SCHEDA DI RILEVAMENTO DATI-VTA

DATA	17/12/2015	CODALBERO	105	CODAREA	-	ULTIMO VTA	-	RILEVATORE	Studio Vegetalia di M. Demi
SPECIE	*Tilia x europaea*			UBICAZIONE	Piazza San Paolo a Ripa d'Arno - Pisa				

TIPOLOGIA	giardino/parco pubblico	DIMORA	prato a margine strada	POSIZIONE	filare	ANCORAGGI	assenti

LIMITAZIONI

- manufatto ☑
- massiccio calpestio ☐
- cavi aerei ☐
- lampione ☐
- cartellonistica/paleria ☐
- cavi inglobati ☐
- assenti ☐
- scavi ☐
- variazione piano di campagna ☐
- vicinanza altro/i albero/i ☑
- pavimentazione ☐
- sede stradale ☑
- rampicanti in chioma ☐
- rampicanti al fusto ☐
- rampicanti al colletto ☐

ALTEZZA	14	Ø FUSTO	66	STATO VEGETATIVO	sufficiente	VALORE ESTETICO	scarso

MORFOLOGIA DEL FUSTO	monocormico	MORFOLOGIA DELLA CHIOMA	ricostruita

RADICI

- difetti assenti
- avventizie
- avvolgenti

carpofori

assenti

- danneggiate*: 1
- esposizione* 2
- ricarico di terreno
- sollevamento ceppaia
- strozzanti
- taglio radici d'ancoraggio
- non ispezionabile

COLLETTO

- difetti assenti
- allargato
- carie

carpofori

assenti

- cavità*: -
- contrafforti lesionati ☐
- effetto botte ☐
- essudati/flusso batterico ☐
- depressione ☐
- ferita/e aperta/e ☐
- ferita/e cicatrizzata/e ☐

insetti lignivori

assenti

- lineare ☐
- necrosi corticali*:
- rigonfiamenti ☐
- riscoppi ☐
- screpolature corticali ☐
- tumori batterici ☐
- non ispezionabile ☐

FUSTO e CORONA

- difetti assenti ☐
- arcuato ☐
- cancro ☐
- carie ☑
- carie su sedi di taglio*: -

carpofori

assenti

- cavità alla corona*: 1
- cavità al fusto*: -
- cort. incl. tra cormi*: -
- cort. incl. alla corona*: -
- costolature ☐
- depressione ☐
- effetto botte ☑
- essudati ☐
- ferita/e aperta/e ☐
- ferita/e cicatrizzata/e ☑
- filato ☐
- flusso batterico ☐
- fori di picchio ☐
- inclinazione* 1

insetti lignivori

assenti

- nasi di pinocchio ☐
- necrosi corticali*: -
- riscoppi ☐
- sciabolato ☐
- sinuoso ☐
- spiralato ☐
- torsione ☐
- tumori batterici ☐
- non ispezionabile ☐

CHIOMA

- difetti assenti ☐
- anastomosi ☐
- asimmetrica ☐
- autoriduzione ☐

Ø CHIOMA: 8

- branca compromessa*: 2
- branche secche*: -
- cancro ☐
- carie su sedi di tagli ☑
- carie all'inserzione di branche ☑
- carie su grosse branche ☑

carpofori

assenti

- clorosi ☐
- corteccia inclusa*: -
- essudati/flusso batterico ☐
- ferita/e aperta/e ☑
- ferita/e cicatrizzata/e ☑
- fori di picchio ☐

insetti lignivori

assenti

- microfillia ☐
- monconi secchi ☐
- sbilanciamento*: -
- necrosi corticali ☐
- sbrancamento ☐
- seccumi distali*: -
- seccumi interni*: -
- non ispezionabile ☐

CLASSE FITOSTATICA

CD [cattiva]

INTERVENTI

- nessuno ☐
- consolidamento ☐
- diradamento chioma ☐
- elevazione impalcatura ☐
- eliminazione branche a rischio ☐
- eliminazione polloni collett ☐
- eliminazione polloni fusto ☐
- eliminazione polloni chioma ☐
- eliminazione rampicanti ☐
- formazione ☐
- riduzione chioma 1/2 ☐
- riduzione chioma 1/3 ☑
- riduzione chioma 1/4 ☐
- riforma ☐
- rimonda secco ☐
- scopertura radicale ☐
- trattamento con biostimolanti ☐
- abbattimento ☐
- abbattimento urgente ☐

MOTIVO DELL'ABBATTIMENTO

-

CONTROLLO ESEGUITO

resistografo da terra

CONTROLLO IN QUOTA ☐

MONITORAGGIO

TIPOLOGIA

strumentale

FREQUENZA

1. annuale

NOTE

* Dove 1=limitato, 2=medio, 3=rilevante.

Measurement079



Measurement080



Measurement081



Measurement082