


— flusso proveniente da Porta a mare    
 — flusso proveniente da San Giusto    
 — flusso proveniente da Porta fiorentina    
 — flusso proveniente da via Matteucci

Fig. 2.2 a - scenario attuale



— flusso proveniente da Porta a mare    
 — flusso proveniente da San Giusto    
 — flusso proveniente da Porta fiorentina    
 — flusso proveniente da via Matteucci

Fig. 2.2 b - scenario di progetto

Fig. 2.2 - Il comparto Guerrazzi-Bonaini-Cattaneo - Con la modifica della circolazione in Piazza Guerrazzi, ricondotta ad un sistema a rotonda, si realizza un nuovo equilibrio nella rete ed una più razionale distribuzione dei flussi. In particolare la riapertura dell'accesso in rotonda da via Fratti contribuisce a scaricare via Cattaneo e via Tronci dai flussi in ingresso.