



Sindaco di Cascina
MICHELANGELO BETTI
Assessore Urbanistica
MASSIMO DRINGOLI

Responsabile del procedimento: Ing. Daisy Ricci
Garante informazione e partecipazione: Dott.ssa Valeria Pagni

Responsabile Macrostruttura Governo del Territorio - Cascina:
Ing. Luisa Nigro

Responsabile Macrostruttura 1 - Comune di Cascina: Ing. Luisa Nigro

UFFICIO DI PIANO
Coordinamento tecnico - Arch. Sandro Ciabatti
Comune di Cascina - Arch. Alice Lenzi
Comune di Cascina - Arch. Davide Tonelli
Comune di Pisa - Geol. Alessandra Pippi
Comune di Pisa - Dott.ssa Biol. Manuela Ferri

CODIVUATO DA:
ufficio Urbanistico, ufficio Edilizia - Comune di Pisa
ufficio Urbanistico, ufficio Edilizia - Comune di Cascina

ELABORAZIONI GRAFICHE E CARTOGRAFICHE
dott. Lorenzo Pagnini, dott.ssa Patricia Guerrero,
dott.ssa Eni Nurhanra

INDAGINI DI SUPPORTO

Indagini geologiche e sismiche - Geol. Roberta Giorgi
Indagini idrauliche - Ing. Gazzola (Hidrogeo Ingegnerie)
Riconoscimento patrimonio edizio esistente, adeguamento del P.S.I. al Piano
Regionale Cave (P.R.C.) - Coop. Città Futura
Territorio Rurale - Scuola Superiore S. Anna
Valutazioni ambientali - Dott.ssa Elisabetta Nori
Studio Mobilità - TAGES Società Cooperativa



CARTA DELLA DINAMICA COSTIERA

LEGENDA

Forme, depositi ed attività antropiche (da DB Geomorfologico)

— Difesa costiera (aderente o arretrata rispetto alla linea di costa) - indeterminato - emersa

— Difesa costiera parallela (in mare) - indeterminato - emersa

■ Spiaggia Sabbie

■ Ripascimento artificiale di spiaggia

■ Vertaglio di tempesta

Forme, depositi ed attività antropiche (da Amm. Comunale)

— barriera emersa

— barriera sommersa

— difese sommersse in geotubi

— fascia armata

— muro radente

— pennelli emersi

— pennello sommerso

— spiaggia in ghiaia

— Limite geomorfologico del sistema dunale litoraneo

■ Cordone dunale allo stato naturale in erosione

■ Cordone dunale allo stato naturale non in erosione

■ Cordone dunale antropizzato in erosione

■ Cordone dunale antropizzato non in erosione

■ Cordone dunale con degradazione del suolo in erosione

■ Cordone dunale con degradazione del suolo non in erosione

— Linea di riva (anno 1938)

— Linea di riva (anno 2011)

— Linea di riva (anno 2022)

INTRUSIONE SALINA (anno 2018)

■ IS1 - Intrusione salina accertata

■ IS2 - Area suscettibile di intrusione

RETIKOLO IDROGRAFICO DCR 81/2021

— SI

— TOMBATO

— TRATTO DA APPROFONDIRE

— NO (ALTRÒ RETIKOLO)

— dividente demaniale

— Limiti amministrativi

0 0,5 1 km

