



## **COMUNE DI PISA**

### **1° COMMISSIONE CONTROLLO E GARANZIA**

Programmazione e controllo finanziario

**(ai sensi dell'art. 22 comma 5 Regolamento Consiglio Comunale)**

---

### **A SEGUITO**

Del sopralluogo effettuato da questa Commissione in data 4 Novembre 2013 al magazzino Comunale di Via San Jacopo nel quale è conservato il “Carrello del Gioco del Ponte”:

### **RILEVA**

La non perfetta impermeabilizzazione del tetto, con conseguente entrata di acque meteoriche.

L'ambiente potrà, a lungo termine, divenire non idoneo alla conservazione del carrello metallico stesso e della pedana lignea a suo servizio.

### **CHIEDE**

Un rapido intervento atto a sanare la situazione dell'immobile o valutare lo spostamento del materiale in esso contenuto