



COMUNE DI PISA
DIREZIONE URBANISTICA

Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche

**Sintesi degli interventi necessari per attenuare i conflitti uomo-ambiente
negli edifici di proprietà comunale rilevati del Centro Storico**

Responsabile del Procedimento
Arch. Gabriele Berti

Consulenza progettuale
Arch. Luca Marzi

Coordinamento: COMUNE DI PISA – USL 5 PISA

Dr. Arch. D. Cosci
Geom. M. Lazzerini
Dr. L. Sacchini

Comune di Pisa
Comune di Pisa
Società della Salute – Zona Pisana

Gruppo di lavoro:

Valutatori

A. Bolognesi
L. Sacchini
A. Bartolozzi
E. Marcheschi
S. Paolicchi

E.N.S. Sezione Pisa
Società della Salute – Zona Pisana
U.I.C. Pi. Sez. Pisa
U.I.L.D.M. Sez. Pisa
Punto Handy - Altopascio

ARCI – Servizio Civile di Pisa

Arch. M. Mariotti (Consulente)
R. Pili
P. Antonello

tipologia degli edifici rilevati: UFFICI

Barriere architettoniche rilevate negli edifici	Quantità
Dislivello fino a 40 cm.	4
Dislivello superiore a 3,2 ml.	1
Bagno non accessibile	3

Grado di accessibilità degli edifici rilevati	%
<icona> Accessibile in autonomia	5
<icona> Accessibile con assistenza	30
<icona> Accessibilità con accompagnatore consigliato	30
<icona> Accessibilità con accompagnatore necessario	0
<icona> Con difficoltà anche con accompagnatore	5
<icona> Non accessibile	30

Tipologia degli interventi	Quantità	Costo unitario	Importo
Rampa con sviluppo fino di 5 ml	4	€ 3.500,00	€ 14.000,00
Elevatore	1	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Adeguamento Bagno	3	€ 7.000,00	€ 21.000,00
TOTALE			€ 50.000,00

tipologia degli edifici rilevati: **STRUTTURE SCOLASTICHE**

Barriere architettoniche rilevate negli edifici	Quantità
Dislivello fino a 40 cm.	1
Dislivello fino a 1,6 ml.	2
Rampa esistente non a norma	2

Grado di accessibilità degli edifici rilevati	%
<icona> Accessibile in autonomia	0
<icona> Accessibile con assistenza	20
<icona> Accessibilità con accompagnatore consigliato	15
<icona> Accessibilità con accompagnatore necessario	15
<icona> Con difficoltà anche con accompagnatore	30
<icona> Non accessibile	20

Tipologia degli interventi	Quantità	Costo unitario	Importo
Rampa con sviluppo fino di 5 ml	1	€ 3.500,00	€ 3.500,00
Rampa con sviluppo fino a 20 ml.	2	€ 15.000,00	€ 30.000,00
Adeguamento rampa esistente	2	€ 2.000,00	€ 4.000,00
TOTALE			€ 37.500,00

tipologia degli edifici rilevati: **STRUTTURE SPORTIVE**

Barriere architettoniche rilevate negli edifici	Quantità
Dislivello fino a 40 cm.	1
Dislivello fino a 80 cm.	1
Bagno non accessibile	4

Grado di accessibilità degli edifici rilevati	%
<icona> Accessibile in autonomia	10
<icona> Accessibile con assistenza	45
<icona> Accessibilità con accompagnatore consigliato	10
<icona> Accessibilità con accompagnatore necessario	0
<icona> Con difficoltà anche con accompagnatore	10
<icona> Non accessibile	25

Tipologia degli interventi	Quantità	Costo unitario	Importo
Rampa con sviluppo fino di 5 ml	1	€ 3.500,00	€ 3.500,00
Rampa con sviluppo fino di 10 ml	1	€ 7.500,00	€ 7.500,00
Adeguamento Bagno	4	€ 7.000,00	€ 28.000,00
TOTALE			€ 39.000,00

tipologia degli edifici rilevati: **CENTRI ESPOSITIVI, MUSEI E MONUMENTI**

Barriere architettoniche rilevate negli edifici	Quantità
Dislivello fino a 40 cm.	3
Dislivello fino a 80 cm.	1
Dislivello superiore a 3,2 ml.	1

Grado di accessibilità degli edifici rilevati	%
<icona> Accessibile in autonomia	25
<icona> Accessibile con assistenza	15
<icona> Accessibilità con accompagnatore consigliato	15
<icona> Accessibilità con accompagnatore necessario	0
<icona> Con difficoltà anche con accompagnatore	0
<icona> Non accessibile	45

Tipologia degli interventi	Quantità	Costo unitario	Importo
Rampa con sviluppo fino di 5 ml	3	€ 3.500,00	€ 10.500,00
Rampa con sviluppo fino di 10 ml	1	€ 7.500,00	€ 7.500,00
Elevatore	1	€ 30.000,00	€ 30.000,00
TOTALE			€ 48.000,00

tipologia degli edifici rilevati: TEATRI, CINEMA E PARCHI

Barriere architettoniche rilevate negli edifici	Quantità
Dislivello superiore a 3,2 ml.	1
Bagno non accessibile	3

Grado di accessibilità degli edifici rilevati	%
<icona> Accessibile in autonomia	0
<icona> Accessibile con assistenza	20
<icona> Accessibilità con accompagnatore consigliato	20
<icona> Accessibilità con accompagnatore necessario	20
<icona> Con difficoltà anche con accompagnatore	30
<icona> Non accessibile	10

Tipologia degli interventi	Quantità	Costo unitario	Importo
Elevatore	1	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Adeguamento Bagno	3	€ 7.000,00	€ 21.000,00
TOTALE			€ 36.000,00

tipologia degli edifici rilevati: **ATTIVITA' COMMERCIALI**

Barriere architettoniche rilevate negli edifici	Quantità
Dislivello fino a 8 cm.	5

Grado di accessibilità degli edifici rilevati	%
<icona> Accessibile in autonomia	0
<icona> Accessibile con assistenza	0
<icona> Accessibilità con accompagnatore consigliato	0
<icona> Accessibilità con accompagnatore necessario	100
<icona> Con difficoltà anche con accompagnatore	0
<icona> Non accessibile	0

Tipologia degli interventi	Quantità	Costo unitario	Importo
Rampa con sviluppo fino di 1 ml	5	€ 800,00	€ 4.000,00
TOTALE			€ 4.000,00

tipologia degli edifici rilevati: **BAGNI PUBBLICI**

Barriere architettoniche rilevate negli edifici	Quantità
Bagni seminterrati	1

Grado di accessibilità degli edifici rilevati	%
<icona> Accessibile in autonomia	0
<icona> Accessibile con assistenza	0
<icona> Accessibilità con accompagnatore consigliato	0
<icona> Accessibilità con accompagnatore necessario	0
<icona> Con difficoltà anche con accompagnatore	0
<icona> Non accessibile	100

Tipologia degli interventi	Quantità	Costo unitario	Importo
Elevatore con opera di scavo e consolidamento	1	€ 50.000,00	€ 50.000,00
TOTALE			€ 50.000,00