COMUNE DI PISA - Ufficio Centro Storico

Scheda di indagine degli immobili aventi carattere architettonico e urbanistico significativo o con presenza di condizioni di degrado come previsto dagli artt. 7 e 8 della L.R. 21-5-1980, n. 59.

N. pro	gressivo
	18 N. isolato

Scheda	n°	Data rilievo	
A CARA	TTERISTICHE DELL'ARE	Δ	
Foglio catas Via e/o Pia	stale nº 129 Ma Lung ARNO GA uali accessi	Particella/e nº 146	
ZONA OMOGENE	EA DI PIANO	A	В
Area vincola	ata ai sensi della Legge	1457/1939	
Area su cui	insistono edifici vincol	lati ai sensi della Legge 1089/1939	

IDENTIFICAZIONE FOTOGRAFICA 13735

B





C ELEMENTI TIPICI DELL'E	DIFICIO		
2) EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI	DELLA LEGGE 1089/1939 (prot., Sop	rintendenza n°5.9)	×
3) EDIFICIO ASSIMILATO AI VINCO	OLI DI CUI ALLA LEGGE 1089/1939 (proprietà Ente età superiore ai 50 anni)	
4) EDIFICIO CON RIFERIMENTO ALL	A STORIA POLITICA, MILITARE, SOC	IALE, CULTURALE, ECC	L
5) EDIFICIO RAPPRESENTATIVO PER	LA STORIA DELL'ARTE E DELL'ARCH	ITETTURA ANCHE CONTEMPORANEA	
			•••••
6) DATAZIONE STORICO - CARTOGRA	AFICA		
- anteriore al 1720 (carta 5 - anteriore al 1850 (catasto	Scorzi) ante	riore al 1846 (carta Van Lint)	
- anteriore at 1850 (catasto) ante	riore al 1888 (carta Pizzanelli) riore al 1925 (catasto)	
- anteriore al 1967 (foto ae	erea) dal	1967 ad oggi	
		zione presunta	
		te all'attuale	
	cartografia in forma dissimile al		2
7) PRESENZA DI ELEMENTI MEDIOEN	/ALI	(.၁n.)	X
8) IMPIANTO TIPOLOGICO FUNZIONA			
- palazzo	pala	zzo con giardino	
- villa/villino		icio mono-bifamiliare	
- edificio plurifamiliare - torre	- edif	nnone industriale o terziario	—— <u>-</u>
- edificio multipiano terzia	ario	icio scolastico	
- ospedale/clinica		lesso organico	
- altro		,	
- impianto originale o stor	ico modi	ficato in epoca recente	
9) TIPO DI PROPRIETA*			
- privata			
- universită	- altro ente	- provincia	
- comune	regione	altro	
CONSISTENZA DELL'EDIF	ICIO E PERTINENZE		
1) SUPERFICIE COMPLESSIVA DEL I	_OTTO mq 300~		
2) SUPERFICIE SCOPERTA DI PERT	INENZA DELL'EDIFICIO		
- chiostrina/e	parco	🗍 - giardino	
- orto	corte/cortile	giardino - altro	
3) NUMERO MASSIMO PIANI EDIFICA	ATI FINO ALLA GRONDA		
- seminterrato	secondo piano terzo piano	quinto piano	
- piano terra	- terzo piano		
- primo piano	quarto piano		
4) PRESENZA VOLUMI OLTRE LA GRO			_
- loggia/e - abbaino/i	- torretta	piano abitabile altro	
	chiusa		
5) PRESENZA DI ANNESSI			
6) PRESENZA DI SUPERFETAZIONI			
of thesenty of solem countain.			

4) PRESENZA DI ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI ARREDO URBANO

DEGRADO FISICO										
1) DEGRADO DELLE STRUTTURE										
- strutture verticali	T - 1° 1° degrado struttura	- stru 2° 2	ttura o	copertu 3°	ra_ - 4° degrado	4° -	- 5° ionale	5° -	ō°	oltre
2) RUDERI		_								
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			· ·			-			
3) TIPOLOGIA INADEGUATA ALLA DESTINAZ	10ME D.020				X = 1	n		Sections		
DEGRADO IGIENICO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·									9
- dati rilevati dall'Ufficio Anag	rafe della CasaE]- rili	evo dir	retto_						
1) SERVIZI IGIENICI		il pr	1 10	1 00	20	10	1 50	1 60	1 1.	
- assente				2	3"	1 45	1 5	1 6	oltre	sbff.
- esterno uso eslusivo - esterno uso comune	42		-			1		1	1	
- interno uso comune_								1	1	
w.c. a canna liberabagno privo di aereaz./illum.nat	urale]]	1	1	l 	1		1	1	l I
- w.c. a diretto contatto con			camera	1		alotto)	İ	cucina	
2) UMIDITA'		PT	1 10	2°	1 3°	4°	1 5°	6°	oltre	soff.
- ascendente			1		1					
- discendente - condensa]]	 		<u> </u>	<u> </u> 	!			
3) ALTRE CAUSE	_					1 - 0				
- privo di acqua	Г	PT 	1 10	2°	3°	1 4°	5° 	6° 	oltre	soff.
- smaltimento liquami non efficien	te	i	İ			i .		<u> </u>	İ	
- cucina priva di aereazione - vani non disimpegnati]]		1	<u> </u>	1	1	 	1	
- vani privi di luce ed aereaz, na	turale			1	1	<u> </u>				<u>. </u>
- altezza vani inferiore a 2,70 m.]	<u> </u>			1		1	Ţ	
- pavimentazione non efficiente - copertura non coibentata		11	<u> </u>	1	<u> </u> 	1	1	<u> </u> 	<u> </u>	I 1
- altre		1	<u> </u>	1	l		1	1		
DEGRADO SOCIO - E	CONOMICO						.7			
1) vuoto	42 x	PT	10	2°	3°	4°	5°	6°	oltre	soff.
2) sottoutilizzato	19 7	7	1							
3) sovraffollato	12	1				2000				
4) strutture produttive incompatibili	con le preesistenti	funzio	ni resi	denzal	i	1	1			
***	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·									G.
5) sostituzione del tessuto sociale e	produttivo									
N ANNOTAZIONI									_	
	C									
In al mento bounts	N- Courson	alex	4	yav.	Mer	h,	M	pra	ent	
Telnoloper, infor	mi mi)			1				_		
	/									
				201-17			ros-M-		,	

<i>*</i> -	CLASSIFICAZIONE
n.37	l - Immobili dichiarati di interesse storico o artistico ai sensi della L. 1º giugno 1939 nº 1089
	2 - Immobili di speciale interesse, parificati, agli effetti dell'art. 4 della L.R. 21 maggio 1980 nº 59, agli immobili suddetti
	3 - Immobili o complessi edilizi aventi carattere architettonico o urbanistico significativo ma diversi da quelli precedenti
	4 - Immobili o complessi edilizi diversi dai precedenti (da ritenere esclusi dagli elenchi)
	CATEGORIE D'INTERVENTO (art. 2 L.R. 21 maggio 1980 n° 59)
	a) - manutenzione ordinaria
	b) - manutenzione straordinaria
	c) - restauro e risanamento conservativo
	d) - ristrutturazione edilizia di tipo D ₁
	ristrutturazione edilizia di tipo D ₂
	- ristrutturazione edilizia di tipo D ₃
	e) - ristrutturazione urbanistica
	DESTINATIONAL DAMES NOW AND SECTION AND SECTION ASSESSMENT OF THE SECT
	DESTINAZIONI D'USO NON AMMESSE
	VINCALL E DRECCRIZIONI
	VINCOLI E PRESCRIZIONI
	•
	OPERE NON AMMESSE
	Y.

COMUNE DI PISA - ufficio centro storico

documentazione fotografica

negativo nº _

isolato

18

_

scheda





TESI MASCI - ELENGO EDIFICI dal 1406 al 1800 - 18/2

Grafico Ct, n.2

Lungarno Gombacorti n. 42 (Palazzo Studiati)

Edificio di tre piani, alto mt. 18 circa con facciata lunga mt.12 cir ca.

Al pt., portale archeggiato a tutto sesto con cornice a bozze, fiancheggiato da paraste con capitello su cui poggiano due mensole model late a volute e scanalate che sorreggono (unitamente ad altra mensola dello stesso tipo, ma meno aggettante) un balcone in pietra con grata in ferro; ai lati del portale, simmetricamente disposte, due fi nestre (una per parte) con cornice in pietra scanalata e dotata di da vanzali e di aggetti orizzontali nella parte superiore.

Al primo piano, sopra il balcone, portale con cornice in pietra dotata di lunetta sorretta da due mensole a volute e interretta sulla cur vatura per l'inserimento di una brocca in pietra; sui lati, due finestre con cornice analoga a quella del portale e con davanzale inserito in un'ampia cornice leggermente aggettante.

Al secondo piano tre finestre rettangolari in pietra sormontate da aggetto orizzontale e dotate di davanzale inserito in una sottile cornice in pietra.

Al terzo piano, tre finestrelle (molto basse) con semplice cornice pietra.

Il fianco destro (su via del Lante), presenta resti di costruzioni medievali (muratura a conci di pietra verrucana visibile in basso e in prossimità dello spigolo fino all'altezza del secondo piano compreso; re sti di arco in cotto con ghiera, all'altezza del secondo piano). L'edificio si estende in profondità per circa 35 mt. nel punto più ampio ed ha, sul retro, un'area libera dibita a giardino.

Bibliografia

Il BELLINI-PIETRI (Cuida cit., p. 57) informa: "Facciata del sec.XVIII". L'Elenco meit., p. 162, n. 368, dà le seguenti indicazioni: "Palazzo Stu diati, in lungarno Gambacorti, n. 14 (facciata del sec. XVII, con rin ghiera in ferro della stessa epoca, al terrazzo; battitoi in bronzo del sec. XVIII)".

Teni MAGGI __ Eleve Ed pei Hedrevali __

- C) <u>Via del Lante</u>: nel muro di cinta a pt, traccia di un pilastro di ver rucano con un'imposta per arco, ricavata nel concio.
- D) Via del Lante: lato del palazzo sul Lungarno Cambacorti n. 42. A pt. muro continuo a conci di verrucano regolari. Traccia di pilastro del la stessa pietra a termine del muro. Il cantone d'angolo giunge sino all'altezza del 2º p. A livello del 1º p. vi sono due mensole sporgenti. Al 2º p. si nota un frammento di arco a tutto sesto in cotto con ghiera aggettante non lavorata: forse resto di arco di scarico appartenente a una bifora; a pt., in corrispondenza della bifora predet ta, si nota una traccia di architrave di verrucano.