## COMUNE DI PISA - Ufficio Centro Storico

Scheda di indagine degli immobili aventi carattere architettonico e urbanistico significativo o con presenza di condizioni di degrado come previsto dagli artt. 7 e 8 della L.R. 21-5-1980, n. 59.

N. prog	gressivo
	24 N. isolato

Scheda	n°	P	Data rilievo
CARA'	TTERISTICHE DELL'AREA		
Foglio catas Via e/o <del>Pi</del> az	stale n° 124  Lata S ANTONIO  Latali accessi		Sezione di censimento
ZONA OMOGENE	A DI PIANO		A
	ta ai sensi della Legge 1457/19 insistono edifici vincolati ai		la Legge 1089/1939

## IDENTIFICAZIONE FOTOGRAFICA



	ELEMENTI TIPICI DEEL EDIFICIO	
1)	EVENTUALE NOMINAZIONE DELL'EDIFICIO	
_		
2)	EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI DELLA LEGGE 1089/1939 (prot. Soprintendenza nº)	
3)	EDIFICIO ASSIMILATO AI VINCOLI DI CUI ALLA LEGGE 1089/1939 (proprietà Ente età superiore ai 50 anni)	Γ
4)	EDIFICIO CON RIFERIMENTO ALLA STORIA POLITICA, MILITARE, SOCIALE, CULTURALE, ECC.	Γ
5)	EDIFICIO RAPPRESENTATIVO PER LA STORIA DELL'ARTE E DELL'ARCHITETTURA ANCHE CONTEMPORANEA	Ε
		1
6)	DATAZIONE STORICO - CARTOGRAFICA PUSTRUTTURATO COMPLETAMENTE	
	- anteriore al 1720 (carta Scorzi) anteriore al 1846 (carta Van Lint)	F
	- anteriore al 1850 (catasto)	
	- datazione certa datazione presunta	
	- edificio riportato sulla cartografia in forma corrispondente all'attuale - edificio riportato sulla cartografia in forma dissimile all'attuale	P
7\	PRESENZA DI ELEMENTI MEDIOEVALI	
-		
	IMPIANTO TIPOLOGICO FUNZIONALE	_
	- palazzo palazzo con giardino villa/villino edificio mono-bifamiliare	┢
	- edificio plurifamiliare	
	- torre capannone industriale o terziario - edificio multipiano terziario edificio scolastico	-
	- ospedale/clinica complesso organico	
	- altro	
	- impianto originale o storico	
9)	TIPO DI PROPRIETA'	
	- privata demanio ente religioso università altro ente provincia	- [-
	- università altro ente provincia comune altro altro	E
_		_
D	CONSISTENZA DELL'EDIFICIO E PERTINENZE	
1)	SUPERFICIE COMPLESSIVA DEL LOTTO mq 673 ~	
2)	SUPERFICIE SCOPERTA DI PERTINENZA DELL'EDIFICIO	
	- chiostrina/e	
	- orto corte/cortile altro	
	NUMERO MASSIMO PIANI EDIFICATI FINO ALLA GRONDA	_
	- seminterrato secondo píano quinto piano - piano terra terzo piano sesto piano	+
	- seminterrato	Ė
	PRESENZA VOLUMI OLTRE LA GRONDA	
	- loggia/e torretta piano abitabile - abbaino/i	
_	- presenza altana chiusa aperta	
5)	PRESENZA DI ANNESSI	
6)	PRESENZA DI SUPERFETAZIONI	
		_

STRUTTURE AVENTI CARATTERISTICHE SIGNIFICATIVE	
1) STRUTTURE VERTICALI strutture originali strutture sostituite	
- pilastri in conci di verrucano archi in conci di verrucano	
- pilastṛi in cotto archi in cotto - muratura continua in verrucano a vista muratura continua in cotto a vista	
- muratura con intonaco di tipo tradizionale altre	
2) STRUTTURE ORIZZONTALI strutture originali strutture sostituite	
- volte portanti	
- solai in legno con mezzane	×
3) COPERTURA struttura originale struttura sostituita	b
- in legno con mezzane torelle in legno con presenza di capriate	
manto originale manto sostituito	
- coppi e tegoli	
4) TIPO SCALE ESTERNE stuttura originale struttura sostituita	
- monumentale	
- composita a più rampe composita altre	
5) TIPO SCALE INTERNE struttura originale struttura sostituita	
- monumentale dritta a rampa continua dritta a più rampe	
- a pozzo	
- rivestimento gradini: originale sostituito	□
PORTALI AD ARCO originale sostituito malta con cornice a bozze pietra malta con cornice liscia pietra malta altre pietra malta pietra pietra malta pietra	
2) RIQUADRATURE DI APERTURE originali sostituite	
- timpani pietra malta fasce scolpite pietra malta - lunette pietra malta fasce semplici pietra malta	
- fasce decorate altre	
3) PRESENZA DI LOGGIATI O PORTICATI DI IMPIANTO ORIGINALE	
- su un solo piano tamponati su più piani	
4) PRESENZA DI ANDRONE	
G ELEMENTI DECORATIVI ESTERNI SIGNIFICATIVI	
1) PRESENZA DI PORZIONI MURARIE AFFRESCATE A GRAFFITO	
2) PRESENZA DI DECORAZIONI DI SOTTOGRONDA	
- mensole intagliate semplici a cassettone in legno altre	
3) PRESENZA ALTRI ELEMENTI DECORATIVI DI PREGIO	
- stemmi scolpiti ceramici in pietra altro	
- lapidi   scolpiti ceramiti in pietra altro - mensole scolpite semplici altro	
- cornici marcapiano pietra malta bugnati continui pietra malta - bugnati angolari pietra malta	
- portoni in legno	
4) PBESENZA DI ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI ARREDO URBANO	

ý.										
M INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE DI DEGRADO	2									
DEGRADO FISICO									-	
1) DEGRADO DELLE STRUTTURE										
- strutture verticali	_	strut	tura d	operti	ıra					
- strutture orizzontali	2°	1 2°	- 3°	] 3°	- 4°					
2) RUDERI										
3) TIPOLOGIA INADEGUATA ALLA DESTINAZIONE D'USO .									-	
DEGRADO IGIENICO										
- dati rilevati dall'Ufficio Anagrafe della Casa		rilie	vo dir	etto_	·····					
1) SERVIZI IGIENICI	1	PŢ	1°	2°	] 3°	4°	5°	6°	oltre	sbff.
- assente										
- esterno uso eslusivo - esterno uso comune					100	<u> </u>	<u> </u>	1	<u> </u>	1
- interno uso comune						<del>-</del>			1	<u> </u>
- w.c. a canna libera					1				1	
- bagno privo di aereaz./illum.naturale - w.c. a diretto contatto con			camera	1		salotto	)		<u>cucina</u>	}
2) UMIDITA'	1	PT	J° -	2°	] 3°	4°	5°	l 6°	oltre	lsoff
- ascendente								1	OTTIC	3011.
- discendente		17						1	1	
- condensa					<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>		
3) ALTRE CAUSE		PT	10	2°	3°	40	5°	6°	oltre	soff.
- privo di acqua									1	
- smaltimento liquami non efficiente	$\Box$ $\bot$			<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>		
- cucina priva di aereazione - vani non disimpegnati				1	1	1	<u> </u>	<u> </u>	1	<u> </u> 
- vani privi di luce ed aereaz. naturale	-			<u> </u> 	1				<u> </u>	
- altezza vani inferiore a 2,70 m.				1			Ī	]	1	
- pavimentazione non efficiente				1	1		1		1	<u> </u>
- copertura non coibentata - altre				<u> </u>	ļ	1	1	1 F	1	i I
DEGRADO SOCIO - ECONOMICO				<u>I</u>	1					
<u> </u>		PT	1°	2°	3°	4°	5°	6°	oltre	soff.
1) vuoto		27								
2) sottoutilizzato n. 16	X			1	1	<u> </u>	1		1	I
3) sovraffollato					1	<u> </u>	1			1
4) strutture produttive incompatibili con le preesisten	ıti fu	nzion	i resi	denzal	i					
5) sostituzione del tessuto sociale e produttivo	- 9		3,434							
ANNOTAZIONI							•			
9199 Subuleton in no Bo	1.01/1	di	, 0						-	

1199	Super Petrox In	no Boronadio		
	Ricorningioni	posticale a montito	MONOTHERO	

		CLASSIFICAZIONE
	П	_1 - Immobili dichiarati di interesse storico o artistico ai sensi della L. 1º giugno 1939 nº 1089
		_3 ાતા ાર્મા o complessi edilizi aventi carattere architettonico o urbanistico significativo ma diversi da ભુલીના precedenti
181	X	_4 - Immobili o complessi edilizi diversi dai precedenti (da ritenere esclusi dagli elenchi)
		CATEGORIE D'INTERVENTO ( art. 2 L.R. 21 maggio 1980 n° 59)
		_a) - manutenzione ordinaria
		_b) - manutenzione straordinaria
		_c) - restauro e risanamento conservativo
		_d) - ristrutturazione edilizia di tipo D <sub>1</sub>
	X	- ristrutturazione edilizia di tipo D <sub>2</sub>
		ristrutturazione edilizia di tipo D <sub>3</sub>
		e) - ristrutturazione urbanistica
		DESTINAZIONI D'USO NON AMMESSE
	***************************************	
	_	
	7	
	2012-00-0	
		VINCOLI E PRESCRIZIONI
	_	
	-	
		OPERE NON AMMESSE
	_	
	-	
	***	

COMUNE DI PISA-ufficio centro storico

documentazione fotografica

negativo nº ...

isolato

24

scheda

2



via Borgundio

part.lle 689-690



VIDS Antonio DAL 10 AL 18