COMUNE DI PISA - Ufficio Centro Storico

Scheda di indagine degli immobili aventi carattere architettonico e urbanistico significativo o con presenza di condizioni di degrado come previsto dagli artt. 7 e 8 della L.R. 21-5-1980, n. 59.

N. progressiva

24

79

N. isolato

Scheda	n°	Data rilievoGIU. 1981	
A CARAT	TERISTICHE DELL'AREA		
Quartiere	S-blastus	Sezione di censimento	
Foglio catas	tale nº 125	Particella/e nº64-64-	
Via e/o Piaz	to P- Gou	n°37	
	ali accessi		
ZONA OMOGENE	A DI PIANO	A	
Area vincola	ta ai sensi della Legge 1457/19	939	
Area su cui	insistono edifici vincolati ai	sensi della Legge 1089/1939	
I DENT	TIFICAZIONE FOTOGRAFICA	1967-17968	

C	ELEMENTI TIPICI DELL'EDIFICIO	
1)	EVENTUALE NOMINAZIONE DELL'EDIFICIO	
		. 33
2)	EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI DELLA LEGGE 1089/1939 (prot. Soprintendenza n°)	
3)	EDIFICIO ASSIMILATO AI VINCOLI DI CUI ALLA LEGGE 1089/1939 (proprietà Ente età superiore ai 50 anni)	
4)	EDIFICIO CON RIFERIMENTO ALLA STORIA POLITICA, MILITARE, SOCIALE, CULTURALE, ECC.	<u></u>
		• 1
5)	EDIFICIO RAPPRESENTATIVO PER LA STORIA DELL'ARTE E DELL'ARCHITETTURA ANCHE CONTEMPORANEA	
_		. :
6)	DATAZIONE STORICO - CARTOGRAFICA MECLINICIO MECLINICIO	_
	- anteriore al 1720 (carta Scorzi) anteriore al 1846 (carta Van Lint)	Ì
	- anteriore al 1850 (catasto)	
	- anteriore al 1900 (catasto) anteriore al 1925 (catasto) anteriore al 1967 (foto aerea) dal 1967 ad oggi	╌┝
		-
		×
	- edificio riportato sulla cartografia in forma corrispondente all'attuale	
_	- edificio riportato sulla cartografia in forma dissimile all'attuale	
7)	PRESENZA DI ELEMENTI MEDIOEVALI	
8)	IMPIANTO TIPOLOGICO FUNZIONALE	
	- palazzo palazzo con giardino	
	- villa/villino edificio mono-bifamiliare	
	- edificio plurifamiliare	
	- torre capannone industriale o terziario - edificio multipiano terziario edificio scolastico	
	- edificio multipiano terziario edificio scolastico - ospedale/clinica complesso organico	-
	- altro	
	- impianto originale o storico	
9)	TIPO DI PROPRIETA'	
-,		
	- privata demanio ente religioso università altro ente provincia	
	- comune	ᅮ
D	CONSISTENZA DELL'EDIFICIO E PERTINENZE	
1)	SUPERFICIE COMPLESSIVA DEL LOTTO mq 500	_
2)	SUPERFICIE SCOPERTA DI PERTINENZA DELL'EDIFICIO	
	- chiostrina/e	
	- orto corte/cortile altro	
3)	NUMERO MASSIMO PIANI EDIFICATI FINO ALLA GRONDA	
	- seminterrato secondo piano quinto piano piano terra terzo piano sesto piano	
	- primo piano quarto piano sei e più piani	
4)	PRESENZA VOLUMI OLTRE LA GRONDA	15
	- loggia/e torretta piano abitabile abbaino/i terrazza altro	
	4147	
_	- presenza altana Chiusa aperta	
5)	PRESENZA DI ANNESSI	
6)	PRESENZA DI SUPERFETAZIONI	$\overline{\Box}$
·		

STRUTTURE AVENTI CARATTERISTICHE SIGNIFICATIVE

1)	STRUTTURE VERTICALI strutture originali strutture sostituite	
	- pilastri in conci di verrucano archi in conci di verrucano	
	- pilastri in cotto	
	- muratura con intonaco di tipo tradizionale altre	
2)	STRUTTURE ORIZZONTALI strutture originali strutture sostituite	yz
	- volte portanti	
	- solai in legno con mezzane — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	
	COPERTURA Pulsaro di von struttura originale struttura sostituita	
*	- in legno con mezzane	
	manto originale manto sostituito	
	- coppi e tegoli	
4)	TIPO SCALE ESTERNE stuttura originale struttura sostituita	
7)	- monumentale	3/3
	- composita a più rampe composita altre	
5)	TIPO SCALE INTERNE struttura originale	
	- monumentale dritta a rampa continua dritta a più rampe	
	- a pozzo composita ad anima - a chiocciola altre	
	- rivestimento gradini: originale sostituito	×
		70.10
F	ELEMENTI ARCHITETTONICI ESTERNI SIGNIFICATIVI	
1)	PORTALI AD ARCO originale Windualato con walking	
	- con cornice a bozze pietra malta con cornice scanalata pietra malta	
_	- con corice liscia pietra malta altre pietra malta	
2)	RIQUADRATURE DI APERTURE originali sostituite	
	- timpani pietra malta fasce scolpite pietra malta	
	- lunette pietra malta fasce semplici pietra malta fasce decorate altre	
21	48	
3)	PRESENZA DI LOGGIATI O PORTICATI DI IMPIANTO ORIGINALE	
_		
4)	PRESENZA DI ANDRONE	
<u>G</u>	ELEMENTI DECORATIVI ESTERNI SIGNIFICATIVI	
1)	PRESENZA DI PORZIONI MURARIE AFFRESCATE A GRAFFITO	
2)	PRESENZA DI DECORAZIONI DI SOTTOGRONDA	
	- mensole intagliate semplici a cassettone in legno altre	
_	- mensole intagliate multiple _ altre	
3)	PRESENZA ALTRI ELEMENTI DECORATIVI DI PREGIO	
	- stemmi	
	- lapidi	
	- cornici marcapiano pietra _ malta bugnati continui pietra _ malta	
	- bugnati angolari pietra _ malta	
	- portoni in legno cancellate inferriate lunette in ferro vetri piombati e/o colorati altri altri altri cancellate vetri piombati e/o colorati altri altri cancellate vetri piombati e/o colorati altri altri cancellate vetri piombati e/o colorati altri cancellate	<u> </u>
_		
4)	PRESENZA DI ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI ARREDO URBANO	

DEGRADO FISICO									
1) DEGRADO.DELLE STRUTTURE									
- strutture verticali	- stru	ittura	coper	tura					
- collegamenti verticali degrado struttur	2 2	- 30	3	dogwad	4°	- 5°	5° -	· 6°	oltr
			<u> </u>	degrad	U TUNZ	tona re			
2) RUDERI									1
3) TIPOLOGIA INADEGUATA ALLA DESTINAZIONE D'USO									
	*								i
DECEMBER 1			-						
DEGRADO IGIENICO	,								
- dati rilevati dall'Ufficio Anagrafe della Casa	🗱 - rili	evo di	retto.						
1) SERVIZI IGIENICI									
	PT	10	2°] 3°] 4°	5°	6°	oltre	sbff
- assente					1				
- esterno uso eslusivo	8	ļ	ļ	<u> </u>		!	<u> </u>	1	
- esterno uso comune - interno uso comune	71	<u> </u>			<u> </u>	1	ļ	1	<u>1</u>
- w.c. a canna libera	-	 	1	'	1		<u> </u>	1	1
- bagno privo di aereaz./illum.naturale		i -	<u>′</u>	i			<u></u>	1	<u>!</u>
- w.c. a diretto contatto con		camer	a		salotto)		cucina	
2) UMIDITA'	. /	S .						<u> </u>	
- ascendente 34 k	×	10	2°	3°	40	5°	6°	loltre	soff
- discendente	1	1	1 -	1			1		
- condensa				-					183
			L	-		Ca (6)			
3) ALTRE CAUSE	I PT	1 10	1 2°	1 20	1 40	ı ea l		5	
- privo di acqua			4	3	1 4	5	6	oltre	soff
- smaltimento liquami non efficiente	1	l	<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>		1 1	
- cucina priva di aereazione	ji	i		İ				1 1	
- vani non disimpegnati		l]]]	
- vani privi di luce ed aereaz. naturale - altezza vani inferiore a 2,70 m.].		!						
- pavimentazione non efficiente			<u> </u>	1		!		11	
- copertura non coibentata			<u> </u>	<u> </u>		1		1 1	
a Thurs	17					I		1 1	
	41-1							1 1	
EGRADO SOCIO - ECONOMICO								200-200	
	PT	l o	2°	3°	4° 1	5°	6°	oltre!	soff
) vuoto	1								3011,
) sottoutilizzato 37 x	1	(12)			i	1	-		
) sovraffollato	1	9				-		i	_
) strutture produttive incompatibili con le preesistenti	funzion	i resi	denzal	i					
) sostituzione del tessuto sociale e produttivo									П
				-					
ANNOTAZIONI									
ANNOTAZ IONI									
* Sontunere (rowe juste cartie			., 15						_
			<u>, M</u>	u.					-
				I.					

	CLASSIFICAZIONE		
	l - Immobili dichiarati di interesse storico o artistico ai sensi della L. 1º giu	ugno 1030 nº 1090	
	2 - Immobili di speciale interesse, parificati, agli effetti dell'art. 4 della L.		
69	agli immobili suddetti 3 - Immobili o complessi edilizi aventi carattere architettonico o urbanistico si	ignificativo ma diversi	
	da quelli precedenti 4 - Immobili o complessi edilizi diversi dai precedenti (da ritenere esclusi dagl	li elenchi)	
		·	
	CATEGORIE D'INTERVENTO (art. 2 L.R. 21 maggio 1980 n° 59)		
	a) - manutenzione ordinaria		-
	b) - manutenzione straordinaria		
	c) - restauro e risanamento conservativo		_
	d) - ristrutturazione edilizia di tipo D ₁		
	- ristrutturazione edilizia di tipo D ₂		
	- ristrutturazione edilizia di tipo D ₃		
	e) - ristrutturazione urbanistica		_
	e) - 115th detail at lone of bantselea		-
	DECEMBATIONS DAMES NOW ARREST	¥!	
	DESTINAZIONI D'USO NON AMMESSE		
			_
			_
			_
			_
			_
	VINCOLI E PRESCRIZIONI		·
			-
			_
			_
		**	
		24 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	
	OPERE NON AMMESSE		_
			-
		2007 A-24	
			87
			_
		1	
			100
			_

