COMUNE DI PISA - Ufficio Centro Storico

Scheda di indagine degli immobili aventi carattere architettonico e urbanistico significativo o con presenza di condizioni di degrado come previsto dagli artt. 7 e 8 della L.R. 21-5-1980, n. 59.



Scheda n°	
△ CARATTERISTICHE DELL'	AREA
Quartiere S. ANTO No. Foglio catastale nº 123 Via e/o Piazza CRISPI	
altri eventuali accessi	
ZONA OMOGENEA DI PIANO	A
Area vincolata ai sensi della Le	gge 1457/1939
- Area su cui insistono edifici v	ncolati ai sensi della Legge 1089/1939

IDENTIFICAZIONE FOTOGRAFICA

B



C ELEMENTI TIPICI DELL	'EDIFICIO		
1) EVENTUALE NOMINAZIONE DELL	'EDIFICIO	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	🗆
2) EDIFICIO VINCOLATO AI SENS	I DELLA LEGGE 1089/1939 (prot. Sop	rintendenza n°)	
3) EDIFICIO ASSIMILATO AI VIN	COLI DI CUI ALLA LEGGE 1089/1939 (proprietă Ente etă superiore ai 50 anni)	
		IALE, CULTURALE, ECC.	
****************		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
5) EDIFICIO RAPPRESENTATIVO P	ER LA STORIA DELL'ARTE E DELL'ARCH	ITETTURA ANCHE CONTEMPORANEA	
	••••••••••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
6) DATAZIONE STORICO - CARTOG	RAFICA		
anteriore al 1850 (catasanteriore al 1900 (catasanteriore al 1967 (foto a	to)	riore al 1846 (carta Van Lint) riore al 1888 (carta Pizzanelli) riore al 1925 (catasto) 1967 ad oggi zione presunta	
- edificio riportato sulla	cartografia in forma corrispondent	te all'attuale	Del
- edition riportato surra	cartografia in forma dissimile all	аттиате	
7) PRESENZA DI ELEMENTI MEDIO	EVALI		
 villa/villino edificio plurifamiliare torre edificio multipiano terz ospedale/clinica 	- edifi - capan iario - edifi - compl	cio mono-bifamiliare cio religioso none industriale o terziario cio scolastico esso organico icato in epoca recente	
- privata	demanio - altro ente - regione	- ente religioso - provincia - altro	
2) SUPERFICIE SCOPERTA DI PERT			
		□ - giardino	KV
- orto	corte/cortile	- giardino - altro	
3) NUMERO MASSIMO PIANI EDIFIC			
- seminterrato - piano terra - primo piano	- secondo piano - terzo piano - quarto piano	- quinto piano - sesto piano - sei e più piani	
4) PRESENZA VOLUMI OLTRE LA GR		=======================================	
- loggia/e - abbaino/i	- torretta	- piano abitabile	
- presenza altana	chiusa	aperta	
5) PRESENZA DI ANNESSI			
6) PRESENZA DI SUPERFETAZIONI			

E STRUTTURE AVENTI CARATTERISTICHE SIGNIFICATIVE

1)	STRUTTURE VERTICALI	strutture original:	istru	tture sostituite	
	- pilastri in conci di verrucano	<u>_</u>	- archi in conci di ve	rrucano	
	- pilastri in cotto - muratura continua in verrucano a v	ista	- archi in cotto - muratura continua in	cotto a vista	
	- muratura continua in verrucano a v - muratura con intonaco di tipo trad	izionale	- altre		
2)	STRUTTURE ORIZZONTALI	strutture originali	jstru	tture sostituite	
	- volte portanti a crocie	ra a \	vela a bo	tte altre	
	- solai in legno con mezzane - solai sostituit i con materiali non	tradizionali X-	- solai a cassettone <u>.</u> - altre		
3)	COPERTURA			ttura sostituita	
	- in legno con mezzane - con struttura non tradizionale	8	- in legno con presenz - altro	a di capriate	
		manto originale		manto sostituito	B
	- coppi e tegoli	₩.	- altro		
4)	TIPO SCALE ESTERNE	stuttura originale	stru	ttura sostituita	
	- monumentale	- dritta a rampa co	ontinua dr	itta a più rampe	
	- composita a più rampe	- composita		tre	
5)	TIPO SCALE INTERNE	struttura originale	stru	ttura sostituita	
	- monumentale	- dritta a rampa co	ontinua dr	itta a più rampe	
	- a pozzo	- altre		anima	
	- rivestimento gradini:	originale	sost	ituito	— ×
	THE PARTY AROUND TO MAKE PROPERTY				
_	ELEMENTI ARCHITETTONICI ESTER	CNI SIGNIFICATIVI			
1)	PORTALI AD ARCO	originale			
	- con cornice a bozze pietra - con corice liscia pietra			a malta pietra malta	
2)					
4)	·		sost		
	- lunette pietra	malta	fasce semplici	pietramalta pietramalta	- 5
	- fasce decorate		altre		
3)	PRESENZA DI LOGGIATI O PORTICATI DI				
	- su un solo piano	- tamponati	su	più piani	
4)	PRESENZA DI ANDRONE				
G	ELEMENTI DECORATIVI ESTERNI S	GIGNIFICATIVI			
1)	PRESENZA DI PORZIONI MURARIE	AFFRESCATE	A GR	AFFITO	
2)	PRESENZA DI DECORAZIONI DI SOTTOGRON	DA			
-/:	- mensole intagliate semplici	malte X	a cassettone in lean		
	- mensole intagliate multiple	<u> </u>	altre		
3)	PRESENZA ALTRI ELEMENTI DECORATIVI D	I PREGIO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	- stemmi scolpiti	ceramici	in pietra	altro	
	- lapidi scolpiti scolpite	ceramici	in pietra	altro	
	- cornici marcapianopietra				
	- bugnati angolari pietra	malta			
	- portoni in legno	- cancellate		erriate	
4)	PRESENZA DI ELEMENTI SIGNIFICATIVI D	I ARREDO URBANO			

DEGRADO DELLE STRUTTURE	ï
- strutture verticali	
Collegamenti verticali	
Collegamenti verticali	
DEGRADO IGIENICO PT 1º 2º 3º 4º 5º 6º Oltre	oltre
DEGRADO IGIENICO	
SERVIZI IGIENICI	
SERVIZI IGIENICI	
- assente	
- assente - esterno uso eslusivo - esterno uso comune - interno uso comune - w.c. a canna libera - bagno privo di acqua - sacendente - condensa 3) ALTRE CAUSE - privo di acqua - smaltimento liquami non efficiente - vani privi di luce ed aereaz. naturale - vani privi di luce ed aereaz. naturale - altezza vani inferiore a 2,70 m pavimentazione non efficiente - copertura non coibentata - altre DE GRADO SOCIO - ECONOMICO PT 1º 2º 3º 4º 5º 6º loltre	sbff.
- interno uso comune - w.c. a canna libera - bagno privo di aereaz./illum.naturale - discendente - discendente - condensa 3) ALTRE CAUSE - privo di acqua - smaltimento liquami non efficiente - cucina priva di aereazione - vani non disimpegnati - vani privi di luce ed aereaz. naturale - altezza vani inferiore a 2,70 m pavimentazione non efficiente - copertura non coibentata - altre DEGRADO SOCIO - ECONOMICO PT 1º 2º 3º 4º 5º 6º loltre PT 1º 2º 3º 4º 5º 6º loltre - privo di luce da ereazione - vani privi di luce ed aereazione - altezza vani inferiore a 2,70 m pavimentazione non efficiente - copertura non coibentata - altre DEGRADO SOCIO - ECONOMICO PT 1º 2º 3º 4º 5º 6º loltre	
- interno uso comune - w.c. a canna libera - bagno privo di aereaz./illum.naturale - discendente - discendente - condensa 3) ALTRE CAUSE - privo di acqua - smaltimento liquami non efficiente - cucina priva di aereazione - vani non disimpegnati - vani privi di luce ed aereaz. naturale - altezza vani inferiore a 2,70 m pavimentazione non efficiente - copertura non coibentata - altre DEGRADO SOCIO - ECONOMICO PT 1º 2º 3º 4º 5º 6º loltre PT 1º 2º 3º 4º 5º 6º loltre - privo di luce da ereazione - vani privi di luce ed aereazione - altezza vani inferiore a 2,70 m pavimentazione non efficiente - copertura non coibentata - altre DEGRADO SOCIO - ECONOMICO PT 1º 2º 3º 4º 5º 6º loltre	
- w.c. a canna libera	
- bagno privo di aereaz./illum.naturale	i
Number N	
- ascendente - discendente - condensa 3) ALTRE CAUSE - privo di acqua - smaltimento liquami non efficiente - cucina priva di aereazione - vani non disimpegnati - vani privi di luce ed aereaz. naturale - altezza vani inferiore a 2,70 m pavimentazione non efficiente - copertura non coibentata - altre DEGRADO SOCIO - ECONOMICO PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° loltre	
- ascendente - discendente - condensa 3) ALTRE CAUSE - privo di acqua - smaltimento liquami non efficiente - cucina priva di aereazione - vani non disimpegnati - vani privi di luce ed aereaz. naturale - altezza vani inferiore a 2,70 m pavimentazione non efficiente - copertura non coibentata - altre DEGRADO SOCIO - ECONOMICO PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° loltre	
- discendente - condensa 3) ALTRE CAUSE - privo di acqua - smaltimento liquami non efficiente - cucina priva di aereazione - vani non disimpegnati - vani privi di luce ed aereaz. naturale - altezza vani inferiore a 2,70 m pavimentazione non efficiente - copertura non coibentata - altre DE GRADO SOCIO - ECONOMICO PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° loltre	soff.
- condensa PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° oltre - privo di acqua	<u> </u>
3) ALTRE CAUSE - privo di acqua - smaltimento liquami non efficiente - cucina priva di aereazione - vani non disimpegnati - vani privi di luce ed aereaz. naturale - altezza vani inferiore a 2,70 m pavimentazione non efficiente - copertura non coibentata - altre DEGRADO SOCIO - ECONOMICO PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° oltre Sottoutilizzato 3) sovraffollato	2-1
- privo di acqua - smaltimento liquami non efficiente - cucina priva di aereazione - vani non disimpegnati - vani privi di luce ed aereaz. naturale - altezza vani inferiore a 2,70 m pavimentazione non efficiente - copertura non coibentata - altre DEGRADO SOCIO - ECONOMICO PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° loltre	
- privo di acqua - smaltimento liquami non efficiente - cucina priva di aereazione - vani non disimpegnati - vani privi di luce ed aereaz. naturale - altezza vani inferiore a 2,70 m pavimentazione non efficiente - copertura non coibentata - altre DEGRADO SOCIO - ECONOMICO PT 1º 2º 3º 4º 5º 6º loltre 1) vuoto 2) sottoutilizzato 3) sovraffollato	soff.
- cucina priva di aereazione - vani non disimpegnati - vani privi di luce ed aereaz. naturale - altezza vani inferiore a 2,70 m pavimentazione non efficiente - copertura non coibentata - altre DEGRADO SOCIO - ECONOMICO PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° oltre 1) vuoto 2) sottoutilizzato 3) sovraffollato	
- vani non disimpegnati - vani privi di luce ed aereaz. naturale - altezza vani inferiore a 2,70 m. - pavimentazione non efficiente - copertura non coibentata - altre DEGRADO SOCIO - ECONOMICO PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° oltre 1) vuoto 2) sottoutilizzato 3) sovraffollato	
- vani non disimpegnati - vani privi di luce ed aereaz. naturale - altezza vani inferiore a 2,70 m. - pavimentazione non efficiente - copertura non coibentata - altre DEGRADO SOCIO - ECONOMICO PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° oltre 1) vuoto 2) sottoutilizzato 3) sovraffollato	
- altezza vani inferiore a 2,70 m. - pavimentazione non efficiente - copertura non coibentata - altre DEGRADO SOCIO - ECONOMICO PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° oltre 2) sottoutilizzato 3) sovraffollato	
- pavimentazione non efficiente - copertura non coibentata - altre DEGRADO SOCIO - ECONOMICO PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° oltre 2) sottoutilizzato 3) sovraffollato	
- copertura non coibentata - altre DEGRADO SOCIO - ECONOMICO PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° oltre 1) vuoto 2) sottoutilizzato 3) sovraffollato	
DEGRADO SOCIO - ECONOMICO PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° oltre	
DEGRADO SOCIO - ECONOMICO PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° oltre	
PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° oltre 2) sottoutilizzato	
1) vuoto 2) sottoutilizzato 3) sovraffollato	
3) sovraffollato	soff.
3) sovraffollato	
4) strutture produttive incompatibili con le preesistenti funzioni residenzali	
5) sostituzione del tessuto sociale e produttivo	
N ANNOTAZIONI	
9/99 Reciusione manomena e sujer le tasiono (con apo)	
	1.00

	CLASSIFICAZIONE
	l - Immobili dichiarati di interesse storico o artistico ai sensi della L. 1º giugno 1939 nº 1089
	2 - Immobili di speciale interesse, parificati, agli effetti dell'art. 4 della L.R. 21 maggio 1980 n° 59, agli immobili suddetti
	3 - Immobili o complessi edilizi aventi carattere architettonico o urbanistico significativo ma diversi da quelli precedenti
9	4 - Immobili o complessi edilizi diversi dai precedenti (da ritenere esclusi dagli elenchi)
	CATECORIE DIINTERVENTO (art 2 1 D 21 mario 1000 - ° 50)
	CATEGORIE D'INTERVENTO (art. 2 L.R. 21 maggio 1980 n° 59)
	a) - manutenzione ordinaria
	b) - manutenzione straordinaria
	d) - ristrutturazione edilizia di tipo D ₁
	- ristrutturazione edilizia di tipo D ₂ - ristrutturazione edilizia di tipo D ₃ - ristrutturazione edilizia ediliz
	[] e) - ristrutturazione urbanistica
	DESTINAZIONI D'USO NON AMMESSE
	S PARCE C
	VINCOLI E PRESCRIZIONI
	ODUDE NON ANMESCE
	OPERE NON AMMESSE