
## COMUNE DI PISA - Ufficio Centro Storico

Scheda di indagine degli immobili aventi carattere architettonico e urbanistico significativo o con presenza di condizioni di degrado come previsto dagli artt. 7 e 8 della L.R. 21-5-1980, n. 59.



Scheda	n°	Data rilievo	
A CARA	TTERISTICHE DELL'AREA		
	S. ANTONIO	Sezione di censimento	11
Foglio cata	stale n° 124	Particella/e n <u> 323</u>	
Via e/o Pia	MAZZINI	n° 56-58	
	wali accessi		
ZONA OMOGEN	EA DI PIANO	A	
Area vincol	ata ai sensi della Legge 1457/	939	
Area su cui	insistono edifici vincolati a	sensi della Legge 1089/1939	
B IDEN	TIFICAZIONE FOTOGRAFICA	20183-20184	

EVENTUALE NOMINAZIONE DELL	'EDIFICIO		
		k	
EDIFICIO VINCOLATO AI SENS	I DELLA LEGGE 1089/1939 (prot. So	printendenza n°)	
		(proprietà Ente età superiore ai 50 anni)	
<u> </u>		CIALE, CULTURALE, ECC	
EDIFICIO RAPPRESENTATIVO P	ER LA STORIA DELL'ARTE E DELL'ARC	HITETTURA ANCHE CONTEMPORANEA	
	RAFICA FACCIATA 80		
- anteriore al 1720 (carta	Scorzi)ant	eriore al 1846 (carta Van Lint)	
- anteriore al 1850 (catas	to) ant	eriore al 1888 (carta Pizzanelli)	-+
- anteriore at 1900 (catas	aerea)	eriore al 1925 (catasto) 1967 ad oggi	
		azione presunta	
		nte all'attuale	
<del></del>	EVALI		
IMPIANTO TIPOLOGICO FUNZIO			
		azzo con giardino	
- palazzo		ficio mono-bifamiliare	_
- edificio plurifamiliare	- edi	ficio religioso	
- torre	cap	annone industriale o terziario	
- edificio multipiano terz	iario edi	ficio scolastico	
- ospedale/clinica	com	plesso organico	
- impianto originale o sto	_	ificato in epoca recente	
0 20 20			_
TIPO DI PROPRIETA'	N - domanio	n- ente religioso	
- privata	- demanio	ente religioso provincia	
- comune	regione	altro	
CONSISTENZA DELL'EDI	ELCIO E DUBTINENTI		
	LOTTO mq 100		_
SUPERFICIE SCOPERTA DI PER		7.	
- chiostrina/e	parco	giardino	
		- 4100	
NUMERO MASSIMO PIANI EDIFI	•	<b>₩</b>	
- seminterrato	secondo piano	- quinto piano	
- piano terra	- secondo piano - terzo piano - quarto piano	sesto piano	
PRESENZA VOLUMI OLTRE LA G			_
- abbaino/i	- torretta - terrazza	altro	
- presenza altana	chiusa	aperta	3
			*
PRESENZA DI ANNESSI	3		

## STRUTTURE AVENTI CARATTERISTICHE SIGNIFICATIVE 1) STRUTTURE VERTICALI strutture originali ₩ strutture sostituite - pilastri in conci di verrucano\_\_\_ - archi in conci di verrucano\_ - pilastri in cotto - archi in cotto - muratura continua in verrucano a vista\_ - muratura continua in cotto a vista - muratura con intonaco di tipo tradizionale\_ 📈 - altre\_ strutture sostituite STRUTTURE ORIZZONTALI strutture originali\_\_\_\_\_ - volte portanti \_\_\_\_\_ a crociera\_ a vela a botte V Scara X altre - solai in legno con mezzane - solai a cassettone - altre - solai in legno con mezzane struttura originale\_\_\_\_ 3) COPERTURA struttura sostituita - in legno con mezzane\_ ✓ - in legno con presenza di capriate - con struttura non tradizionale \_\_\_\_ - altro\_\_\_\_ manto originale manto sostituito - coppi e tegoli \_\_\_\_ - altro\_\_\_\_ 4) TIPO SCALE ESTERNE stuttura originale\_\_ □ struttura sostituita - monumentale 🔲 - dritta a rampa continua 🔲 - dritta a più rampe\_ - composita a più rampe \_\_\_ - composita\_\_\_\_\_ - altre\_ 5) TIPO SCALE INTERNE struttura originale 📈 struttura sostituita\_ $\Box$ - monumentale - dritta a rampa continua 🔲 - dritta a più rampe - a pozzo\_ 🔀 - composita\_\_\_\_ 🔲 - ad anima\_\_\_ - a chiocciola \_\_\_ 🔲 - altre - rivestimento gradini: originale 😿 sostituito \_\_ E ELEMENTI ARCHITETTONICI ESTERNI SIGNIFICATIVI 1) PORTALI AD ARCO sostituito\_\_\_\_\_ originale\_ - con cornice a bozze pietra \_ \_ malta \_ 🗀 - con cornice scanalata 🔝 pietra 🛅 malta - con corice liscia\_ 🖊 pietra 💹 malta 🧾 🗶 - altre\_\_\_\_\_ 🔲 pietra 🔲 malta 🏻 2) RIQUADRATURE DI APERTURE originali\_\_ sostituite\_\_\_\_\_ 🔲 pietra 🔝 malta 🔙 \_\_\_\_ - fasce scolpite \_\_\_\_ \_ pietra \_ malta \_ - lunette \_\_\_\_ pietra \_ \_ malta \_\_\_ \_ - fasce semplici\_\_\_\_\_ ř 🔽 pietra 🔙 malta 🧫 - fasce decorate \_\_ 🗍 - altre 3) PRESENZA DI LOGGIATI O PORTICATI DI IMPIANTO ORIGINALE\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ - tamponati \_ - su un solo piano\_\_\_ 4) PRESENZA DI ANDRONE G ELEMENTI DECORATIVI ESTERNI SIGNIFICATIVI 1) PRESENZA DI PORZIONI MURARIE \_\_\_\_ AFFRESCATE \_\_\_\_ A GRAFFITO 2) PRESENZA DI DECORAZIONI DI SOTTOGRONDA - mensole intagliate semplici\_ 🔲 - a cassettone in legno - mensole intagliate multiple \_\_\_\_\_ - altre ullimuch 3) PRESENZA ALTRI ELEMENTI DECORATIVI DI PREGIO Scolpiti Ceramici In pietra altro In scolpiti Ceramici In pietra altro In scolpite Semplici altro - stemmi\_ - lapidi\_\_\_\_ - mensole\_ - cornici marcapiano \_\_\_\_\_pietra \_\_\_malta \_\_\_\_ - bugnati continui \_\_\_\_pietra \_\_\_malta \_\_\_ 📉 - cancellate\_ \_\_\_ - inferriate fuelle p.t. - portoni in legno\_ - lunette in ferro\_\_\_\_ 📈 - vetri piombati e/o colorati \_\_\_ 🗌 - altri\_\_ 4) PRESENZA DI ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI ARREDO URBANO

DEGRADO FISICO											
1) DEGRADO DELLE STRUTTURE											
		_	eteur	ttura c	onert	ura					Г
- strutture verticali	- 1°   1°	2°	1 2	- 3°	3°	- 4°	4°	- 5°	5° -	6° 1	oltre
- collegamenti verticali degr	ado struttu	ra			} (	degrad	o funz	ionale			
2) RUDERI											
3) TIPOLOGIA INADEGUATA ALLA DESTINAZIONE D'											
DEGRADO IGIENICO											
- dati rilevati dall'Ufficio Anagrafe de	lla Casa		rilie	evo dir	etto_						
) SERVIZI IGIENICI	12										
- assente			PT	1 1	2°_	3 0	1 40	1 5	6° 	loltre	sbff. 
- esterno uso eslusivo	E-12-18	×		1						i	! 
- esterno uso comune				1		1				1	
- interno uso comune - w.c. a canna libera		=				1	1	i I		<del> </del>	! 
- bagno privo di aereaz./illum.naturale				İ		<u>i</u>	<u> </u>		i .	İ	i I
- w.c. a diretto contatto con		XI.		camera			salotto	)	2	cupina	3.
2) UMIDITA*			PΤ	1°	2°	1 3°	4°	] 5°	6°	oltre	soff.
- ascendente		<b>*</b>				1	i		1	1	
- discendente						1	1				1
- condensa		Щ		!		1					
B) ALTRE CAUSE		1	PT	1 10	2°	3°	! 4°	l 5°	1 6°	oltre	soff
- privo di acqua		X.		1	1	1	i		i	1	30111
- smaltimento liquami non efficiente								Ī	<u> </u>		
- cucina priva di aereazione - vani non disimpegnati				1	(				<u> </u>	1	
- vani privi di luce ed aereaz. naturale		전 		1	1			-	-	1	
- altezza vani inferiore a 2,70 m.								Ì	Ì	i	
- pavimentazione non efficiente							1			1	
- copertura non coibentata - altre		H				1			1	1	
DEGRADO SOCIO - ECONO	MICO										
			PT	1°	2°	3°	4°	5°	1 6°	oltre	soff.
) vuoto 2) sottoutilizzato	456						1		1		
?) sottoutilizzato	1556	Z(		4			l .		200	1	
3) sovraffollato								1			
) strutture produttive incompatibili con le	preesisten	ti fu	nzion	i resi	denza 1	i					
) sostituzione del tessuto sociale e produtt	ino										
y sostituzione dei tessuto sotiale e product	.100										
ANNOTAZ ION I											
9/99 Formato monon	Septem of	0	61		5.						
· familiar and a second a second and a second a second and a second a second and a second and a second and a			1/								

.

2	CLASSIFICAZIONE
	l - Immobili dichiarati di interesse storico o artistico ai sensi della L. lº giugno 1939 nº 1089
	2 - Immobili di speciale interesse, parificati, agli effetti dell'art. 4 della L.R. 21 maggio 1980 nº 59, agli immobili suddetti
D.	3 - Immobili o complessi edilizi aventi carattere architettonico o urbanistico significativo ma diversi da quelli precedenti
	4 - Immobili o complessi edilizi diversi dai precedenti (da ritenere esclusi dagli elenchi)
<u>C</u>	CATEGORIE D'INTERVENTO ( art. 2 L.R. 21 maggio 1980 n° 59)
	a) - manutenzione ordinaria
	o) - manutenzione straordinaria
	c) - restauro e risanamento conservativo
	d) - ristrutturazione edilizia di tipo D <sub>1</sub>
	ristrutturazione edilizia di tipo D <sub>2</sub>
	- ristrutturazione edilizia di tipo D <sub>3</sub>
	e) - ristrutturazione urbanistica
Ε	DESTINAZIONI D'USO NON AMMESSE
-	
-	
0.	
1000	
V	INCOLI E PRESCRIZIONI
_	
_	
-	
-	
_	
0	PERE NON AMMESSE
_	
1000	