COMUNE DI PISA - Ufficio Centro Storico

Scheda di indagine degli immobili aventi carattere architettonico e urbanistico significativo o con presenza di condizioni di degrado come previsto dagli artt. 7 e 8 della L.R. 21-5-1980, n. 59.

| N. progr | essivo |
|----------|------------|
| 22 | |
| | 8/. |
| | 04 |
| | N. isolato |

| Scheda n° | Data rilievo | |
|---|--------------------------------|---|
| CARATTERISTICHE DELL'AREA | | 1 |
| Quartiere S. Maurius Foglio catastale n° 39 | Sezione di censimento | |
| Foglio catastale n° 39 | Particella/e nº 3 | |
| Via e/o Pizza Bouarui | nº 81.84-86-88 | * |
| altri eventuali accessi | | |
| ZONA OMOGENEA DI PIANO | A | |
| Area vincolata ai sensi della Legge 145 | 7/1939 | |
| Area su cui insistono edifici vincolati | ai sensi della Legge 1089/1939 | |

IDENTIFICAZIONE FOTOGRAFICA



| • | ELEMENTI TIPICI DELL'EDIFICIO | |
|----|---|--------|
| 1) | EVENTUALE NOMINAZIONE DELL'EDIFICIO | |
| | 4.7 | |
| 2 | EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI DELLA LEGGE 1089/1939 (prot. Soprintendenza nº) | |
| _ | EDIFICIO ASSIMILATO AI VINCOLI DI CUI ALLA LEGGE 1089/1939 (proprietà Ente età superiore ai 50 anni) | |
| 4) | EDIFICIO CON RIFERIMENTO ALLA STORIA POLITICA, MILITARE, SOCIALE, CULTURALE, ECC. | |
| _ | ······································ | |
| 5) | EDIFICIO RAPPRESENTATIVO PER LA STORIA DELL'ARTE E DELL'ARCHITETTURA ANCHE CONTEMPORANEA | Ī |
| _ | | |
| 6) | DATAZIONE STORICO - CARTOGRAFICA | _ |
| | - anteriore al 1720 (carta Scorzi) anteriore al 1846 (carta Van Lint) | |
| | - anteriore al 1850 (catasto) | |
| | - anteriore al 1900 (catasto) anteriore al 1925 (catasto) anteriore al 1967 (foto aerea) dal 1967 ad oggi | = |
| | - datazione certa datazione presunta | _ |
| | - edificio riportato sulla cartografia in forma corrispondente all'attuale | |
| | - edificio riportato sulla cartografia in forma dissimile all'attuale | ₹. |
| _ | | _ |
| 7) | PRESENZA DI ELEMENTI MEDIOEVALI | |
| 8) | IMPIANTO TIPOLOGICO FUNZIONALE | |
| | - palazzo con giardino | \neg |
| | - villa/villino | Ī |
| | - palazzo palazzo con giardino | \Box |
| | - edificio multipiano terziario | ╡ |
| | - ospedale/clinica complesso organico | 7 |
| | - 41170 | J |
| _ | - impianto originale o storico modificato in epoca recente | |
| 9) | TIPO DI PROPRIETA' | = 0 |
| | - privata demanio ente religioso | 7 |
| | - università altro ente provincia | Ĭ. |
| | - comune - regione - altro |] |
| | CONSISTENZA DELL'EDIFICIO E PERTINENZE | - |
| | SUPERFICIE COMPLESSIVA DEL LOTTO mq | _ |
| | SUPERFICIE SCOPERTA DI PERTINENZA DELL'EDIFICIO | _ |
| -/ | | |
| | - chiostrina/e |] |
| 3) | NUMERO MASSIMO PIANI EDIFICATI FINO ALLA GRONDA | |
| | | ٦ |
| | - piano terra terzo piano sesto piano | 4 |
| | - seminterrato | j |
| 4) | PRESENZA VOLUMI OLTRE LA GRONDA | _ |
| | - loggia/e | 1 |
| | - abbaino/i terrazza altro | j |
| | - presenza altana chiusa aperta |] |
| 5) | PRESENZA DI ANNESSI | |
| 6) | PRESENZA DI SUPERFETAZIONI | ĺ |
| | | 1 |
| | | |

STRUTTURE AVENTI CARATTERISTICHE SIGNIFICATIVE strutture sostituite 1) STRUTTURE VERTICALI strutture originali 🔲 - archi in conci di verrucano_ - pilastri in conci di verrucano __ - archi in cotto_ - pilastri in cotto___ - muratura continua in cotto a vista - altre - muratura continua in verrucano a vista - muratura con intonaco di tipo tradizionale___ M x strutture sostituite 2) STRUTTURE ORIZZONTALI strutture originali___ - volte portanti _____ a crociera _____ a vela _ □ a botte □ □ altre □ - solai in legno con mezzane_ 🔲 - solai a cassettone C.A ___ - altre____ - solai sostituiti con materiali non tradizionali_ 3) COPERTURA 💢 struttura sostituita_ struttura originale_ - in legno con mezzane - in legno con presenza di capriate con struttura non tradizionale - altro_ manto originale manto sostituito 🗖 - altro_ - coppi e tegoli_ 4) TIPO SCALE ESTERNE stuttura originale_ struttura sostituita_ - monumentale - dritta a rampa continua 🗍 - dritta a più rampe - composita a più rampe_ - composita_ - altre_ 5) TIPO SCALE INTERNE 👿 struttura sostituita__ П struttura originale___ 🗌 - dritta a più rampe_____ 🖳 – dritta a rampa continua___ monumentale_ - ad anima_ - a pozzo_ - composita_ - altre_ - a chiocciola M sostituito_____ originale - rivestimento gradini: ELEMENTI ARCHITETTONICI ESTERNI SIGNIFICATIVI 1) PORTALI AD ARCO originale_____ sostituito___ - con cornice a bozze___ - con corice liscia _____ pietra _ _ malta _ _ _ - altre____ 2) RIQUADRATURE DI APERTURE originali____ sostituite pietra malta _____ - fasce scolpite 🔲 pietra 🔙 malta _ - lunette___ 🔲 pietra___ malta __ 🔲 - fasce semplici__ 🔲 pietra _ 🗍 malta _ - fasce decorate - altre 3) PRESENZA DI LOGGIATI O PORTICATI DI IMPLANTO ORIGINALE _____ — su più piani - su un solo piano 🔲 - tamponati __ 4) PRESENZA DI ANDROME ELEMENTI DECORATIVI ESTERNI SIGNIFICATIVI 1) PRESENZA DI PORZIONI MURARIE AFFRESCATE ☐ A GRAFFITO 2) PRESENZA DI DECORAZIONI DI SOTTOGRONDA 🔲 - a cassettone in legan - mensole intagliate semplici. - mensole intagliate multiple □ - altre 3) PRESENZA ALTRI ELEMENTI DECORATIVI DI PREGIO - stemmi____ 🔲 scolpiti . 🗍 in pietra ___ ____ altro __ _ ceramiei - lapidi____ scolpiti __ceramici_ _____ in pietra_____ altro__ - mensole ___ scolpite _ semplici_ _____ altro ___ pietra __ malta ___ 🔲 - bugnati continui _____ pietra __ malta ____ 🗀 - cornici marcapiano ___ pietra _ _ malta _ _ _ - bugnati angolari _ - portoni in legno 🔲 - inferriate ___ 🔲 – cancellate_ - lunette in ferro 🔲 - vetri piombati e/o colorati 🔤 🔲 - altri____ 4) PRESENZA DI ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI ARREDO URBANO

| DEGRADO FISICO | EGRADU | | | | | | | | | |
|---|------------|----------|--|----------|----------|--------------|----------|------|--------------|--|
| 1) DEGRADO DELLE STRUTTURE | | | | | | | | | | |
| | | - stri | ittuma | conont | | | | | | _ |
| - strutture verticali | 1° 2 | ° 2 | 2° - 3° | 3° | ura | 40 | - 5° 1 | 5° - | n° l | oltre |
| - collegamenti verticali degrado : | struttura | | Г | | degrad | o funz | ionale. | | | |
| 2) RUDERI | | | | | | | | | | |
| 3) TIPOLOGIA INADEGUATA ALLA DESTINAZIONE D'USO | 1 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| DEGRADO IGIENICO | | | | _ | | | | | | |
| - dati rilevati dall'Ufficio Anagrafe della (| Casa | - rili | evo di | retto_ | | | | | | _ |
| 1) SERVIZI IGIENICI | 0 | | | | | | | | | |
| - assente | | l PI | <u> 1°</u> | 2° | 3° | 4° | 5° | _6° | loltre | sbff. |
| - esterno uso eslusivo | | | | | | | <u>'</u> | | | |
| - esterno uso comune - interno uso comune | <u>-</u> - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | ! | |
| - w.c. a canna libera | | | | 1 | <u> </u> | 1 |] | | 1 | <u>i </u> |
| - bagno privo di aereaz./illum.naturale | | l | i | | | | | | 1.00 | |
| - w.c. a diretto contatto con | | | camera | 1 | s | alotto | D | | cucina | |
| 2) UMIDITA' | | I PT | 10 | 2° | 1 20 | 1 40 | 1 =0 / | | | |
| - ascendente | | PI | 1 | 2 | 1 3° | 4° | 5° | 6° | oltre | soff. |
| - discendente - condensa | | | | | | | i | | i | |
| - condensa | | <u> </u> | | | | | 1 1 | | 1 | 100 |
| 3) ALTRE CAUSE | 1 | DT | 1 10 | - 00 | | | | | | |
| - privo di acqua | | PT |]° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | oltre | soff. |
| - smaltimento liquami non efficiente | | | [| | | | 1 1 | | 1 | |
| - cucina priva di aereazione - vani non disimpegnati | | | | | | | 1 | | l i | |
| - vani privi di luce ed aereaz, naturale | | | <u> </u> | 1 | | | | | 1 1 | |
| - altezza vani inferiore a 2,70 m. - pavimentazione non efficiente | | | | | | | | | | |
| - copertura non coibentata | | | | | | | | | | |
| - altre | | | | ! | | | <u> </u> | 71 | 1 1 | |
| DEGRADO SOCIO - ECONOMIO | | | | | | | | | | |
| DEGRADO SOCIO - ECONOMIC | <u>. U</u> | 1 | | , | , | | | | | |
| 1) vuoto | | PT | | 2° | 3° | 4°] | _5° | 6° | oltrel | soff. |
| 2) sottoutilizzato | | | | <u>i</u> | 1 | [| | | | |
| 3) sovraffollato | | | | 1 | <u> </u> | | | | | |
| | | 1 | | | | | | | ! | |
| 4) strutture produttive incompatibili con le prees | istenti fi | ınzion | i resid | ienza i | i | | | | | |
| 5) sostituzione del tessuto sociale e produttivo | | · | | | | | - | | | |
| | | | | | | | | | | |
| ANNOTAZ ION I | | | | | | | | | | |
| alga Ricarryaine Andre | 0.0 | | / | 1 - | 1 | | . Jee | , | | |
| alaa Riinstrumme madir | YKK P.IA | 16 | MCO I | (LD) . | e } | NON | ll llo | 17.1 | wone | 11.00 |
| | 33 | | | | | | | | 7 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | <u>C</u> | CLASSIFICAZIONE |
|------|----------|---|
| ٦ | 7 1 | l - Immobili dichiarati di interesse storico o artistico ai sensi della L. 1º giugno 1939 nº 1089 |
| Ī | | 2 - Immobili di speciale interesse, parificati, agli effetti dell'art. 4 della L.R. 21 maggio 1980 nº 59, |
| , 1 | : | 3 - Immobili o complessi edilizi aventi carattere architettonico o urbanistico significativo ma diversi da quelli precedenti |
| 120) | 5_4 | 4 - Immobili o complessi edilizi diversi dai precedenti (da ritenere esclusi dagli elenchi) |
| | | CATEGORIE DI INTERNEUTO (|
| | | CATEGORIE D'INTERVENTO (art. 2 L.R. 21 maggio 1980 n° 59) |
| L | | a) - manutenzione ordinaria |
| l. | | b) - manutenzione straordinaria |
| | | c) - restauro e risanamento conservativo |
| | | d) - ristrutturazione edilizia di tipo D ₁ |
|) | | ristrutturazione edilizia di tipo D ₂ |
| (| | ristrutturazione edilizia di tipo D ₃ |
| | | e) - ristrutturazione urbanistica |
| | | |
| | <u>r</u> | DESTINAZIONI D'USO NON AMMESSE |
| | | |
| | | |
| | _ | |
| | | |
| | | |
| | | |
| - | | |
| | | |
| 35 | | |
| | V | VINCOLI E PRESCRIZIONI |
| | | |
| | _ | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | 0 | PERE NON AMMESSE |
| | | |
| | | |
| - 1 | | |
| | | |
| - | | |
| - | | <u> </u> |
| | | |
| - | | |
| - | Line | |
| | | |