COMUNE DI PISA - Ufficio Centro Storico

Scheda di indagine degli immobili aventi carattere architettonico e urbanistico significativo o con presenza di condizioni di degrado come previsto dagli artt. 7 e 8 della L.R. 21-5-1980, n. 59.

| ſ | N. progressivo |
|---|----------------|
| | 18 |
| ١ | 0- |
| ı | 65 |
| | N. isolato |

| Scheda n° | | Data rilievo | E - 61U. 1981 |
|--|--------------|---|---------------|
| CARATTERISTIC | HE DELL'AREA | 2 | |
| Quartiere | 125 | Sezione di censime Particella/e n° n° 56 56 - | 340 -341 |
| altri eventuali access ZONA OMOGENEA DI PIANO | i | A 💌 | В |
| Area vincolata ai sens | | 939sensi della Legge 1089/1939 | |

9 ...



| 2) EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI DELLA LEGGE 1089/1939 (prot., Soprintendenza nº | C ELEMENTI TIPICI DELL | 'EDIFICIO | | |
|--|--|--|--|----------------|
| 2) EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI DELLA LEGGE 1089/1939 (prot. Soprintendenza n*) 3) EDIFICIO ASSIMILATO AI VINCOLI DI CUI ALLA LEGGE 1089/1939 (proprietà Ente età superiore ai 50 anni) 4) EDIFICIO CON RIFERMENTO ALLA STORIA POLITICA, MILITARE, SOCIALE, CULTURALE, ECC. 5) EDIFICIO RAPPRESENTATIVO PER LA STORIA DELL'ARTE E DELL'ARCHITETTURA AMCHE CONTEMPORANEA | 1) EVENTUALE NOMINAZIONE DELL | 'EDIFICIO | | |
| 2) EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI DELLA LEGGE 1089/1939 (prot. Soprintendenza nº | *************************************** | | | ···· |
| 3) EDIFICIO ASSIMILATO AI VINCOLI DI CUI ALLA LEGGE 1089/1939 (proprietà Ente età superiore ai 50 anni) 4) EDIFICIO CON RIFERIMENTO ALLA STORIA POLITICA, MILITARE, SOCIALE, CULTURALE, ECC. 5) EDIFICIO RAPPRESENTATIVO PER LA STORIA DELL'ARTE E DELL'ARCHITETTURA ANCHE CONTEMPORANEA. 5) DATAZIONE STORICO - CARTOGRAFICA - anteriore al 1290 (carta Scorzi) - anteriore al 1290 (carta Scorzi) - anteriore al 1300 (catasto) - ant | | | | |
| 4) EDIFICIO CON RIFERIMENTO ALLA STORIA POLITICA, NILITARE, SOCIALE, CULTURALE, ECC. 5) EDIFICIO RAPPRESENTATIVO PER LA STORIA DELL'ARTE E DELL'ARCHITETTURA ANCHE CONTEMPORANEA | | | | |
| S) EDIFICIO RAPPRESENTATIVO PER LA STORIA DELL'ARTE E DELL'ARCHITETTURA ANCHE CONTEMPORANEA | | | | |
| 5) EDIFICIO RAPPRESENTATIVO PER LA STORIA DELL'ARTE E DELL'ARCHITETTURA ANCHE CONTEMPORANEA. 6) DATAZIONE STORICO - CARTOGRAFICA 6) Anteriore al 1720 (carta Scorzi) | | | | |
| - anteriore al 1720 (carta Scorzí) | | | | |
| DATAZIONE STORICO - CARTOGRAFICA - anteriore al 1220 (carta Scorzi) - anteriore al 1200 (catasto) - anteriore al 1846 (carta Van Lint) - anteriore al 1890 (catasto) - anteriore al 1890 (catasto) - anteriore al 1900 (catasto) - anteriore al 1967 (foto aerea) - dal 1967 ad oggi - datazione presunta - dificio riportato sulla cartografia in forma corrispondente all'attuale - difficio riportato sulla cartografia in forma dissimile all'attuale - difficio riportato sulla cartografia in forma dissimile all'attuale - difficio mono-bifamiliare - difficio scolastico - cospendia (clinica scolastico - complesso organico - difficio scolastico - complesso organico - difficio scolastico - demanio - difficio scolastico - difficio | | | | |
| - anteriore al 1720 (carta Scorzi) | | | | ••• |
| APPESENZA DI ELEMENTI MEDIOEVALI | - anteriore al 1720 (carta - anteriore al 1850 (catas: - anteriore al 1900 (catas: - anteriore al 1967 (foto a datazione certa - edificio riportato sulla | Scorzi) | 1967 ad oggiazione presunta | 7 |
| IMPIANTO TIPOLOGICO FUNZIONALE palazzo con giardino palazzo co | | | | |
| - palazzo con giardino - vilia/villino - edificio plurifamiliare - edificio plurifamiliare - edificio mono-bifamiliare - edificio multipiano terziario - capannone industriale o terziario - capannone industriale o terziario - complesso organico - altro impianto originale o storico - demanio - ente religioso - altro - impianto originale o storico - altro - ente religioso - altro - regione - altro - a | | | | ••• |
| SUPERFICIE COMPLESSIVA DEL LOTTO mq | - edificio plurifamiliare - torre - edificio multipiano terzi - ospedale/clinica - altro impianto originale o stor 9) TIPO DI PROPRIETA' - privata - università | ario | ficato in epoca recente - ente religioso | |
| SUPERFICIE SCOPERTA DI PERTINENZA DELL'EDIFICIO - chiostrina/e | D CONSISTENZA DELL'EDIF | ICIO E PERTINENZE | | |
| - chiostrina/e | 1) SUPERFICIE COMPLESSIVA DEL I | .0TTO mq 200 5 | | |
| - chiostrina/e | 2) SUPERFICIE SCOPERTA DI PERTI | NENZA DELL'EDIFICIO | | |
| NUMERO MASSIMO PIANI EDIFICATI FINO ALLA GRONDA - seminterrato | - chiostrina/e - orto | - parco | giardino | |
| PRESENZA VOLUMI OLTRE LA GRONDA - loggia/e | B) NUMERO MASSIMO PIANI EDIFICA | TI FINO ALLA GRONDA | | |
| PRESENZA VOLUMI OLTRE LA GRONDA - loggia/e | - seminterrato - piano terra - primo piano | - secondo piano - terzo piano - quarto piano | - quinto piano - sesto piano - sei e più piani | |
| PRESENZA DI ANNESSI |) PRESENZA VOLUMI OLTRE LA GRO | NDA | | ⊕ 1 |
| PRESENZA DI ANNESSI | - loggia/e - abbaino/i | - torretta - terrazza | piano abitabile | <u> </u> |
| PRESENZA DI ANNESSI | - presenza altana | chiusa | aperta | |
| | | | | |
| | | | | - |
| | | | | |

| INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE DI DEGRAI | 00 | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---------|----------|-------------------|----------|----------|------------|----------|--------------|----------|
| DEGRADO FISICO | · . | | | <u>-</u> | 757 | | | | | |
| 1) DEGRADO DELLE STRUTTURE | | | | | | | | | | |
| - strutture verticali | | e truit | huma v | conect | 1122 | | | | | г |
| - strutture orizzontali | 20 | l 2º | - 3° | coperc | ura | 1 40 | ~ 5° | 50 | - 50 I | oltmo |
| - collegamenti verticali degrado struti | tura | 1 1 | |] | degrad | o funz | ionale | | - 0 I | oltre |
| 2) RUDERI | | | | | | | | | | |
| TIPOLOGIA INAPEGUATA ALLA STATISTICA | | | | | | | | | | |
| B) TIPOLOGIA INADEGUATA ALLA DESTINAZIONE D'USO | | | | - | | | | ÷. | | |
| DEGRADO IGIENICO | | | | | | | | | | |
| - dati rilevati dall'Ufficio Anagrafe della Casa_ | 70/- n | iliev | o dir | etto_ | | | | | | r |
|) SERVIZI IGIENICI | 1 | | | | | | | | | - |
| | | PT | 1° | 2° | 3° | 4° | _5° | _6° | loltre | soff |
| - assente - esterno uso eslusivo | !!! | , ! | | | _ | | | | <u> </u> | |
| - esterno uso comune | <u> </u> | 1 | | | | | | | | |
| - interno uso comune | | - | - | | - | 1 | 1 | | | 1 |
| - w.c. a canna libera | Hi | - | _ | | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 |
| - bagno privo di aereaz./illum.naturale | - - - | | | 12 | 1 | 1 | 1 | l. | <u> </u> | <u> </u> |
| - w.c. a diretto contatto con | | | amera | | | salott | <u> </u> | | cucina | ! |
| UMIDITA' | | | | | | - | | | cacina | |
| - ascendente | | PT | 10 | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | oltre | soff |
| 12 | ! | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| - condensa | | | | | 1 | 1 | <u> </u> | <u> </u> | | 1 |
| | | | | | | | 1 | <u></u> | | |
| ALTRE CAUSE | 1 1 | PT I |]° | 2° | 3° | 4° | 5 ° | 1 6° | oltre | leaff |
| - privo di acqua | \Box | | | | | 1 7 | 3 | 1 | TOTER | 12011 |
| - smaltimento liquami non efficiente | | | i | | <u> </u> | <u> </u> | 1 | | | |
| - cucina priva di aereazione | | i- | | | | 1 | <u> </u> | <u>'</u> | | 1 |
| - vani non disimpegnati | | | <u>i</u> | | | | i | i | 1 | 1 |
| - vani privi di luce ed aereaz. naturale | | Ī | İ | | | 1 | i | | 1 | ! |
| - altezza vani inferiore a 2,70 m. | | | Ì | | | | 1 | 1 | i | <u> </u> |
| - pavimentazione non efficiente | | | 1 | | | | 1 | 1 | Ì | <u>'</u> |
| - copertura non coibentata | | 1 | ì | | | | | İ | İ | |
| - altre | | j | | | | | | | | |
| EGRADO SOCIO - ECONOMICO | | | | | | | | | | |
| vuoto | P | PT | 10 | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | oltre | soff. |
| | | | | | | | | | | |
| sottoutilizzato | X | | 1 | | 1 | | | | | |
| sovraffollato | | | | | | | | | | |
| strutture produttive incompatibili con le preesisten | ti funz | ioni | resid | lenzal: | i | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| sostituzione del tessuto sociale e produttivo | | | | | | | <u>-</u> | | | |
| ANNOTAZIONI | | | | | | | · | | | |
| | | _ | | | | | | | | |
| Portale and anco a till xits | ju |) ¥ | tro | 00 | 4 6 | w | ice | 2- | x'e | |
| munoto ja faccisto es | eu | E | ili | i# | en | ue | 8 | hr | 200 | |
| al centra vera clinterno | 1 h | 1 to | 1 (2 | 24 | | | u | | | |
| de ohe estifici mediverali, | | | | The second second | i i | 11 | 1 | | luc | a Qu |
| uno bante di hilorto in colo | 1 | rve | u | 704 | ~ | do | un | Such | ucop | - |
| | -0 | 2 | <u> </u> | | 7.18 | | | | | |
| 9/99 tooello menomeno | 122 | P. | 200 | ALL | U | 0 (| 00. | 1 | Su | 10 |
| do lat main | | _ | _ | - | | | | | | |

INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE DI DEGRADO DEGRADO FISICO 1) DEGRADO DELLE STRUTTURE - strutture verticali - struttura copertura - strutture orizzontali ° | 2° - 3° | 3° - 4° degra 4° - 5° 1 oltre - collegamenti verticali degrado struttura_ degrado funzionale 2) RUDERI TIPOLOGIA INADEGUATA ALLA DESTINAZIONE D'USO DEGRADO IGIENICO - dati rilevati dall'Ufficio Anagrafe della Casa_________ rilievo diretto_ 1) SERVIZI IGIENICI 4° | 5° | 6° | oltre|stff.| 3° - assente - esterno uso eslusivo - esterno uso comune - interno uso comune - w.c. a canna libera - bagno privo di aereaz./illum.naturale - w.c. a diretto contatto con camera salotto cucina 2) UMIDITA' 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | oltre|soff. - ascendente - discendente - condensa 3) ALTRE CAUSE 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | oltre|soff. - privo di acqua - smaltimento liquami non efficiente - cucina priva di aereazione - vani non disimpegnati - vani privi di luce ed aereaz. naturale - altezza vani inferiore a 2,70 m. - pavimentazione non efficiente - copertura non coibentata - altre DEGRADO SOCIO ECONOMICO 4° | 5° | 6° | oltre|soff.| 1) vuoto 2) sottoutilizzato sovraffollato 4) strutture produttive incompatibili con le preesistenti funzioni residenzali 5) sostituzione del tessuto sociale e produttivo ANNOTAZIONI Cuco CO4 coma ? Memomeno all Au Vuò

| CLASSIFICAZIONE |
|--|
| l - Immobili dichiarati di interesse storico o artistico ai sensi della L. 1º giugno 1939 nº 1089 |
| 2 - Immobili di speciale interesse, parificati, agli effetti dell'art. 4 della L.R. 21 maggio 1980 nº 59, agli immobili suddetti |
| 3 - Immobili o complessi edilizi aventi carattere architettonico o urbanistico significativo ma diversi da quelli precedenti |
| 4 - Immobili o complessi edilizi diversi dai precedenti (da ritenere esclusi dagli elenchi) |
| CATEGORIE D'INTERVENTO (art. 2 L.R. 21 maggio 1980 n° 59) |
| a) - manutenzione ordinaria |
| b) - manutenzione straordinaria |
| c) - restauro e risanamento conservativo |
| d) - ristrutturazione edilizia di tipo D ₁ |
| ristrutturazione edilizia di tipo D ₂ |
| ristrutturazione edilizia di tipo D ₃ |
| e) - ristrutturazione urbanistica |
| DESTINAZIONI D'USO NON AMMESSE |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| HANGOLA E BREGGRAGOLA |
| VINCOLI E PRESCRIZIONI |
| |
| |
| * * * */ |
| |
| |
| No. of the last of |
| |
| |
| OPERE NON AMMESSE |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |