COMUNE DI PISA - Ufficio Centro Storico

Scheda di indagine degli immobili aventi carattere architettonico e urbanistico significativo o con presenza di condizioni di degrado come previsto dagli artt. 7 e 8 della L.R. 21-5-1980, n. 59.

N. progre	ss ivo
3	
	74
	N. isolato

Scheda	n°	Data rilievo		566021 - 10 - 10
A CARAT	TTERISTICHE DELL'ARE	<u>A</u>		
Foglio catas Via e/o Piaz	stale n° 125 BERWA valiaccessi MC, Sc	Particella/e nº 469 nº 6-8-10		
ZONA OMOGENE		A	В	
Area vincola	ata ai sensi della Legge	1457/1939		
Area su cui	insistono edifici vinco	lati ai sensi della Legge 1089/1939		
B IDENT	rificazione fotograf	ICA 17872		



1) EVENTUALE NOMINATIONS DE			
,	LL EDIFICIO		· · · · · · · · · · · · · · ·
2) EDIFICIO VINCOLATO AL SE	NCT DELLA LEGGE 1000		
3) EDICIOIO ACCINI AT 30	MSI DELLA LEGGE 1089/1939 (prot.	Soprintendenza nº)	
3) EDIFICIO ASSIMILATO AI V	INCOLI DI CUI ALLA LEGGE 1089/193) (proprietă Ente etă superiore ai 50 anni))
4) EDIFICIO CON RIFERIMENTO	ALLA STORIA POLITICA, MILITARE.	OCIALE, CHITHRALE ECC	
***************			100
5) EDIFICIO RAPPRESENTATIVO	PER LA STORIA DELL'ARTE E DELL'AR	CHITETTURA ANCHE CONTEMPORANEA	
6) DATAZIONE STORICO - CART	OGRAFICA		***************************************
- edificio riportato sull	3 santagnasia in S	teriore al 1846 (carta Van Lint)_ teriore al 1888 (carta Pizzanelli)_ teriore al 1925 (catasto) l 1967 ad oggi tazione presunta ente all'attuale	
8) IMPIANTO TIPOLOGICO FUNZI			••••
- edificio multipiano ter: - ospedale/clinica - altro impianto originale o sto	- cap - edi - com - mod	azzo con giardino ficio mono-bifamiliare ficio religioso annone industriale o terziario ficio scolastico plesso organico ificato in epoca recente	
- privata - università - comune	- demanio - altro ente - regione	- ente religioso - provincia - altro	
CONSISTENZA DELL'EDI	FICIO E PERTINENZE		
) SUPERFICIE COMPLESSIVA DEL			
) SUPERFICIE SCOPERTA DI PER			
- chiostrina/e	- parco		
- orto	corte/cortile	- giardino - altro	—— <u>—</u>
- seminterrato - piano terra - primo piano	secondo piano terzo piano quarto piano	- quinto piano - sesto piano - sei e più piani	
PRESENZA VOLUMI OLTRE LA GR	ONDA		
- loggia/e	torretta	☐ - Diano abitabile	
- presenza altana	terrazza	piano abitabile altro	
		aperta	
LYFDENZW DI WUNF221			
PRESENZA DI SUPERFETAZIONI			

STRUTTURE AVENTI CARATTERISTICHE SIGNIFICATI	<u>VE</u>
STRUTTURE VERTICALI strutture original	istrutture sostituite
- pilastri in conci di verrucano	- archi in cotto
- muratura continua in verrucano a vista	- altre
2) STRUTTURE ORIZZONTALI strutture original	i strutture sostituite
- volte portanti	vela a botte altre
3) COPERTURA struttura original	estruttura sostituita
- in legno con mezzane - con struttura non tradizionale	
manto original	e manto sostítuito
- coppi e tegoli	- altro
4) TIPO SCALE ESTERNE stuttura originale	struttura sostituita
- monumentale dritta a rampa c - composita a più rampe composita	ontinua
5) TIPO SCALE INTERNE struttura original	estruttura sostituita
- monumentale dritta a rampa c - a pozzo composita	ontinua
- a chiocciola altre	ad anima
- rivestimento gradini: originale	sostituito
ELEMENTI ARCHITETTONICI ESTERNI SIGNIFICATIVI	
1) PORTALI AD ARCO originale	sostituito
- con cornice a bozze pietra malta - con corice liscia pietra malta	- con cornice scanalata
2) RIQUADRATURE DI APERTURE originali	sostituite
- timpani	- fasce scolpitepietramalta - fasce semplicipietramalta - altre
3) PRESENZA DI LOGGIATI O PORTICATI DI IMPIANTO ORIGINALE_	<u></u>
- su un solo piano tamponati	□ - su più piani
4) PRESENZA DI ANDRONE	
G ELEMENTI DECORATIVI ESTERNI SIGNIFICATIVI	
1) PRESENZA DI PORZIONI MURARIE AFFRESCATE	A GRAFFITO
2) PRESENZA DI DECORAZIONI DI SOTTOGRONDA	·
- mensole intagliate semplici mensole intagliate multiple	a cassettone in legno
3) PRESENZA ALTRI ELEMENTI DECORATIVI DI PREGIO	
- stemmi	□ in pictus □ slave □
- cornici marcapiano pietra malta - bugnati angolari pietra malta	bugnati continui pietra _ malta
- portoni in legno cancellate vetri piombati e/	o colorati altri
4) PRESENZA DI ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI ARREDO URBANO	


- c)	Vicolo Scaramucci: ad angolo con Via S. Bernardo, tracce di cantoni
	angolari di verrucano.
	DESTINAZIONI D'USO
n° civico	uso Sem. PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° oltr. soff.
Y	abitazione: alloggi nº
	studenti: alloggi n°
	commercio ingrosso
	commercio al minuto
	artigianato
	artigianato di servizio
<u> </u>	industria
	università
	chiese/conventi
	ufficio pubblico
	asilo/scuola/ricreazione
	turismo/alberghi
	musei/biblioteche
	mensa
<u></u>	ufficio/studio privato
<u>—</u> — İ	bar/ristorante/pizzeria
	palestre/circoli/ecc.
5/10/	deposito/magazzino
1 (altro
	autorimesse pubbliche
Q	garages
J	
	altro
	INTERVENTI IN CORSO D'OPERA
) - lic	enza concessione autorizzazione prot. spec. n°
) OGGET	
a mani	utenzione ordinaria manutenzione straordinaria tauro/risanamento ristrutturazione D ₁
- inte	ervento conforme alla licenza

.1

INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE DI DEGRADO									
DEGRADO FISICO		•				54			4
1) DEGRADO DELLE STRUTTURE									
- strutture verticali - strutture orizzontali	- stru 2° 2	ttura (copertu 3°	ira <u> </u>	4°	- 5° ionale	5° -	ő°Ι	oltre
2) RUDERI									
3) TIPOLOGIA INADEGUATA ALLA DESTINAZIONE D'USO								,	<u> </u>
DEGRADO IGIENICO			-				42		
- dati rilevati dall'Ufficio Anagrafe della Casa]- rili	evo di:	retto_				·		
1) SERVIZI IGIENICI	□ PT	1°	l 2º	3°	1 40	5°		oltre	shff
- assente									3011
- esterno uso eslusivo - esterno uso comune	 	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>	1	1
- interno uso comune	j			İ	İ	1	İ	<u> </u>	1
- w.c. a canna libera]		<u> </u>	<u> </u>		1		1	
- bagno privo di aereaz./illum.naturale - w.c. a diretto contatto con		camera	1	5	alotto)	<u> </u>	cucina	1
2) UMIDITA'	l DT]]°	1 20	1 20	1 40	l ro	1 60	1 -14	
- ascendente	PT		2°	3°	[4°	1 5	1 6	loltre	SOTT.
- discendente	Î						i	Ī	i
- condensa	1	<u> </u>	1	l				1	1
3) ALTRE CAUSE	PT	1 1°	1 2°	3°	4°	50	l 6º	oltre	soff
- privo di acqua		'	<u> </u>	"	1		1	1	3011.
- smaltimento liquami non efficiente	11	i				1			
- cucina priva di aereazione - vani non disimpegnati	<u> </u>	ļ	1		1	1	1	1	1
- vani privi di luce ed aereaz. naturale			<u> </u>		1	1	_	1	_
- altezza vani inferiore a 2,70 m.	1					1	1	Ì	
- pavimentazione non efficiente - copertura non coibentata	1	1000000					1	34	
- altre	<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>	l	<u> </u>	1		
DEGRADO SOCIO - ECONOMICO	J-4		<u>'</u>			17			
DEARNO SOCIO ECONOMICO	PT	1 10	2°	l 3°	4°	1 5°	l 6°	oltre	leaff
1) vuoto 1º 7 in abhandais >	1	1 1	1	<u> </u>		1 3		lortre	ISOTT.
2) sottoutilizzato	1	1/1	<u> </u>	<u> </u> 	<u> </u> 	<u> </u>	1		<u> </u>
3) sovraffollato							1 =		
4) strutture produttive incompatibili con le preesistenti	funzior	ni resi	denzal	i					
5) sostituzione del tessuto sociale e produttivo									
						_	111		

N ANNO	TAZIONI				
9/99	Faurato	monomena	au molo	fearamuse'	= =

CLASSIFICAZIONE	
1 - Immobili dichiarati di interesse storico o artistico ai sensi dell	a L. 1° giugno 1939 n° 1089
2 • Immobili di speciale interesse, parificati, agli effetti dell'art. agli immobili suddetti	4 della L.R. 21 maggio 1980 nº 59,
3 - Immobili o complessi edilizi aventi carattere architettonico o urb da quelli precedenti	panistico significativo ma diversi
4 - Immobili o complessi edilizi diversi dai precedenti (da ritenere e	esclusi dagli elenchi)
CATEGORIE D'INTERVENTO (art. 2 L.R. 21 maggio 1980 n° 59)	•
a) - manutenzione ordinaria	
b) - manutenzione straordinaria	
c) - restauro e risanamento conservativo	
d) - ristrutturazione edilizia di tipo D ₁	
ristrutturazione edilizia di tipo D ₂	
- ristrutturazione edilizia di tipo D ₃	
e) - ristrutturazione urbanistica	
DESTINAZIONI D'USO NON AMMESSE	W S
VINCOLI E PRESCRIZIONI	
	1
77	
	82 82
OPERE NON AMMESSE	
	**
<u></u>	



VIA S. BERNARDO 6-8-10

1501ATO 44 74/3

NES 17872