COMUNE DI PISA - Ufficio Centro Storico

Scheda di indagine degli immobili aventi carattere architettonico e urbanistico significativo o con presenza di condizioni di degrado come previsto dagli artt. 7 e 8 della L.R. 21-5-1980, n. 59.



Scheda	n°	Data rilievo	
A CARAT	TTERISTICHE DELL'AREA		
Foglio catas Via e/o Piaz	S ANTONIO stale nº 123 LAVAGNA	Sezione di censimento Particella/e nº 507-508	
ZONA OMOGENE	iali accessi EA DI PIANO uta ai sensi della Legge 1457,	AB	
Area su cui	insistono edifici vincolati a	ai sensi della Legge 1089/1939	
E IDENT	TIFICAZIONE FOTOGRAFICA		

IDENTIFICAZIONE FOTOGRAFICA



ELEMENTI TIPICI DEI	L'EDIFICIO		
1) EVENTUALE NOMINAZIONE DE	LL'EDIFICIO		
2) EDIFICIO VINCOLATO AI SE	NSI DELLA LEGGE 1089/1939 (prot. S	oprintendenza nº)	
3) EDIFICIO ASSIMILATO AI V	INCOLI DI CUI ALLA LEGGE 1089/1939	(proprietà Ente età superiore ai 50 an	nni) 🔠
4) EDIFICIO CON RIFERIMENTO	ALLA STORIA POLITICA, MILITARE, 5	OCIALE, CULTURALE, ECC	
5) EDIFICIO RAPPRESENTATIVO	PER LA STORIA DELL'ARTE E DELL'AR	CHITETTURA ANCHE CONTEMPORANEA	
6) DATAZIONE STORICO - CART	OGRAFICA		
- anteriore al 1720 (car	ta Scorzi) an	teriore al 1846 (carta Van Lint)	
- anteriore al 1900 (cat	asto) asto	teriore al 1888 (carta Pizzanelli) teriore al 1925 (catasto)	
- anteriore al 1967 (fot	o aerea) 🙀 – da	1 1967 ad oggi	
·- datazione certa	da	tazione presunta	
- edificio riportato sul	la cartografía in forma corrispond	lente all'attuale	
- edificio riportato sul	la cartografia in forma dissimile	all'attuale	
7) PRESENZA DI ELEMENTI MED	10EVALI	*****	
8) IMPIANTO TIPOLOGICO FUNZ	IONALE		
- palazzo		lazzo con giardino	
villa/villino	□ - ed	lificio mono-bifamiliare	X
- editicio piuritamiliar	e	ificio religioso pannone industriale o terziario	
- edificio multipiano te	rziario	lificio scolastico	
- ospedale/clinica		mplesso organico	
	touise M ma		
- implanto originale o s	tor res	dificato in epoca recente	
9) TIPO DI PROPRIETA'	>		
- privata		- ente religioso	
- comine	- altro ente - regione		
ONSISTENZA DELL'E	DIFICIO E PERTINENZE		
1) SUPERFICIE COMPLESSIVA D	EL LOTTO mq 2174	2	
2) SUPERFICIE SCOPERTA DI P	ERTINENZA DELL'EDIFICIO		
- chiostrina/e		giardino_	M
- orto		- altro	
3) NUMERO MASSIMO PIANI EDI			
- seminterrato	- secondo piano		
- primo piano	quarto piano	- quinto piano - sesto piano - sei e più piani	
4) PRESENZA VOLUMI OLTRE LA	GRONDA		Till .
- loggia/e	torretta	piano abitabile	
	- torretta - terrazza		
- presenza altana	Chiusa	aperta	
5) PRESENZA DI ANNESSI			
6) DDESENZA DI SHDEDEETAZIO	N Ť		
OF TRESERVE DE SUPERFEINZEU	A FEE		

STRUTTURE AVENTI CARATTERISTICHE SIGNIFICATIVE 1) STRUTTURE VERTICALI strutture originali______ | strutture sostituite - pilastri in conci di verrucano ______ - archi in conci di verrucano ___ - archi in cotto____ __ - muratura continua in cotto a vista__ - pilastri in cotto - muratura continua in verrucano a vista - muratura con intonaco di tipo tradizionale_____ - altre____ 2) STRUTTURE ORIZZONTALI strutture originali_____ strutture sostituite__ \Box - volte portanti ____ a crociera ____ a vela ____ a botte ____ altre __ - solai in legno con mezzane ______ - solai a cassettone____ - solai sostituiti con materiali non tradizionali___ - altre___ 3) COPERTURA struttura originale______ struttura sostituita__ - in legno con mezzane _______ - in legno con presenza di capriate___ - con struttura non tradizionale_______ - altro_____ manto originale____ manto sostituito_ \Box _____ altro____ Œ coppi e tegoli stuttura originale___ struttura sostituita 4) TIPO SCALE ESTERNE ____ - dritta a più rampe___ 🔲 - dritta a rampa continua____ - monumentale_ - composita_____ - composita a più rampe_ 🔲 - altre_____ 5) TIPO SCALE INTERNE struttura originale_____ ☐ struttura sostituita 🔲 - dritta a rampa continua____ 🔲 - dritta a più rampe - monumentale____ ___ - ad anima____ - composita____ - a pozzo_ - a chiocciola _ - altre - rivestimento gradini: originale ___ 🔲 sostituito F ELEMENTI ARCHITETTONICI ESTERNI SIGNIFICATIVI 1) PORTALI AD ARCO originale____ sostituito___ ___ pietra ___ malta ______ - con cornice scanalata ____ pietra __ malta _ - con cornice a bozze - con corice liscia____ 🔲 pietra 🔙 🗎 malta 🔔 2) RIQUADRATURE DI APERTURE originali____□ sostituite____ pietra __ malta ____ - fasce scolpite ____ pietra __ malta ___ - timpani - lunette_____ pietra __ malta ____ - fasce semplici ____ pietra __ malta ____ - fasce decorate ___ 🔲 - altre__ 3) PRESENZA DI LOGGIATI DI PORTICATI DI IMPIANTO ORIGINALE 4) PRESENZA DI ANDRONE G ELEMENTI DECORATIVI ESTERNI SIGNIFICATIVI 1) PRESENZA DI PORZIONI MURARIE _____ AFFRESCATE____ ☐ A GRAFFITO 2) PRESENZA DI DECORAZIONI DI SOTTOGRONDA - mensole intagliate semplici ____ - a cassettone in legi- mensole intagliate multiple ____ - altre ____ - a cassettone in legno 3) PRESENZA ALTRI ELEMENTI DECORATIVI DI PREGIO scolpiti _____ ceramici _____ in pietra _____ altro___ - stemmi - lapidi ____ scolpiti ___ ceramici ____ in pietra ____ altro ____ - mensole _____ scolpite _____ semplici _____ altro _____ - cornici marcapiano ____ pietra __ malta ___ - bugnati continui ____ pietra __ malta ____ - bugnati angolari _____ pietra __ malta __ - portoni in legno _____ - cancellate ____ 🔲 - inferriate _____ 4) PRESENZA DI ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI ARREDO URBANO

NOTE BIBLIOGRAFICHE

INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE DI DEGRADO DEGRADO FISICO 1) DEGRADO DELLE STRUTTURE - strutture verticali - struttura copertura 1° 2° | 2° - 3° | 3° - 4° | 4° - 5° | - strutture orizzontali oltre - collegamenti verticali ___degrado struttura_ degrado funzionale 2) RUDERI 3) TIPOLOGIA INADEGUATA ALLA DESTINAZIONE D'USO -DEGRADO IGIENICO - dati rilevati dall'Ufficio Anagrafe della Casa_________- rilievo diretto___ 1) SERVIZI IGIENICI PT | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | oltre|sbff. - assente - esterno uso eslusivo - esterno uso comune_ - interno uso comune_ - w.c. a canna libera - bagno privo di aereaz./illum.naturale - w.c. a diretto contatto con_ 2) UMIDITA' 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | oltre|soff. - ascendente - discendente - condensa 3) ALTRE CAUSE - privo di acqua - smaltimento liquami non efficiente - cucina priva di aereazione - vani non disimpegnati - vani privi di luce ed aereaz. naturale - altezza vani inferiore a 2,70 m. - pavimentazione non efficiente - copertura non coibentata - altre DEGRADO SOCIO - ECONOMICO 1) vuoto 2) sottoutilizzato sovraffollato 4) strutture produttive incompatibili con le preesistenti funzioni residenzali 5) sostituzione del tessuto sociale e produttivo ANNOTAZIONI Ameliamento di conque con

	CLASSIFICAZIONE
	l - Immobili dichiarati di interesse storico o artistico ai sensi della L. 1º giugno 1939 nº 1089
	2 - Immobili di speciale interesse, parificati, agli effetti dell'art. 4 della L.R. 21 maggio 1980 nº 59, agli immobili suddetti
	3 - Immobili o complessi edilizi aventi carattere architettonico o urbanistico significativo ma diversi da quelli precedenti
36	4 - Immobili o complessi edilizi diversi dai precedenti (da ritenere esclusi dagli elenchi)
	CATEGORIE D'INTERVENTO (art. 2 L.R. 21 maggio 1980 n° 59)
	a) - manutenzione ordinaria
	b) - manutenzione straordinaria
	d) - ristrutturazione edilizia di tipo D ₁
	- ristrutturazione edilizia di tipo D ₂
	- ristrutturazione edilizia di tipo D ₃
	e) - ristrutturazione urbanistica
	DESTINAZIONI D'USO NON AMMESSE
	VINCOLI E PRESCRIZIONI
	•
	OPERE NON AMMESSE
- 59	
7.3	
-	
-	

COMUNE DI PISA - ufficio centro storico

documentazione fotografica

negativo nº -

isolato

13

. .

scheda

