Scheda di indagine degli immobili aventi carattere architettonico e urbanistico significativo o con presenza di condizioni di degrado come previsto dagli artt. 7 e 8 della L.R. 21-5-1980, n. 59.



CARATTERISTICHE DELL'AREA	44	
Quartiere S-ADIONIO Foglio catastale nº 174 Via e/o Pizzza CORSO ITALIA altri eventuali accessi VIALA NUNZ	Sezione di censimento Particella/e nº A 18 - 651-650 nº 36 38 40-42-46-48-50	
ZONA OMOGENEA DI PIANO	A	
Area vincolata ai sensi della Legge 1457/1939	9	
Area su cui insistono edifici vincolati ai se	ensi della Legge 1089/1939	D.

C ELEMENTI TIPICI DELL'EDIFICIO	
1) EVENTUALE NOMINAZIONE DELL'EDIFICIO	
PALAZZO M	<u>ASTIANI</u>
2) EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI DELLA LEGGE 1089/1939	(prot., Soprintendenza n°/25)
3) EDIFICIO ASSIMILATO AI VINCOLI DI CUI ALLA LEGGE 1	089/1939 (proprietà Ente età superiore ai 50 anni)
4) EDIFICIO CON RIFERIMENTO ALLA STORIA POLITICA, MIL	ITARE, SOCIALE, CULTURALE, ECC
5) EDIFICIO RAPPRESENTATIVO PER LA STORIA DELL'ARTE E	DELL'ARCHITETTURA ANCHE CONTEMPORANEA
6) DATAZIONE STORICO - CARTOGRAFICA	
- anteriore al 1720 (carta Scorzi)	A- anteriore al 1846 (carta Van Lint)
- anteriore al 1850 (catasto)	- anteriore al 1888 (carta Pizzanelli)
- anteriore al 1967 (foto aerea)	- anteriore al 1925 (catasto)
	datazione presunta
- edificio riportato sulla cartografia in forma co	rrispondente all'attualessimile all'attuale
- edition riportate sarta cartegrafia in fonda di	SSIMITE ATT ACCUATE
7) PRESENZA DI ELEMENTI MEDIOEVALI	
8) IMPIANTO TIPOLOGICO FUNZIONALE	
- palazzo	palazzo con giardino
- villa/villino	- edificio mono-bifamiliare
- edificio plurifamiliare	- edificio religioso
- edificio multipiano terziario	- capannone industriale o terziario - edificio scolastico - complesso organico
- ospedale/clinica	- complesso organico
- altro	
- impianto originale o storico	modificato in epoca recente
9) TIPO DI PROPRIETA'	
- privata demanio	□ - ente religioso
- università altro ente	un despecial - provincia
- comune regione	- altro
ONSISTENZA DELL'EDIFICIO E PERTINENZE	
1) SUPERFICIE COMPLESSIVA DEL LOTTO mg 44	-00 =
2) SUPERFICIE SCOPERTA DI PERTINENZA DELL'EDIFICIO	2
- chiostrina/e parco	- giardino le altro
- orto corte/corti	le
3) NUMERO MASSIMO PIANI EDIFICATI FINO ALLA GRONDA	
- seminterrato secondo pia	no quinto piano
- piano terra terzo piano	
- primo piano	o
4) PRESENZA VOLUMI OLTRE LA GRONDA	
- loggia/e torretta - abbaino/i terrazza	- piano abitabile
	aperta
5) PRESENZA DI ANNESSI	
6) PRESENZA DI SUPERFETAZIONI	

STRUTTURE AVENTI CARATTERISTICHE SIGNIFICATIVE 1) STRUTTURE VERTICALI strutture originali_ strutture sostituite 🔲 - archi in conci di verrucano_ pilastri in conci di verrucano - archi in cotto - muratura continua in cotto a vista - pilastri in cotto_ - muratura continua in verrucano a vista___ - altre_ - muratura con intonaco di tipo tradizionale x strutture sostituite STRUTTURE ORIZZONTALI strutture originali a crociera____ 🚉 vela _____ - volte portanti_ ___ a botte ___ - solai in legno con mezzane 🗖 – solaí a cassettone_ - solai sostituiti con materiali non tradizionali___ - altre_ 3) COPERTURA struttura originale_ ┌─struttura sostituita - in legno con mezzane - in legno con presenza di capriate - con struttura non tradizionale - altro manto originale manto sostituito - coppi e tegoli 🔲 - altro 4) TIPO SCALE ESTERNE stuttura originale___ struttura sostituita 🔲 - dritta a rampa continua____ 🔲 - dritta a più rampe - monumentale - composita____ _____ - altre_____ - composita a più rampe_ 5) TIPO SCALE INTERNE struttura sostituita_ struttura originale____ - monumentale w monumo 🚰 - dritta a rampa continua___ 🔲 - dritta a più rampe_____ 🔲 - ad anima_ - a pozzo_ - composita 7 - altre_ a chiocciola - rivestimento gradini: originale_ ___ sostituito ELEMENTI ARCHITETTONICI ESTERNI SIGNIFICATIVI 1) PORTALI AD ARCO originale__ sostituito_____ - con cornice a bozze ____ - con cornice scanalata ___ pietra __ malta ___ - con corice liscia__ 🔲 pietra 🔲 malta 🔔 2) RIQUADRATURE DI APERTURE originali___ sostituite____ 🔲 pietra 🔝 malta 🚬 _ - fasce scolpite ____ | pietra _ malta _ - lunette___ 🔲 pietra 🔝 malta _ _____ - fasce semplici______ pietra _ ___ malta ____ - fasce decorate _ 🔲 - altre_ 3) PRESENZA DI LOGGIATI O PORTICATI DI IMPIANTO ORIGINALE ______ ¬ - su più piani _____ _ - tamponati _____ - su un solo piano__ 4) PRESENZA DI ANDRONE borte or in to G ELEMENTI DECORATIVI ESTERNI SIGNIFICATIVI Commetto à manus 1) PRESENZA DI PORZIONI MURARIE _____ AFFRESCATE A GRAFFITO 2) PRESENZA DI DECORAZIONI DI SOTTOGRONDA - mensole intagliate semplici in malte - a cassettone in legno - altre groundo scoualato, in mo mensole intagliate multiple 3) PRESENZA ALTRI ELEMENTI DECORATIVI DI PREGIO Iscolpiti _ - stemmi - lapidi scolpite_ - mensole _____ semplici _____ altro __ - cornici marcapiano ____ pietra __ malta ___ - bugnati continui ____ pietra __ malta ___ - bugnati angolari ____ pietra _ malta ____ - portoni in legno__ 🔲 - cancellate_ 🔲 - inferriate 🚐 - lunette in ferro__ ____ - vetri piombati e/o colorati ____ - altri___ 4) PRESENZA DI ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI ARREDO URBANO

EGRADO FISICO										
) DEGRADO DELLE STRUTTURE										
- strutture verticali		- stru	ttura	conert	ura					
- strutture orizzontali T - 1°	1 10 2	° 2	° - 3°	3°	- 40	1 40	- 5°	5° -	- ô° [oltre:
- collegamenti verticali degrado st	ruttura				degrad	o funz	ionale			
RUDERI										
) TIPOLOGIA INADEGUATA ALLA DESTINAZIONE D'USO										
TITOLOGIA INADEGUATA ALLA DESTINAZIONE D'USU		A. 254				- Car			3 4	
EGRADO IGIENICO										
- dati rilevati dall'Ufficio Anagrafe della Ca	sa N	(rili	evo di	retto_						
) SERVIZI IGIENICI]°						loltre	
- assente			1		1 3	1 "	1 2	1 0	loitre	I SOFT.
- esterno uso eslusivo		1	i	'	<u> </u>	1	 	1	<u> </u>	1 1
- esterno uso comune		i	1	1	1	-	 	<u>'</u>	<u> </u>	1
- interno uso comune			<u> </u>	1	i i		<u> </u>	<u> </u>	i i	i
- w.c. a canna libera		i	i	1	1	i	j –	i	i	i i
- bagno privo di aereaz./illum.naturale		i i	<u> </u>	i	i —		<u> </u>		i	i
- w.c. a diretto contatto con		İ	camer	a		salotto)	İ	cucina	·i
UMIDITA'	1000E)			-0-						
	Q	PT	1°	2°	1 3°	4°	5°	[6°	oltre	soff.
- ascendente h	LX	11				1				1 1
- discendente			1		755.50	1				<u> </u>
- condensa					1	1				1
ALTRE CAUSE		[PT	1 10	1 2°	3°	4°	1 50	1 60	oltre	leoff l
- privo di acqua			<u> </u>	1 4	1 3	1 7	1 3	1 0	Torrie	5011.1
- smaltimento liquami non efficiente	- H	1	1		-	1	1	1	1	
- Cucina priva di aereazione	<u>_</u>	1	1		1	1	1	1	- 	
vani non disimposenti		ļ	ļ	1		<u> </u>	!	1	<u> </u>	<u> </u>
- vani non disimpegnati - vani privi di luce ed aereaz. naturale		-							<u> </u>	
- vani privi di luce ed aereaz. naturale	$M \setminus M$	1			1	-	<u> </u>			
- altezza vani inferiore a 2,70 m.		1		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	1	l .	<u> </u>	
- pavimentazione non efficiente				<u> </u>					<u> </u>	
- copertura non coibentata		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	[<u> </u>			<u> </u>]
- altre			<u></u>				1	<u> </u>		1 1
EGRADO SOCIO - ECONOMIC	0						11.			
) washe		PT	1°	2°	3°	4°	5°	6°	oltre	soff.
vuoto		,								
sottoutilizzato	BB	1		1			-			
) sovraffollato										
) strutture produttive incompatibili con le preesi	istenti	funzior	ni res	idenzal	i					
										
sostituzione del tessuto sociale e produttivo										
■ ANNOTAZIONI					-					
1	,				/					
Lestruston of uso 36 SPORT	./3	B TA	BAC	DH -	142	CA	1201	EC.	A	
At - 741 - 44B - MELANI ACGENT	ECIEN	e/ 4	46	nfe	eful	1/5	2 Pel	Cell	cie/	50FA
of the a volta con slown	ند ر د	no	160	u"i	11	ma	Ita		/	
scole in manus mount										
Preserya di nichie & Cons	10 .		101	tul	6 to	nd	<u>ہ</u>	Ga	Dei	ie
audifuts a con elbui e punto	10 0	011	do	Sm. (al	مر بسبو	Di	1		
Joor S		-	UU 1	n	-01	- v	V 3			

INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE DI DEGRADO

	CLASSIFICAZIONE
5 ×	l - Immobili dichiarati di interesse storico o artistico ai sensi della L. 1º giugno 1939 nº 1089
	3 - Immobili o complessi edilizi aventi carattere architettonico o urbanistico significativo ma diversi da quelli precedenti
	4 - Immobili o complessi edilizi diversi dai precedenti (da ritenere esclusi dagli elenchi)
	CATEGORIE D'INTERVENTO (art. 2 L.R. 21 maggio 1980 n° 59)
г	_a) - manutenzione ordinaria
	b) - manutenzione straordinaria
, <u>/</u> Z	(c) - restauro e risanamento conservativo
	_d) - ristrutturazione edilizia di tipo D ₁
	ristrutturazione edilizia di tipo D ₂
	- ristrutturazione edilizia di tipo D ₃ e) - ristrutturazione urbanisticae
	e) - Pristructurazione urbanistica
	DESTINAZIONI D'USO NON AMMESSE
	4-2-
-	
_	
-	
77	
100	
-	•
	VINCOLI E PRESCRIZIONI
-	•
No.	
0.00	
-	
-	OPERE NON AMMESSE
	OTERE NOW APPREASE
_	
-	
-	

Corso Italia nn. dal 36 al 54 (Palazzo Mastiani)

Edificio di due piani, alto mt. 17 circa con facciata lunga mt.55 circa.

Al pt., simmetricamente disposti, due portali ad arco a tutto sesto con cornice a bozze sormontata da mensola scanalata e dieci porte ret tangolari (aperte in luogo di altrettante finestre) sormontate da aggetti orizzontali sorretti da mensole a volute, disposte rispettivamen te, sei fra i portali, due a destra e due a sinistra.

Al primo piano, dodici finestre rettangolari con cornice in pietra do tata di davanzale e sormontata da aggetto crizzontale. Un voluminoso stemma in marmo con decorazioni a volute e a motivi floreali è posto fra la sesta e la settima finestra.

Al secondo piano, dodici finestre rettangolari con semplici cornici senza aggetti.

Sotto la gronda trovasi una cornice scanalata molto ampia.

Il fianco destro (su via la Nunziatina) presenta, al pt. da sinistra, una finestra rettangolare con grata in ferro e con cornice dotata di davanzale sorretto da mensole e sormontata da aggetto orizzontale scanalato (originale); al primo e al secondo piano, due ordini di una finestra con dimensioni e caratteristiche come quelle dei rispettivi piani di facciata. Tre altre finestre rettangolari senza cornice si trova no situate ai vari piani, disposte in maniera non simmetrica.

Questo lato prosegue con tre ordini di sette finestre rettangolari con semplici cornici senza aggetti (al primo, al secondo e al terzo piano) e con tre porte sormontate da aggetti orizzontali sorretti da mensole alternate a cinque finestre rettangolari senza cornice (al pt.).

Bibliografia

Il BELLINI-PIETRI (<u>Guida</u> cit., p. 248) informa: "Il grande stemma in marmo al Palazzo Mastiani (numero 18-20)destra, procedendo dal Ponte), appartenne già all'Ordine di S.Stefano; fu comprato da un Mastiani ai primi dell'800 e fatto riscolpire per collocarlo qui".

L'Elenco cit., p. 176, n. 468, nota: "Stemma in marmo, Mastiani-Brunac ci-Sciamanna, in via Vittorio Emanuele, 20; proprietà Lepparelli (sec. XIX; riproduzione di un esemplare del sec. XVII)".

QUADRO ATTIVITÀ COMMERCIALI / ARTIGIANALI

Via	e/o	Piazza	CORSO	ITALIA	 n°_	3 <i>6</i>	

N.scheda	
4	
	40
	49
	N. isolato

CLASSIFICAZIONE EDIFICIO 1º elenco ☐ 2º elenco ☐ 3º elenco ☐ fuori elenco ☐

DE	STINAZIONE	COMMERCIALE	\boxtimes
ANNO	ATTIVITA	Ш	superficie di vendita
1984	ARTICOLI	SPORTIVI	mq. 24
	1		mq.
	1		mq.
	1		1 .

DE2	TINAZIONE ARTIGIANALI	<u> </u>
ANNO	ATTIVITA'	categoria
		1 /
		1
		/
	_	l/



rilevatore	data rilievo	OTTOBRE 1985	
	· —	0-10-01-1	

tipo di intervento	stato di degrado				
ANNO rif.nto rif.nto interno vetrine insegna esterno (*) altro	interno vetrina insegna esterno altro				
TIPOLOGIA DELLE APERTURE					
originaria modifica individuale	modifica complessiva				
ELEMENTI DECORATIVI ESTERNI E MATERIALI IMPIEGATI					
	materiale				
cornici originali 🗵 Golforia	JA				
cornici riportate					
rivestimenti murali originali					
rivestimenti murali riportati					
presenza di elementi di arredo storico					
	IN FERRO E VETRO				
CLASSIFICAZIONE INSEGNE					
TIPO (**) MATERIALE	POSIZIONE				
a bandiera	interna all'apertura				
scatolare	esterna all'apertura				
a lettere					
altro LETTERE X PLEXIFIAS					
SCATOLARI SU PANNELLO					
SOUTH STANKE CO					
NOTE					
(*) 1 - rinnovo delle comici 2 - rimpello 3 - alterazione dimensionale aperture					
	formazione di porta in finestra nsegna non luminosa				

QUADRO ATTIVITÀ COMMERCIALI / ARTIGIANALI

					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Via	e/o Piazza	CORSO	ITALIA	nº.	54

N.scheda	
-11	
1 /	
/4	. Q
N.	isolato .

CLASSIFICAZIONE EDIFICIO 1º elenco 🔀 2º elenco 🗍 3º elenco 🗍 fuori elenco

DE	STINAZIONE	COMMERCIALE 🔀	
INO	ATTIVITA'	superf: di vend	icie dita
84	FARMACIA	mq. 16,	65
	<u> </u>	mq.	
		mq.	
		mq.	

DEST	CINAZIONE ARTIGIANALE]
ANNO	ATTIVITA'	 categoria
		/
		_/
J	i i	/
		1 /



rilevatore	data rilievo	OTTOBRE	1985	

tipo di intervento	stato di degrado
ANNO rif.nto rif.nto interno vetrine insegna esterno altro	interno vetrina insegna estemo altro
TIPOLOGIA DELLE APERTURE	
originaria modifica individuale	modifica complessiva
ELEMENTI DECORATIVI ESTERNI E MATERIALI IMPIEGATI	
	materiale
cornici originali 🔀 GOLFORINA	'A
cornici riportate	
rivestimenti murali originali	
rivestimenti murali riportati	
presenza di elementi di arredo storico	
presenza di elementi di arredo moderno	
CLASSIFICAZIONE INSEGNE	
TIPO (**) MATERIALE	POSIZIONE
a bandiera 🛛 🔲 PLEXIGEAS	interna all'apertura
scatolare	esterna all'apertura
a lettere	
altro SRITA 🗌 🛛	
SUL VETRO	
NOTE	
	erazione dimensionale aperture
	'ormazione di porta in finestra

QUADRO ATTIVITÀ COMMERCIALI / ARTIGIANALI

Via	e/o	Piazza.	CORSO	ITALIA	 nº	52	

N.sche	da /
1	
/	10
	41 9
	N. isolato

CLASSIFICAZIONE EDIFICIO 1º elenco
☐ 2º elenco ☐ 3º elenco ☐ fuori elenco ☐

|mq.

DESTINAZIONE COMMERCIALE	\boxtimes
NO ATTIVITA'	superficie di vendita
841 PELLETTERIA	mq.26,91
	mq.
1	mq.

DES'	DESTINAZIONE ARTIGIANALE			
ANNO	ATTIVITA'		categoria	
			/	
			/	
			/	
			/	

IDENTIFICAZIONE FOTOGRAFICA



data rilievo O'TroBRE 1985 rilevatore

CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI E GRADO DI CONSERVAZIONE tipo di intervento stato di degrado rif.nto rif.nto esterno **ANNO** interno vetrine insegna altro interno esterno altro vetrina insegna (*)prot.E.P. normativa TIPOLOGIA DELLE APERTURE modifica individuale modifica complessiva originaria ELEMENTI DECORATIVI ESTERNI E MATERIALI IMPIEGATI materiale cornici originali GULFORINA cornici riportate rivestimenti murali originali rivestimenti murali riportati presenza di elementi di arredo storico presenza di elementi di arredo moderno X TENDA MOBILE NON CONFORME ALL'A PERTURA CLASSIFICAZIONE INSEGNE MATERIALE TIPO (**) POSIZIONE L NL a bandiera interna all'apertura X scatolare esterna all'apertura a lettere \boxtimes altro SCRITA SUL VETRO NOTE (*)1 - rinnovo delle comici 2 - rimpello 3 - alterazione dimensionale aperture

5-traformazione di porta in finestra

NL - insegna non luminosa

4 - trasformazione di porta in finestra

L - insegna luminosa

(++)

QUADRO ATTIVITÀ COMMERCIALI / ARTIGIANALI

					
Via	e/o	Piazza.	CORSO	ITALIA	 n°

1	
1	
/	0
	N. isoloto

N.scheda

CLASSIFICAZIONE EDIFICIO 1º elenco 🔀 2º elenco 🗌 3º elenco 🗍 fuori elenco 🗍

DESTINAZIONE ARTIGIANALE

DESTINAZIONE COMMERCIALE

 \boxtimes

|mq.

mq.

ANNO	ATTIVITA'	superficie di vendita
1984	RISTORANTE - PIZZERIA	mq. 140
		lmq.

		_
ANNO	ATTIVITA'	categori
		1/




rilevatore da	lata rilievo	OTOBRE	1985
---------------	--------------	--------	------

tipo di intervento	stato di degrado
ANNO rif.nto rif.nto interno vetrine insegna esterno altro	interno vetrina insegna esterno altro
TIPOLOGIA DELLE APERTURE	
originaria modifica individuale	modifica complessiva
ELEMENTI DECORATIVI ESTERNI E MATERIALI IMPIEGATI	
	materiale
cornici originali 🔀 PIETRA	
cornici riportate	
rivestimenti murali originali	
rivestimenti murali riportati	
presenza di elementi di arredo storico	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
presenza di elementi di arredo moderno	
CLASSIFICAZIONE INSEGNE	
TIPO (**) MATERIALE	POSIZIONE
L NL	
scatolare	esterna all'apertura
a lettere	
altro FUO DI	
NEON	·
NOTE	π
(*) 1 - rinnovo delle cornici 2 - rimpello 3 - al	tamaziona dimanajonala mantena
4 - trasformazione di porta in finestra 5-tra	terazione dimensionale aperture formazione di porta in finestra
(**) L - insegna luminosa NL - i	nsegna non luminosa

COMUNE DI PISA - Ufficio Centro Storico QUADRO ATTIVITÀ COMMERCIALI / ARTIGIANALI Via e/o Pizza CORSO ITALIA n° 46 CLASSIFICAZIONE EDIFICIO 1° elenco 2° elenco 3° elenco fuori elenco DESTINAZIONE COMMERCIALE DESTINAZIONE ARTIGIANALE ANNO ATTIVITA' superficie di vendita ANNO ATTIVITA' categoria

ANNO ATTIVITA' superficie di vendita 1984 | MERCERIA MAGLIERIA | mq. 42,40 | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. | mq. |





rilevatore	data rilievo	OTTOBRE	1985	

tipo di intervento	stato di degrado			
rif.nto rif.nto esterno ,				
ANNO prot.E.P. normativa interno vetrine insegna (*) altro	interno vetrina insegna esterno altro			
TIPOLOGIA DELLE APERTURE				
originaria modifica individuale	modifica complessiva 🔲			
ELEMENTI DECORATIVI ESTERNI E MATERIALI IMPIEGATI				
	materiale			
cornici originali 🛛 GOX FORI	NA			
cornici riportate	Dys.			
rivestimenti murali originali				
rivestimenti murali riportati 🔲				
presenza di elementi di arredo storico				
presenza di elementi di arredo moderno 🛛 TENDA MOBILE CONFORME ALL'APERTURA				
CLASSIFICAZIONE INSEGNE	9			
TIPO (**) MATERIALE	POSIZIONE			
a bandiera	interna all'apertura			
scatolare	esterna all'apertura			
a lettere				
altro LETTERE A PLASTICA (PLEXIGLAS)				
SCATOLARI SU PANNELLO				
33110011001				
NOTE				
NOTE (*) 1 - rinnovo delle comici 2 - rimpello 3 - a	alterazione dimensionale aperture raformazione di porta in finestra			

QUADRO ATTIVITÀ COMMERCIALI / ARTIGIANALI

		4.4
Via e/o Piazza <u>(OR</u>	RSO ITALIA	nº
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

N.schedo	
1	
	4
	4.4
	N. isolato

CLASSIFICAZIONE EDIFICIO

mq.

DESTINAZIONE ARTIGIANALE

1° elenco ☑ 2° elenco ☐ 3° elenco ☐ fuori elenco ☐

DE	STINAZIONE COMMERCIALE	\boxtimes
ANNO	ATTIVITA'	superficie di vendita
1984	art. Casalinghi	mq.162,96
		mq.
-	<u> </u>	mq.
1		

ANNO	ATTIVITA'		categoria
-			1 /
1			/
1		8	/:
1			/_



rilevatore	data rilievo	DITOBRE	1985		
------------	--------------	---------	------	--	--

tipo di intervento	stato di degrado				
ANNO rif.nto rif.nto interno vetrine insegna esterno altro	interno vetrina insegna estemo altro				
TIPOLOGIA DELLE APERTURE					
originaria modifica individuale	modifica complessiva 🗌				
ELEMENTI DECORATIVI ESTERNI E MATERIALI IMPIEGATI					
	materiale				
cornici originali	Ja				
cornici riportate					
rivestimenti murali originali					
rivestimenti murali riportati					
presenza di elementi di arredo storico					
presenza di elementi di arredo moderno 🗵 TENDA MOBILE CONFORME ALL'APERTURA					
CLASSIFICAZIONE INSEGNE					
TIPO (**) MATERIALE	POSIZIONE				
a bandiera	interna all'apertura				
scatolare	<u> </u>				
a lettere	esterna all'apertura				
altro LETTERE OTTONE					
SCATULARI SU PANNELLO					
Nome					
NOTE					
(*) 1 - rinnovo delle comici 2 - rimpello 3 - alto	erazione dimensionale aperture				
4 - trasformazione di porta in finestra 5-trafe	connazione di porta in finestra segna non luminosa				
· / · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Posit ivi ivimiva				

N.scheda COMUNE DI PISA - Ufficio Centro Storico QUADRO ATTIVITÀ COMMERCIALI / ARTIGIANALI nº 40 Via e/o Piazza CORSO ITALIA 1º elenco ☒ 2º elenco ☐ 3º elenco ☐ fuori elenco ☐ CLASSIFICAZIONE EDIFICIO \boxtimes DESTINAZIONE ARTIGIANALE DESTINAZIONE COMMERCIALE superficie ANNO ANNO ATTIVITA categoria ATTIVITA' di vendita 1984 | CALZATURE & PELLETTERIE | mg. 35

mq.

mq.

|mq.



rilevatore	data rilievo	OTTOBRE 1985	
1220141011		ALIMONE 17(U.)	

tipo di intervento	stato di degrado
ANNO rif.nto rif.nto interno vetrine insegna esterno altro	interno vetrina insegna esterno altro
1984 X X	NUOVO NUOVO
TIPOLOGIA DELLE APERTURE	
originaria modifica individuale	modifica complessiva
ELEMENTI DECORATIVI ESTERNI E MATERIALI IMPIEGATI	
	materiale
cornici originali	Α
cornici riportate	
rivestimenti murali originali	
rivestimenti murali riportati	
presenza di elementi di arredo storico	
presenza di elementi di arredo moderno	BILE NON CONFORME ALL'APERTURA
CLASSIFICAZIONE INSEGNE	
TIPO (**) MATERIALE	POSIZIONE
a bandiera	interna all'apertura
	<u> </u>
scatolare	esterna all'apertura
a lettere	
altro SCRITA 🗆 🗵	<u> </u>
SU SPECCHIO	
NOTE	
	perazione dimensionale aperture
	Cormazione di porta in finestra

QUADRO ATTIVITÀ COMMERCIALI / ARTIGIANALI

38 ITALIA Via e/o Piazza_ **WRSO**

N.scheda	I
A O	
N. isolato	

CLASSIFICAZIONE EDIFICIO

1° elenco

✓ 2° elenco

✓ 3° elenco

✓ fuori elenco

✓

 \boxtimes DESTINAZIONE COMMERCIALE

ANNO	ATTIVITA'	superficie di vendita
1984	ART. PER FUHATORI	mq. 28
		mq.
		mq.
		mq.

DES	TINAZIONE ARTIGIANALE	<u> </u>	
ANNO	ATTIVITA'	catego	ria
		/	
	1	/	
		/	
		/	



rilevatore	data rilievo	OTTOBRE	1985

CLASSIFICAZIONE	DEGLI	INTERVENTI	E	GRADO	DI	CONSERVAZION
THASSIF I LAZIUND	DEGLI	THIERARMIT	Ľ	GIVEDO	ν_{τ}	COMPRISE

tipo di intervento	stato di degrado				
ANNO rif.nto rif.nto interno vetrine insegna esterno altro	interno vetrina insegna esterno altro				
TIPOLOGIA DELLE APERTURE					
originaria modifica individuale	modifica complessiva				
ELEMENTI DECORATIVI ESTERNI E MATERIALI IMPIEGATI	Fi .				
	materiale				
cornici originali 💢 <u>GOLFOR</u>	INA				
cornici riportate					
rivestimenti murali originali					
rivestimenti murali riportati					
presenza di elementi di arredo storico					
presenza di elementi di arredo moderno					
CLASSIFICAZIONE INSEGNE					
TIPO (**) L NL MATERIALE	POSIZIONE				
a bandiera \(\sum \begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c	interna all'apertura 🗵				
scatolare \(\sqrt{\overline} \) \(\ov	esterna all'apertura				
a lettere					
altro					
MOTE					
NOTE					
(*) 1 - rinnovo delle cornici 2 - rimpello 3 - alterazione dimensionale aperture 4 - trasformazione di porta in finestra 5 - traformazione di porta in finestra (**) L - insegna luminosa NL - insegna non luminosa					




VIA LANUNZIATINA, CORSUITANA ISOLDTO 2349/1 NEGATINO ZOIIS






Pza dei GRILLETTI - VE DUTA - ISOLATO \$ 811 2011






CORSO ITALIA h° 36 al n° 54

180120 \$9H



MA CA NUNZIATINA 11 -

1500ATO 3349/1 Negativo 17898



VIJ LA NUNZIATINA 7/9 ISCLATO 2349/1

Negativo 19923



NUNZIATINA 1-3-5 ISOLATO 2549/1 Negativo VIL 20114 LA