COMUNE DI PISA - Ufficio Centro Storico

Scheda di indagine degli immobili aventi carattere architettonico e urbanistico significativo o con presenza di condizioni di degrado come previsto dagli artt. 7 e 8 della L.R. 21-5-1980, n. 59.

| | 2 2 |
|-------------|---------|
| N. progress | ivo |
| 3 | |
| | 73 |
| / N. | isolato |

| Scheda | n° | | |
|---|---|----------------------------------|-----|
| A CARAT | TTERISTICHE DELL'AREA | | |
| Foglio catas Via e/o Piaz | S. HARTINO tale n° 125 BERNARD ali accessi | Particella/e nº 169 - 106 | |
| ZONA OMOGENE | | A | |
| Area vincola | ta ai sensi della Legge 145 | 57/1939 | _ [|
| Area su cui | insistono edifici vincolati | i ai sensi della Legge 1089/1939 | _ [|



| C | ELEMENTI TIPICI DELL'EDIFICIO | |
|--------|---|-----------|
| 1) EV | ENTUALE NOMINAZIONE DELL'EDIFICIO | |
| | | |
| 2) EE | IFICIO VINCOLATO AI SENSI DELLA LEGGE 1089/1939 (prot. Soprintendenza nº) | |
| 3) E | IFICIO ASSIMILATO AI VINCOLI DI CUI ALLA LEGGE 1089/1939 (proprietà Ente età superiore ai 50 anni) | |
| 4) ED | IFICIO CON RIFERIMENTO ALLA STORIA POLITICA, MILITARE, SOCIALE, CULTURALE, ECC. | |
| | | |
| 5) EC | IFICIO RAPPRESENTATIVO PER LA STORIA DELL'ARTE E DELL'ARCHITETTURA ANCHE CONTEMPORANEA | |
| | | |
| | TAZIONE STORICO - CARTOGRAFICA | _ |
| - | anteriore al 1720 (carta Scorzi) anteriore al 1846 (carta Van Lint) anteriore al 1850 (catasto) anteriore al 1888 (carta Pizzanelli) | |
| - | anteriore al 1850 (catasto) anteriore al 1888 (carta Pizzanelli) anteriore al 1900 (catasto) anteriore al 1925 (catasto) | |
| _ | anteriore al 1967 (foto aerea) dal 1967 ad oggi | H |
| | | |
| | edificio riportato sulla cartografia in forma corrispondente all'attuale | 777 |
| _ | edificio riportato sulla cartografia in forma dissimile all'attuale | 유 |
| | ESENZA DI ELEMENTI MEDIOEVALI | _ |
| - | PIANTO TIPOLOGICO FUNZIONALE | |
| • | | |
| - | palazzo palazzo con giardino villa/villino edificio mono-bifamiliare | X |
| - | edificio plurifamiliare | |
| _ | torre | 무 |
| _ | edificio multipiano terziario - edificio scolastico - complesso organico - complesso organico - complesso organico | H |
| - | altro | |
| - | impianto originale o storico | |
| 9) TI | PO DI PROPRIETA' | _ |
| - | privata demanio ente religioso | |
| | università provincia | |
| - | comune regione altro | |
| D | CONSISTENZA DELL'EDIFICIO E PERTINENZE | _ |
| C . | | _ |
| Trans. | | _ |
| 2) SI | PERFICIE SCOPERTA DI PERTINENZA DELL'EDIFICIO | |
| - | chiostrina/e - parco - giardino - orto - altro - altro | |
| | orto corte/cortile altro | _ |
| • | MERO MASSIMO PIANI EDIFICATI FINO ALLA GRONDA | |
| - | seminterrato - secondo piano - quinto piano - terzo piano - sesto piano | |
| - | primo piano terzo piano sesto piano quarto piano sei e più piani | \exists |
| | | _ |
| • | ESENZA VOLUMI OLTRE LA GRONDA | _ |
| - | oggia/e | \exists |
| | presenza altana chiusa aperta | _ |
| | ESENZA DI ANNESSI | _ = |
| • | | = |
| 0) P | ESENZA DI SUPERFETAZIONI | |

STRUTTURE AVENTI CARATTERISTICHE SIGNIFICATIVE

| 1 |) STRUTTURE VERTICALI strutture originali strutture sostituite | |
|-----|--|---------------|
| | - pilastri in conci di verrucano archi in conci di verrucano | |
| | - pilastri in cotto archi in cotto - muratura continua in verrucano a vista muratura continua in cotto a vista | |
| | - muratura con intonaco di tipo tradizionale - altre | |
| 2) | STRUTTURE ORIZZONTALI strutture originali strutture sostituite | - |
| | - Volte portanti | _ |
| | - volte portanti a crociera a vela a botte altre - solai in legno con mezzane <- solai a cassettone | |
| _ | - solai in legno con mezzane - solai a cassettone - solai sostituiti con materiali non tradizionali - altre | |
| 3) | COPERTURA struttura originale struttura sostituita | |
| | - in legno con mezzane | _> |
| | - in legno con mezzane in legno con presenza di capriate con struttura non tradizionale altro | |
| | manto originale manto sostituito | |
| | - coppi e tegoli | |
| 4) | TIPO SCALE ESTERNE stuttura originale struttura sostituita | |
| , | | |
| | - monumentale dritta a rampa continua dritta a più rampe - composita a più rampe composita altre | |
| 5) | | _ |
| ٠, | 3 Structura 303tructa | |
| | - a pozzo - composita - ad anima | |
| | | |
| | - rivestimento gradini: originale sostituito | \rightarrow |
| _ | DE PARAMET. AN OLIVERANDA DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACT | 17.0 |
| Ξ | ELEMENTI ARCHITETTONICI ESTERNI SIGNIFICATIVI | |
| 1) | PORTALI AD ARCO originale sostituito | |
| | - con cornice a bozze pietramalta con cornice scanalata nietramalta | |
| | - con corice lisciapietramalta altrepietra malta | |
| 2) | RIQUADRATURE DI APERTURE originali sostituite | |
| | - timpani pietra | |
| | pietra malta | |
| _ | | |
| 3) | PRESENZA DI LOGGIATI O PORTICATI DI IMPIANTO ORIGINALE | |
| | - su un solo piano | |
| | PRESENZA DI ANDRONE | |
| | | |
| G | ELEMENTI DECORATIVI ESTERNI SIGNIFICATIVI | |
| | | |
| 1) | PRESENZA DI PORZIONI MURARIE AFFRESCATE A GRAFFITO | |
| 2), | PRESENZA DI DECORAZIONI DI SOTTOGRONDA | |
| | - mensole intagliate semplici a cassettone in legno | |
| | - mensole intagliate semplici a cassettone in legno mensole intagliate multiple altre | |
| 3) | PRESENZA ALTRI ELEMENTI DECORATIVI DI PREGIO | |
| | - stemmi ☐ scolniti ☐ ceramici ☐ in mintus | |
| | - lapidi | |
| | - lapidi | ·, |
| | - cornici marcapiano pietra malta bugnati continui pietra malta - bugnati angolari pietra malta | |
| | - nortoni in legno | _ |
| 8 | - portoni in legno cancellate inferriate - lunette in ferro vetri piombati e/o colorati altri | |
| | | |
| 7 | PRESENZA DI ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI ARREDO URBANO | |

| lei | | rrucano, molto ben rifiniti, in cui si aprono quest'ul |
|------------|--|--|
| lec | mi è di una pietra | verdastra squamata. |
| | DESTINAZIONI D'USO | |
| io rico | uso sem. PT 1º | 2° 3° 4° 5° 6° oltr. soff. |
| 1_ | abitazione: alloggi n° | |
| | studenti: alloggi nº !!! | |
| | commercio ingrosso | |
| | commercio al minuto | |
| _ | artigianato | |
| | artigianato di servizio | |
| _ | industria | |
| _ | università | |
| | chiese/conventi | |
| | | |
| <u>_ </u> | ufficio pubblico | |
| _ | asilo/scuola/ricreazione | |
| | turismo/alberghi | |
| _ [| musei/biblioteche | |
| <u>- i</u> | mensa | |
| =¦ | ufficio/studio privato | |
| _ | bar/ristorante/pizzeria | |
| <u>_ </u> | palestre/circoli/ecc. | |
| _ | deposito/magazzino | |
| _ | | 1 1 1 1 1 1 |
| | altro | |
| _ | autorimesse pubbliche | |
| | garages | |
| - | altro | |
| <u>- 1</u> | | |
| | INTERVENTI IN CORSO D'OPERA | |
| ice | enza concessione | autorizzazione prot. spec. n° |
| ETT | | |
| anu est | tenzione ordinaria [| - manutenzione straordinaria |
| nte | ervento conforme alla licenza ervento conforme alla concessione ervento conforme alla autorizzazione | - intervento difforme alla licenza |
| | rvento abusivo | - intervento difforme alla autorizzazione |

NOTE BIBLIOG Vicolo Scaramucci: da nº 4 ad angolo con Via S. Bernardo, tracce di

H

| I) DECDADO DELLE OTOLIETURA | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------|--------|----------|---|-------------|---------|------|---------------|----------|
| 1) DEGRADO DELLE STRUTTURE | | | | | | | | | | |
| - strutture verticali | - : | stru | ttura | copert | ura | | | | | [|
| - strutture verticali T - 1° 1° collegamenti verticali degrado struttur | 2° | 2 | , - 3° | _3° | - 4° | 4° | - 5° | 5° - | ô° | oltre |
| | <u> </u> | | | J | aegraa | o tunz | 10nale. | | | |
| 2) RUDERI | | | | | | | | | - | [|
| 3) TIPOLOGIA INADEGUATA ALLA DESTINAZIONE D'USO | | | | | | | | | | 1 |
| | | | | | | | | | | |
| DEGRADO IGIENICO | 30.7 | | | | | | | | | |
| - dati rilevati dall'Ufficio Anagrafe della Casa | A r | ilie | vo dir | etto_ | | | | | | |
|) SERVIZI IGIENICI | | | | | | | | | | 7 |
| - assente | | PT | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | loltre | sbff |
| - esterno uso eslusivo | | [| i | <u> </u> | | <u> </u> | | | | |
| - esterno uso comune | = - | | | | <u> </u> | 1 | 1 1 | | 1 | <u> </u> |
| - interno uso comune | - | i | | | <u></u> | 1 | 1 1 | | 1 | 1 |
| - w.c. a canna libera | | T | · i | | | 1 | | | 1 | 1 |
| - bagno privo di aereaz./illum.naturale | | | | | | ! | i | | 1 | <u> </u> |
| - w.c. a diretto contatto con | | (| camera | | S | alotto | | | cucina | |
|) UMIDITA' | | n= 1 | 20.00 | | | | | | | |
| - ascendente | - | PT | J° | 2° | l 3° | 4° | 5° | 6° | loltre | soff. |
| - discendente | 71 | • | | | | | | | | |
| - condensa | | | 1 | | | I I | 1 | | | |
|) ALTRE CAUSE | | | | | | | | | 1 | |
| · W | F | PT |]° | 2° | 3° | 40 | 5° | 60 | oltre | coff |
| - privo di acqua |] [| i i | 1 | | | | 1 | | lottre | 2011. |
| - smaltimento liquami non efficiente - cucina priva di aereazione | | | | | | i | i | | | |
| - vani non disimpegnati | | | | | | 1 | 1 | | | |
| - vani privi di luce ed aereaz. naturale | | | | | | | | | | |
| - altezza vani inferiore a 2,70 m. | | | | | | | ! | | | |
| - pavimentazione non efficiente | | | | | | | | | | |
| - copertura non coibentata | i | | | ! | | | | | | |
| - altre | 11 | _ 1 | | | 1 | | | | | |
| EGRADO SOCIO - ECONOMICO | | | | | | | 9// | | | |
| | l n | , 1 | 10 | 20 | 5 0 | | | | | |
| vuoto | P | 1 | T | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | oltre | soff. |
| sottoutilizzato b'14 D | 7 | | 1 | | | - | - | | | |
| sovraffollato | 4 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| strutture produttive incompatibili con le preesistenti | funz | ioni | resid | enzali | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| sostituzione del tessuto sociale e produttivo | | | | | | | | | | |
| | | | | 1-17-3- | | | 7974 | | N-07 714 - | |
| ANNOTAZIONI | | | | | | | | | | |
| A | | _ | | | | - 433 | - 223 | | | |
| listruthuall nel 64 | | | | | | - 67 | | | | |
| 9199 Properti monomeni se | | / , | 7.5 | | | - | _ | | 4 | |
| The month with the | | | 1 13 | U | NO. | S. | Ber | 200 | 2000 | 100 |
| Recinquino manno | 0 1 | 1.00 | 0 _ | Con | | | t | | | |
| g199 Prospetti monomeni sel | K V | 11.0 | 0 | 200 | 1001 | 111/1 | Ú. | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

