COMUNE DI PISA - Ufficio Centro Storico

Scheda di indagine degli immobili aventi carattere architettonico e urbanistico significativo o con presenza di condizioni di degrado come previsto dagli artt. 7 e 8 della L.R. 21-5-1980, n. 59.

N. progressivo

14

77

N. isolato

Scheda n°	Data rilievo	
CARATTERISTICHE DELL'AREA		
Quartiere S HARTINO Foglio catastale nº 125 Via e/o Piazza Le toglio altri eventuali accessi	Sezione di censimento	
ZONA OMOGENEA DI PIANO	A	
Area vincolata ai sensi della Legge 14 Area su cui insistono edifici vincolat		

IDENTIFICAZIONE FOTOGRAFICA 1 pto presole



•	ELEMENTI TIPICI DELL'EDIFICIO
1) EVENTUALE NOMINAZIONE DELL'EDIFICIO
_	
2) EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI DELLA LEGGE 1089/1939 (prot. Soprintendenza nº)
) EDIFICIO ASSIMILATO AI VINCOLI DI CUI ALLA LEGGE 1089/1939 (proprietà Ente età superiore ai 50 anni)
) EDIFICIO CON RIFERIMENTO ALLA STORIA POLITICA, MILITARE, SOCIALE, CULTURALE, ECC.
5) EDIFICIO RAPPRESENTATIVO PER LA STORIA DELL'ARTE E DELL'ARCHITETTURA ANCHE CONTEMPORANEA
6) DATAZIONE STORICO - CARTOGRAFICA
	- anteriore al 1720 (carta Scorzi) - anteriore al 1850 (catasto) - anteriore al 1888 (carta Pizzanelli) - anteriore al 1900 (catasto) - anteriore al 1925 (catasto) - anteriore al 1967 (foto aerea) - dal 1967 ad oggi - datazione certa - datazione presunta - edificio riportato sulla cartografia in forma corrispondente all'attuale - edificio riportato sulla cartografia in forma discimile all'attuale
7	The serve se
	PRESENZA DI ELEMENTI MEDIOEVALI IMPIANTO TIPOLOGICO FUNZIONALE
_	- palazzo con giardino - villa/villino
9)	TIPO DI PROPRIETA'
	- privata demanio ente religioso universită altro ente provincia comune regione altro
D	CONSISTENZA DELL'EDIFICIO E PERTINENZE
-	SUPERFICIE COMPLESSIVA DEL LOTTO mq
	SUPERFICIE SCOPERTA DI PERTINENZA DELL'EDIFICIO
	- chiostrina/e parco giardino del bolaro finocentale altro
3)	NUMERO MASSIMO PIANI EDIFICATI FINO ALLA GRONDA
	- seminterrato
_	- primo piano quarto piano sei e più piani
	PRESENZA VOLUMI OLTRE LA GRONDA
	- loggia/e torretta piano abitabile abbaino/i terrazza altro
	- presenza altana Chiusa aperta
5)	PRESENZA DI ANNESSI
	PRESENZA DI SUPERFETAZIONI

STRUTTURE AVENTI CARATTERISTICHE SIGNIFICATIVE

1)	STRUTTURE VERTICALI	strutture originali	5 S	trutture sostituite	
	- pilastri in conci di verrucano				
	- pilastri in cotto Trece - muratura continua in verrucano a v	ista i	archi in cotto		
	- muratura con intonaco di tipo trad	izionale 34-	altre	in cotto a vista	
2)	STRUTTURE ORIZZONTALI	strutture originali	र्च :	trutture sostituite	
-/	- volte portanti a crocie			100	
	- solai in legno con mezzane solai sostituiti con materiali non	N -	solai a cassetton		
	- solai sostituiti con materiali non	tradizionali	altre		
3)	COPERTURA	struttura originale	™ as	truttura sostituita	
	- in legno con mezzane	₩ -	in leano con pres	enza di capriate	
	- con struttura non tradizionale		altro		
		manto originale		manto sostituito	
	- coppi e tegoli		altro		
4)	TIPO SCALE ESTERNE	stuttura originale	П 5	truttura sostituita	
-7				dritta a più rampe	
	- composita a più rampe	- composita	<u> </u>	altre	
51	TIPO SCALE INTERNE	struttura originale	Пе	truttura sostituita	
-1				dritta a più rampe	
	- a pozzo	- composita		ad anima	
	- a chiocciola	- altre		natituita	
	- rivestimento gradini:	originale		ostituito	
	DIEMENTI ADQUITETTONICI COTO	MI CICNIFICATIVI			
_	ELEMENTI ARCHITETTONICI ESTER	CNI SIGNIFICATIVI	<u> </u>		
1)	PORTALI AD ARCO	originaleM	S	ostituito	
	- con cornice a bozze pietra		con cornice scana	lata pietra malta	
_	- con corice liscia nietra	=	altre	pietra maîta	
2)	RIQUADRATURE DI APERTURE	originali	s	ostituite	
	- timpani pietra	malta	fasce scolpite	pietramalta	
	- lunette pietra - fasce decorate	malta	fasce semplici altre	pietramalta	
_					
3)	PRESENZA DI LOGGIATI O PORTICATI DI				
	- su un solo piano	- tamponati		su più piani	
4)	PRESENZA DI ANDRONE				
_		10			
G	ELEMENTI DECORATIVI ESTERNI S	IGNIFICATIVI		340	
1)	PRESENZA DI PORZIONI MURARIE	AFFRESCATE		GRAFFITO	
	PRESENZA DI DECORAZIONI DI SOTTOGRONI				
-):					
	- mensole intagliate semplici mensole intagliate multiple		altre	gno	
31	PRESENZA ALTRI ELEMENTI DECORATIVI D				
	- stemmi scolpiti		□in pietva	□ al+ma	
	- lapidi scolpitis	□ ceramici	□ in pietra	⊓altro	
	- mensole scolpite	semplici	altro		
	- cornici marcapiano pietra	malta	bugnati continui_	pietra malta	
	- bugnati angolari pietra				
	- portoni in legno	cancellate	colorati \square -	inferriatealtri	
_			30.0.00		
4)	PRESENZA DI ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI	ARREDO URBANO		TOTAL CONTRACTOR OF THE PARTY O	

DEGRADO FISICO										
DEGRADO.DELLE STRUTTURE										
- strutture verticali T - 1°		- str	uttura	coper	tura					
- strutture orizzontali	l 1° ;	2°	2° - 3°	<u> </u> 3	- 4°	4°	- 5°	5°·	- ö° l	oltr
RUDERI	Tuccura.				degrad	10 funz	ionale ———			
) TIPOLOGIA INADEGUATA ALLA DESTINAZIONE D'USO	-	We a	•							
EGRADO IGIENICO										
- dati rilevati dall'Ufficio Anagrafe della Cas		L m#1#	ئام ماد			(N				
) SERVIZI IGIENICI	odL	-	evo di	retto_		(14)			
- assente	N.	PT	1 1°	2°	l 3°	4°	5°	6°	loltre	sbf
- ortowns use -slust		1	1			1			1	1 301
- esterno uso comune				ļ	<u> </u>	1				1
- interno uso comune	—— <u> -</u>	ļ	+		1	<u> </u>	<u> </u>		1	1
- w.c. a canna libera		1		1	<u> </u>	1	<u> </u>			<u> </u>
- bagno privo di aereaz./illum.naturale		'	1		<u> </u>	1	1	<u> </u>	1	
- w.c. a diretto contatto con		1	camera	1		alotto			cucina	<u> </u>
UMIDITA'					-				Cucina	
- ascendente		PT	l lo	2°	1 3°	4°	5°	6°	loltre	sof
- discendente		1	1	[1				
- condensa	<u> -</u> -		<u> </u>		<u> </u>				1	
		<u> </u>								
ALTRE CAUSE		I DT	1 10	0.0						
- privo di acqua		PT	1°	2°	3°	4°	5°	6°	oltre	soff
- smaltimento liquami non efficiente		1								
- cucina priva di aereazione									1	
- vani non disimpegnati		<u> </u>	! <u> </u>	·			i		<u> </u>	
- vani privi di luce ed aereaz, naturale		<u> </u>	<u> </u>							
- altezza vani inferiore a 2,70 m.			<u> </u>			1				
- pavimentazione non efficiente					!					
- copertura non coibentata										
- altre					/	1			1	
EGRADO SOCIO - ECONOMICO										i i i
vuoto		PT] 0	2°	3°	4° 1	5°	6° I	oltre	cnff
		-1			i		1		1	3011
sottoutilizzato						<u> </u>	i			
sovraffollato			i	1					1	
strutture produttive incompatibili con le preesis	tenti fu	unzion:	i resid	enzali						
sostituzione del tessuto sociale e produttivo										
ANNOTAZIONI										
Ameno a Preson Simewood.	Voe	ta	Con	bass	alla	o d	Le Par	lone	Suc	due :
sch a Vie Le Exelle 13.				1	10		1			=
1000	2	1610	AT	-C (1)	11					
ALGENINO DI PALIMITT		1011		HU	4.1 _					
ALARDINO de PALAZZ										
ALMEDINO di PALMZZ										

GEAGGIFTERZIONE					
l - Immobili dichiarati di interesse storico o artistico ai sensi della L. 1º giugno 1939 nº 1089					
26 2 - Immobili di speciale interesse, parificati, agli effetti dell'art. 4 della L.R. 21 maggio 1980 n° 59, agli immobili suddetti					
3 - Immobili o complessi edilizi aventi carattere architettonico o urbanistico significativo ma diversi da quelli precedenti					
4 - Immobili o complessi edilizi diversi dai precedenti (da ritenere esclusi dagli elenchi)					
CATEGORIE D'INTERVENTO (art. 2 L.R. 21 maggio 1980 n° 59)					
a) - manutenzione ordinaria					
b) - manutenzione straordinaria					
c) - restauro e risanamento conservativo					
d) - ristrutturazione edilizia di tipo D ₁					
ristrutturazione edilizia di tipo D ₂					
ristrutturazione edilizia di tipo D ₃					
e) - ristrutturazione urbanistica					
DESTINAZIONI D'USO NON AMMESSE					
VINCOLI E PRESCRIZIONI					
OPERE NON AMMESSE					