COMUNE DI PISA - Ufficio Centro Storico

Scheda di indagine degli immobili aventi carattere architettonico e urbanistico significativo o con presenza di condizioni di degrado come previsto dagli artt. 7 e 8 della L.R. 21-5-1980, n. 59.

N. progressivo	7
9 /	
/	
4/	
N. Saalata	
N. isolato	

-	ISTICHE DELL'AREA			
Quartiere	S. ANTON LO	Sezione di censimento		
Foglio catastale		Particella/e nº 213	-212	
Via e/o Piazza	w Ocetto	n°_ '26-28		1.10.00
altri eventuali	accessi			
ZONA OMOGENEA DI	PIANO	A	В	
Area vincolata a	i sensi della Legge 1457/19	939		
Area su cui insi	stono edifici vincolati ai	sensi della Legge 1089/1939	•	Г



C ELEMENTI TIPICI DELL'	EDIFICIO		
1) EVENTUALE NOMINAZIONE DELL'	EDIFICIO		

2) EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI	DELLA LEGGE 1089/1939 (prot. Sop	rintendenza n°)	
3) EDIFICIO ASSIMILATO AI VINC	OLI DI CUI ALLA LEGGE 1089/1939 (proprietă Ente etă superiore ai 50 anni)	
4) EDIFICIO CON RIFERIMENTO AL	LA STORIA POLITICA, MILITARE, SOC	IALE, CULTURALE, ECC	
5) EDIFICIO RAPPRESENTATIVO PE	R LA STORIA DELL'ARTE E DELL'ARCH	ITETTURA ANCHE CONTEMPORANEA	


6) DATAZIONE STORICO - CARTOGR	AFICA		
- anteriore al 1720 (carta	Scorzi) anter	riore al 1846 (carta Van Lint)	×
- anteriore al 1900 (catast	o)	riore al 1888 (carta Pizzanelli) riore al 1925 (catasto)	
- anteriore al 1967 (foto a	erea) [] - dal	1967 ad oggi	
·- datazione certa		zione presunta	X
- edificio riportato sulla	cartografia in forma corrisponden	te all'attuale	M
- edificio riportato sulla	cartografia in forma dissimile al	l'attuale	
7) PRESENZA DI ELEMENTI MEDIOE	VALI	•••••	•••
8) IMPIANTO TIPOLOGICO FUNZION			
- palazzo		zzo con giardino	
	✓ - edifi	icio mono-bifamiliare icio religioso	
- torre	capar	nnone industriale o terziario	
edificio multipiano terziospedale/clinica	ario edifi	icio scolastico	— ₽
- altro			
- impianto originale o stor	ico	ficato in epoca recente	
9) TIPO DI PROPRIETA'			
- privata	- demanio	ente religioso	
- universită		- provincia	
O O I I I I I I I I I I I I I I I I I I	reg rone	- altro	
CONSISTENZA DELL'EDIF	ICIO E PERTINENZE		
1) SUPERFICIE COMPLESSIVA DEL I	.0TT0 mq 0TT0.		
2) SUPERFICIE SCOPERTA DI PERT	INENZA DELL'EDIFICIO		
- chiostrina/e	- parco - corte/cortile	- giardino - altro	
3) NUMERO MASSIMO PIANI EDIFICA		\sim	
- seminterrato	- secondo piano	quinto piano	
- primo piano	quarto piano	- sesto piano	
4) PRESENZA VOLUMI OLTRE LA GRO	ONDA		
- loggia/e	torretta	- piano abitabile	
- abbaino/i	terrazza	- altro	
- presenza altana	Chiusa	aperta	
6) PRESENZA DI SUPERFETAZIONI			

STRUTTURE AVENTI CARATTERISTICHE SIGNIFICATIVE 1) STRUTTURE VERTICALI strutture originali strutture sostituite - pilastri in conci di verrucano_______ - archi in conci di verrucano_ - pilastri in cotto___ ______ _ - archi in cotto___ - muratura continua in verrucano a vista_ - muratura continua in cotto a vista___ 🔽 - altre_ - muratura con intonaco di tipo tradizionale___ strutture originali___ 2) STRUTTURE ORIZZONTALI x strutture sostituite____ - volte portanti _____ a crociera _____ _____a, vela _____ ___ a botte ____ altre ___ \Box - solai in legno con mezzane _____ - solai a cassettone ___ - solai sostituiti con materiali non tradizionali ___ - altre ____ 3) COPERTURA struttura sostituita struttura originale___ - in legno con mezzane____ 📉 – in legno con presenza di capriate_ - con struttura non tradizionale ____ - altro____ manto sostituito___ manto originale - coppi e tegoli - altro 4) TIPO SCALE ESTERNE stuttura originale____ 🔲 struttura sostituita_ _____ - dritta a più rampe____ ____ - altre_____ - monumentale 🔲 - dritta a rampa continua____ - composita____ - composita a più rampe_ 5) TIPO SCALE INTERNE struttura originale____ 🔽 struttura sostituita__ 🔲 - dritta a rampa continua____ 🔲 - dritta a più rampe___ - monumentale - a pozzo 🔲 - composita___ 🔲 - ad anima__ 🔲 - altre - a chiocciola - rivestimento gradini: originale sostituito __ ELEMENTI ARCHITETTONICI ESTERNI SIGNIFICATIVI 1) PORTALI AD ARCO sostituito_____ originale_____ - con cornice a bozze___ 🔲 pietra 🔝 malta 🔝 🗀 - con cornice scanalata 🔝 pietra 🔟 malta 🔝 - con corice liscia ____ pietra _ malta ___ _ - altre_____ 🔲 pietra 🔟 malta 🔛 2) RIQUADRATURE DI APERTURE originali____ sostituite____ - timpani 🔲 pietra 🔲 malta 💹 🗆 - fasce scolpite 💹 pietra 🔝 malta _ - lunette pietra malta -- fasce semplici -- pietra malta - fasce decorate_ 🔲 - altre _ 3) PRESENZA DI LOGGIATI O PORTICATI DI IMPIANTO ORIGINALE____ _____ - tamponati - su un solo piano___ ______ - su più piani 4) PRESENZA DI ANDRONE G ELEMENTI DECORATIVI ESTERNI SIGNIFICATIVI 1) PRESENZA DI PORZIONI MURARIE ____ AFFRESCATE__ ☐ A GRAFFITO 2) PRESENZA DI DECORAZIONI DI SOTTOGRONDA - mensole intagliate semplici - a cassettone in legno - mensole intagliate multiple _____ - altre informació 3) PRESENZA ALTRI ELEMENTI DECORATIVI DI PREGIO - stemmi - cornici marcapiano ____ pietra __ malta ___ - bugnati continui ____ pietra __ malta ___ - bugnati angolari ____ pietra __ malta ___ - portoni in legno 🔲 - cancellate___ - inferriate ______ - lunette in ferro_ _____ - vetri piombati e/o colorati ____ - altri ___ 4) PRESENZA DI ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI ARREDO URBANO


NOTE BIBLIOGRAFICHE

DEGRADO FISICO	EGRADO									
1) DEGRADO.DELLE STRUTTURE										
- strutture verticali		- str	ittura	coper	tura					
	100	20 1	2°×3°	3°	- 4°	1 40	- 5°	5°	- ő°	oltre
- collegamenti verticali degrado s	- Cructura.				degrad	lo funz	ionale			
										[
3) TIPOLOGIA INADEGUATA ALLA DESTINAZIONE D'USO	Ÿ									
DEGRADO IGIENICO		-								
- dati rilevati dall'Ufficio Anagrafe della C	asa	- rili	evo di	retto_						
1) SERVIZI IGIENICI		PT	l 1°	2°	1 3°	4°	5°	1 60	1 1 4	1
- assente - esterno uso eslusivo						1 4	1 5	1 6	loltre	sbff
- esterno uso comune					1 .		i	 	i	1
- interno uso comune	<u>-</u>		1			1				i
- w.c. a canna libera					1		1	1	1	11
- bagno privo di aereaz./illum.naturale	. H								1	
- w.c. a diretto contatto con Yama noole	27 12		camera		5	alotto			cucina	,
2) UMIDITA'		דת	10	00						
- ascendente) XI	PT	1°	2°	! 3°	4°	5°	6°	loltre	soff.
- discendente	Table 1	1		1				[
- condensa			1		72.				1 1	-
3) ALTRE CAUSE			_							
- privo di acqua	_ !	PT	1°	2°	3°	4°	5°	6°	oltre	soff.
- smaltimento liquami non efficiente										
- cucina priva di aereazione	X			1						
- vani non disimpegnati										
- vani privi di luce ed aereaz. naturale		i i	-			!			1 1	-
- altezza vani inferiore a 2,70 m. - pavimentazione non efficiente						i				
- copertura non coibentata	×		1	1	1		47.	C725 150		
- altre										
DEGRADO SOCIO - ECONOMIC	0				!					
	<u>×</u>	PT	1 ° [2°	3°	4° 1	5°	6°	-1.	
1) vuoto	ल			1		4		D -	oltrels	off.
?) sottoutilizzato					i		-		-	
3) sovraffollato										
) strutture produttive incompatibili con le preesi	stenti fu	nzioni	reside	enzali						
) sostituzione del tessuto sociale e produttivo										
ANNOTAZIONI										_
dificio classificato come "part egge 392/78 art.18 (DELIB. C.C.	nº62	rmen 4 de	te d 1 30	egr	adat 10.1	o" ε 9 7 8	i s ese	ensi cuti	de]. .va)	la
9/99 Prospetto menomens										
	4									
										-

	CLASSIFICAZIONE
	l - Immobili dichiarati di interesse storico o artistico ai sensi della L. 1º giugno 1939 nº 1089
-	2 - Immobili di speciale interesse, parificati, agli effetti dell'art. 4 della L.R. 21 maggio 1980 nº 59, agli immobili suddetti
11)	3 - Immobili o complessi edilizi aventi carattere architettonico o urbanistico significativo ma diversi da quelli precedenti
	4 - Immobili o complessi edilizi diversi dai precedenti (da ritenere esclusi dagli elenchi)
	CATEGORIE D'INTERVENTO (art. 2 L.R. 21 maggio 1980 n° 59)
	a) - manutenzione ordinariab) - manutenzione straordinaria
	c) - restauro e risanamento conservativo
	d) - ristrutturazione edilizia di tipo D ₁
	ristrutturazione edilizia di tipo D ₂
	- ristrutturazione edilizia di tipo D ₃
	e) - ristrutturazione urbanistica
	DESTINAZIONI D'USO NON AMMESSE
	VINCOLI E PRESCRIZIONI
	OPERE NON AMMESSE
	80G



Negativo 19935 Vie dell'seetho 26-SOLATO 28-47/9



Vie dell'Ocenio 32 - 1501 ATO 28 47,9 Neg. 19933