COMUNE DI PISA - Ufficio Centro Storico

Scheda di indagine degli immobili aventi carattere architettonico e urbanistico significativo o con presenza di condizioni di degrado come previsto dagli artt. 7 e 8 della L.R. 21-5-1980, n. 59.



| Scheda | n° | Data rilievo | | |
|------------|---|--|---|--|
| A CAI | RATTERISTICHE DELL'AREA | | | |
| Foglio ca | tastale nº 124 | Sezione di censimento _ Particella/e n° 矣 | | |
| altri eve | ntuali accessi | | | |
| | ENEA DI PIANO olata ai sensi della Legge 14: | A | В | |
| Area su co | ui insistono edifici vincolat | i ai sensi della Legge 1089/1939 | | |
| B IDE | ENTIFICAZIONE FOTOGRAFICA | 13 738 | | |
| - | CULTECA | XTII A CDINIA | | |

| C | ELEMENTI TIPICI DELL'EDIFICIO | |
|----|---|-------------|
| 1) | EVENTUALE NOMINAZIONE DELL'EDIFICIO | |
| | CHIEZA DEICH SPINA | · · · · · · |
| 2) | EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI DELLA LEGGE 1089/1939 (prot. Soprintendenza n°) | |
| 3) | EDIFICIO ASSIMILATO AI VINCOLI DI CUI ALLA LEGGE 1089/1939 (proprietà Ente età superiore ai 50 anni) | |
| 4) | EDIFICIO CON RIFERIMENTO ALLA STORIA POLITICA, MILITARE, SOCIALE, CULTURALE, ECC | |
| | | |
| 5) | EDIFICIO RAPPRESENTATIVO PER LA STORIA DELL'ARTE E DELL'ARCHITETTURA ANCHE CONTEMPORANEA | |
| _ | | • 7 |
| 6) | DATAZIONE STORICO - CARTOGRAFICA PERIODO | |
| | - anteriore al 1720 (carta Scorzi) GOTICO - anteriore al 1846 (carta Van Lint) - anteriore al 1850 (catasto) - anteriore al 1888 (carta Pizzanelli) | |
| | - anteriore al 1850 (catasto) anteriore al 1888 (carta Pizzanelli) anteriore al 1900 (catasto) anteriore al 1925 (catasto) | |
| | - anteriore al 1967 (foto aerea) dal 1967 ad oggi | |
| | - datazione certa | |
| | - edificio riportato sulla cartografia in forma corrispondente all'attuale | |
| | - edificio riportato sulla cartografia in forma dissimile all'attuale | × |
| 7) | PRESENZA DI ELEMENTI MEDIOEVALI | Ż |
| | | |
| 8) | IMPIANTO TIPOLOGICO FUNZIONALE | _ |
| | - palazzo palazzo con giardino villa/villino edificio mono-bifamiliare | _ _ |
| | - villa/villino | |
| | - corre | |
| | - edificio multipiano terziario - edificio scolastico - complesso organico - complesso organico | |
| | - ospedale/clinica complesso organico | |
| | - altro | |
| | - impianto originale o storico modificato in epoca recente | |
| 9) | TIPO DI PROPRIETA' | |
| | - privata demanio ente religioso | 10 |
| | - università altro ente provincia | |
| | - comune | × |
| _ | | |
| _ | CONSISTENZA DELL'EDIFICIO E PERTINENZE | |
| 1) | SUPERFICIE COMPLESSIVA DEL LOTTO mq | |
| 2) | SUPERFICIE SCOPERTA DI PERTINENZA DELL'EDIFICIO | |
| | - chiostrina/e | _모 |
| | - orto | |
| 3) | NUMERO MASSIMO PIANI EDIFICATI FINO ALLA GRONDA | |
| | - seminterrato | |
| | - piano terra terzo piano sesto piano | _님 |
| - | - primo piano quarto piano sei e più piani | |
| 4) | PRESENZA VOLUMI OLTRE LA GRONDA | |
| | - loggia/e | |
| | | |
| _ | - presenza altana chiusa aperta | |
| 5) | PRESENZA DI ANNESSI | |
| 6) | PRESENZA DI SUPERFETAZIONI | |
| | | |

| E STRUTTURE AVENTI CARATTERISTICHE SIGNIFICATIVE | |
|--|-------|
| 1) STRUTTURE VERTICALI strutture originali strutture sostitui | te |
| - pilastri in conci di verrucano archi in conci di verrucano | |
| - pilastri in cotto archi in cotto muratura continua in verrucano a vista muratura continua in cotto a vista | |
| - muratura con intonaco di tipo tradizionale altre | |
| 2) STRUTTURE ORIZZONTALI strutture originali strutture sostitui | te |
| - volte portanti a crociera a vela a botte | altre |
| - solai in legno con mezzane | |
| 3) COPERTURA struttura originalestruttura sostitui | |
| | |
| - in legno con mezzane in legno con presenza di capriate altro altro | |
| manto originale manto sostitui | |
| - coppi e tegoli altro | |
| 4) TIPO SCALE ESTERNE stuttura originale struttura sostitui | ta |
| monumentale dritta a rampa continua dritta a più ram | pe |
| - composita a più rampe composita altre | |
| 5) TIPO SCALE INTERNE struttura originale struttura sostitui | |
| - monumentale dritta a rampa continua dritta a più ram - a pozzo composita ad anima | pe |
| - a chiocciola altre | |
| - rivestimento gradini: originale sostituito | |
| F ELEMENTI ARCHITETTONICI ESTERNI SIGNIFICATIVI | |
| 1) PORTALI AD ARCO originale sostituito | |
| - con cornice a bozze | |
| 2) RIQUADRATURE DI APERTURE originali sostituite | |
| - timpani | |
| - lunette pietra malta fasce semplici pietra altre | marca |
| 3) PRESENZA DI LOGGIATI O PORTICATI DI IMPIANTO ORIGINALE | |
| - su un solo piano | |
| 4) PRESENZA DI ANDRONE | |
| THEORETE OF BROKONE | |
| G ELEMENTI DECORATIVI ESTERNI SIGNIFICATIVI | |
| 1) PRESENZA DI PORZIONI MURARIE AFFRESCATE A GRAFFITO | П |
| 2) PRESENZA DI DECORAZIONI DI SOTTOGRONDA | • |
| - mensole intagliate semplici a cassettone in legno mensole intagliate multiple altre | |
| 3) PRESENZA ALTRI ELEMENTI DECORATIVI DI PREGIO | |
| - stemmi | altro |
| - cornici marcapiano pietra malta bugnati continui pietra malta | |
| - portoni in legno | |
| 4) PRESENZA DI ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI ARREDO MRBANO | |

| INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE DI DEGRADO | | | | | | | | | | |
|--|-----|--------|----------|--------|-------------|--------------|--------------|----------|--------------|----------|
| DEGRADO FISICO | | | | | | | | | | |
| 1) DEGRADO.DELLE STRUTTURE | | | | | | | | | | |
| - strutture verticali | - | stru | ttura c | opert | ura | | | | | |
| - strutture verticali T - 1° 1° | 20 | 2 | - 3° | 3° | - 4° | 4° | 5° | 5° - | ã° ∣ | oltre |
| - collegamenti verticali degrado struttur | 'a | | | } | degrad - | o funz | ionale | | | |
| 2) RUDERI | | | | | | | | | | |
| 3) TIPOLOGIA INADEGUATA ALLA DESTINAZIONE D'USO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| DEGRADO IGIENICO | | | | | | | | | | |
| - dati rilevati dall'Ufficio Anagrafe della Casa | □- | rilie | evo dir | etto_ | | | | | | |
| 1) SERVIZI IGIENICI | | | | | 1 | 1 | | l | | |
| - assente | - 1 | PT | ľ | 2° | 3° | 4° | 1 5° | 6° | loltre | sbff. |
| - esterno uso eslusivo | Ħi | | | | 1 | | i | | | ! |
| - esterno uso comune | Ħi | | | | 1 | | i | <u> </u> | ' | <u>'</u> |
| - Interno uso comune | = 1 | | | | İ | i — | 1 | <u></u> | i | i I |
| - w.c. a canna libera | Ħ. | | | | Ì | 1 | 1 | <u> </u> | 1 | i |
| - bagno privo di aereaz./illum.naturale | | | | | ĺ | 1 | | | 1 | l |
| - w.c. a diretto contatto con | | | camera | | | salotto |) | | cucina | |
| 2) UMIDITA' | | PT | 1° | 20 | 1 3° | 4° | 60 | l 60 | oltre | lesee |
| - ascendente | ٦i | - ' ' | l *l | | 1-5- | 4 | 1 | 1 | lortie | 13011. |
| - discendente | Ħï | | <u>'</u> | | i | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - condensa | | | | | i | Ì | i. | | i | 1 |
| | _ | | - | | | | | | | |
| 3) ALTRE CAUSE | [| PT | 70 | 2° | 1 3° | l 4° | 5° | 6° | oltre | soff. |
| - privo di acqua | ٦í | | | | Ī | <u> </u> | | 1 | İ | |
| - smaltimento liquami non efficiente | | | | | 1 | [| 1 | | 1 | |
| - cucina priva di aereazione | 1 | | [| | | 1 | 1 | | | |
| - vani non disimpegnati | | | | | <u> </u> | | | | 1 | |
| - vani privi di luce ed aereaz. naturale | | | 1 | | <u> </u> | I | | | | |
| - altezza vani inferiore a 2,70 m. | | | | | | 1 | 11 | | | |
| - pavimentazione non efficiente | | | | | 1 | | 1 | | | |
| - copertura non coibentata | | | | | 1 | [|] | | 1 | |
| - altre | | | | | | 1 | | <u> </u> | 1 |] |
| DEGRADO SOCIO - ECONOMICO | | | | | | | | | | |
| | Į | PT | 1º | 2° |] 3° | 40 | 5° | 6° | oltre | soff. |
| 1) vuoto | | - 1 | | | | | 1 | | 1 | |
| n\ | | | | | | Ι. | | | 1 | |
| 3) sovraffollato | | | | | | | | , | | |
|) strutture produttive incompatibili con le preesistenti | i f | unzion | i resid | denza1 | i | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 5) sostituzione del tessuto sociale e produttivo | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| ANNOTAZIONI | | | | | | | | | | |
| LA CHIESA E STATA COMPLETAMENT | TE. | S | nonta | TA | HEL | - 18 | ゴ オ | | 111 | |
| RAPPORTO AL LAVORI DI SISTEMAZIONE | | | | | | | | | | ž. |
| | | | | | | | | | | |
| VENHE RICOSTRUITA CON UM PROCEDIME | :H' | 10 | DI A | THY2. | TILOS | L Af | Peoss | TAHI | IVA | IN |
| POSIZIONE DIVERSA E PIU ELEVATA UNA | R | AN F | ARTE | DI | ELET | (EHT) | ₽U₽ | 000 | SOSTITU | 171 |
| DANNEGGIATA NEL 1944 ALTRI ELEME | .H- | ۲۰ | FURON | 70 S | οςτιτ | ULTI | | | | |

BA


| | CLASSIFICAZIONE |
|----|--|
| 24 | 1 - Immobili dichiarati di interesse storico o artistico ai sensi della L. 1º giugno 1939 nº 1089 |
| | 2 - Immobili di speciale interesse, parificati, agli effetti dell'art. 4 della L.R. 21 maggio 1980 nº 59, agli immobili suddetti |
| | 3 - Immobili o complessi edilizi aventi carattere architettonico o urbanistico significativo ma diversi da quelli precedenti |
| | 4 - Immobili o complessi edilizi diversi dai precedenti (da ritenere esclusi dagli elenchi) |
| | CATEGORIE D'INTERVENTO (art. 2 L.R. 21 maggio 1980 n° 59) |
| | |
| | a) - manutenzione ordinaria |
| | C) - restauro e risanamento conservativo |
| | d) - ristrutturazione edilizia di tipo D ₁ |
| | ristrutturazione edilizia di tipo D ₂ |
| | |
| | e) - ristrutturazione urbanistica |
| | DESTINAZIONI D'USO NON AMMESSE |
| | The second was a second |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | VINCOLI E PRESCRIZIONI |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| , | OPERE NON AMMESSE |
| | Total Total South |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| - | |
| - | |

ISOLATO 43 bis



Lung Gons

GAHBA CORTI



WNGARNO GAMBAGRETI CHIESA DELLA SPINA PSOLATO 16 NEGATIVO 13738