COMUNE DI PISA - Ufficio Centro Storico

Scheda di indagine degli immobili aventi carattere architettonico e urbanistico significativo o con presenza di condizioni di degrado come previsto dagli artt. 7 e 8 della L.R. 21-5-1980, n. 59.



| Scheda | n° | Data rilievo | | |
|------------------------------|--|---|---|---|
| A CARA | TTERISTICHE DELL'AREA | | | |
| Foglio cata: | stale nº 124 zza CORSO IT ALIA | Sezione di censimento Particella/e nº 432 nº 90-92-94 | | - |
| altri eventu ZONA OMOGENI | uali accessi | A A | В | |
| | ata ai sensi della Legge 1457/1939 insistono edifici vincolati ai sen | | | |
| B IDEN | TIFICAZIONE FOTOGRAFICA CO | 254 | | |

| C ELEMENTI TIPICI DELL'EDI | FICIO | | |
|---|----------------------------------|--|---------------|
| 1) EVENTUALE NOMINAZIONE DELL'EDIF | ICIO | | 🗆 |
| | | | |
| 2) EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI DEL | .LA LEGGE 1089/1939 (prot., Sopr | intendenza n°/2) | × |
| 3) EDIFICIO ASSIMILATO AI VINCOLI | DI CUI ALLA LEGGE 1089/1939 (pa | roprietà Ente età superiore ai 50 anni) | |
| 4) EDIFICIO CON RIFERIMENTO ALLA S | STORIA POLITICA, MILITARE, SOCIA | ALE, CULTURALE, ECC | 🗖 |
| | | • | |
| 5) EDIFICIO RAPPRESENTATIVO PER LA | STORIA DELL'ARTE E DELL'ARCHIT | TETTURA ANCHE CONTEMPORANEA | |
| | | | • • • • |
| 6) DATAZIONE STORICO - CARTOGRAFIC | | | |
| - anteriore al 1720 (carta Scor | zi) anteri | iore al 1846 (carta Van Lint) iore al 1888 (carta Pizzanelli) | |
| - anteriore al 1900 (catasto) _ | | iore al 1925 (catasto) | |
| | | 967 ad oggi | |
| | | ione presunta | |
| - edificio riportato sulla cart | ografia in forma dissimile all' | e all'attuale 'attuale | |
| 7) PRESENZA DI ELEMENTI MEDIOEVALI | | | |
| 8) IMPIANTO TIPOLOGICO FUNZIONALE | | | |
| - palazzo | palazz | zo con giardino | |
| - villa/villino - edificio plurifamiliare | - edific | cio mono-bifamiliare | |
| - torre | ☐ - capanr | none industriale o terziario | |
| edificio multipiano terziario ospedale/clinica | | cio scolasticoesso organico | |
| - altro | | | |
| - impianto originale o storico | | icato in epoca recente | |
| 9) TIPO DI PROPRIETA' | | | |
| - privata | - demanio - altro ente | - ente religioso | \rightarrow |
| - comune | - regione | - provincia | |
| D CONSISTENZA DELL'EDIFICIO | O E DUDTIMENTU | | |
| SUPERFICIE COMPLESSIVA DEL LOTT | | | |
| 2) SUPERFICIE SCOPERTA DI PERTINEN | | | |
| - chiostrina/e | - parco | - giardino - altro | |
| - orto | corte/cortile | altro | |
| 3) NUMERO MASSIMO PIANI EDIFICATI | FINO ALLA GRONDA | | |
| - seminterrato | - secondo piano | quinto piano - sesto piano - sei e più piani | |
| - primo piano | - quarto piano | sesto piano | |
| 4) PRESENZA VOLUMI OLTRE LA GRONDA | | | (3) |
| - loggia/e | torretta | piano abitabile | |
| | | | |
| | | aperta | |
| 5) PRESENZA DI ANNESSI | | | |
| 6) PRESENZA DI SUPERFETAZIONI | | | |
| | | | |

,

| HE SIGNIFICATIV | <u>/E</u> | | | |
|-------------------|----------------------|--|--------------------|--------------------|
| trutture original | i | strutture sosti | tuite | |
| <u>_</u> | - archi in cor | ici di verrucano | | |
| ta | - muratura cor | itinua in cotto a vi | sta | |
| ionale | - altre | | | |
| | | | | _ |
| a | vela <u> </u> | a botte settone | altre | |
| radizionali | - altre | | | |
| truttura original | e | ☐struttura sosti | tuita | |
| | - in legno con | n presenza di capria | te | |
| | | | | |
| | | | · · · · · · | |
| | | | | |
| | | | | -4.5 |
| composita | f | altre | · surps | |
| truttura original | e | struttura sosti | tuita | |
| dritta a rampa c | ontinua | 🔲 - dritta a più | rampe fee of P | 1 |
| compositaaltre | <u> </u> | ad anima | - Lineuro | |
| | | 🔲 sostituito | | |
| malta | - con cornice | scanalata piet | ra malta | |
| riginali | | sostituite | | |
| malta | - fasce scolpi | tepiet | ra malta | |
| _ marca | altre | | ramarta | |
| PIANTO ORIGINALE | | | | |
| | | | | |
| | | | <u> </u> | |
| | | | | |
| NIFICATIVI | | | | |
| FRESCATE | | A GRAFFITO | | |
| · | | | • | |
| volte : | a cassettone | in legno | | |
| REGIO | | | | |
| ceramici | ן הון) | pietra | []altro | |
| malta | | | | |
| | o colorati_ | inferriate altri | | |
| | <u>-</u> | | | |
| | trutture original ta | - archi in cor altre trutture originali - solai a cass cadizionali - altre altro altro manto originale dritta a rampa continua composita altre riginale altre riginale altre altr | trutture originali | trutture originali |

| uso sem. PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° oltr, soff, | |
|--|-------------------------|
| 10 the state of th | |
| | _ |
| commercio ingrosso | |
| commercio di minuto | _ |
| artigianato | |
| artigianațo di servizio | _ |
| industria | _ |
| università | _ |
| chiese/conventi | |
| ufficio pubblico | |
| asilo/scuola/ricreazione | |
| turismo/alberghi | _ |
| musei/biblioteche | |
| mensa | |
| ufficio/studio privato | |
| bar/ristorante/pizzeria | |
| palestre/circoli/ecc. | |
| deposito/magazzino | |
| altro [. []]] [] | |
| autorimesse pubbliche | - |
| garages | |
| altro | |
| | |
| INTERVENTI IN CORSO D'OPERA | 0.11 |
| enza | |
| | |
| | abitazione alloggi n° 3 |

* , , 1

| DEGRADO FISICO | | | | | | | | | | |
|---|-------|----------|---|----------|---------|----------|--|----------|----------------|---------------|
| 1) DEGRADO DELLE STRUTTURE | | | | | | | | | | |
| - strutture verticali | - | - stru | ttura d | opertu | ıra | | | | | |
| - strutture verticali | 2 | 0 2 | ° - 3° | 3° | - 4° | 4° - | - 5° | 5° - | σ° | oltre |
| - collegamenti verticali degrado strutt | ura_ | | | } (| legrado | Tunzi | iona re . | | | |
| 2) RUDERI | | | | | | | | | | |
| 3) TIPOLOGIA INADEGUATA ALLA DESTINAZIONE D'USO | | | | | - | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| D E G R A D O I G I E N I C O - dati rilevati dall'Ufficio Anagrafe della Casa_ | П | - wili | ava dir | atta | | | | | | г |
| | | - 1111 | | | | | - | | | |
| 1) SERVIZI IGIENICI | 13 | PT | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | loltre | sbff |
| - assente | | | | | | 1 | | 1 | 1 | |
| - esterno uso eslusivo | 日 | | 1 | | | | | | 1 | |
| - esterno uso comune | | | 1 | | | | | | | 1 |
| - interno uso comune - w.c. a canna libera | + | 1 | 1 | | 1 | | | | 1 | 1 |
| - bagno privo di aereaz./illum.naturale | | | i | 1 | i | i | 1 | | i | İ |
| - w.c. a diretto contatto con | | İ | camera | | | alotto | | | cucina | |
| 2) UMIDITA' | | l PT | l 1º | ! 2° | 1 20 | A° | 1 60 | 1 60 | oltre | lenff |
| - ascendente | | 1 | <u>.1 </u> | 1 | 1 3 | 4 | 3 | 1 | | 1 |
| - discendente | | 1 | | | 1 | <u> </u> | | i | i - | - |
| - condensa | | 1 | i | 1 | i | i | 1 | Ī | i | |
| | | | | | | | | | | |
| 3) ALTRE CAUSE | | Tq | 1 1º | 2° |] 3° | 4° | 5° | 1 6° | oltre | soff |
| - privo di acqua | | | 1 | <u> </u> | 1 | 1 | 1 | i | 1 | 1 |
| - smaltimento liquami non efficiente | | l | | | j | i I | | | İ | i |
| - cucina priva di aereazione | | i i | 30 | i | İ | 1 | 1 | 1 | İ | 1 |
| - vani non disimpegnati | | ì | i | i | i |] | l . | 1 | 1 | 1 |
| - vani privi di luce ed aereaz, naturale | | İ | 1 | i I | i i | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| - altezza vani inferiore a 2,70 m. | | i | ĺ | | Ī | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| - pavimentazione non efficiente | | 1 | 1 | | 1 | ! | | | 1 | 1 |
| - copertura non coibentata | | | | | | | } | 1 | | 1 |
| - altre | | <u> </u> | 1 | <u> </u> | | 1 | <u> </u> | <u> </u> | | 1 |
| JEGRADO SOCIO - ECONOMICO | | | | | | | | | | -: |
| | | PT | <u> 1°</u> | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | oltre | lsoff. |
| l) vuoto | | | | | [| | | | 1 | 1 |
| 2) sottoutilizzato | | |] | | | . | | 1 | 1 | <u> </u> |
| s) sovraffollato | | | | | | | | 1 | | |
| strutture produttive incompatibili con le preesiste | nti f | funzio | ni resi | denzal | i | | - | | | Γ |
| <u> </u> | | | | | | | | | | |
| 5) sostituzione del tessuto sociale e produttivo | | | | | | | | | | |
| N ANNOTAZIONI | | | | | | | | | | |
| Mounteda la la la la serva de carte | | 00 | ار ما | , | | | | | | |
| BP1 aprelli 1. delle Printe | |) t | 90101 | () | | | 1 0 | 6.1 | - , | |
| Meurile chi solo prendo de crote Bl'appelli, mj. selle Linestre de prubb in molto / Boile | · · | | - | 200 | 00-0 | grow | lo c | fre | sate: | 0 |
| de crote in macto- | ONC | 1 | Co |)-bc/ | ynl | | 4 0 | U | ,U-7(U) | y |
| 9/99 Prospecto maraner | | n | | | | | | | | |
| | 400- | A K e | | | | | | | | |

INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE DI DEGRADO

| CLASSIFICAZIONE | |
|--|--------------------------|
| OK 1 - Immobili dichiarati di interesse storico o artistico ai sensi della L. 1º giugno | 1939 n [®] 1089 |
| 2 - Immobili di speciale interesse, parificati, agli effetti dell'art. 4 della L.R. 2 agli immobili suddetti | |
| 3 - Immobili o complessi edilizi aventi carattere architettonico o urbanistico signifi da quelli precedenti | ficativo ma diversi |
| 4 - Immobili o complessi edilizi diversi dai precedenti (da ritenere esclusi dagli el | lenchi) |
| CATEGORIE D'INTERVENTO (art. 2 L.R. 21 maggio 1980 n° 59) | |
| a) - manutenzione ordinaria | |
| b) - manutenzione straordinaria | |
| c) - restauro e risanamento conservativo | |
| d) - ristrutturazione edilizia di tipo D ₁ | |
| ~ ristrutturazione edilizia di tipo D2 | |
| - ristrutturazione edilizia di tipo D ₃ | |
| e) - ristrutturazione urbanistica | |
| | |
| DESTINAZIONI D'USO NON AMMESSE | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| VINCOLI E PRESCRIZIONI | |
| | |
| | |
| • | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| OPERE NON AMMESSE | |
| OF MALE WON TRANSPORT | |
| | |
| | 200 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| COMUNE DI PISA - U | N.scheda | | | |
|--------------------------------|--------------------------|-----------|---------------------------------------|--------------|
| QUADRO ATTIVITÀ COMMERCIA | ALI / ARTIGIAN | ALI | | 49 |
| Via e/o Piazza <u>CoRSO IT</u> | ALIA | n | . 90 | N. isolato |
| CLASSIFICAZIONE EDIFICIO | l° elenco ☒ | 2º elenco | 3° elenco | fuori elenco |
| DESTINAZIONE COMMERCIALE | \boxtimes | DESTI | NAZIONE ARTIGIANAI | LE 🔲 |
| ANNO ATTIVITA | superficie di vendita | ANNO | ATTIVITA' | categori |
| 19841 CALZATURE - PELLETTERIE | Imq. 74,04 | | | 1 / |
| | mq. | | | |
| | mq. | | | P |
| | mq. | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | / |

IDENTIFICAZIONE FOTOGRAFICA



| | | | | |
|------------|----------------|---------|------|--|
| rilevatore | data rilievo _ | OTTUBRE | 1985 | |
| | | | | |


CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI E GRADO DI CONSERVAZIONE

| tipo di intervento | stato di degrado | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| ANNO rif.nto rif.nto interno vetrine insegna esterno altro | interno vetrina insegna esterno altro | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TIPOLOGIA DELLE APERTURE | | | | | | | | |
| originaria modifica individuale modifica complessiva | | | | | | | | |
| ELEMENTI DECORATIVI ESTERNI E MATERIALI IMPIEGATI | | | | | | | | |
| cornici originali | materiale | | | | | | | |
| cornici riportate | | | | | | | | |
| rivestimenti murali originali | | | | | | | | |
| rivestimenti murali riportati X PIETRA SA | RPELLINATA | | | | | | | |
| presenza di elementi di arredo storico | | | | | | | | |
| presenza di elementi di arredo moderno 🔀 TENDA NO | BILE NUN CONFORME ALL'APERTURA | | | | | | | |
| CLASSIFICAZIONE INSEGNE | | | | | | | | |
| TIPO (***) a bandiera | | | | | | | | |
| NOTE MANTELLINA IN VETRO DI PROTEZIONE - APERTURA CONDIZIONATORE | | | | | | | | |
| (*) 1 - rinnovo delle cornici 2 - rimpello 3 - alterazione dimensionale aperture 4 - trasformazione di porta in finestra 5 - traformazione di porta in finestra (**) L - insegna luminosa NL - insegna non luminosa | | | | | | | | |

N.scheda COMUNE DI PISA - Ufficio Centro Storico QUADRO ATTIVITÀ COMMERCIALI / ARTIGIANALI Via e/o Piazza CORSO ITALIA 1º elenco ☐ 2º elenco ☐ 3º elenco ☐ fuori elenco ☐ CLASSIFICAZIONE EDIFICIO X DESTINAZIONE COMMERCIALE DESTINAZIONE ARTIGIANALE superficie ANNO ATTIVITA ANNO ATTIVITA' categori: di vendita 1984 TESSUTI E CONFECTIONI mg. 42 mq. ∣mq.

mq.

IDENTIFICAZIONE FOTOGRAFICA



| rilevatore | data rilievo | OTOBRE 1985 |
|------------|--------------|-------------|
|------------|--------------|-------------|

| CLASSIFICAZIONE | DEGLI | INTERVENTI | E | GRADO | DI | CONSERVAZIONE |
|-----------------|-------|------------|---|-------|----|---------------|

| tipo di intervento | stato di degrado |
|--|--|
| ANNO rif.nto rif.nto interno vetrine insegna esterno altro | interno vetrina insegna esterno altro |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| TIPOLOGIA DELLE APERTURE | |
| originaria 🦳 modifica individuale 🔲 | modifica complessiva |
| ELEMENTI DECORATIVI ESTERNI E MATERIALI IMPIEGATI | |
| | materiale |
| cornici originali | |
| cornici riportate | |
| rivestimenti murali originali | |
| | ANI O TRAVERTINO) |
| presenza di elementi di arredo storico | THE THE PARTY OF T |
| | ILE NON CONFORME ALLIAPERTURA |
| 15757M 16958 | TE 1000 MATERIAL AT ALLANDAR |
| CLASSIFICAZIONE INSEGNE | |
| TIPO (**) MATERIALE | POSIZIONE |
| a bandiera | interna all'apertura |
| scatolare | |
| a lettere | esterna all'apertura 🔀 |
| | |
| altro SCRITTA \ PLEXIGLAS | and the desire of the second s |
| SCATOLA RE | |
| NOTE | |
| | |
| | |
| | |
| 1907) | erazione dimensionale aperture |
| | ormazione di porta in finestra segna non luminosa |

N.scheda COMUNE DI PISA - Ufficio Centro Storico QUADRO ATTIVITÀ COMMERCIALI / ARTIGIANALI Via e/o Piazza ____ CORSO (TALIA 94 nº___ CLASSIFICAZIONE EDIFICIO 1º elenco 🔀 2º elenco 🗌 3º elenco 🗍 fuori elenco 📗 DESTINAZIONE COMMERCIALE \boxtimes DESTINAZIONE ARTIGIANALE superficie ANNO ATTIVITA' ANNO ATTIVITA' categori di vendita 1984 PASTICCERIA mq. mq. mq. mq.

IDENTIFICAZIONE FOTOGRAFICA



| | | | | | _ |
|------------|---|----------------|---------|------|---|
| rilevatore | 1 | data rilievo _ | OTTUBRE | 1985 | |
| | | | | | _ |

CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI E GRADO DI CONSERVAZIONE

| tipo di intervento | stato di degrado | | | | | |
|--|---------------------------------------|--|--|--|--|--|
| ANNO rif.nto rif.nto interno vetrine insegna esterno altro | interno vetrina insegna esterno altro | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| TIPOLOGIA DELLE APERTURE | | | | | | |
| originaria modifica individuale | modifica complessiva | | | | | |
| ELEMENTI DECORATIVI ESTERNI E MATERIALI IMPIEGATI | | | | | | |
| | materiale | | | | | |
| cornici originali | | | | | | |
| cornici riportate MARHO (COLORE NERO CON DENATURE BIANCHE) | | | | | | |
| rivestimenti murali originali | SORP MESO CON VENATURE BIANCHE! | | | | | |
| rivestimenti murali riportati | | | | | | |
| | - | | | | | |
| presenza di elementi di arredo storico | | | | | | |
| presenza di elementi di arredo moderno 🛛 TENDA HOBILE CONFORME ALL'APERTURA | | | | | | |
| CLASSIFICAZIONE INSEGNE | | | | | | |
| | | | | | | |
| TIPO (**) MATERIALE | POSIZIONE | | | | | |
| a bandiera | interna all'apertura | | | | | |
| scatolare \(\sum \frac{\rho_{LEXIGLAS}}{\rmodel{LEXIGLAS}} | esterna all'apertura 🔀 | | | | | |
| a lettere | | | | | | |
| altro | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| NOTE | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 'N | | | | | | |
| (*) 1 - rinnovo delle cornici 2 - rimpello 3 - alterazione dimensionale aperture 4 - trasformazione di porta in finestra 5- traformazione di porta in finestra | | | | | | |
| (**) L - insegna luminosa NL - insegna non luminosa | | | | | | |



coeso 17747 92-94-96 150LATO: 2349/6 Negativo 20254