
COMUNE DI PISA - Ufficio Centro Storico

Scheda di indagine degli immobili aventi carattere architettonico e urbanistico significativo o con presenza di condizioni di degrado come previsto dagli artt. 7 e 8 della L.R. 21-5-1980, n. 59.

| 1 | N. progressivo |
|---|----------------|
| ł | 3 |
| | |
| ı | 15 |
| l | 10 |
| Ł | N. isolato |

| Scheda n° | Data rilievo | |
|--|---|-------------|
| CARATTERISTICHE DELL'AREA | | A.F. |
| Quartiere S. ANTO DIO Foglio catastale nº 124 Via e/o Piazza LAMADDALEDA | Sezione di censimento Particella/e nº 753 n° 40 | |
| altri eventuali accessi | AB | |
| Area vincolata ai sensi della Legge 1457/ Area su cui insistono edifici vincolati a | | <u>}</u> |

IDENTIFICAZIONE FOTOGRAFICA



| C | ELEMENTI TIPICI DELL'EDIFICIO | |
|-----|--|---|
| 1) | EVENTUALE NOMINAZIONE DELL'EDIFICIO | |
| | | |
| 2) | EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI DELLA LEGGE 1089/1939 (prot. Soprintendenza n°90) | × |
| 3) | EDIFICIO ASSIMILATO AI VINCOLI DI CUI ALLA LEGGE 1089/1939 (proprietà Ente età superiore ai 50 anni) | = |
| 4) | EDIFICIO CON RIFERIMENTO ALLA STORIA POLITICA, MILITARE, SOCIALE, CULTURALE, ECC. | |
| • | | |
| 5) | EDIFICIO RAPPRESENTATIVO PER LA STORIA DELL'ARTE E DELL'ARCHITETTURA ANCHE CONTEMPORANEA | 5 |
| | | |
| 6) | DATAZIONE STORICO - CARTOGRAFICA | _ |
| | - anteriore al 1720 (carta Scorzi) anteriore al 1846 (carta Van Lint) | |
| | - anteriore al 1850 (catasto) | 4 |
| | - anteriore al 1967 (foto aerea) dal 1967 ad oggi | = |
| | - datazione certa datazione presunta | |
| | - edificio riportato sulla cartografia in forma corrispondente all'attuale FAFICIO DE C | ٦ |
| | - edificio riportato sulla cartografia in forma dissimile all'attuale bopoquella \$ | ą |
| 7) | PRESENZA DI ELEMENTI MEDIOEVALI | _ |
| 8) | IMPIANTO TIPOLOGICO FUNZIONALE | _ |
| | - palazzo con giardino . | J |
| | - villa/villino = edificio mono-bifamiliare | |
| | - torre | |
| | - edificio multipiano terziario | |
| | - ospedale/clinica | ۲ |
| | - impianto originale o storico | |
| 9) | TIPO DI PROPRIETA' | 7 |
| - / | - privata demanio ente religioso | _ |
| | - università altro ente provincia | j |
| | - comune | |
| _ | | _ |
| | CONSISTENZA DELL'EDIFICIO E PERTINENZE | _ |
| 1) | SUPERFICIE COMPLESSIVA DEL LOTTO mq | _ |
| 2) | SUPERFICIE SCOPERTA DI PERTINENZA DELL'EDIFICIO | |
| | - chiostrina/e |] |
| _ | - orto corte/cortile altro | _ |
| 3) | NUMERO MASSIMO PIANI EDIFICATI FINO ALLA GRONDA | |
| | - seminterrato secondo piano quinto piano piano terra terzo piano sesto piano | 7 |
| | - primo piano quarto piano sei e più piani | 5 |
| 4) | PRESENZA VOLUMI OLTRE LA GRONDA | |
| ., | | ٦ |
| | - loggia/e | |
| | - presenza altana chiusa aperta | ב |
| 5) | PRESENZA DI ANNESSI | ĺ |
| 6) | PRESENZA DI SUPERFETAZIONI | j |
| | | |

STRUTTURE AVENTI CARATTERISTICHE SIGNIFICATIVE strutture originali ____ strutture sostituite 1) STRUTTURE VERTICALI - pilastri in conci di verrucano ______ - archi in conci di verrucano - archi in cotto - pilastri in cotto___ - muratura continua in verrucano a vista - muratura continua in cotto a vista muratura con intonaco di tipo tradizionale_____ /- altre 2) STRUTTURE ORIZZONTALI strutture originali_____ \Box - solai in legno con mezzane ____ - solai a cassettone___ - solai sostituiti con materiali non tradizionali ____ - altre_____ 3) COPERTURA struttura originale__________struttura sostituita__ - in legno con mezzane___ - in legno con presenza di capriate_ - con struttura non tradizionale_____ - altro____ manto originale_____ manto sostituito_ - coppi e tegoli ____ 🗀 - altro___ stuttura originale____ 4) TIPO SCALE ESTERNE ☐ struttura sostituita - dritta a più rampe____ - monumentale_ 🔲 - dritta a rampa continua - composita a più rampe_ ____ - composita_____ ____ altre__ 5) TIPO SCALE INTERNE struttura sostituita___ struttura originale_____ 🔲 - dritta a più rampe___ - monumentale - dritta a rampa continua 🔀 - composita_____ - a pozzo ____ - ad anima____ - a chiocciola - altre □ sostituito C~ - rivestimento gradini: originale__ F ELEMENTI ARCHITETTONICI ESTERNI SIGNIFICATIVI 1) PORTALI AD ARCO originale____ sostituito____ - con cornice a bozze___ 🔲 pietra 🔝 malta ____ 🗇 - con cornice scanalata 💆 pietra 🕍 malta ___ - con corice liscia____ □ pietra □ malta □ □ - altre □ pietra □ malta □ sostituite___ 2) RIQUADRATURE DI APERTURE originali_____ - timpani - lunette____ 🗍 - altre _ - fasce decorate _____ 3) PRESENZA DI LOGGIATI O PORTICATI DI IMPIANTO ORIGINALE_____ - su un solo piano _____ - tamponati _____ _ _ - su più piani ___ 4) PRESENZA DI ANDRONE G ELEMENTI DECORATIVI ESTERNI SIGNIFICATIVI 1) PRESENZĄ DI PORZIONI MURARIE _____ AFFRESCATE _____ A GRAFFITO ___ 2) PRESENZA DI DECORAZIONI DI SOTTOGRONDA - mensole intagliate semplici____ 🔲 – a cassettone in legno 🔃 - mensole intagliate multiple _____ - altre 3) PRESENZA ALTRI ELEMENTI DECORATIVI DI PREGIO ____ scolpiti _____ ceramici ______in pietra _____ __altro__ - cornici marcapiano ____ pietra __ malta ___ _ - bugnati continui ____ pietra __ malta ____ _ - bugnati angolari ____ pietra _ malta ___ ____ - cancellate ____ - portoni in legno __ ____ - inferriate _____ - lunette in ferro ____ - vetri piombati e/o colorati __ _ - altri ____ 4) PRESENZA DI ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI ARREDO URBANO

| INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGOR | IE DI DEGRADO | | | | | | | | | |
|---|------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|----------------|--|---------|--|----------|
| DEGRADO FISICO | | - | | | | | | | | |
| 1) DEGRADO DELLE STRUTTURE | | | | | | | | | | |
| - strutture verticali | | - sti | ruttura | coner | tura | | | | | г |
| - strutture verticali | T - 1° 1° | 2° | 2° - 3° | 3 | - 4° | 40 | - 5° | 5°. | - ñ° l | oltre |
| - collegamenti verticali | degrado struttur | a | | 3 | degrad | lo funz | ionale | | | |
| 2) RUDERI | | | | | | | | | | Г |
| 3) TIPOLOGIA INADEGUATA ALLA DESTINAZION | E D'USO | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| DEGRADO IGIENICO | | | | | | | | | | |
| - dati rilevati dall'Ufficio Anagraf | e della Casa | ⊐- ril | ievo di | retto_ | | | | | | г |
| 1) SERVIZI IGIENICI | | | | | | | | | | |
| - assente | | PT | 10 | 2° | 3° | 4° | <u>l 5°</u> | 6° | oltre | soff. |
| - esterno uso eslusivo | | | _ <u> </u> | <u> </u> | | 1 | 1 | 1 | 1 | [|
| | | 41 | | - | - | - | | 1 | + | <u> </u> |
| micerno aso comane | | - | 1 | | | 1 | | [| | <u> </u> |
| - w.c. a canna ilbera | | 71 | <u> </u> | i | 1 | <u>-!</u> | <u> </u> | | 1 | ! |
| - bagno privo di aereaz./illum.natural | e | 11 | | | | 1 | <u> </u> | | | 1 |
| - w.c. a diretto contatto con | | | camera | 1 | i ; | salott | 0 | | cucina | |
| 2) UMIDITA' | | I PT | 10 | 1 20 | 1 3° | 1 40 | 1 50 | | 1 | |
| - ascendente | · 100 | , | 101 | 2 | 1 3 | 4° | 5° | 6" | loltre | soff. |
| - discendente | | | | [| 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | |
| - condensa | | 7 | | <u> </u> | <u> </u> | 1 | 1 1 | <u></u> | 1 | 1 |
| 23 M TDC 0410C | | 1 | | | | | 1 | | | |
| 3) ALTRE CAUSE | | [PT | 1° | 2° |] 3° | 40 | 5° 1 | 6° | oltre | coff |
| - privo di acqua | Г | 1 | | | 1 | ' ' | 1 | | 101016 | 3011. |
| - smaltimento liquami non efficiente | | Ī | | | - | 1 | | - | † | |
| - cucina priva di aereazione | | 11 | 4 | | | 1 | 1 1 | | 1 | |
| - vani non disimpegnati | | 11 | | | | | i | | | |
| - vani privi di luce ed aereaz. natura | le T | | | | | 1 | | | 1 | |
| - altezza vani inferiore a 2,70 m. | | 11 | i | | 1 | | 1 | | | |
| - pavimentazione non efficiente | | İ | | | | 1 | 1 1 | | | |
| - copertura non coibentata | | 1 | 1 | | | - | Ī | | 1 | |
| - altre | | i | | | | | | | | |
| DEGRADO SOCIO - ECO | NOMICO | | | | | | | | | |
|) vuoto | | PT | 1º | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | oltre | soff. |
| | | 1 | | | | | | | 1 | |
| ?) sottoutilizzato | 40 | | F | | | | 1 | | i | |
|) sovraffollato | | 1 | | | | | 1 | | 1 1 | |
| | | <u> </u> |] [| | | | | | | |
|) strutture produttive incompatibili con | le preesistenti | funzio | ni resid | denza1 | i | | | | | |
|) sostituzione del tessuto sociale e proc | 1 | | | | | | | | | |
| , osservatione de cessato sociale e proc | | | | | | | | | | |
| ANNOTAZIONI | | | | | | | | | | |
| ara a a sa chaire | | | | | | | | | | |
| 2199 Rico Tru Dimi | Acolical | n C | 011 | Film | 1111 | K b | 110m | D. 1773 | | |
| | | | | 1 | (= | | | | 200 -0.00 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0.0 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | 111 170 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2 | | | | | |
| | | | | | | | | | - | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | CLASSIFICAZIONE |
|------|--|
| m.19 | l - Immobili dichiarati di interesse storico o artistico ai sensi della L. 1º giugno 1939 nº 1089 |
| (1) | 2 - Immobili di speciale interesse, parificati, agli effetti dell'art. 4 della L.R. 21 maggio 1980 nº 59, agli immobili suddetti |
| | 3 - Immobili o complessi edilizi aventi carattere architettonico o urbanistico significativo ma diversi da quelli precedenti |
| | 4 - Immobili o complessi edilizi diversi dai precedenti (da ritenere esclusi dagli elenchi) |
| | CATEGORIE D'INTERVENTO (art. 2 L.R. 21 maggio 1980 n° 59) |
| | a) - manutenzione ordinaria |
| | b) - manutenzione straordinaria |
| | c) - restauro e risanamento conservativo |
| | d) - ristrutturazione edilizia di tipo D ₁ |
| | - ristrutturazione edilizia di tipo D ₂ |
| | ristrutturazione edilizia di tipo D ₃ |
| | e) - ristrutturazione urbanistica |
| | |
| | DESTINAZIONI D'USO NON AMMESSE |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | VINCOLI E PRESCRIZIONI |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | OPERE NON AMMESSE |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |



COMUNE DI PISA - ufficio centro storico

documentazione fotografica

negativo n° _

isolato

15

scheda

3

