## COMUNE DI PISA - Ufficio Centro Storico

Scheda di indagine degli immobili aventi carattere architettonico e urbanistico significativo o con presenza di condizioni di degrado come previsto dagli artt. 7 e 8 della L.R. 21-5-1980, n. 59.


N. progressivo


19

66

N. isolato

| 201.00 |
|--------|
|        |
|        |
|        |
|        |





|          | C ELEMENTI TIPICI DELL'EDIFICIO  |  |
|----------|--|--|
| 1        | ) EVENTUALE NOMINAZIONE DELL'EDIFICIO  |  |
|          |  |  |
| 2        | e) EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI DELLA LEGGE 1089/1939 (prot.  |  |
|          | ) EDIFICIO ASSIMILATO AI VINCOLI DI CUI ALLA LEGGE 1089/193  |  |
|          | ) EDIFICIO CON RIFERIMENTO ALLA STORIA POLITICA, MILITARE,   |  |
|          |  |  |
| 5)       | ) EDIFICIO RAPPRESENTATIVO PER LA STORIA DELL'ARTE E DELL'A  |  |
|          |  |  |
| 6)       | ) DATAZIONE STORICO - CARTOGRAFICA   |  |
| _        | - anteriore al 1720 (carta Scorzi)   | Interiore al 1888 (carta Pizzanelli) Interiore al 1925 (catasto) Ial 1967 ad oggi Iatazione presunta |
| 7)       | ) PRESENZA DI ELEMENTI MEDIOEVALI  |  |
| 8)       | ) IMPIANTO TIPOLOGICO FUNZIONALE   |  |
| 9)       | - torre - edificio multipiano terziario  | ***************************************  |
|          |  | - ente religioso   |
| D        | CONSISTENZA DELL'EDIFICIO E PERTINENZE   |  |
| <u> </u> | SUPERFICIE COMPLESSIVA DEL LOTTO mq (2)  |  |
| _        | SUPERFICIE SCOPERTA DI PERTINENZA DELL'EDIFICIO  |  |
|          | - chiostrina/e   | - giardino   |
| 3)       | NUMERO MASSIMO PIANI EDIFICATI FINO ALLA GRONDA  |  |
|          | - seminterrato - secondo piano - terzo piano - quarto - quar | - quinto piano - sesto piano - sei e più piani   |
|          | PRESENZA VOLUMI OLTRE LA GRONDA  |  |
|          | - loggia/e torretta abbaino/i terrazza   | piano abitabile  |
|          | - presenza altana Chiusa   |  |
| 5)       | PRESENZA DI ANNESSI  |  |
| 6)       | PRESENZA DI SUPERFETAZIONI   |  |
|          | <u></u>  |  |

2

## STRUTTURE AVENTI CARATTERISTICHE SIGNIFICATIVE

| 1) | STRUTTURE VERTICALI strutture originali strutture sostituite  |   |
|----|---|---|
|    | - pilastri in conci di verrucano archi in conci di verrucano pilastri in cotto archi in cotto archi in cotto muratura continua in verrucano a vista muratura continua in cotto a vista |   |
|    | - muratura con intonaco di tipo tradizionale altre  |   |
| 2) | STRUTTURE ORIZZONTALI strutture originali strutture sostituite  |   |
|    | - volte portanti  |   |
| 3) | COPERTURA struttura originalestruttura sostituita   |   |
| ·  |   |   |
|    | - in legno con mezzane in legno con presenza di capriate<br>- con struttura non tradizionale altro  |   |
|    | manto originale manto sostituito  |   |
| _  | - coppi e tegoli altro  |   |
| 4) | TIPO SCALE ESTERNE stuttura originale struttura sostituita  |   |
| _  | - monumentale dritta a rampa continua dritta a più rampe composita a più rampe altre altre  |   |
| 5) | TIPO SCALE INTERNE struttura originale struttura sostituita   |   |
|    | - monumentale dritta a rampa continua dritta a più rampe  |   |
|    | - a pozzo composita ad anima  |   |
|    | - rivestimento gradini: originale sostituito  |   |
|    |   | _ |
| F  | ELEMENTI ARCHITETTONICI ESTERNI SIGNIFICATIVI   |   |
| 1) | PORTALI AD ARCO originale sostituito  |   |
|    | - con cornice a bozze   |   |
| 2) | RIQUADRATURE DI APERTURE originali sostituite   |   |
|    | - timpani pietra malta fasce scolpite pietra malta  |   |
|    | - lunette pietra malta fasce semplici pietra malta fasce decorate altre   |   |
| 31 | PRESENZA DI LOGGIATI O PORTICATI DI IMPIANTO ORIGINALE  |   |
| -, | - su un solo piano tamponati su più piani   |   |
| 4) |   |   |
| 4) | PRESENZA DI ANDRONE   |   |
| G  | ELEMENTI DECORATIVI ESTERNI SIGNIFICATIVI   |   |
| 1) | PRESENZA DI PORZIONI MURARIE AFFRESCATE A GRAFFITO  |   |
| 2) | PRESENZA DI DECORAZIONI DI SOTTOGRONDA  |   |
|    | - mensole intagliate semplici a cassettone in legno   |   |
|    | - mensole intagliate multiple altre   |   |
| 3) | PRESENZA ALTRI ELEMENTI DECORATIVI DI PREGIO  | _ |
|    | - stemmi scolpiti ceramici in pietra altro  |   |
|    | - lapidi  |   |
|    | - cornici marcapiano pietra _ malta bugnati continui pietra _ malta   |   |
|    | - bugnati angolari pietra malta   |   |
|    | - portoni in legno cancellate inferriate lunette in ferro vetri piombati e/o colorati altri   |   |
|    |   |   |
| 71 | PRESENZA DI ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI ARREDO URBANO   |   |

| DEGRADO FISICO  |                       |                 |                  |  |              |                        |        |                  |          |  |           |
|---|-----------------------|-----------------|------------------|--|--------------|------------------------|--------|------------------|----------|--|-----------|
| 1) DEGRADO DELLE STRUTTURE  |                       |                 |                  |  |              |                        |        | •                |          |  |           |
| - strutture verticali   | T - 1°<br>  degrado : | ]°<br>struttura | - stru<br>2°   2 | ttura<br>° - 3°                                | copert<br>3° | ura<br>- 4°<br>degrado | 4°     | - 5°  <br>ionale | 5° -     | ô°   | oltre     |
| 2) RUDERI   |                       |                 |                  |  |              |                        |        |                  |          |  |           |
| 3) TIPOLOGIA INADEGUATA ALLA DESTINAZIO   |                       | *               |                  |  |              |                        |        |                  |          |  | ]         |
| DEGRADO IGIENICO  |                       | 200.0           |                  |  |              |                        |        |                  |          |  |           |
| - dati rilevati dall'Ufficio Anagra   | fe della (            | asa_X           | - rili           | evo di   | retto_       |                        |        |                  |          |  |           |
| 1) SERVIZI IGIENICI   | distribution of       |                 |                  |  |              |                        | -      | 700              |          |  | _         |
| - assente   |                       |                 | PT               | I I'   | 2°           | 3°                     | 4°     | l 5°             | 6°       | loltre                                       | sbff      |
| - esterno uso eslusivo<br>- esterno uso comune  | - v                   | in              |                  |  | +            |                        |        | 1                |          |  |           |
| - interno uso comune  |                       |                 |                  |  |              |                        |        | 1                |          |  | 1         |
| <ul><li>- w.c. a canna libera</li><li>- bagno privo di aereaz./illum.naturo</li></ul> | ale                   |                 |                  |  |              |                        |        |                  |          |  | 1         |
| - w.c. a diretto contatto con   |                       |                 |                  | camer  | a            | s                      | alotto | )                |          | cucina                                       |           |
| 2) UMIDITA'   |                       |                 | I DT             | 1 10   | 1 00         | 1 00                   | 4.0    |                  |          |  |           |
| - ascendente  |                       | 0.5             | I PT             | 1°   | 2            | ] 3°                   | 40     | 5°               | 6°<br>1  | oltre  | soff.<br> |
| - discendente<br>- condensa   |                       |                 | 100              |  |              |                        |        |                  | l        |  | <u> </u>  |
| 3) ALTRE CAUSE  |                       |                 |                  |  |              | 1                      |        |                  |          |  | 1 0       |
| - privo di acqua  |                       |                 | PT               | ] 1°   | 2°           | 3°                     | 4°     | 5°               | l 6°     | oltre  | soff.     |
| - smaltimento liquami non efficiente  |                       |                 | <u> </u>         | 96   | <u> </u>     | 1<br>                  |        | <u> </u>         | <u> </u> | <u>                                     </u> | <u> </u>  |
| - cucina priva di aereazione<br>- vani non disimpegnati                               |                       |                 | i                | 1  |              |                        |        |                  |          |  |           |
| - vani privi di luce ed aereaz. natur   | ale                   |                 | 1                | <u> </u>                                       | 1            | <u> </u>               |        |                  | <u> </u> | 1 1  |           |
| - altezza vani inferiore a 2,70 m.  |                       |                 | 1                |  | 1            |                        |        |                  | <u> </u> | 1  |           |
| - pavimentazione non efficiente<br>- copertura non coibentata                         |                       |                 | 1                |  |              | . 1                    |        |                  |          | l i  |           |
| - altre   |                       |                 |                  | <u>                                       </u> |              | 1                      |        |                  |          |  |           |
| EGRADO SOCIO - ECO  | NOMI                  | . 0             |                  |  |              |                        |        |                  |          |  |           |
|   | s' s'                 | _               | PT               | 1°   | 2°           | 3° ∣                   | 4°     | 5°               | - 6°     | oltrel                                       | soff.     |
| ) vuoto   | 0                     | 21 1            |                  |  |              |                        | 1      |                  |          |  |           |
|   | 45ch                  |                 | 1 1              | 1.   | 1/2/1        | 71                     |        |                  | 1000     |  |           |
|   |                       |                 |                  |  |              |                        |        |                  |          |  |           |
| ) sovraffollato   | . 10 0000             | التمسموني       | C                |  |              |                        |        |                  |          |  |           |
|   | n le prees            | istenti         | funzion          | i resi   | denzal       | 1                      |        |                  |          |  |           |
| ) sovraffollato   |                       | istenti         | funzion          | i resi   | denzal       |                        |        |                  |          |  |           |

| CLASSIFICAZIONE   |                |
|---|----------------|
|   |                |
| 2 - Immobili di speciale interesse, parificati, agli effetti dell'art. 4 della L.R. 21 maggio 1980 nº 59 agli immobili suddetti | 9              |
| 3 - Immobili o complessi edilizi aventi carattere architettonico o urbanistico significativo ma diversi da quelli precedenti    |                |
| 4 - Immobili o complessi edilizi diversi dai precedenti (da ritenere esclusi dagli elenchi)                                     |                |
| CATEGORIE D'INTERVENTO ( art. 2 L.R. 21 maggio 1980 n° 59)  |                |
| a) - manutenzione ordinaria   |                |
| b) - manutenzione straordinaria Zona de rispetto "non con li Bronde" ved Variante d'ada   | At all a const |
| b) - manutenzione straordinaria Zoha de rispetto "non conficonal" ved Variante d'ada  |                |
| d) - ristrutturazione edilizia di tipo D <sub>]</sub>   |                |
| ristrutturazione edilizia di tipo D <sub>2</sub>  |                |
| ristrutturazione edilizia di tipo D <sub>3</sub>  |                |
| e) - ristrutturazione urbanistica   |                |
|   |                |
| DESTINAZIONI D'USO NON AMMESSE  |                |
|   |                |
|   | _              |
|   |                |
|   | 7.7            |
|   |                |
|   |                |
|   |                |
|   | 57.2           |
|   |                |
| VINCOLI E PRESCRIZIONI  | -              |
| THOOLI LIKESCRIZIONI  |                |
|   | 25.55          |
|   | = 56           |
|   |                |
|   |                |
|   |                |
|   |                |
|   |                |
|   |                |
| OPENS NOV. AMERICA  |                |
| OPERE NON AMMESSE   |                |
|   |                |
|   | _              |
|   | _              |
|   | 20.4           |
|   | 10 df          |
|   | 1000           |
|   |                |
|   |                |
|   |                |