
COMUNE DI PISA - Ufficio Centro Storico

Scheda di indagine degli immobili aventi carattere architettonico e urbanistico significativo o con presenza di condizioni di degrado come previsto dagli artt. 7 e 8 della L.R. 21-5-1980, n. 59.



Scheda	n°	Data rilievo	GIU 1981
00000			- U1U, 10th

▲ CARATTERISTICHE DELL'AREA

Quartiere S. MARTINO Sezione di censimento

Foglio catastale n° 125

Via e/o Piazza S. MART(NO n° 40-42-44-46

altri eventuali accessi VIC. do Scorno 5-7

ZONA OMOGENEA DI PIANO

Sezione di censimento

Particella/e nº 275-2/4-273

A B D

Area vincolata ai sensi della Legge 1457/1939

Area su cui insistono edifici vincolati ai sensi della Legge 1089/1939 _____

IDENTIFICAZIONE FOTOGRAFICA

B





	DELLIERIETO		
	Little	legatione 12 dec 4 RAN DI	1017
2) EDIFICIO VINCOLATO AI	SENSI DELLA LEGGE 1089/1939 (prot. S	Soprintendenza n°)	
3) EDIFICIO ASSIMILATO AI	VINCOLI DI CUI ALLA LEGGE 1089/1939) (proprietà Ente età superiore ai 50 anni	1
4) EDIFICIO CON RIFERIMEN	TO ALLA STORIA POLITICA, MILITARE, S	OCIALE, CULTURALE, FCC	
			10
5) EDIFICIO RAPPRESENTATI	VO PER LA STORIA DELL'ARTE E DELL'AR	CHITETTURA ANCHE CONTEMPORANEA	
••••••		**************************************	* * * * * * * * *
6) DATAZIONE STORICO - CAR	RTOGRAFICA		
- anteriore al 1900 (ca - anteriore al 1967 (fo	otasto) — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	teriore al 1846 (carta Van Lint)_ teriore al 1888 (carta Pizzanelli)_ teriore al 1925 (catasto)_ l 1967 ad oggi_	
	The real real real real real real real rea	LdZ1000 Drecunts	
- edificio riportato su - edificio riportato su	lla cartografia in forma corrisponde	ente all'attuale	
7) PRESENZA DI FLEMENTI ME	DIOCHALI	ill'attuale	
MOLANTO TYPE	DIOEVALI		
3) IMPIANTO TIPOLOGICO FUNZ - palazzo	r		
	pal	azzo con giardino	
- edificio plurifamiliar	reedi	azzo con giardino ficio mono-bifamiliare ficio religioso annone industriale o terziario ficio scolastico plesso organico	
- edificio multipiano te	erziario capa	annone industriale o terziario	
- ospedale/clinica	- edi	ficio scolastico Dlesso organico	
41610	*********		
- impianto originale o s	torico	ficato in epoca recente	
) TIPO DI PROPRIETA'			
- privata	Q- demanio	- ente religioso - provincia - altro	
- universită	- altro ente	- ente religioso	
- comune	regione	- altro	
	IFICIO E PERTINENZE		
GONGISTENZA DELL'ED			
SUPERFICIE COMPLESSIVA DE SUPERFICIE SCOPERTA DI PE	EL LOTTO mqRTINENZA DELL'EDIFICIO		
SUPERFICIE COMPLESSIVA DE SUPERFICIE SCOPERTA DI PE	EL LOTTO mqRTINENZA DELL'EDIFICIO		
SUPERFICIE COMPLESSIVA DE SUPERFICIE SCOPERTA DI PE - chiostrina/e - orto	RTINENZA DELL'EDIFICIO - parco - corte/cortile		
SUPERFICIE COMPLESSIVA DE SUPERFICIE SCOPERTA DI PE - chiostrina/e - orto NUMERO MASSIMO PIANI EDIF	ERTINENZA DELL'EDIFICIO - parco - corte/cortile	- giardino - altro	
SUPERFICIE COMPLESSIVA DE SUPERFICIE SCOPERTA DI PE - chiostrina/e - orto NUMERO MASSIMO PIANI EDIF	ERTINENZA DELL'EDIFICIO - parco - corte/cortile	- giardino - altro	
SUPERFICIE COMPLESSIVA DE SUPERFICIE SCOPERTA DI PE - chiostrina/e - orto NUMERO MASSIMO PIANI EDIF	ERTINENZA DELL'EDIFICIO - parco - corte/cortile	- giardino - altro	
SUPERFICIE COMPLESSIVA DE SUPERFICIE SCOPERTA DI PE - chiostrina/e - orto NUMERO MASSIMO PIANI EDIF - seminterrato - piano terra - primo piano	RTINENZA DELL'EDIFICIO - parco - corte/cortile ICATI FINO ALLA GRONDA - secondo piano - terzo piano - quarto piano	- giardino - altro	
SUPERFICIE COMPLESSIVA DE SUPERFICIE SCOPERTA DI PE - chiostrina/e - orto NUMERO MASSIMO PIANI EDIF - seminterrato	RTINENZA DELL'EDIFICIO - parco - corte/cortile ICATI FINO ALLA GRONDA - secondo piano - terzo piano - quarto piano GRONDA	- giardino - altro - quinto piano - sesto piano - sei e più piani	
SUPERFICIE COMPLESSIVA DE SUPERFICIE SCOPERTA DI PE - chiostrina/e - orto NUMERO MASSIMO PIANI EDIF - seminterrato	RTINENZA DELL'EDIFICIO - parco - corte/cortile ICATI FINO ALLA GRONDA - secondo piano - terzo piano - quarto piano GRONDA	- giardino - altro - quinto piano - sesto piano - sei e più piani	
SUPERFICIE COMPLESSIVA DE SUPERFICIE SCOPERTA DI PE - chiostrina/e - orto NUMERO MASSIMO PIANI EDIF - seminterrato - piano terra - primo piano PRESENZA VOLUMI OLTRE LA G - loggia/e - abbaino/i	RTINENZA DELL'EDIFICIO - parco - corte/cortile ICATI FINO ALLA GRONDA - secondo piano - terzo piano - quarto piano GRONDA - torretta - terrazza	- giardino - altro - quinto piano - sesto piano - sei e più piani - piano abitabile	
SUPERFICIE COMPLESSIVA DE SUPERFICIE SCOPERTA DI PE - chiostrina/e - orto NUMERO MASSIMO PIANI EDIF - seminterrato - piano terra - primo piano PRESENZA VOLUMI OLTRE LA G - loggia/e - abbaino/i - presenza altana	RTINENZA DELL'EDIFICIO - parco - corte/cortile ICATI FINO ALLA GRONDA - secondo piano - terzo piano - quarto piano GRONDA - torretta - terrazza - chiusa	- giardino - altro - quinto piano - sesto piano - sei e più piani - piano abitabile - altro - aperta	
SUPERFICIE COMPLESSIVA DE SUPERFICIE SCOPERTA DI PE - chiostrina/e - orto NUMERO MASSIMO PIANI EDIF - seminterrato - piano terra - primo piano PRESENZA VOLUMI OLTRE LA G - loggia/e - abbaino/i - presenza altana PRESENZA DI ANNESSI	RTINENZA DELL'EDIFICIO - parco - corte/cortile ICATI FINO ALLA GRONDA - secondo piano - terzo piano - quarto piano GRONDA - torretta - terrazza - chiusa	- giardino - altro - quinto piano - sesto piano - sei e più piani - piano abitabile	

STRUTTURE AVENTI CARATTERISTICHE SIGNIFICATIVE 1) STRUTTURE VERTICALI strutture originali_ strutture sostituite 🔟 – archi in conci di verrucano - pilastri in conci di verrucano_ - pilastri in cotto_ - archi in cotto dine kinglice - muratura continua in cotto a vista - muratura continua in verrucano a vista - muratura con intonaco di tipo tradizionale_ - altre_ 2) STRUTTURE ORIZZONTALI strutture originali_ M strutture sostituite a vela _____ a b - volte portanti_____ a crociera____ 🗖 a botte butte 🛛 altre _ M - solai in legno con mezzane_ - solai sostituiti con materiali non tradizionali 🔲 - altre_ 3) COPERTURA struttura originale__ 📉 struttura sostituita - in legno con mezzane 🔀- in legno con presenza di capriate_ - con struttura non tradizionale ___ - altro_____ manto sostituito manto originale - coppi e tegoli - altro_ 4) TIPO SCALE ESTERNE stuttura originale___ _ struttura sostituita - monumentale 🔲 - dritta a più rampe_ 🔲 - dritta a rampa continua - composita______ - composita a più rampe 🔲 - altre_ 5) TIPO SCALE INTERNE 🕅 struttura sostituita struttura originale_ - monumentale 📘 - dritta a rampa continua_ - dritta a più rampe_ - a pozzo_ - composita_ 🔲 - ad anima - a chiocciola 🗌 - altre - rivestimento gradini: originale 🕅 sostituito ELEMENTI ARCHITETTONICI ESTERNI SIGNIFICATIVI 1) PORTALI AD ARCO sostituito Com Signing originale____ - con cornice a bozze 🔲 pietra _ 🗀 malta ___ 🔲 - con cornice scanalata 🔝 pietra 🔲 malta - con corice liscia__ 🔯 pietra _ 📢 alta _ __D - altre___ 🔲 pietra 🔟 malta 2) RIQUADRATURE DI APERTURE originali_ M sostituite__ 🔲 pietra _ 🗀 malta _ 🔲 - fasce scolpite ____ □ pietra □ malta ☑ pietra □ malta - lunette ☐ - fasce semplici 🔲 pietra 🔙 🗖 malta 🔄 - altre aggus, in malta experie - fasce decorate 3) PRESENZA DI LOGGIATI O PORTICATI DI IMPIANTO ORIGINALE - su un solo piano - tamponati 🔲 - su più piani colours ha lower 4) PRESENZA DI ANDRONE G ELEMENTI DECORATIVI ESTERNI SIGNIFICATIVI 1) PRESENZA DI PORZIONI MURARIE ____ AFFRESCATE A GRAFFITO 2) PRESENZA DI DECORAZIONI DI SOTTOGRONDA 🔼 - a cassettone in legno _ - mensole intagliate semplici-- mensole intagliate multiple_ - altre 3) PRESENZA ALTRI ELEMENTI DECORATIVI DI PREGIO - stemmi scolpiti _____ ceramici_ ______in pietra __ □altro - lapidi scolpiti | ______ ceramici_ □i¤ pietra_ □altro - mensole__ scolpite ____ semplicing well galtro ___ _____pietra ▼ malta ___ ____pietra __ malta __ - cornici marcapiano 🗖 - bugnati continui ____ pietra _ 🗆 malta ___ - bugnati angolari _ - portoni in legno 🔓 🍗 D 🔼 🗲 cancellate. 🔲 - inferriate _ - lunette in ferro 🔽 - vetri piombati e/o colorati __ 🔲 - altri_ 4) PRESENZA DI ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI ARREDO URBANO

- intervento difforme alla autorizzazione

- intervento conforme alla autorizzazione

- intervento abusivo

EGRADO FISICO		1								
) DEGRADO DELLE STRUTTURE	1									
- strutture verticali	_	strut	tura c	opertu	ıra					
- strutture orizzontali T - 1° 1	° 2°	2°	- 3°	3°	- 4°	1 4°	- 5°	5° -	ο̈́ο	oltre
- collegamenti verticali 🔲 degrado strut	tura				legrad	o funz	ionale			
RUDERI										
TIPOLOGIA INADEGUATA ALLA DESTINAZIONE D'USO										
			76							
EGRADO IGIENICO								***		
- dati rilevati dall'Ufficio Anagrafe della Casa_		rilie	vo dir	etto_			1_			
SERVIZI IGIENICI	-51	DΤ	10	20	20	1 40	1 60	1 60	oltre	1-4-66-1
- assente	_ ⊓i⁻	PI	- 1	4	<u> </u>	4	1 5	0	oitre	SOTT.
- esterno uso eslusivo	-			<u>'</u>	-		1	l	1	<u> </u>
- esterno uso comune					-		 	1	i	
- interno uso comune	Hi	-		<u> </u>	1	i i	i	i	i	i
- w.c. a canna libera	Hi				i	 	İ	İ	i	2
- bagno privo di aereaz./illum.naturale					i	Ì			Ì	İ
- w.c. a diretto contatto con			camera			salotto)		cucina	
UMIDITA'		PT	10	20	l 3°	l 4°	l ro	1 60	loltre	155
- ascendente		rı			1 3	1 4	5	1 0	loitre	SOTT.
- ascendente		100			1	 	l I	1	1	1
- condensa				<u> </u>	<u> </u> 	1	<u> </u>	1	1	1007
							1		<u>'</u>	0/15
ALTRE CAUSE		PT	1°	2°	3°	4°	1 5°	l 6°	oltre	soff.
- privo di acqua						i ,	1	1	I	
- smaltimento liquami non efficiente						i 	i	i	i 	<u></u>
- cucina priva di aereazione	-H1	i			1	i –	1	i	i	
- vani non disimpegnati		·				İ	1	i	i	i
- vani privi di luce ed aereaz. naturale	-H+					<u> </u>	i	<u> </u>	 	
- altezza vani inferiore a 2,70 m.		i				1	i	i	i	 i
- pavimentazione non efficiente		i			<u> </u>	i	İ	i	i	i
- copertura non coibentata		i				İ		i		
- altre		·				i	1	1	ı	
EGRADO SOCIO - ECONOMÍCO									- -	
	1	PT	10	2°	3°	4°	5°	l 6°	oltre	lenff
vuoto						1			1	1
sottoutilizzato 10/12	V-1			1		-	<u> </u>		<u> </u>	
1196	N			-	-	1	1		1	
sovraffollato						<u> </u>				
strutture produttive incompatibili con le preesiste	nti fu	nzion	i resi	denzal	i					
sostituzione del tessuto sociale e produttivo										
ANNOTAZIONI										
					- 20					
Ed di proprieta HANETI Sul	ret-	20	Ve	celu	2 4	opho	270	eou	alol	Lue_
eightelli wice in pretio (Volte	e en	240	1 01	6	1.1.	11	he	٦ م	und	uno.
del Deligato del gran Duca	No	**	100	ba	o ye	las n	Oba	Ē.	Form	HAAL
Durante i lavon di rimprave di p										-
trovat unti di fonolazione di Edifici										
naile estate molecto re prais	W Gel	(V	olte no	a bo	لآس و	ou.	chi	wic	10_2	Squal
9/99 Prosetto menomeno		i								

INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE DI DEGRADO

CLASSIFICAZIONE

- Immobili dichiarati di interesse storico o artistico ai sensi della L. 1º giugno 1939 nº 1089
12 - Immobili di speciale interesse, parificati, agli effetti dell'art. 4 della L.R. 21 maggio 1980 n° 59, agli immobili suddetti
3 - Immobili o complessi edilizi aventi carattere architettonico o urbanistico significativo ma diversi da quelli precedenti
4 - Immobili o complessi edilizi diversi dai precedenti (da ritenere esclusi dagli elenchi)
CATEGORIE D'INTERVENTO (art. 2 L.R. 21 maggio 1980 n° 59)
a) - manutenzione ordinaria
b) - manutenzione straordinaria
c) - restauro e risanamento conservativo
d) - ristrutturazione edilizia di tipo D ₁
ristrutturazione edilizia di tipo D ₂
ristrutturazione edilizia di tipo D ₃
e) - ristrutturazione urbanistica
DESTINAZIONI D'USO NON AMMESSE
VINCOLI E PRESCRIZIONI
OPERE NON AMMESSE

isolato

62

8

scheda

si LMaggi: ELENCO EDIFICI MEDIOEVALI

- C) Via S.Martino: nº 44-40, due pilastri di verrucano a pt. Due archi ribassati di verrucano, uno molto ampio e l'altro piccolissimo entrambi frammentari collegano i due pilastri; hanno ghiera aggettam te lavorata della stessa pietra. Il rimpimento superiore è a conci regolari di verrucano. Probabilmente ai piani superiori la costruzione prosegue in mattoni.
- C) <u>Vicolo da Scorno</u>: verso l'angolo si aprono al 1° e 2° p. due monofore in cotto con arco ribassato. In corrispondenza della terza fi
 nestra posteriore al 1° e 2° p. si intravedono due archi doppia tut
 to sesto in cotto con ghiera semplice.

COMUNE DI PISA - ufficio centro storico

documentazione fotografica

negativo nº

isolato

62

scheda

8





