COMUNE DI PISA - Ufficio Centro Storico

Scheda di indagine degli immobili aventi carattere architettonico e urbanistico significativo o con presenza di condizioni di degrado come previsto dagli artt. 7 e 8 della L.R. 21-5-1980, n. 59.

N. pro	ogressivo
	31
	N. isolato

Scheda	n°		Data rilievo		
A CARAT	TERISTICHE DELL'A	REA			
Foglio catas Via e/o Piaz	tale nº 124 z S ANTON ali accessi		Sezione di censimen Particella/e n° : n° 74-76-18	375-(780-800)	
ZONA OMOGENE	A DI PIANO		A	В	
Area vincola	ta ai sensi della Lego	je 1457/1939		y y	
Area su cui	insistono edifici vind	colati ai sensi del	la Legge 1089/1939		





C ELEMENTI TIPICI DELL'	EDIFICIO		
1) EVENTUALE NOMINAZIONE DELL'	EDIFICIO		🗆
	**********************	***************************************	
2) EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI	DELLA LEGGE 1089/1939 (prot. Son	rintendenza n°)	
		proprietà Ente età superiore ai 50 anni)	
		TALE, CULTURALE, ECC	
0.00			
5) EDIFICIO RAPPRESENTATIVO PE	R LA STORIA DELL'ARTE E DELL'ARCH	ITETTURA ANCHE CONTEMPORANEA	
	***********		· · · · #
6) DATAZIONE STORICO - CARTOGR			
- anteriore al 1720 (carta	Scorzi)	riore al 1846 (carta Van Lint)	
 anteriore al 1850 (catast anteriore al 1900 (catast 	o)	riore al 1888 (carta Pizzanelli) riore al 1925 (catasto)	
- anteriore al 1967 (foto a	erea) dal	1967 ad oggi	
		zione presunta	7
		te all'attuale	Ž.
- edificio riportato sulla	cartografia in forma dissimile al	1'attuale	- 1
8) IMPIANTO TIPOLOGICO FUNZION	1		
- palazzo		zzo con giardino icio mono-bifamiliare	
villa/villinoedificio plurifamiliare		icio mono-bifamiliare	
- torre	- capa	nnone industriale o terziario	
- editicio multipiano terzi	arıo edif	icio scolastico	
- ospedale/clinica		lesso organico_	
			··· _ 🖳
- impianto originale o stor	1co modi	ficato in epoca recente	_B.
9) TIPO DI PROPRIETA'	120 4	17.7	-
- privata	demanio		
- università	- altro ente	- provincia	100
- comune		- altro	
D CONSISTENZA DELL'EDIF	ICIO E DUDTINENZU		
1) SUPERFICIE COMPLESSIVA DEL I	_OTTO mq 500 \(\sqrt{2}		
2) SUPERFICIE SCOPERTA DI PERT			
- chiostrina/e	- parco - corte/cortile		
- orto	corte/cortile	- giardino - altro	
3) NUMERO MASSIMO PIANI EDIFICA	ATI FINO ALLA GRONDA		
- seminterrato	secondo piano	- quinto piano	
- piano terra	- secondo piano - terzo piano	📈 - sesto piano	
- primo piano		quinto piano - sesto piano - sei e più piani	
4) PRESENZA VOLUMI OLTRE LA GRO	NDA		
- loggia/e	torretta	- piano abitabile	
- abbaino/i	terrazza		
- presenza altana	chiusa	aperta	
5) PRESENZA DI ANNESSI			
	sul retur Minst		
O) PRESENZA DI SUPERFETAZIONI	Mil the Unash	٠	R
			1

E	STRUTTURE AVENTI CARATTERISTICHE SIGNIFICATIVE	
1)	STRUTTURE VERTICALI strutture originali strutture sostituite	
	- pilastri in conci di verrucano	
	- pilastri in cotto	
_	- muratura con intonaco di tipo tradizionale altre	
2)	STRUTTURE ORIZZONTALI strutture originali strutture sostituite	Г
	- volte portanti a crociera a yela a botte altre	
	- volte portanti a crociera a vela a botte altre solai in legno con mezzane it sul setto solai a cassettone in leguo coll'info solai sostituiti con materiali non tradizionali a altre	ne X
21		
3)	COPERTURA struttura originale struttura sostituita	
	- in legno con mezzane - in legno con presenza di capriate - con struttura non tradizionale - altro	
	manto originale manto sostituito	
	- coppi e tegoli	
4)	TIPO SCALE ESTERNE stuttura originale struttura sostituita	
,	3 cructura 303 cruttura	
	- monumentale	
5)	TIPO SCALE INTERNE struttura originale struttura sostituita	
	- a pozzo in line o Colorine - composita - ad anima - a chiocciola - altre - rivestimento gradini:	
	- rivestimento gradini: mam originale sostituito	N
_		0
F	ELEMENTI ARCHITETTONICI ESTERNI SIGNIFICATIVI	
1)	PORTALI AD ARCO originale sostituito	
	- con cornice a bozze	П
2)	RIQUADRATURE DI APERTURE originali sostituite	
	- timpani pietra malta fasce scolpite pietra malta	
	- timpani	
2 /	U mau	
" /	PRESENZA DI LOGGIATI O PORTICATI DI IMPIANTO ORIGINALE	
_		
F)	PRESENZA DI ANDRONE	
_		
5	ELEMENTI DECORATIVI ESTERNI SIGNIFICATIVI	
1)	PRESENZA DI PORZIONI MURARIE AFFRESCATE A GRAFFITO	
2)	PRESENZA DI DECORAZIONI DI SOTTOGRONDA	
	- mensole intagliate semplici a cassettone in legno	
	- mensole intagliate semplici a cassettone in legno mensole intagliate multiple altre	
)	PRESENZA ALTRI ELEMENTI DECORATIVI DI PREGIO	
	- stemmi scolpiti ceramici in pietra altro	
	- lapidi	
	- cornici marcaniano Prietra E malta E a bugnati contigui	
	- cornici marcapiano	
	- portoni in legno cancellate inferriate lunette in ferro vetri piombati e/o colorati altri	
_	- Tunette in ferro vetri piombati e/o colorati altri	
Α.	PRESENZA DI ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI ARREDO HIRRANO	

INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE DI DEGRADO

	CLASSIFICAZIONE	
	l - Immobili dichiarati di interesse storico o artistico ai sensi della L. 1º giugno 1939 nº 1089	
	2 - Immobili di speciale interesse, parificati, agli effetti dell'art. 4 della L.R. 21 maggio 1980 n° 59 agli immobili suddetti	,
47	3 - Immobili o complessi edilizi aventi carattere architettonico o urbanistico significativo ma diversi da quelli precedenti	
	4 - Immobili o complessi edilizi diversi dai precedenti (da ritenere esclusi dagli elenchi)	
	CATEGORIE D'INTERVENTO (art. 2 L.R. 21 maggio 1980 n° 59)	
	a) - manutenzione ordinaria	
	b) - manutenzione straordinaria	
	c) - restauro e risanamento conservativo	
	d) - ristrutturazione edilizia di tipo D ₁	
	ristrutturazione edilizia di tipo D ₂	
	ristrutturazione edilizia di tipo D ₃	
	e) - ristrutturazione urbanistica	
		—
	DESTINAZIONI D'USO NON AMMESSE	
		_
	VINCOLI E PRESCRIZIONI	30
	es a company of the c	
	OPERE NON AMMESSE	
		-

Via S.Antonio nu. dal 74 all'82

Edificio di tre piani, alto circa mt. 20 con facciata lunga mt. 22.

Al pt., portale archeggiato a tutto sesto con cornice a bozze a cuscinetto; finestra rettangolare con ampia cornice in pietra striata e quat tro porte rettangolari (non originali).

Al primo piano, sette finestre rettangolari con cornici scanalate, sor montate da aggetti orizzontali sorretti da mensole e chiuse, in basso, da un ricorso orizzontale.

Al secondo piano, sette finestre rettangolari con semplici cornici dotate di davanzali. Al terzo piano, un ugual numero di finestre con ampie cornici senza aggetti.

La copertura, del tipo a capanna, si adagia su un cornicione arrotonda to.



VIA S. ANTONIO DAL 74 AL 82 ISOLATO 34/2 NEGATIVO 20008