## COMUNE DI PISA - Ufficio Centro Storico

Scheda di indagine degli immobili aventi carattere architettonico e urbanistico significativo o con presenza di condizioni di degrado come previsto dagli artt. 7 e 8 della L.R. 21-5-1980, n. 59.



Scheda	n°	Data rilievo		
A CARA	TTERISTICHE DELL'AREA	V	18	·
Foglio cata	Stale nº 174  CANUNZISTINA  uali accessi VIA BBUZ	Particella/e n° 223		-
ZONA OMOGENI		A	В	
		ai sensi della Legge 1089/1939		
B IDEN	TIFICAZIONE FOTOGRAFICA	20043		





C	ELEMENTI TIPICI DELL'EDIFICIO
1)	EVENTUALE NOMINAZIONE DELL'EDIFICIO
	······································
2)	EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI DELLA LEGGE 1089/1939 (prot. Soprintendenza nº)
3)	EDIFICIO ASSIMILATO AI VINCOLI DI CUI ALLA LEGGE 1089/1939 (proprietà Ente età superiore ai 50 anni)
4)	EDIFICIO CON RIFERIMENTO ALLA STORIA POLITICA, MILITARE, SOCIALE, CULTURALE, ECC
5)	EDIFICIO RAPPRESENTATIVO PER LA STORIA DELL'ARTE E DELL'ARCHITETTURA ANCHE CONTEMPORANEA
	8
6)	DATAZIONE STORICO - CARTOGRAFICA
	- anteriore al 1720 (carta Scorzí) anteriore al 1846 (carta Van Lint)
	- anteriore al 1850 (catasto) anteriore al 1888 (carta Pizzanelli)
	- anteriore al 1900 (catasto)
	- edificio riportato sulla cartografia in forma corrispondente all'attuale
_	- edificio riportato sulla cartografia in forma dissimile all'attuale
7)	PRESENZA DI ELEMENTI MEDIOEVALI.
8)	IMPIANTO TIPOLOGICO FUNZIONALE
	- palazzo con giardino
	- villa/villino edificio mono-bifamiliare
	- edificio plurifamiliare edificio religioso
	- torre capannone industriale o terziario edificio multipiano terziario edificio scolastico
	- ospedale/clinica complesso organico
	- altro
	- impianto originale o storico modificato in epoca recente
9)	TIPO DI PROPRIETA'
	- privata demanio ente religioso
	- università altro ente provincia
	- comune regione altro
D	CONSISTENZA DELL'EDIFICIO E PERTINENZE
1)	SUPERFICIE COMPLESSIVA DEL LOTTO mq
	SUPERFICIE SCOPERTA DI PERTINENZA DELL'EDIFICIO
,	- chiostrina/e
	- chiostrina/e
3)	NUMERO MASSIMO PIANI EDIFICATI FINO ALLA GRONDA
	- seminterrato .
	- seminterrato
	- primo piano quarto piano sei e più piani
4)	PRESENZA VOLUMI OLTRE LA GRONDA
	- loggia/e
	- presenza altana chiusa aperta
5)	PRESENZA DI ANNESSI
6)	PRESENZA DI SUPERFETAZIONI

STRUTTURE AVENTI CARATTERIS	TICHE SIGNIFICATIVE		
		strutture sostituite_	
		archi in conci di verrucano	
- pilastri in cotto	vista -	archi in cotto muratura continua in cotto a vista	
- muratura con intonaco di tipo tr	adizionale	altre	
) STRUTTURE ORIZZONTALI	strutture originali	strutture sostituite_	
- solai in legno con mezzane	Andrewski -	la a botte alt solai a cassettone altre	
- solal sostituiti con materiali i	ion tradizionari		
) COPERTURA		struttura sostituita_	
- in legno con mezzane		in legno con presenza di capriate altro	
- con structura non tradizionale_		manto sostituito	
		altro	
- coppi e tegoli	<u> </u>	attro	
) TIPO SCALE ESTERNE	stuttura originale_	struttura sostituita	
- monumentale	🔲 - dritta a rampa cor	tinua dritta a più rampe	
- composita a più rampe			
) TIPO SCALE INTERNE	struttura originale	struttura sostituita	
- monumentale		tinua dritta a più rampe	10.
- a pozzo - a chiocciola	composita	ad anima	1
- rivestimento gradini:	originale	sostituito	X
- con corice liscia pie	tra 🔲 malta 💹 🗍 -	sostituito not con cornice scanalata pietra not la ltre pietra not ltre sostituite not le ltre _	naltal
			ialta [
- timpani pie	tra [] malta = tra [] -	fasce scolpitepietran	nalta
- fasce decorate		altre	
3) PRESENZA DI LOGGIATI O PORTICATI	DI IMPIANTO ORIGINALE		
- su un solo piano	- tamponati	🔲 – su più piani	
) PRESENZA DI ANDRUNE			
G ELEMENTI DECORATIVI ESTERN			
) PRESENZA DI PORZIONI MURARIE	AFFRESCATE	A GRAFFITO	
2) PRESENZA DI DECORAZIONI DI SOTTOG			Г
- mensole intagliate semplici mensole intagliate multiple	-	a cassettone in legnoaltre	
B) PRESENZA ALTRI ELEMENTI DECORATIV	1 DI PREGIO		
- stemmi	ceramici ceramici semplici	☐ in pietra ☐ altro ☐ altro ☐ ☐ altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	[
- cornici marcapiano 🔀 pie	tra malta	bugnati continui pietra p	malta
- bugnati angolari pie	tra malta	- A O.	LF Y
- portoni in legno	cancellate vetri piombati e/	- inferriate fruite colorati - altri	pt.
4) PRESENZA DI ELEMENTI SIGNIFICATIV	I DI ARREDO URBANO		

NOTE BIBLIOGRAFICHE

INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE DI DEG	RADO									
DEGRADO FISICO								77		
1) DEGRADO.DELLE STRUTTURE										
- strutture verticali		- str	ittura	conert	ามาวล					Г
- strutture verticali	l° 2 uttura.	2°   2	- 30	3°	- 4° degrad	4° o funz	- 5°   ionale	5° -	ô° l	oltre
2) RUDERI										
3) TIPOLOGIA INADEGUATA ALLA DESTINAZIONE D'USO										
										L
DEGRADO IGIENICO										
- dati rilevati dall'Ufficio Anagrafe della Cas	a	- rili	evo di	retto_						[
1) SERVIZI IGIENICI		DT	1 10	1 20	1 20	l an	1 =0	1 40	1 -	
- assente		FI			3	1 4	1 5	1 6	loltre	50ff
- esterno uso eslusivo	2, 0	11	1				<u> </u>		-	1
escer no aso comane	~ [				I		İ		i i	
- interno uso comune	$\Box$	1		1		1			1	
- w.c. a canna libera										1
- bagno privo di aereaz./illum.naturale		-	<u> </u>				<u> </u>		1	
. w.c. a directo contacto con		ļ	camera			alotto	)		cucina	
2) UMIDITA'		ı PT	10	20	1 3°	ļ 4°	1 50	60	oltre	
- ascendente			1		1	1	1 3	1	Tortre	SOFF.
- discendente		Ì			<u> </u>	<u> </u>	1	<u>,                                    </u>	1	1
- condensa			1		1	<u>                                     </u>				
3) ALTRE CAUSE										
- privo di acqua		PT	10	2°	3°	40	5°	6°	oltre	soff.
- smaltimento liquami non efficiente		[				<u> </u>				
- cucina priva di aereazione		1	[]		!		!			
- vani non disimpegnati		<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>					
- vani privi di luce ed aereaz, naturale		<u> </u>	<u>                                     </u>							
- altezza vani inferiore a 2,70 m.			l							
- pavimentazione non efficiente									1 1	
- copertura non coibentata		<u> </u>				1	1			
- altre		<u> </u>				!				
DEGRADO SOCIO - ECONOMICO										
	· 	PT	1°	2°	3°	40	5°	6° ¦	oltre	coff
) vuoto				i					OTCIE	2011.
2) sottoutilizzato						i				
3) sovraffollato		i	1		<u> </u>		<u>_</u>		-	
strutture produttive incompatibili con le preesis	tenti fi	unzion	i resid	lenzal	<u>-</u>					
) sostituzione del tessuto sociale e produttivo										
, service del dessato sociale e productivo					232762				5-26/	
ANNOTAZ I ON I										
0								-		_
Constill last of nistuiturious.		- 650			-					
Edificio classificato come "part:	icola	rme	nte	degr	ada	to"	ai s	nesi	 L de]	 lla
egge 392/78 art.18 (delib. C.C.	nº62	24 d	el 3	0.10	.19	78 <b>e</b>	secu	tiva	a )	
9/98 Prospeto trenomesso	Su	. Vio	_ ol	1000		uu T	·	L		
		140			- ' ' '	- U - U - U				

		CLASSIFICAZIONE
1		2 - Immobili di speciale interesse, parificati, agli effetti dell'art. 4 della L.R. 21 maggio 1980 nº 59, aqli immobili suddetti
1	X	3 - Immobili o complessi edilizi aventi carattere architettonico o urbanistico significativo ma diversi da quelli precedenti
1		4 - Immobili o complessi edilizi diversi dai precedenti (da ritenere esclusi dagli elenchi)
		- Ammostri o compressi currizi arreisi dai precedenti (da ricenere escriusi dagri erentiti)
		CATEGORIE D'INTERVENTO ( art. 2 L.R. 21 maggio 1980 n° 59)
		a) - manutenzione ordinaria
		b) - manutenzione straordinaria
	. /	c) - restauro e risanamento conservativo
		d) - ristrutturazione edilizia di tipo D
		- ristrutturazione edilizia di tipo D <sub>2</sub>
		e) - ristrutturazione edilizia di tipo D <sub>3</sub>
		- Traditional and an analysis of a second se
		DESTINAZIONI D'USO NON AMMESSE
	_	
	U	
1	_	
		Wanger to the paper and the control of the control
		VINCOLI E PRESCRIZIONI
	_	
	_	
	_	
		OPERE NON AMMESSE
	70	

## TESI MAGGI-EDIFICI DAL 1406 al 1800

## Via La Nunziatina na. 22-24-26

Edificio di due piani, alto circa mt.14 con facciata lunga mt. 8 circa. Al pt., portale archeggiato a tutto sesto con cornice in pietra e due por te rettangolari non originali. Al primo piano, tre finestre rettangolari con semplici cornici in pietra chiuse, in basso, da un ricorso orizzonta le scanalato. Al secondo piano, tre finestre rettangolari con cornici e davanzali in pietra.

