COMUNE DI PISA - Ufficio Centro Storico

Scheda di indagine degli immobili aventi carattere architettonico e urbanistico significativo o con presenza di condizioni di degrado come previsto dagli artt. 7 e 8 della L.R. 21-5-1980, n. 59.



| Scheda | л° | Data rilievo | |
|------------------------------|---|----------------------------------|----------|
| A CARA | TTERISTICHE DELL'AREA. | | 20 0.944 |
| Foglio catas Via e/o Piaz | STARTINO stale nº 124 zza CORSO ITAG | | |
| ZONA OMOGENE | uali accessi EA DI PIANO ata ai sensi della Legge 145 | A | |
| | | i ai sensi della Legge 1089/1939 | |
| B IDEN | TIFICAZIONE FOTOGRAFICA | 20241 | |

| C ELEMENTI TIPICI DELL | 'EDIFICIO | | |
|---|---|---|---------------|
| 1) EVENTUALE NOMINAZIONE DELL | 'EDIFICIO | | 🗆 |
| | | | |
| 2) EDIFICIO VINCOLATO AI SENS | I DELLA LEGGE 1089/1939 (prot., Sopr | rintendenza nº) | |
| | | proprietă Ente etă superiore ai 50 anni) | |
| | | ALE, CULTURALE, ECC. | |
| | | | |
| 5) EDIFICIO RAPPRESENTATIVO P | ER LA STORIA DELL'ARTE E DELL'ARCHI | TETTURA ANCHE CONTEMPORANEA | $\overline{}$ |
| *************************************** | • | | |
| 6) DATAZIONE STORICO - CARTOG | RAFICA | · | |
| - anteriore al 1720 (carta | Scorzi) anter | iore al 1846 (carta Van Lint) | |
| - anteriore at 1850 (catas | to) anter | riore al 1898 (carta Pizzanelli) riore al 1925 (catasto) | |
| - anteriore al 1967 (foto | aerea) dal l | 967 ad oggi | |
| | | ione presunta | |
| - edificio riportato sulla | cartografia in forma corrispondent | e all'attuale | |
| - edificio riportato sulla | cartografia in forma dissimile all | e all'attuale 'attuale | |
| 7) PRESENZA DI ELEMENTI MEDIO | EVALI | | |
| 8) IMPIANTO TIPOLOGICO FUNZIO | NALE . | | |
| - palazzo | | zo con giardino | |
| villa/villino | □ - edifi | cio mono-bifamiliare | |
| - torre | - capani | cio religioso none industriale o terziario | |
| - edificio multipiano terz | iario edifi | cio scolastico esso organico | |
| - altro | | esso organico | |
| | | icato in epoca recente | |
| 9) TIPO DI PROPRIETA' | , moon | read in choca recence | |
| - privata | demanio | C ente veliciose | |
| - universită | - altro ente | - ente religioso provincia | |
| - comune | regione | - altro | |
| D constanting | 2 | | |
| CONSISTENZA DELL'EDIF | | | |
| 1) SUPERFICIE COMPLESSIVA DEL | LOTTO mq Ceo | | |
| 2) SUPERFICIE SCOPERTA DI PERI | | | |
| - chiostrina/e | parco | - giardino - altro | |
| | | | |
| 3) NUMERO MASSIMO PIANI EDIFIC | | - | |
| - seminterrato | - secondo piano | quinto piano sesto piano - sei e più piani | |
| - primo piano | terzo piano | sesto piano | |
| 4) PRESENZA VOLUMI OLTRE LA GR | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | |
| , | | - piano abitabile | |
| - abbaino/i | terrazza | - piano abitabile | |
| - presenza altana | chiusa | aperta | |
| 5) PRESENZA DI ANNESSI | | | |
| 6) PRESENZA DI SUPERFETAZIONI | me Retra- | | M |
| | | | |

| STRUTTURE AVENTI CARATTERISTICHE SIGNIFICATIVE | |
|---|---|
| 1) STRUTTURE VERTICALI strutture originali strutture sostituite | |
| - archi in conci di verrucano | |
| - pilastri in cotto archi in cotto muratura continua in verrucano a vista muratura continua in cotto a vista | |
| - muratura con intonaco di tipo tradizionale altre | |
| 2) STRUTTURE ORIZZONTALI strutture originali strutture sostituite | |
| - volte portanti a crociera a vela a botte altre | |
| - solai in legno con mezzane solai a cassettone solai sostituiti con materiali non tradizionali altre | |
| metruttura sostituita | |
| 3) COPERTURA structura originale | |
| - in legno con mezzane in legno con presenza di capriate - con struttura non tradizionale altro | |
| manto originale manto sostituito | |
| - coppi e tegoli | |
| 4) TIPO SCALE ESTERNE stuttura originale struttura sostituita | |
| - monumentale dritta a rampa continua dritta a più rampe composita altre | |
| | |
| 5) TIPO SCALE INTERNE struttura originale struttura sostituita | |
| - monumentale | |
| - a chiocciola altre | г |
| - rivestimento gradini: originale Sostituito | |
| 1) PORTALI AD ARCO originale sostituito malta con cornice a bozze pietra malta con cornice liscia pietra malta altre pietra malta | |
| 2) RIQUADRATURE DI APERTURE , originali sostituite | |
| - timpani | |
| - lunette pietra malta fasce semplici malta altre | |
| 3) PRESENZA DI LOGGIATI O PORTICATI DI IMPIANTO ORIGINALE | |
| - su un solo piano tamponati su più piani | |
| | |
| 4) PRESENZA DI ANDRONE | |
| G ELEMENTI DECORATIVI ESTERNI SIGNIFICATIVI | |
| | |
| 1) PRESENZA DI PORZIONI MURARIE AFFRESCATE A GRAFFITO | |
| 2) PRESENZA DI DECORAZIONI DI SOTTOGRONDA | |
| - mensole intagliate semplici a cassettone in legno mensole intagliate multiple altre | |
| 3) PRESENZA ALTRI ELEMENTI DECORATIVI DI PREGIO | |
| - stemmi | |
| - cornici marcapiano pietra malta bugnati continui pietra malta buqnati angolari pietra malta | |
| - portoni in legno | |
| - lunette in ferro vetri piombati e/o colorati altri | |
| 4) PRESENZA DI ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI ARREDO URBANO | |

| DEGRADO FISICO | | | | | | | | | | |
|--|------|----------|---------|-----------------|----------|----------|----------|----------|--------|----------|
| 1) DEGRADO DELLE STRUTTURE | | | | | | | | | | |
| · | _ | strut | tura c | opertu | ra | | | | | |
| - strutture verticali | 2° | 2° | - 3° | 3° | - 4° | 4° - | 5° | 5° - | 6° (| ltre |
| | d | | | <u> </u> | egrado | i lulizi | TOTALIE_ | | | |
| 2) RUDERI | _ | | | | | | | | | |
| 3) TIPOLOGIA INADEGUATA ALLA DESTINAZIONE D'USO | _ | | | | | | | | ·- | .00E0 |
| DEGRADO IGIENICO | | | | | | | | | | |
| - dati rilevati dall'Ufficio Anagrafe della Casa | □- | · rilie | evo dir | etto_ | <u> </u> | | | | | |
| 1) SERVIZI IGIENICI | 30 | D.T. | 1 10 | 20 | 30 | 1 40 | l go | 1 60 | loltre | chff |
| _ | | | | | 3 | 1 | | | OTCIE | 3011. |
| - assente - esterno uso eslusivo | | | | | | | 1 | 1 | | |
| - esterno uso comune | | <u> </u> | 1 | | <u> </u> | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - interno uso comune | | | 1 | | | <u> </u> | 1 | <u>i</u> | 1 | l 1 |
| - w.c. a canna libera | 4 | 1 | 1 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | <u>!</u> |
| - bagno privo di aereaz./illum.naturale - w.c. a diretto contatto con | = | | camera | | 9 | alotto |) | | cucina | |
| 2) UMIDITA* | | I PT | 1° | 20 | l 2º | 1 10 | 1 50 | 6° | loltre | lsoff |
| - ascendente | | | 1 | | 1 | 1 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - discendente | - | | | | 1 | i | i | 1 | 1 | 1 |
| - condensa | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| 3) ALTRE CAUSE | | l PT | 1° | 2° | 3° | 4° | l 5° | | oltre | soff. |
| - privo di acqua | | | i | | | 1 | İ | 1 | 1 | |
| - smaltimento liquami non efficiente | | | | | | | Ĭ | 1 | 1 | 1 |
| - cucina priva di aereazione | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| - vani non disimpegnati | | | I | | | 1 | | | | |
| Terri printer an interest | | 1 | | 1.2.7.2.4.2.2.2 | | 1 | | 1 | - | |
| | | | | | | ļ | | | 1 | 1201 |
| - pavimentazione non efficiente | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | + | |
| - copertura non coibentata | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| DEGRADO SOCIO - ECONOMICO | | | | | | | | | - | |
| 1) vuoto | _ | PT | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | oltre | lsoff. |
| 2) sottoutilizzato | Ц | 1 | | 1 1 | 1 | <u> </u> | | 1 | 1 | |
| 3) sovraffollato | Z | 1 | 1 | | | | | | | |
| 4) strutture produttive incompatibili con le preesistent | /i 1 | funzio | ni resi | denza | i | | | | | |
| | | | | - | | | | | | |
| 5) sostituzione del tessuto sociale e produttivo | | | · · · | | | | | | | |
| N ANNOTAZIONI | | | | | | | | | | |
| | | . h. | | | | | | - | | |
| 9/99 Suppletazioni all | 210 | <u> </u> | 0 | - | | | | | | |
| | - | | | | | - | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | _ | | |

| | CLASSIFICAZIONE |
|---|--|
| | l - Immobili dichiarati di interesse storico o artistico ai sensi della L. 1° giugno 1939 nº 1089 |
| | 2 - Immobili di speciale interesse, parificati, agli effetti dell'art. 4 della L.R. 21 maggio 1980 nº 59, agli immobili suddetti |
| | 3 - Immobili o complessi edilizi aventi carattere architettonico o urbanistico significativo ma diversi da quelli precedenti |
| 0 | 4 - Immobili o complessi edilizi diversi dai precedenti (da ritenere esclusi dagli elenchi) |
| | CATEGORIE D'INTERVENTO (art., 2 L.R. 21 maggio 1980 n° 59) |
| | a) - manutenzione ordinaria |
| | b) - manutenzione straordinaria |
| | c) - restauro e risanamento conservativo |
| | d) - ristrutturazione edilizia di tipo D ₁ |
| | - ristrutturazione edilizia di tipo D ₂ |
| | - ristrutturazione edilizia di tipo D ₃ |
| | e) - ristrutturazione urbanistica |
| | |
| | DESTINAZIONI D'USO NON AMMESSE |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | VINCOLI E PRESCRIZIONI |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | OPERE NON AMMESSE |
| | |
| | |
| | |
| | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

N.scheda COMUNE DI PISA - Ufficio Centro Storico QUADRO ATTIVITÀ COMMERCIALI / ARTIGIANALI Via e/o Piazza CORSO TALIA n° 111 N: isolato CLASSIFICAZIONE EDIFICIO 1º elenco 2º elenco 3º elenco fuori elenco X DESTINAZIONE ARTIGIANALE DESTINAZIONE COMMERCIALE \mathbf{X} superficie ANNO ATTIVITA' ANNO ATTIVITA' categori di vendita Img. 32,88 1984 OTTICA FUTOGRAFICA mq. mq. mq.

IDENTIFICAZIONE FOTOGRAFICA



| rilevatore | data rilievo _ | OTTOBRE 1985 |
|------------|----------------|--------------|
| | | |

CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI E GRADO DI CONSERVAZIONE

| | <u>.</u> | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------|---|----------|--------------|-----------------|------------------|---------------------------|----------|---------|---------|-------------|
| tipo di intervento | | | | | | stato di degrado | | | | | |
| ANNO rif. | to rif.nto | interno | vetrine | insegna | esterno (*) | altro | interno | vetrina | insegna | esterno | altro |
| | | _ ===================================== | | | | | | | [66] | | |
| 1 | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | |
| | |] | | 1 4 | | ľ | | | | | |
| | | | | | | 1 | | 1 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| TIPOLOG | A DELLE AP | ERTURE | | | | | | | | | |
| originaria | | п | odifica | indivi | duale | | п. | nodifica | comple | ssiva | |
| ELEMENT | DECORATIV | I ESTERN | I E MAT | ERIALI | IMPIEGA | <u>PI</u> | | | | | |
| | | | | | | | | materia | le | | |
| cornici o | riginali | | | | | | | | | | |
| cornici r | | | | Σ | | IRHO Bi | ANCO / | TIPO CA | RRARA | | |
| rivestime | | i orig | inali | | _ | | | | , | , | |
| rivestime | nti mural | i ripo | rtati | |] | | | V | | | |
| presenza di | elementi d | di arred | o stori | co [| | | | | | | |
| presenza di | elementi d | di arred | o moder | no [| | | | | | | |
| | <u>.</u> | | | | | | | | | | |
| CLASSIF | CAZIONE IN | SEGNE | | | | | | 7 | | | |
| TIPO | (**) | | | MAT | ERIALE | | | | POSIZI | ONE | |
| a bandiera | L | NL | | | | | j | nterna | all'ape | rtura | |
| scatolare | | _ | | | | | | sterna | • | | \boxtimes |
| a lettere | | | <u> </u> | | | | | | • | | |
| altro A LET | ere 🖂 | | PLEXIG | 'AS | | | - | | | | |
| SCATOLARI | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | <u></u> |
| NOTE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 72.02 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| (1 | , | ovo delle formaziona | | | impello stra | | terazione d Connazione | | - | | |
| (1 | *) L - inse | | | | | | segna non | | | | |



Com State do 104-115

NoD 20241