COMUNE DI PISA - Ufficio Centro Storico

Scheda di indagine degli immobili aventi carattere architettonico e urbanistico significativo o con presenza di condizioni di degrado come previsto dagli artt. 7 e 8 della L.R. 21-5-1980, n. 59.


N. progressivo

15

79

N. isolato

| Scheda n° | Data rilievo GIU. 1981 |
|--|---|
| A CARATTERISTICHE DELL'AREA | |
| Quartiere Startus Foglio catastale nº 125 Via e/o Piazza P. 5000 altri eventuali accessi | Sezione di censimento Particella/e nº 102-590-5911 n° |
| ZONA OMOGENEA DI PIANO Area vincolata ai sensi della Legge | A B |
| . Area su cui insistono edifici vincol | ati ai sensi della Legge 1089/1939 |
| B IDENTIFICAZIONE FOTOGRAFI | CA 17980-17979 |



| ELEMENTI TIPICI DELL'EI | DIFICIO | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|--|----------|
| 1) EVENTUALE NOMINAZIONE DELL'ED | IFICIO | | 🔯 |
| 2) EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI D | ELLA LEGGE 1089/1939 (prot., Sop | rintendenza n°) | K |
| | | proprietà Ente età superiore ai 50 anni) | |
| 4) EDIFICIO CON RIFERIMENTO ALLA | STORIA POLITICA, MILITARE, SOC | TALE, CULTURALE, ECC | |
| | | ••••• | |
| 5) EDIFICIO RAPPRESENTATIVO PER | LA STORIA DELL'ARTE E DELL'ARCH | ITETTURA ANCHE CONTEMPORANEA | |
| | | | |
| 6) DATAZIONE STORICO - CARTOGRAF | . / | | |
| - anteriore al 1720 (carta Sc | orzi)ante | riore al 1846 (carta Van Lint) riore al 1888 (carta Pizzanelli) | |
| - anteriore at 1850 (catasto) | | riore al 1888 (carta Pizzanelli)riore al 1925 (catasto) | |
| - anteriore al 1967 (foto aer | ea) and | 1967 ad oggi | |
| ·- datazione certa | *B/- data | zione presunta | |
| | | | |
| - edificio riportato sulla ca | rtografia in forma dissimile al | te all'attuale l'attuale | |
| | | | |
| 8) IMPIANTO TIPOLOGICO FUNZIONAL | E | | |
| | | 770 con diardino | |
| - villa/villino_ | | icio mono-bifamiliare | |
| - editicio pluritamiliare | - edif | icio mono-bifamiliare | X |
| - torre | - capai | nnone industriale o terziario | |
| - ospedale/clinica | - eait. | icio scolasticolesso organico | |
| - altro | | | |
| - impianto originale o storic | o | ficato in epoca recente | |
| 9) TIPO DI PROPRIETA' | | | |
| - privata | 📿 - demanio | - ente religioso | |
| | M - altro ente | | |
| - comune | regione | altro | |
| D CONSISTENZA DELL'EDIFIC | IO E PERTINENZE | | |
| 1) SUPERFICIE COMPLESSIVA DEL LO | TTO mq 3201 | | |
| 2) SUPERFICIE SCOPERTA DI PERTIN | | | |
| - chiostrina/e | parco | - gjardino | |
| - orto | - corte/cortile | giardino altro | |
| 3) NUMERO MASSIMO PIANI EDIFICAT | I FINO ALLA GRONDA | | |
| - seminterrato | T - secondo piano | - quinto piano | |
| - piano terra | X - terzo piano | Z - sesto piano | 1 12 |
| - primo piano | quarto piano | - quinto piano - sesto piano - sei e più piani | |
| 4) PRESENZA VOLUMI OLTRE LA GRONI |)A | 8 | - |
| - loggia/e | - torretta terrazza | piano abitabile | |
| | | | |
| | | aperta | |
| 5) PRESENZA DI ANNESSI | athless bitter | | |
| 6) PRESENZA DI SUPERFETAZIONI | | | |
| | | <u> </u> | |

| STRUTTURE AVENTI CARATTERISTICHE SIGNIFICATIVE | per he chusa come de |
|---|--|
| | Biblugalie. |
| - pilastri in conci di verrucano ai | strutture sostituite |
| - pilastri in cotto | rchi in cotto |
| - muratura continua in verrucano a vista mu - muratura con intonaco di tipo tradizionale a | uratura continua in cotto a vista |
| 2) STRUTTURE ORIZZONTALI strutture originali | |
| - volte portanti a crociera a vela | |
| - solai in legno con mezzane | olai a cassettono |
| - solai sostituiti con materiali non tradizionali al | tre |
| 3) COPERTURA | struttura sostituita 📗 |
| - in legno con mezzane X - ir | l legno con presenza di canriate 💢 🗔 |
| - con struttura non tradizionale | |
| | manto sostituito |
| - coppi e tegoli 🔀 - al | tro |
| 4) TIPO SCALE ESTERNE stuttura originale | struttura sostituita 🔲 🗆 |
| - monumentale | nuà |
| - composita a più rampe composita | altre |
| | struttura sostituita |
| - monumentale dritta a rampa conti | nua pu 🌬 🛛 - dritta a più rampe 🔃 🗔 |
| - a pozzo | - ad anima |
| - rivestimento gradini: originale | sostituito |
| - con cornice a bozze | trepietramalta sostituite |
| - timpani | sce scolnite Daistra Dailta |
| - Tunette pietra malta - fa | SCE Semplici |
| - fasce decorate al | |
|) PRESENZA DI LOGGIATI O PORTICATI DI IMPIANTO ORIGINALE | |
| - su un solo piano tamponati | su più piani |
|) PRESENZA DI ANDRONE | |
| | |
| ELEMENTI DECORATIVI ESTERNI SIGNIFICATIVI | |
|) PRESENZA DI PORZIONI MURARIE AFFRESCATE | A GRAFFITO |
|) DECEMBER OF PROPERTY. | |
| - mensole intagliate semplici a c mensole intagliate multiple alt | cassettone in legno |
|) PRESENZA ALTRI ELEMENTI DECORATIVI DI PREGIO | |
| - stemmi Scolpiti ceramici | in pietra |
| - lapidi | altro |
| - cornici marcapiano | nati continuipietramalta |
| - portoni in legno | - inferriate |
| | |
|) PRESENZA DI ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI ARREDO URBANO | the second secon |

| ten | Lisch - RSQ & Live | dal 1400 | ट पट ट पट | Page | 4 Col 1 | 0112 19PO |
|---------------|---|------------|--------------|---|--------------|-----------|
| | | | | | | |
| | DESTINAZIONI D'USO | | | - 21 | | |
| n° ivico | uso | sem. PT 19 | 20 39 | 4° 5° | 6° oltr. | soff. |
| 1 | abitazione: alloggi n° | | 1 /2 | - | 1 1 | |
| | studenti: alloggi n° | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 |
| | commercio ingrosso | | 1 1 | | | |
| | , commercio al minuto | | | 300 | | |
| | artigianato | | 1 1 1 | | 1 1 | |
| | artigianato di servizio | | | 1 1 | 1 1 | |
| i | industria | | 1 1 | | 1 1 | |
| i | università | | | | | |
| 13 | chiese/conventi | | | | | |
| | ufficio pubblico | | 1 1 1 | 1 1 | | |
| | asilo/scuola/ricreazione | 1 00 | 1 1 1 | | | 0.1 |
| <u> </u> | turismo/alberghi | 1 1 | | | | |
| | musei/biblioteche | | | | | |
| <u> </u> | mensa | | | | | 1 = |
| <u> </u> | ufficio/studio privato | | | 5 3 | | |
| <u> </u> | bar/ristorante/pizzeria | | | - ! | | |
| <u></u> ! | palestre/circoli/ecc. | | 1 1 | | | Leg |
| 1900 | deposito/magazzino | | | | 1 | |
| <u></u> | altro | | | | | |
| <u>l</u> | autorimesse pubbliche | 1 1 | i | | | |
| | garages | | | | | |
| <u></u> ¦ | altro | | | | | • |
| 1 | | 11 | | ····· | | |
| | INTERVENTI IN CORSO D'OF | 'ERA | | | | |
| - lic | enza | ssione | 🔲 - autorizz | azione | prot. s | oec. nº |
| OGGET | ТО | | | 00 | | |
| m man | utenzione ordinaria tauro/risanamento | | - manutenz | ione straord urazione D ₁ | dinaria | |
| - into | ervento conforme alla licenza ervento conforme alla concess ervento conforme alla autoriz: ervento abusivo | ione | 🔲 - interven | to difforme | alla concess | ione |

| INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE DI DEC | GRADO | | | | | | | | | es a |
|---|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|--------------|--|----------|
| DEGRADO FISICO | | | | | | | | | A | |
|) DEGRADO DELLE STRUTTURE | | | | | | | | | | |
| - strutture verticali | | - str | uttura | coperi | ura | | | | | |
| - Strutture orizzontali | 1º 2 | 20 | 2° - 3° | 39 | - 40 | 4° | - 5° | 5° | - 6° | olt |
| - collegamenti verticali degrado st | ruttura. | | [| _ | degra | do funz | zionale | · | | |
|) RUDERI | | | | | | | | | | |
|) TIPOLOGIA INADEGUATA ALLA DESTINAZIONE D'USO | • | | | | | | | | | |
| | | | - 17 | | | | | | | |
| EGRADO IGIENICO 100 | | | | | | - | | | | |
| - dati rilevati dall'Ufficio Anagrafe della Cas | sa | - rili | evo di | retto_ | | | | | | |
|) SERVIZI IGIENICI | | | | | | | | | | |
| - assente | | PT | 1 1° | 2° | 3° | 40 | 1 5° | ! 6° | loltre | Ist |
| - esterno uso eslusivo | | <u>!</u> | 1 | 1 1 | | <u> </u> | 11 | | 1 13 | |
| - eareing ago collate | | 4 | ļ | | <u> </u> | | | | <u> </u> | 1 |
| - interno uso comune | | ļ | | | 1 | | <u> </u> | | 1 | _ |
| - w.c. a canna libera | | 1 | 1 | 1 | <u> </u> | 1 | ! | 1 | 1 | |
| - bagno privo di aereaz./illum.naturale | | <u>!</u> | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | <u> </u> | <u> </u> |
| - w.c. a diretto contatto con | | <u> </u> | camera | 3 | | salott | 1 | | cucina | ! |
| UMIDITA' | | | | | | 32.000 | | | Cucina | |
| | -02 | PT | 10 | 2° | 1 3° | 4° | 5° | l 6° | loltre | so. |
| - ascendente | | 100 | 1 | | 1 | J | | 1 | 1 | 1 |
| - condensa | | 1 | | | 1 | | | 1 | 1 | |
| | | | <u> </u> | | <u> </u> | . | | | <u> </u> | |
| ALTRE CAUSE | | PT | 1 10 | 2° | 3° | 40 | I E0 | 1 60 | 1 2 2 | |
| - privo di acqua_ | | | | 1 5 | 1 2 | 1 4 | 1 5 | 1 6 | oltre | SOI |
| - smaltimento liquami non efficiente | | <u>'</u> | 1 | ! | l | · | 1 | 1 | 1 | |
| - cucina priva di aereazione | | | | | 93 | 1 | 1 | 1 | | |
| - vani non disimpegnati | | <u> </u> | 1 | | | | 1 | 1 | 1 1 | |
| - vani privi di luce ed aereaz. naturale | | | | | <u> </u> | 1 | 1 | <u> </u> | | |
| - altezza vani inferiore a 2,70 m. | | | | | | <u> </u> | | | 1 | |
| - pavimentazione non efficiente | | | <u> </u> | | | 1 | 1 | 1 | | |
| - copertura non coibentata | | | | | 100 | 1 | | | 1 | |
| - altre | | | | | | | | <u> </u> | | |
| EGRADO SOCIO - ECONOMICO |) | | | | | | | | | _ |
| vuoto | ļ | PΤ | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | oltre | sof |
| sottoutilizzato |] | 11 | | | | | | | l. | |
| | | | | | | ! | | | | 11 |
| sovraffollato | | | | | | | | | | |
| strutture produttive incompatibili con le preesis | tenti fi | unzion | i resid | ienzal i | i | | | | | |
| sostituzione del tessuto sociale e produttivo | · | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | - 00 | | _ |
| ANNOTAZIONI | | | | | | | | | | |
| 184 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | - | | | | _ |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | _ |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| CLASSIFICAZIONE | |
|---|-----|
| 1 - Immobili dichiarati di interesse storico o artistico ai sensi della L. 1º giugno 1939 nº 1089 | |
| 2 - Immobili di speciale interesse, parificati, agli effetti dell'art. 4 della L.R. 21 maggio 1980 nº 5 agli immobili suddetti |), |
| 3 - Immobili o complessi edilizi aventi carattere architettonico o urbanistico significativo ma diversi da quelli precedenti | |
| 4 - Immobili o complessi edilizi diversi dai precedenti (da ritenere esclusi dagli elenchi) | |
| CATEGORIE D'INTERVENTO (art. 2 L.R. 21 maggio 1980 n° 59) | |
| a) - manutenzione ordinaria | |
| b) - manutenzione straordinaria | |
| 💢 c) - restauro e risanamento conservativo | |
| d) - ristrutturazione edilizia di tipo D ₁ | |
| ristrutturazione edilizia di tipo D ₂ | |
| ristrutturazione edilizia di tipo D ₃ | |
| e) - ristrutturazione urbanistica | |
| | |
| DESTINAZIONI D'USO NON AMMESSE | |
| | |
| | |
| | 250 |
| | |
| | _ |
| | |
| VINCOLI E PRESCRIZIONI | • |
| TINGULA AND THE CONTRACTOR OF | |
| | |
| • | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | 9 |
| OPERE NON AMMESSE | |
| | |
| | 121 |
| | |
| | |
| | |
| | |

COMUNE DI PISA - ufficio centro storico

note bibliografiche

79

isolato

15

scheda

da Tesi MAGGI: ELENCO EDIFICI DAL 1406 AL 1800

Grafico Q', n.4

S.Giovannino

Chiesa ad una navata con parte absidale, fianco destro e parte del fian-c co sinistro coperti da edifici.

Il prospetto, tutto inmarmo, reca un portale rettangolare con cornice sormontata da lunetta scanalata e, nella parte superiore, una finestra rettangolare con cornice decorata, sormontata da ampia mensola. Due pilastri appiattiti con base e capitello decorato percorrono i margini della facciata fino al timpano molto aggettante e scanalato del tetto che reca uno stemma mediceo.

Ribliografia

Il DA MORRONA (<u>Pisa illustrata</u> cit. (1812), vol. III, pp. 269-270), dà le seguenti indicazioni: "Questa chiesa fu edificata in luogo di una precedente ed ébbe il suo cominciamento nell'anno 1614. La facciata di essa fu fatta a spese del Principe D.Antonio Medici figlio del G.D.Francesco, essendo esso Priore Gerosolimitano di Pisa...".

Il BELLINI-PIETRI (Guida cit., p. 259) informa: "...chiesa...rifatta nel IVII secolo... una iscrizione sulla fascia superiore della facciata, fa il suo nome e dice: 'a fundamentis erexit, a.d. 1614'".

Alla chiesa si accenna anche nell'Elenco cit., p. 124, n. 160.