COMUNE DI PISA - Ufficio Centro Storico

Scheda di indagine degli immobili aventi carattere architettonico e urbanistico significativo o con presenza di condizioni di degrado come previsto dagli artt. 7 e 8 della L.R. 21-5-1980, n. 59.

N. progressivo

81
N. isolato

Scheda n°	Data rilievo	GID. 1981	
A CARATTERISTICHE DELL'A	REA.		
Quartiere S. HARTIN	Sezione di censimento		
Foglio catastale n° 125	Particella/e nº		
Via e/o Piazza CORSO ITA	C(A n°		22
altri eventuali accessi	36 92		
ZONA OMOGENEA DI PIANO	A	В	
Area vincolata ai sensi della Leg	ge 1457/1939		
Area su cui insistono edifici vin	colati ai sensi della Legge 1089/1939		
. Area su cui insistono edifici vin	colati ai sensi della Legge 1089/1939		

IDENTIFICAZIONE FOTOGRAFICA

C ELEMENTI TIPICI DELL'	EDIFICIO		
1) EVENTUALE NOMINAZIONE DELL'	EDIFICIO.	WHENICO	B
1			
2) EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI	DELLA LEGGE 1089/1939 (prot., Sopr	intendenza nº)	
) EDIFICIO ASSIMILATO AI VINC	OLI DI CUI ALLA LEGGE 1089/1939 (p	roprietà Ente età superiore ai 50 anni)	
		ALE, CULTURALE, ECC	
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *			• • • •
•		TETTURA ANCHE CONTEMPORANEA	
5) DATAZIONE STORICO - CARTOGR		/3 3046 /	
- anteriore at 1720 (carta - anteriore at 1850 (catast	o)	iore al 1846 (carta Van Lint)iore al 1888 (carta Pizzanelli)	
- anteriore al 1900 (catast	o) 🗌 - anter	iore al 1925 (catasto)	
- anteriore al 1967 (foto a	erea) dal 1	967 ad oggi	
·- datazione certa	dataz	ione presunta	
- edificio riportato sulla		e all'attuale	
- edificio riportato sulla	cartografia in forma dissimile all	'attuale	
7) PRESENZA DI ELEMENTI MEDIOE	VALI		<u>X</u>
) IMPIANTO TIPOLOGICO FUNZION	AI E		
		zo con giardino	
- villa/villino		cio mono-bifamiliare	—Н
 edificio plurifamiliare 	edifi	cio religioso	
- torre	capan	none industriale o terziario	
- edificio multipiano terzi	ario - edifi	cio scolastico esso organico	
		esso organico	
- impianto originale o stor	ico modif	icato in epoca recente	
9) TIPO DI PROPRIETA'			
	- demanio	- ente religioso	V7/
- privata - universită			- 19
- comune		- altro	
CONSISTENZA DELL'EDIF	ICIO E PERTINENZE		_
) SUPERFICIE COMPLESSIVA DEL	LOTTO mq		
) SUPERFICIE SCOPERTA DI PERT			
- chiostrina/e	parco corte/cortile	= giardino altro	
- orto	corte/cortile	altro	
B) NUMERO MASSIMO PIANI EDIFIC	ATI FINO ALLA GRONDA	d e	
- seminterrato	secondo piano	quinto piano	
- piano terra	terzo piano	- quinto piano - sesto piano	
- primo piano	quarto piano	sei e più piani	
) PRESENZA VOLUMI OLTRE LA GR	ONDA		
- loggia/e	torretta		
- abbaino/i	terrazza	- piano abitabile	
		aperta	
5) PRESENZA DI ANNESSI			
5) PRESENZA DI SUPERFETAZIONI_			

STRUTTURE AVENTI CARATTERISTICHE SIGNIFICATIVE _____ strutture sostituite_ 1) STRUTTURE VERTICALI strutture originali 🔲 - archi in conci di verrucano____ - pilastri in conci di verrucano____ 🔲 - archi in cotto_ pilastri in cotto____ - muratura continua in cotto a vista____ - altre____ - muratura continua in verrucano a vista muratura con intonaco di tipo tradizionale_____ 2) STRUTTURE ORIZZONTALI strutture originali____ strutture sostituite__ \Box 💶 – solai a cassettone__ - solai in legno con mezzane_ - solai sostituiti con materiali non tradizionali___ - altre__ ___struttura originale___ 3) COPERTURA ___struttura sostituita__ - in legno con presenza di capriate___ - in legno con mezzane con struttura non tradizionale - altro manto originale_____ manto sostituito__ 🔲 - altro___ - coppi e tegoli_ 4) TIPO SCALE ESTERNE stuttura originale___ struttura sostituita 🔲 - dritta a rampa continua_____ 🗖 - dritta a più rampe_ - monumentale - composita a più rampe_ - composita - altre - altre 5) TIPO SCALE INTERNE 🔲 - dritta a rampa continua_____ 🗋 - dritta a più rampe____ monumentale - composita______ - ad anima_____ - a pozzo_ ___ - altre___ - a chiocciola_ - rivestimento gradini: originale_ _____ sostituito _____ ELEMENTI ARCHITETTONICI ESTERNI SIGNIFICATIVI 1) PORTALI AD ARCO originale____ sostituito 🔲 pietra 🔲 malta 💹 🗇 - con cornice scanalata 🛄 pietra 🔲 malta 🔃 - con cornice a bozze____ - con corice liscia ____ pietra __ malta ____ - altre ____ pietra __ malta __ 2) RIQUADRATURE DI APERTURE originali_____ sostituite____ - lunette____ - fasce decorate_ - altre 3) PRESENZA DI LOGGIATI O PORTICATI DI IMPIANTO ORIGINALE ______ - tamponati ______ _ _ - su più piani _ - su un solo piano___ 4) PRESENZA DI ANDRONE G ELEMENTI DECORATIVI ESTERNI SIGNIFICATIVI 1) PRESENZA DI PORZIONI MURARIE 🔲 AFFRESCATE M A GRAFFITO 2) PRESENZA DI DECORAZIONI DI SOTTOGRONDA 🔲 - a cassettone in legno __ - mensole intagliate semplici ____ ____ - altre ___ mensole intagliate multiple ____ PRESENZA ALTRI ELEMENTI DECORATIVI DI PREGIO scolpiti ceramici in pietra altro scolpiti ceramici in pietra altro scolpite semplici altro - stemmi - lapidi - mensole _____ scolpite ___ - cornici marcapiano ____ pietra __ malta ___ - bugnati continui ____ pietra __ malta ___ - bugnati angolari ____ pietra _ malta ____ - portoni in legno___ - cancellate__ - inferriate ______ - lunette in ferro__ 🗌 - vetri piombati e/o colorati 🔲 - altri 4) PRESENZA DI ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI ARREDO URBANO

DEGRADO FISICO							_			
9.0										
1) DEGRADO DELLE STRUTTURE										_
- strutture verticali	l° 2° uttura_	stru 2	ttura c	operti 3° 	ra_ - 4° legrado	4° -	5° onale	5° -	ő°	oltre
2) RUDERI										
3) TIPOLOGIA INADEGUATA ALLA DESTINAZIONE D'USO						4.5.5.				
DEGRADO IGIENICO .										
- dati rilevati dall'Ufficio Anagrafe della Cas	a	rili	evo dir	etto_						[
1) SERVIZI IGIENICI	15	рт	1 1°	2°	٦°	40	50	60	oltre	shff
- assente						1	, <u>,</u>		7 01 01 61	3011
- esterno uso eslusivo							1			
- esterno uso comune			1		<u> </u>	1	1	1	1 1	1
- interno uso comune	—Н		1	<u> </u>] 		<u> </u>	ì	1	<u>!</u>
- bagno privo di aereaz./illum.naturale		<u> </u>	<u>.l</u>					-	1	<u>' </u>
- w.c. a diretto contatto con			camera		9	alotto	<u> </u>		cucina	
2) UMIDITA'		l PT	110	20	l 3°	1 10	50	6°	oltre	!coff
- ascendente		<u> </u>	<u> </u>			1 - 7		1	TOTOTO	
- discendente						1			I	l
- condensa						1	1			<u> </u>
3) ALTRE CAUSE		PT	10	2°	3°	4°	5°	l 6°	oltre	soff
- privo di acqua						1		Ì	i	
- smaltimento liquami non efficiente			1			1	!	<u> </u>	1	<u> </u>
- cucina priva di aereazione - vani non disimpegnati	<u></u>	<u> </u>	ļ	<u> </u>	[1		1	1	1
- vani privi di luce ed aereaz. naturale			<u> </u>	<u> </u>	<u> </u> 	1	! 1	<u> </u>		<u> </u>
- altezza vani inferiore a 2,70 m.			i i		<u></u>		1	i 	i	<u>' </u>
- pavimentazione non efficiente									1	[
- copertura non coibentata			<u> </u>			1		<u> </u>	<u> </u>	[
- altre			<u> </u>			1		<u> </u>		
DEGRADO SOCIO - ECONOMIC	0	,	ı			t				
1) vuoto		PT	1° 	2°_	3°	4°	5°	6°	oltre	soff.
2) sottoutilizzato						· .		1		ĺ
3) sovraffollato								1		
4) strutture produttive incompatibili con le preesi		unzio	ni resi	denzal	i					
5) sostituzione del tessuto sociale e produttivo										
								-		

	CLASSIFICAZIONE	7
X	1 - Immobili dichiarati di interesse storico o artistico ai sensi della L. 1º giugno 1939 nº 1089	
	_2 - Immobili di speciale interesse, parificati, agli effetti dell'art. 4 della L.R. 21 maggio 1980 agli immobili suddetti	n° 59,
	3 - Immobili o complessi edilizi aventi carattere architettonico o urbanistico significativo ma div da quelli precedenti	ersi
	_4 - Immobili o complessi edilizi diversi dai precedenti (da ritenere esclusi dagli elenchi)	
	CATEGORIE D'INTERVENTO (art. 2 L.R. 21 maggio 1980 n° 59)	
	_a) - manutenzione ordinaria	
	b) - manutenzione straordinaria	
	(c) - restauro e risanamento conservativo	
	_d) - ristrutturazione edilizia di tipo D	
	ristrutturazione edilizia di tipo D ₂	
	- ristrutturazione edilizia di tipo D ₃	
	_e) - ristrutturazione urbanistica	
	DESTINAZIONI D'USO NON AMMESSE	
-		
	99_25	
_		
_		
	VINCOLI E PRESCRIZIONI	
_		
<u> </u>	•	57
_		
_		
_		
-	OBURN NON ANNERGE	
	OPERE NON AMMESSE	
_		
-		
		1007
-		
_		