
COMUNE DI PISA - Ufficio Centro Storico

Scheda di indagine degli immobili aventi carattere architettonico e urbanistico significativo o con presenza di condizioni di degrado come previsto dagli artt. 7 e 8 della L.R. 21-5-1980, n. 59.



Scheda	n°	Data rilievo		
A CARA	TTERISTICHE DELL'AREA	6.		
Foglio catas Via e/o Piaz	stale n° 125 TARTINO TARTINO Jali accessi VIC.Sco	Particella/e nº 450	9-11-73	
ZONA OMOGENE		A	В	•
Area vincola	ata ai sensi della Legge 1	457/1939		
Area su cui	insistono edifici vincola	ti ai sensi della Legge 1089/1939		





B



C ELEMENTI TIPICI DELL'E	DIFICIO		
1) EVENTUALE NOMINAZIONE DELL'E	DIFICIO. D. ALAZZO DEU'	ABBONDANZA	<u>Þ</u>
		<u> </u>	
		orintendenza n°4.2.8)	
3) EDIFICIO ASSIMILATO AI VINCO	LI DI CUI ALLA LEGGE 1089/1939 (proprietà Ente età superiore ai 50 anni)_	
4) EDIFICIO CON RIFERIMENTO ALL	A STORIA POLITICA, MILITARE, SOC	TALE, CULTURALE, ECC	

5) EDIFICIO RAPPRESENTATIVO PER	LA STORIA DELL'ARTE E DELL'ARCH	HITETTURA ANCHE CONTEMPORANEA	
C) DATATIONS STORES CARTOONS	5104		
- anteriore al 1850 (catasto - anteriore al 1900 (catasto - anteriore al 1967 (foto ae - datazione certa - edificio riportato sulla ca - edificio riportato sulla ca	corzi) - ante) - ante) - ante rea) - dal artografia in forma corrisponden artografia in forma dissimile al	eriore al 1846 (carta Van Lint) eriore al 1888 (carta Pizzanelli) eriore al 1925 (catasto) 1967 ad oggi ezione presunta te all'attuale 1'attuale	
7) PRESENZA DI ELEMENTI MEDIOEV	 ALI	- DI	- T
8) IMPIANTO TIPOLOGICO FUNZIONAL		01	1
 villa/villino edificio plurifamiliare torre edificio multipiano terzian ospedale/clinica altro 	- edif - edif - capa rio - edif - comp	zzo con giardino icio mono-bifamiliare icio religioso nnone industriale o terziario icio scolastico lesso organico ficato in epoca recente	
9) TIPO DI PROPRIETA'			
- privata - università - comune		- ente religioso - provincia - altro	
ONSISTENZA DELL'EDIFIC	CIO E PERTINENZE		
1) SUPERFICIE COMPLESSIVA DEL LO	OTTO mg		ē.
2) SUPERFICIE SCOPERTA DI PERTIN	VENZA DELL'EDIFICIO		
	- parco - corte/cortile	giardino peurle	M
3) NUMERO MASSIMO PIANI EDIFICAT	II FINO ALLA GRONDA		
- seminterrato - piano terra - primo piano	- secondo piano - terzo piano - quarto piano	quinto piano - sesto piano - sei e più piani	
4) PRESENZA VOLUMI OLTRE LA GRON	NDA	×	
- loggia/e - abbaino/i	- torretta	piano abitabile	
- presenza altana	Chiusa	aperta	
5) PRESENZA DI ANNESSI 🔑 🤇	granaco Jul ?	retro_	X
6) PRESENZA DI SUPERFETAZIONI			

E STRUTTURE AVENTI CARATTERIS	TICHE SIGNIFICATI	<u>ve</u>	1	
1) STRUTTURE VERTICALI	strutture origina	i 😿 s	trutture sostituite	
- pilastri in conci di verrucano_ - pilastri in cotto_ - muratura continua in verrucano a - muratura con intonaco di tipo tr	vieta 🔲	- archi in conci di - archi in cotto	verrucano	9
2) STRUTTURE ORIZZONTALI	strutture original			
- volte portanti a croc - solai in legno con mezzane - solai sostituiti con materiali no	ieraa	yelaa	botte altro	V. Sulo Y
3) COPERTURA			ruttura sostituita	
- in legno con mezzane - con struttura non tradizionale		- in legno con prese - altro	nza di capriate	
- coppi e tegoli	manto original	altro	manto sostituito	
4) TIPO SCALE ESTERNE				
- monumentale	l - dritta a ma		ruttura sostituitadritta a più rampe	_
5) TIPO SCALE INTERNE				
- monumentale Con duover con l - a pozzo	- dritta a rampa co - composita - altre	ntinua a	ruttura sostituita dritta a più rampe ad anima	
- rivestimento gradini:	originale	\$05	tituito	
ELEMENTI ARCHITETTONICI ESTE	RNI SIGNIFICATIVI			
PORTALI AD ARCO 2 - con cornice a bozze pietra - con corice liscia pietra			tituito malt	a
) RIQUADRATURE DI APERTURE	originali 😿		444 44	
- timpani	malta	fasce scolpite	pietramalt	a
) PRESENZA DI LOGGIATI O PORTICATI DI	IMPIANTO ORIGINALE			
- su un solo piano	- tamponati	Π - α	più piani	
PRESENZA DI ANDRONE GN parim	ub in scaule	he di manus	b/n.	V
ELEMENTI DECORATIVI ESTERNI S			:5	1
PRESENZA DI PORZIONI MURARIE	AFFRESCATE		ACCITO	
PRESENZA DI DECORAZIONI DI SOTTOGROND	Δ	A dr	ALL III	
- mensole intagliate semplici mensole intagliate multiple		cassettone in legn	D	
PRESENZA ALTRI ELEMENTI DECORATIVI DI	PREGIO			
- stemmi scolpiti - lapidi scolpiti - mensole scolpite	Semplici	In pietra	altro	
- cornici marcapiano pietra pietra Dietra	malta b	ugnati continui	pietra malta	·
- portoni in legno	cancellate bolion	p - inf	erriate fruste pt.	×

low wearsh in methe molynto

4) PRESENZA DI ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI ARREDO URBANO Balcore ()

ul court pomo del 300

TESI HAGGI E Peucotoli Prei tone: a livello stradale nel muro a mattone si notano due resti di pilastri in verrucano e una fila di conci della stessa pietra. DESTINAZIONI D'USO n° 6° 3° USO lsem. oltr. soff. civico 67 2 abitazione: alloggi nº studenti: alloggi n° commercio ingrosso commercio al minuto artigianato artigianato di servizio industria università chiese/conventi ufficio pubblico asilo/scuola/ricreazione turismo/alberghi musei/biblioteche ufficio/studio privato bar/ristorante/pizzeria palestre/circoli/ecc. deposito/magazzino SANTAR I DRAVLICA autorimesse pubbliche SAMIRAL ESP. NE INTERVENTI IN CORSO D'OPERA 1) - licenza - concessione - autorizzazione_ 🔲 prot. spec. nº🔟 2) OGGETTO m manutenzione ordinaria manutenzione straordinaria_ - ristrutturazione D₁. - restauro/risanamento - intervento conforme alla licenza - intervento difforme alla licenza - intervento difforme alla concessione intervento conforme alla concessione intervento conforme alla autorizzazione - intervento difforme alla autorizzazione - intervento abusivo_ П

A) Vicolo Scaramucci: a pt. sotto la volta presso Via S.Martino canto

ni di verrucano angolari molto ben lavorati e muro continuo a mat-

NOTE BIBLI

INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE DI DEGRADO DEGRADO FISICO 1) DEGRADO DELLE STRUTTURE - strutture verticali - struttura copertura 3° - 4° | 4° - 5° | 2° - 3° | - strutture orizzontali - collegamenti verticali 🔛 degrado struttura_ degrado funzionale. 2) RUDERI 3) TIPOLOGIA INADEGUATA ALLA DESTINAZIONE D'USO DEGRADO IGIENICO - dati rilevati dall'Ufficio Anagrafe della Casa____□- rilievo diretto_ 1) SERVIZI IGIENICI 4° | 5° | 6° loltre|soff. - assente - esterno uso eslusivo - esterno uso comune - interno uso comune - w.c. a canna libera - bagno privo di aereaz./illum.naturale - w.c. a diretto contatto con camera salotto cucina 2) UMIDITA' 3° | 4° | 5° | 6° | oltre|soff.| - ascendente - discendente - condensa 3) ALTRE CAUSE 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | oltre|soff. - privo di acqua - smaltimento liquami non efficiente - cucina priva di aereazione - vani non disimpegnati - vani privi di luce ed aereaz. naturale - altezza vani inferiore a 2,70 m. - pavimentazione non efficiente - copertura non coibentata - altre DEGRADO SOCIO ECONOMICO 4° | 5° | 6° | oltre|soff. 1) vuoto 2) sottoutilizzato 3) sovraffollato 4) strutture produttive incompatibili con le preesistenti funzioni residenzali 5) sostituzione del tessuto sociale e produttivo ANNOTAZIONI AD ARLO A TURO SESTO ON WHERE IN TERES. alle cum in can, is uou aum hh

9/99 Prosfetti monoment rel p.t. ou vierlo Scaramulli e va

1 - Immobili dichiarati di interesse storico o artistico ai sensi della L. 1º giugno 1939 nº 10 2 - Immobili di speciale interesse, parificati, agli effetti dell'art. 4 della L.R. 21 maggio 1 agli immobili suddetti 3 - Immobili o complessi edilizi aventi carattere architettonico o urbanistico significativo ma da quelli precedenti 4 - Immobili o complessi edilizi diversi dai precedenti (da ritenere esclusi dagli elenchi) CATEGORIE D'INTERVENTO (art. 2 L.R. 21 maggio 1980 nº 59) a) - manutenzione ordinaria b) - manutenzione straordinaria c) - restauro e risanamento conservativo d) - ristrutturazione edilizia di tipo D ₁ - ristrutturazione edilizia di tipo D ₂ - ristrutturazione edilizia di tipo D ₃	1980 n° 59,
□ 2 - Immobili di speciale interesse, parificati, agli effetti dell'art. 4 della L.R. 21 maggio 1 agli immobili suddetti □ 3 - Immobili o complessi edilizi aventi carattere architettonico o urbanistico significativo ma da quelli precedenti □ 4 - Immobili o complessi edilizi diversi dai precedenti (da ritenere esclusi dagli elenchi) CATEGORIE D'INTERVENTO (art. 2 L.R. 21 maggio 1980 n° 59) □ a) - manutenzione ordinaria □ b) - manutenzione straordinaria □ c) - restauro e risanamento conservativo □ d) - ristrutturazione edilizia di tipo D₁ □ - ristrutturazione edilizia di tipo D₂ □ - ristrutturazione edilizia di tipo D₂ □ - ristrutturazione edilizia di tipo D₂	1980 n° 59,
da quelli precedenti 4 - Immobili o complessi edilizi diversi dai precedenti (da ritenere esclusi dagli elenchi) CATEGORIE D'INTERVENTO (art. 2 L.R. 21 maggio 1980 n° 59) a) - manutenzione ordinaria b) - manutenzione straordinaria c) - restauro e risanamento conservativo d) - ristrutturazione edilizia di tipo D ₁ - ristrutturazione edilizia di tipo D ₂ - ristrutturazione edilizia di tipo D ₃	
4 - Immobili o complessi edilizi diversi dai precedenti (da ritenere esclusi dagli elenchi) CATEGORIE D'INTERVENTO (art. 2 L.R. 21 maggio 1980 n° 59) a) - manutenzione ordinariab) - manutenzione straordinariac) - restauro e risanamento conservativod) - ristrutturazione edilizia di tipo D ₁ ristrutturazione edilizia di tipo D ₂ ristrutturazione edilizia di tipo D ₃	
a) - manutenzione ordinaria b) - manutenzione straordinaria c) - restauro e risanamento conservativo d) - ristrutturazione edilizia di tipo D	
a) - manutenzione ordinaria b) - manutenzione straordinaria c) - restauro e risanamento conservativo d) - ristrutturazione edilizia di tipo D	
□b) - manutenzione straordinaria c) - restauro e risanamento conservativo □d) - ristrutturazione edilizia di tipo D ₁ ristrutturazione edilizia di tipo D ₂ ristrutturazione edilizia di tipo D ₃	
c) - restauro e risanamento conservativo	
d) - ristrutturazione edilizia di tipo D ₁	
- ristrutturazione edilizia di tipo D ₂	1 to
ristrutturazione edilizia di tipo D ₃	15
e) - ristrutturazione urbanistica	
DESTINAZIONI D'USO NON AMMESSE	
THE PARTY OF THE P	
	- 3
VINCOLI E PRESCRIZIONI	
•	
OPERE NON AMMESSE	
OF ERE NOW APPRESSE	

COMUNE DI PISA - ufficio centro storico

documentazione fotografica

negativo nº .


isolato 73 scheda 1











VIAS HARINO 63.65.67 1501 ATO \$ 1/93 NEG. 14036