COMUNE DI PISA - Ufficio Centro Storico

Scheda di indagine degli immobili aventi carattere architettonico e urbanistico significativo o con presenza di condizioni di degrado come previsto dagli artt. 7 e 8 della L.R. 21-5-1980, n. 59.



CARA	TTERISTICHE DELL'AREA	#	H-SN
Foglio cata:	S. HARTINO stale n° 125 co CECI uali accessi is G. B.C.	Sezione di censimento Particella/e nº 503 nº 33-85 NO 1-3-5	
ZONA OMOGENI		A	
		sensi della Legge 1089/1939	






C ELEMENTI TIPICI	DELL'EDIFICIO		
1) EVENTUALE NOMINAZIONE	DELL'EDIFICIO		
2) EDIFICIO VINCOLATO AI	SENSI DELLA LEGGE 1089/19	39 (prot. Soprintendenza r	10
3) EDIFICIO ASSIMILATO A	I VINCOLI DI CUI ALLA LEGG	E 1089/1939 (proprietà Ent	ce età superiore ai 50 anni)
4) EDIFICIO CON RIFERIME	NTO ALLA STORIA POLITICA,	MILITARE, SOCIALE, CULTUR	ALE, ECC
5) EDIFICIO RAPPRESENTAT	IVO PER LA STORIA DELL'ART	E E DELL'ARCHITETTURA ANCH	HE CONTEMPORANEA
6) DATAZIONE STORICO - C			
- anteriore al 1720 (carta Scorzi)	anteriore al 1846	G (carta Van Lint)
- anteriore al 1900 (catasto)	- anteriore al 192!	(catasto)
- anteriore al 1967 (foto aerea)	dal 1967 ad oggi	
·- datazione certa		datazione presunt	ta
- edificio riportato	sulla cartografia in forma	corrispondente all'attual	le
- edificio riportato	sulla cartografia in forma	dissimile all'attuale	
7) PRESENZA DI ELEMENTI	MEDIOEVALI		×
8) IMPIANTO TIPOLOGICO F	UNZIONALE	£3	
- palazzo		palazzo con giaro	lino
- villa/villino	iare	edificio mono-bii	familiare wo
- torre		capannone industr	nale o terziario
- edificio multipiano	terziario	- edificio scolasti	co
- altro		complesso organic	
	•		oca recente
9) TIPO DI PROPRIETA'	- demanio		anta maliniara
- privata - universită	- altro en		- ente religioso
- comune			- altro
CONCLETENTA DELL	'EDIFICIO E PERTINENZE		
11.8		- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
1) SUPERFICIE COMPLESSIV	A DEL LOTTO mq		
•	OI PERTINENZA DELL'EDIFICIO		
- chiostrina/e			- giardino
			- a1070
3) NUMERO MASSIMO PIANI	EDIFICATI FINO ALLA GRONDA	_	
- seminterrato	- secondo	piano	- quinto piano
- primo piano	- terzo pr	iano	- sei e più piani
4) PRESENZA VOLUMI OLTRE			
- loggia/e	□ - torretta		- piano abitabile
- abbaino/i	terrazza		
			aperta
5) PRESENZA DI ANNESSI			
6) PRESENZA DI SUPERFETA	ZIONI		
			8

STRUTTURE AVENTI CARATTERISTICHE SIGNIFICATIVE	
1) STRUTTURE VERTICALI strutture originali strutture sostituit	
- pilastri in conci di verrucano archi in conci di verrucano pilastri in cotto archi in cotto	
- muratura continua in verrucano a vista - muratura continua in cotto a vista - altre	
- muratura con intonaco di tipo tradizionale altre	
) STRUTTURE ORIZZONTALI strutture originali strutture sostituit	e
- volte portanti a crociera a vela a botte	altre
- solai in legno con mezzane = solai a cassettone - solai sostituiti con materiali non tradizionali altre	
- in leans can present di capriste	
) COPERTURA struttura originale struttura sostituit - in legno con mezzane selle in precede in legno con presenza di capriate - con struttura non tradizionale - altro - altro	
manto originale manto sostituit	0
- coppi e tegoli altro	
) TIPO SCALE ESTERNE stuttura originale struttura sostituit	a [
- monumentale	e
) TIPO SCALE INTERNE struttura originale struttura sostituit	a >S
- monumentale	e
- a pozzo Qui an Geinne - composita - ad anima - ad anima - altre - al	1 0 T 4 C
- rivestimento gradini: originale sostituito	X
- con corice liscia pietra malta altre pietra > RIQUADRATURE DI APERTURE	Malta
PRESENZA DI LOGGIATI O PORTICATI DI IMPIANTO ORIGINALE	
) PRESENZA DI ANDRONE	
ELEMENTI DECORATIVI ESTERNI SIGNIFICATIVI	
) PRESENZA DI PORZIONI MURARIE AFFRESCATE A GRAFFITO	
) PRESENZA DI DECORAZIONI DI SOTTOGRONDA	alot (reto)
PRESENZA DI PORZIONI MURARIE AFFRESCATE A GRAFFITO PRESENZA DI DECORAZIONI DI SOTTOGRONDA - mensole intagliate semplici - a cassettone in legno - mensole intagliate multiple - altre occione occione PRESENZA ALTRI FLEMENTI DECORATIVO DI PRECIO	dot (reto)
) PRESENZA DI DECORAZIONI DI SOTTOGRONDA - mensole intagliate semplici a cassettone in legno mensole intagliate multiple altre Ovuejo u) PRESENZA ALTRI ELEMENTI DECORATIVI DI PREGIO	
PRESENZA DI DECORAZIONI DI SOTTOGRONDA - mensole intagliate semplici a cassettone in legno altre Ovuojo u PRESENZA ALTRI ELEMENTI DECORATIVI DI PREGIO - stemmi	tro \square
PRESENZA DI DECORAZIONI DI SOTTOGRONDA - mensole intagliate semplici a cassettone in legno - mensole intagliate multiple altre Ovudio u PRESENZA ALTRI ELEMENTI DECORATIVI DI PREGIO - stemmi scolpiti ceramici in pietra al - lapidi scolpiti ceramici in pietra al - mensole scolpite semplici altro - cornici marcapiano pietra malta bugnati continui pietra malta	tro
PRESENZA DI DECORAZIONI DI SOTTOGRONDA - mensole intagliate semplici a cassettone in legno - mensole intagliate multiple altre	tro

M INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE DI DEGRA	<u>VDO</u>	_								
DEGRADO FISICO										
1) DEGRADO DELLE STRUTTURE										
- strutture verticali	l° 2 ttura_	- stru ° 2	ttura ° - 3°	copert 3°	ura_ - 4° degrad	4° o funz	- 5° ionale	5° -	ô°	oltre
2) RUDERI										
3) TIPOLOGIA INADEGUATA ALLA DESTINAZIONE D'USO						_				Г
	<u>S</u>									
DEGRADO IGIENICO										
- dati rilevati dall'Ufficio Anagrafe della Casa		- rili	evo di	retto_						
1) SERVIZI IGIENICI		l pT]]°	2°	30	1/10	l go	60	oltre	o hee
- assente			i i		3	1 7.	3	0	OTER	5011.
- esterno uso eslusivo			<u> </u>	<u> </u>						
- esterno uso comune - interno uso comune			1		1	1	1		1	<u> </u>
- w.c. a canna libera			1		1	1		<u> </u>	1	<u> </u>
- bagno privo di aereaz./illum.naturale		1	 	1	i	<u> </u>	 	 		! !
- w.c. a diretto contatto con			camera	1		salott	0		cucina	
2) UMIDITA'		I PT	10	1 20	l 3°	4°	1 50	l 6º	oltre	soff
- ascendente				-	1	1	1	1	1	3011.
- discendente			1				İ		1	
- condensa			<u> </u>		1	<u> </u>	1	1	<u> </u>	
3) ALTRE CAUSE		PT	l 1º	1 2°	1 3°	1 40	1 50	1 00	11	
- privo di acqua		PI		1	1 3	1 40	5	1 6	oltre	soff.
- smaltimento liquami non efficiente	ㅡ片	<u>.</u>	ľ		1	1	1	1	1	
- cucina priva di aereazione		ı			l	Ī	1	İ	İ	
- vani non disimpegnati				1	1			1		
- vani privi di luce ed aereaz. naturale - altezza vani inferiore a 2,70 m.		<u> </u>	1	1	1			1	1	
- pavimentazione non efficiente				1		<u> </u>	[<u> </u>	1	
- copertura non coibentata		<u> </u>	1	1	<u> </u>		1	<u> </u>	1	
- altre		<u> </u>		1	<u> </u> 	<u> </u>	!	1		
0.5.0.0.4.0.0				!						
DEGRADO SOCIO - ECONOMICO										
1) vuoto		PT	l 1º	2°	3°	40	1 5°	6°	oltre	soff.
2) sottoutilizzato	4		1	1	<u> </u>	1	1	1		
A	一対			i		<u> </u>	1	1	1 1	
3) sovraffollato				!	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>			*
4) strutture produttive incompatibili con le preesist	enti f	unzior	i resi	denzal	i					
5) sostituzione del tessuto sociale e produttivo										
57 3535168216NC del tessato sociale e productivo										
N ANNOTAZIONI		_								
Doctotop and to Un 11	I		. 1	0 .	+	11.		7 1	-	_
Scolo costituite e inis	ef	- M	ic jo		Illi	(T	271	(Mil	JP	
* LICAVATO PIONN DEITABL	LE ,	nd	My	tetto		2no	N	lonia	me la	donle
Plue de un'ampia Terrazza +		+		LL.			01-	1	P	
The on ample lettazza t	TCC: Va	10. 6	al Te	110						
9/99 Paration mana /	- 7	700 F	K.	24 15			1			4

+ Ristrutt: reducele; prospethi monomersi

	CLASSIFICAZIONE
	l - Immobili dichiarati di interesse storico o artistico ai sensi della L. 1º giugno 1939 nº 1089
	2 - Immobili di speciale interesse, parificati, agli effetti dell'art. 4 della L.R. 21 maggio 1980 n° 59, agli immobili suddetti
X	3 - Immobili o complessi edilizi aventi carattere architettonico o urbanistico significativo ma diversi da quelli precedenti
]_4 - Immobili o complessi edilizi diversi dai precedenti (da ritenere esclusi dagli elenchi)
_	CATEGORIE D'INTERVENTO (art. 2 L.R. 21 maggio 1980 n° 59)
X	
K	b) - manutenzione straordinaria
· K	c) - restauro e risanamento conservativo
- X	d) - ristrutturazione edilizia di tipo D ₁
1	ristrutturazione edilizia di tipo D ₂
_	
Ē	e) - ristrutturazione urbanistica
_	
	DESTINAZIONI D'USO NON AMMESSE
-	
-	
-	
-	
_	
-	VINCOLI E PRESCRIZIONI
	VINCOLI E PRESCRIZIONI
_	
-	
-	
	OPERE NON AMMESSE
- 1	



N 33 ABSINE DI S. MAOTINO 8211 NECATION 19916