
## COMUNE DI PISA - Ufficio Centro Storico

Scheda di indagine degli immobili aventi carattere architettonico e urbanistico significativo o con presenza di condizioni di degrado come previsto dagli artt. 7 e 8 della L.R. 21-5-1980, n. 59.



| A CARA                     | TTERISTICHE DELL'AREA                                 |  |   |   |
|----------------------------|---|--|---|---|
| Foglio catas<br>Via e/o Pi | S. Mantino  stale n° 125  Za S. Mantino  uali accessi | Sezione di censimento _<br>Particella/e nº 56<br>nº 27-31-33 |   |   |
| ZONA OMOGENE               |   | A  | В | Г |
|                            |   | sensi della Legge 1089/1939                                  |   |   |

| DEDIFICIO VINCOLATO AI SENSI DELLA LEGGE 1089/1939 (prot., Soprintendenza nº   | C    | ELEMENTI TIPICI DELL'EDIFICIO   |
|--|------|---|
| EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI DELLA LEGGE 1089/1939 (prot. Sogrintendenza n°   | 1)   | EVENTUALE NOMINAZIONE DELL'EDIFICIO   |
| EDIFICIO ASSIMILATO AI VINCOLI DI CUI ALLA LEGGE 1089/1939 (proprietà Ente età superiore al 50 annt)   |      |   |
| EDIFICIO ASSIMILATO AI VINCOLI DI CUI ALLA LEGGE 1089/1939 (proprietà Ente età superiore al 50 annt)   | 2)   | EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI DELLA LEGGE 1089/1939 (prot. Soprintendenza nº) |
| EDIFICIO COM RIFERIMENTO ALLA STORIA POLITICA, MILITARE, SOCIALE, CULTURALE, ECC.  |      |   |
| DATAZIONE STORICO - CARTOGRAFICA   |      |   |
| DATAZIONE STORICO - CARTOGRAFICA  - anteriore al 1720 (carta Scorzi)   | •    |   |
| DATAZIONE STORICO - CARTOGRAFICA  anteriore al 1720 (carta Scorzi)   | 5)   |   |
| DATAZIONE STORICO - CARTOGRAFICA  - anteriore al 1200 (carta Scorzi)   |      |   |
| anteriore al 1900 (catasto)  | 6)   | DATAZIONE STORICO - CARTOGRAFICA  |
| anteriore al 1900 (catasto)  |      | - anteriore al 1720 (carta Scorzi)  |
| - datazione certa  |      | - anteriore at 1880 (Catasto)   1   - anteriore at 1888 (carta Pizzanelli)  |
| - datazione certa  |      | - anteriore al 1967 (foto aerea)  |
| edificio riportato sulla cartografia in forma corrispondente all'attuale  edificio riportato sulla cartografia in forma dissimile all'attuale    PRESENZA DI ELEMENTI MEDIOEVALI.  | ٠.   | - datazione certa   |
| PRESENZA DI ELEMENTI MEDIOEVALI.   S   |      | - edificio riportato sulla cartografia in forma corrispondente all'attuale  |
| PRESENZA DI ELEMENTI MEDIOEVALI  | 15   | - edificio riportato sulla cartografia in forma dissimile all'attuale       |
| IMPIANTO TIPOLOGICO FUNZIONALE   - palazzo con giardino   - edificio mono-bifamiliare   - edificio scolastico   - edificio s   | 7) [ | PRESENZA DI ELEMENTI MEDIOEVALI   |
| - palazzo con giardino - villa/villino   |      |   |
| - villa/villino   - edificio mono-bifamiliare   - edificio purifamiliare   - edificio purifamiliare   - edificio religioso   - capannone industriale o terziario   - edificio multipiano terziario   - edificio scolastico   - capannone industriale o terziario   - edificio scolastico   - complesso organico   - edificio scolastico   - complesso organico   - edificio scolastico   - edificio sc |      |   |
| - torre  |      | - villa/villino — edificio mono-bifamiliare                                 |
| - ospedale/clinica   | •    |   |
| - ospedale/clinica   |      | - edificio multipiano terziario - edificio scolastico                       |
| - impianto originale o storico   | -    | - ospedate/clinica   - complesso organico                                   |
| TIPO DI PROPRIETA'  - privata  |      | - artirus   |
| - privata  |      | - impianto originale o storico  |
| - università   | 9) T | TIPO DI PROPRIETA'  |
| - comune   | -    | - privata   |
| CONSISTENZA DELL'EDIFICIO E PERTINENZE  SUPERFICIE COMPLESSIVA DEL LOTTO mq 400 2  SUPERFICIE SCOPERTA DI PERTINENZA DELL'EDIFICIO  - chiostrina/e   | -    | - universita altro ente provincia   |
| SUPERFICIE COMPLESSIVA DEL LOTTO mq 400 12  SUPERFICIE SCOPERTA DI PERTINENZA DELL'EDIFICIO  - chiostrina/e  |      | - regione altro   |
| SUPERFICIE COMPLESSIVA DEL LOTTO mq 400 12  SUPERFICIE SCOPERTA DI PERTINENZA DELL'EDIFICIO  - chiostrina/e  | )    | CONSISTENZA DELL'EDIFICIO E PERTINENZE                                      |
| SUPERFICIE SCOPERTA DI PERTINENZA DELL'EDIFICIO  - chiostrina/e  | -    |   |
| - chiostrina/e   | _    |   |
| NUMERO MASSIMO PIANI EDIFICATI FINO ALLA GRONDA  - seminterrato  |      |   |
| NUMERO MASSIMO PIANI EDIFICATI FINO ALLA GRONDA  - seminterrato  | -    | orto corte/cortile altro  |
| PRESENZA VOLUMI OLTRE LA GRONDA  - loggia/e  | ) N  | NUMERO MASSIMO PIANI EDIFICATI FINO ALLA GRONDA                             |
| PRESENZA VOLUMI OLTRE LA GRONDA  - loggia/e  | -    | seminterrato  |
| PRESENZA VOLUMI OLTRE LA GRONDA  - loggia/e  | -    | piano terra terzo piano sesto piano   |
| - loggia/e   |      | primo piano quarto piano sei e più piani                                    |
| - presenza altana Chiusa aperta PRESENZA DI ANNESSI  |      |   |
| - presenza altana Chiusa aperta PRESENZA DI ANNESSI  | -    | loggia/e torretta piano abitabile   |
| PRESENZA DI ANNESSI  | _    | presenza altana   |
|  |      |   |
|  | ) PI | RESENZA DI ANNESSI  |
|  | ) PF |   |
|  | _    |   |

## STRUTTURE AVENTI CARATTERISTICHE SIGNIFICATIVE

| 1) STRUTTURE VERTICALI                   | strutture originali  |                |
|--|--|----------------|
| - pilastri in conci di verrucano         | - archi in conci di verrucano                                  | <i>V</i> ,     |
| - pliastri in cotto                      | ista archi in cotto<br>ista muratura continua in cotto a vista |                |
| - muratura con intonaco di tipo trad     | izionaleX'- altre  |                |
| 2) STRUTTURE ORIZZONTALI                 | strutture originalistrutture sostituite                        |                |
| - volte portanti Na crocie               | ra 🔀 a vela 📉 a botte 💢  | altre Cause    |
| - solai in legno con mezzane             | , solai a cassettone   |                |
| - solai sostituiti con materiali non     | tradizionali   |                |
| 3) COPERTURA                             | struttura originale struttura sostituita                       |                |
|  |  |                |
| - con struttura non tradizionale         | —  |                |
|  | manto originale manto sostituito                               |                |
| - coppi e tegoli                         | altro  |                |
| 4) TIPO SCALE ESTERNE                    | stuttura originale   |                |
|  | - dritta a rampa continua dritta a più rampe                   | 75 00          |
| - composita a più rampe                  | - composita  |                |
| 5) TIPO SCALE INTERNE                    | struttura originale  | П              |
| - monumentale                            | - dritta a rampa continua dritta a più rampe                   |                |
| - a pozzo                                | - composita  | , N            |
| - a chiocciola                           | - altreoriginale   |                |
|  | 3030100100   |                |
| ELEMENTI ARCHITETTONICI ESTER            | RNI SIGNIFICATIVI  | _              |
| 1) PORTALI AD ARCO                       | originale  | <br>]          |
| - con cornice a bozze pietra             | malta con cornice scanalata pietra _[                          | ]malta         |
| - con corice lisciapietra                | malta altre pietra   | ] malta        |
| 2) RIQUADRATURE DI APERTURE              | originali sostituite   | ]              |
| - timpani pietra                         | malta fasce scolpite Mpietra                                   | <b>X</b> malta |
| - lunette pietra - fasce decorate        | malta - fasce semplici pietra [ - altre squar nu malia         | ]malta         |
|  |  |                |
|  | IMPIANTO ORIGINALE   |                |
| - su un solo piano                       | - tamponati su più piani                                       |                |
| 4) PRESENZA DI ANDRONE                   |  |                |
|  |  | -03 11=3x      |
| G ELEMENTI DECORATIVI ESTERNI S          | IGNIFICATIVI   |                |
| 1) PRESENZA DI PORZIONI MURARIE          | AFFRESCATE A GRAFFITO  |                |
| 2) PRESENZA DI DECORAZIONI DI SOTTOGRONI | DA .   |                |
| - mensole intagliate semplici            | a cassettone in legno  |                |
| - mensole intagliate multiple            | - altre & mary house e zotomol                                 | o h' matri     |
| 3) PRESENZA ALTRI ELEMENTI DECORATIVI D  | I PREGIO   |                |
| - stemmi scolpiti                        |  | ro             |
| - lapidiscolpiti                         | ceramicialt  | tro            |
|  | semplicialtro  |                |
| - bugnati angolari pietra                | malta bugnati continui Dietra[<br>malta                        |                |
| - portoni in legno                       | - cancellate inferriate<br>- vetri piombati e/o colorati altri |                |
| - lunette in ferro                       | - vetri piombati e/o colorati altri                            |                |
| 4) PRESENZA DI ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI | I ARREDO URBANO  |                |
|  |  |                |

| In a M         | Opp: 1 lluco ed:  | ده دا ماما دادا |            |   | ···                                    |          |
|----------------|---|-----------------|------------|---|--|----------|
| WON IC         | up 1 longs sa.  | Day MANIER      | DK,        | 5   |  |          |
|                |   | <u> </u>        |            |   | -                                      |          |
|                | DESTINAZIONI D'USO  |                 |            |   |  |          |
| n°             | uso   | sem. PT 19      | 20 30      | 4° 5°                                     | 6° olti                                | r. soff. |
| 31             | abitazione: alloggi nº (  | , 1 7           | 12 2       |   |  | 1        |
|                | studenti: alloggi n°  |                 |            | 1 1                                       | 1 1                                    |          |
| <u> </u>       | commercio ingrosso  |                 | 1 1        |   | 1                                      |          |
| 33             | commercio al minuto   | 1 1             | 1 1 1      | 1 1                                       |  |          |
|                | artigianato   |                 |            |   | 1 1                                    |          |
|                | artigianato di servizio   | )               |            | 1 1                                       |  | 1        |
|                | industria   |                 |            | 1 1                                       |  |          |
| ·              | università  |                 | 1 1 1      |   |  |          |
|                | chiese/conventi   |                 | 1 1 1      |   | 1 1                                    | 1 1 .=   |
|                | ufficio pubblico  | - I I           |            |   |  | 1 1      |
| <u>  </u><br>  | asilo/scuola/ricreazione  | 1               | 1 1        |   |  | 1        |
| ! <u></u> !    | turismo/alberghi  | 1 1             |            | 1 1                                       |  |          |
| <u></u>        | musei/biblioteche   | )<br>           |            |   |  |          |
| ! <u></u> !    | mensa   | J               |            |   |  |          |
| <u>  </u><br>  | ufficio/studio privato  | <u> </u>        | 1 1        |   |  | 1 1      |
| <u> </u><br>   | bar/ristorante/pizzeria   |                 |            | 1 1                                       |  |          |
| <u></u>        | palestre/circoli/ecc.   | J 1 [           |            | _   | <u> </u>                               |          |
| 29             | deposito/magazzino _  | . 11            |            | 1 1                                       |  |          |
| 29_            | altro   |                 | 1          | 1 1                                       |  |          |
| <br>           | autorimesse pubbliche   |                 | 1 1        |   |  |          |
|                | garages   |                 |            |   |  |          |
| <u> </u>       | altro _   |                 |            | <u></u>                                   |  |          |
| <u> </u>       |   |                 | <u> </u>   |   |  |          |
|                | INTERVENTI IN CORSO D'O   | DPERA           |            |   |  |          |
|                | cenza   |                 | - autoriza | azione                                    | nret                                   | spec. no |
| 2) OGGET       |   |                 |            |   | r. 00.                                 |          |
| m man          | nutenzione ordinaria<br>tauro/risanamento   |                 | manutenz   | ione straord<br>urazione D <sub>l</sub>   | dinaria                                |          |
| - int<br>- int | ervento conforme alla licenz<br>ervento conforme alla conces<br>ervento conforme alla autori<br>ervento abusivo | sionezzazione   | - interven | to difforme<br>to difforme<br>to difforme | alla licen<br>alla conce<br>alla autor | ssione   |

| INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE D  | I DEGRADO                           |                  |                 |          |                        |              |                                       |  |          |  |
|---|-------------------------------------|------------------|-----------------|----------|------------------------|--------------|---------------------------------------|--|----------|--|
| DEGRADO FISICO  |                                     |                  |                 |          |                        |              |                                       | - "  |          |  |
| - strutture verticali - strutture orizzontali Cateur   I T collegamenti verticali   degra | The cup<br>1°   1° ×<br>1° struttur | - stru<br>2°   2 | ttura<br>° - 3° | copert   | ura_<br>- 4°<br>degrad | 4°<br>o funz | - 5°  <br>ionale                      | 5° -   | ō° 1     | oltre  |
| 2) RUDERI   |                                     |                  |                 |          |                        |              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |  |          |  |
| 3) TIPOLOGIA INADEGUATA ALLA DESTINAZIONE D'U   | JSO                                 |                  |                 |          |                        |              |                                       |  |          |  |
| DEGRADO IGIENICO  |                                     |                  | <u> </u>        |          |                        |              |                                       |  |          |  |
| - dati rilevati dall'Ufficio Anagrafe del   | la Casa                             | rili             | evo di          | retto_   |                        |              |                                       |  |          |  |
| 1) SERVIZI IGIENICI   |                                     | о пт             | 1 10            | 1 20     | 1 20                   | 1 40         | l co                                  | 1 50   | W        | ×  |
| - assente   | 1                                   | TI PT            | 1 1 2           | 20       | 1 3                    | 1 40         | 5°                                    | 1 65   | oltre    | Isbff.   |
| - esterno uso eslusivo  |                                     |                  | İ               | İ        | 1 .                    | İ            | İ                                     |  |          | <del>                                     </del> |
| - esterno uso comune  |                                     |                  |                 | <u> </u> | 1                      |              |                                       | 1  |          | I  |
| - interno uso comune<br>- w.c. a canna libera   |                                     |                  |                 | T        | 1                      | 1            | 1                                     |  |          | <u> </u>   |
| - bagno privo di aereaz./illum.naturale   |                                     |                  | <u> </u>        | <u> </u> | <br>                   | 1            | <u> </u>                              | <u>                                     </u> | 1        | <u> </u>   |
| - w.c. a diretto contatto con   |                                     | i                | camera          | 3        |                        | salotto      | )                                     | <u> </u>                                     | cucina   |  |
| 2) UMIDITA'   |                                     | ı DT             | 10              |          | 1 00                   | 1 40         | l ro                                  |  | 114      |  |
| - ascendente  | ·                                   | T PT             | 1               | 2"       | 1 3°                   | 1 4          | 1 5                                   | 6°   | loltre   | soff.  |
| - discendente   |                                     | Touris -         | X               | 4        | ~                      |              |                                       | ]  | 1        | <u> </u>   |
| - condensa  |                                     |                  | 1               |          | 1                      | 100          | 1                                     | 1 555  | i        |  |
| 3) ALTRE CAUSE  |                                     | 1                |                 |          |                        |              |                                       |  |          |  |
| - privo di acqua  |                                     | T PT             | 10              | 2°       | 3°                     | 4°           | 5°                                    | 6°   | oltre    | soff.  |
| - smaltimento liquami non efficiente  |                                     | ╡┼               | <u> </u>        | <u> </u> | <u> </u>               | <u> </u>     | I                                     | 1  | <u> </u> | 1  |
| - cucina priva di aereazione  |                                     | -                | <u> </u>        | <br>     | <u> </u>               | <u> </u><br> | <u> </u>                              | 1  | 1        | 1  |
| - vani non disimpegnati   |                                     |                  | e11/2/2011 BE 2 |          |                        |              | 1                                     |  | 1        |  |
| - vani privi di luce ed aereaz. naturale  | 3                                   | 7                | ×               | ×        | ×                      | 1            |                                       | 1  |          |  |
| - altezza vani inferiore a 2,70 m.  |                                     |                  |                 |          | -                      | 1            |                                       |  | Ì        | <u> </u>   |
| - pavimentazione non efficiente<br>- copertura non coibentata                             |                                     | ]                |                 | 1        | 1                      |              | <u> </u>                              |  |          | 1  |
| - altre   |                                     |                  | <u> </u>        | 1        |                        |              |                                       | 1  | 1        | 1  |
|   |                                     |                  |                 | 1        | 1                      |              |                                       | 1  | -        |  |
| DEGRADO SOCIO - ECONO!  | O O I P                             |                  |                 |          |                        |              | - 2                                   |  |          |  |
|   |                                     | PT               | ٦°              | 1 2°     | 3°                     | 40           | 5°                                    | 6°   | oltre    | soff   |
| 1) vuoto  |                                     | 7                |                 |          | 1                      |              |                                       |  |          | 1  |
| 2) sottoutilizzato  | 21. 6                               | 7                | 1               | 1        | 1                      |              |                                       | 5 -  |          |  |
| 3) sovraffollato  |                                     | 1                | 1               |          |                        |              |                                       |  | i        |  |
|   |                                     |                  |                 | <u> </u> | !                      | 1 1          |                                       | 774  |          | 1  |
| 4) strutture produttive incompatibili con le p  | preesistenti                        | funzior          | i resi          | denzal   | i                      |              |                                       |  |          |  |
| 5) sostituzione del tessuto sociale e produtti  | ivo                                 |                  |                 |          |                        |              |                                       |  |          |  |
| , salar and a product   |                                     |                  |                 |          |                        |              |                                       |  |          |  |
| N ANNOTAZIONI   | <u> </u>                            |                  |                 |          |                        |              |                                       |  |          |  |
| 9/99 Prosetto monomeno  | al p                                | 4                |                 |          |                        |              |                                       |  |          |  |
|   |                                     |                  |                 |          |                        |              | -                                     |  |          | T  |
|   |                                     |                  |                 |          |                        |              |                                       |  |          |  |
|   |                                     |                  |                 |          |                        |              |                                       |  |          |  |

## CLASSIFICAZIONE

| 32 🗶 2 | - Immobili dichiarati di interesse storico o artistico ai sensi della L. 1º giugno 1939 nº 1089<br>- Immobili di speciale interesse, parificati, agli effetti dell'art. 4 della L.R. 21 maggio 1980 nº 59,<br>agli immobili suddetti |
|--------|--|
| 3      | - Immobili o complessi edilizi aventi carattere architettonico o urbanistico significativo ma diversi<br>da quelli precedenti  |
| 4      | - Immobili o complessi edilizi diversi dai precedenti (da ritenere esclusi dagli elenchi)  |
| ÇA     | TEGORIE D'INTERVENTO ( art. 2 L.R. 21 maggio 1980 n° 59)   |
| a)     | - manutenzione ordinaria   |
|        | - manutenzione straordinaria   |
| 11     | - restauro e risanamento conservativo  |
|        | - ristrutturazione edilizia di tipo D <sub>1</sub>   |
|        | ristrutturazione edilizia di tipo D <sub>2</sub>   |
|        | ristrutturazione edilizia di tipo D <sub>3</sub>   |
| e)     | - ristrutturazione urbanistica   |
|        |  |
| DE     | ESTINAZIONI D'USO NON AMMESSE  |
|        |  |
| h      |  |
| -      |  |
| _      |  |
| //     |  |
|        |  |
| 0.000  |  |
| -      |  |
| V      | INCOLI E PRESCRIZIONI  |
| _      |  |
|        |  |
|        |  |
|        |  |
|        |  |
|        |  |
| 17     |  |
|        |  |
|        | DUDE NOV. AMMEGGE  |
| 01     | PERE NON AMMESSE   |
|        |  |
|        |  |
|        |  |
| -      |  |
|        |  |
| W      |  |
|        |  |
| -      |  |
|        |  |

## COMUNE DI PISA - ufficio centro storico

isolato

79

10

scheda

note bibliografiche

da Tesi MAGGI: ELENCO EDIFICI MEDIOEVALI

- E) <u>Via S.Martino</u>: n°29-31-33, traccia di pilastro di verrucano, visibile anche dal Chiasso Mozzo.
- E) Chiasso Mozzo: sotto la volta muro continuo a conci di verrucano molto ben rifiniti.



VLOS MONTHE NO 29 a