COMUNE DI PISA - Ufficio Centro Storico

Scheda di indagine degli immobili aventi carattere architettonico e urbanistico significativo o con presenza di condizioni di degrado come previsto dagli artt. 7 e 8 della L.R. 21-5-1980, n. 59.



Scheda n°	
CARATTERISTICHE DELL'AREA	
Quartiere S. MINTONIO Foglio catastale n° 124 Via e/o Piazza Clell BRUE DONNE	Sezione di censimento Particella/e nº 655 nº 4
altri eventuali accessi	A
Area vincolata ai sensi della Legge 1457/1939. Area su cui insistono edifici vincolati ai sen	

C	ELEMENTI TIPICI DELL'EDIFICIO	
1)	EVENTUALE NOMINAZIONE DELL'EDIFICIO	
2)	EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI DELLA LEGGE 1089/1939 (prot. Soprintendenza nº)	
3)	EDIFICIO ASSIMILATO AI VINCOLI DI CUI ALLA LEGGE 1089/1939 (proprietà Ente età superiore ai 50 anni)	
4)	EDIFICIO CON RIFERIMENTO ALLA STORIA POLITICA, MILITARE, SOCIALE, CULTURALE, ECC.	
_	······································	1
5)	EDIFICIO RAPPRESENTATIVO PER LA STORIA DELL'ARTE E DELL'ARCHITETTURA ANCHE CONTEMPORANEA	一
_		40
6)	DATAZIONE STORICO - CARTOGRAFICA Ricothuib dop gueno	
	- anteriore al 1720 (carta Scorzi) anteriore al 1846 (carta Van Lint)	
	- anteriore al 1850 (catasto)	
	- anteriore al 1900 (catasto) - anteriore al 1925 (catasto) - anteriore al 1967 (foto aerea) 1905 (dal 1967 ad oggi	뉨
	datazione certa	
	- edificio riportato sulla cartografia in forma corrispondente all'attuale	
	- edificio riportato sulla cartografia in forma dissimile all'attuale	
7)	PRESENZA DI ELEMENTI MEDIOEVALI	_
8)	IMPIANTO TIPOLOGICO FUNZIONALE	
	- palazzo con giardino	
	- villa/villino	A
	- torre	+
	- edificio multipiano terziario edificio scolastico	古
	- ospedale/clinica complesso organico	$-\Box$
	- impianto originale o storico modificato in epoca recente	
9)	TIPO DI PROPRIETA'	
	- privata - demanio - ente religioso	
	- università	H
_		
-	CONSISTENZA DELL'EDIFICIO E PERTINENZE	_
	SUPERFICIE COMPLESSIVA DEL LOTTO mq	_
	SUPERFICIE SCOPERTA DI PERTINENZA DELL'EDIFICIO	
	- chiostrina/e	
	NUMERO MASSIMO PIANI EDIFICATI FINO ALLA GRONDA	_
	- seminterrato secondo piano quinto piano	
	- seminterrato	
	- primo piano quarto piano sei e più piani	
	PRESENZA VOLUMI OLTRE LA GRONDA	
	- loggia/e torretta piano abitabile - abbaino/i terrazza altro	
	- presenza altana Chiusa aperta	. <u> </u> _
5) ——	PRESENZA DI ANNESSI	
6)	PRESENZA DI SUPERFETAZIONI	

EGRADO FISICO	
) DEGRADO DELLE STRUTTURE	
- strutture verticali	- struttura copertura
- strutture orizzontali	T - 1° 1° 2° 2° - 3° 3° - 4° 4° - 5° 5°

- struttur	e verticali	- struttura copertura										
- struttur	e orizzontali	T - 1° 1°	2°	2	° - 3°	3°	- 4°	4° -	· 5°	5° -	6°	oltre
- collegam	enti verticali	degrado strutt	ura			} (degrado	funzi	onale.			
2) RUDERI												
3) TIPOLOGIA	INADEGUATA ALLA DESTINA	ZIONE D'USO										
2502120			_	_								
<u>DEGRADO</u>	IGIENICO											
- dati ril	evati dall'Ufficio Ana	grafe della Casa_		rilie	evo dir	etto_						
l) SERVIZI IG	IENICI			PT	1 10	20	30	40	ξ°.	6°	loltre	shff
- assente_								1		1		3011.
	uso eslusivo				1						1	
- esterno	uso comune										1	
	uso comune									2000000	1 1	The state of the s
	anna libera							!		<u> </u>		
	ivo di aereaz./illum.na	turale			-	_		7 11				
- w.c. a d	iretto contatto con				camera		<u> </u>	alotto			cucina	
2) UMIDITA'				PT	10	20	1 3°	1 4°	5°	1 6°	oltre	soff
- ascenden	te		П			<u> </u>		<u> </u>		1		
- discende	nte			100				İ		1	1	
- condensa		14										
3) ALTRE CAUSI	-											
•				PT	1°	2°] 3°	4°	5°	6°	oltre	soff.
- privo di						!		!		1		
- smaltime	nto liquami non efficie	nte					<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>		
- cucina p	riva di aereazione							1	<u> </u>	1		
	disimpegnati vi di luce ed aereaz. n	a true la	-			<u> </u>		1	<u> </u>	l i		
	vani inferiore a 2,70 m		- -		ļ.		1	1	<u> </u>		<u> </u>	:
- naviment	azione non efficiente	•	- - -		1		<u> </u>	<u>i</u>		<u> </u>	1	- 1
- conentur	non coibentata				1		<u> </u>	l	<u> </u> 	<u> </u>	1	
- altre					l		<u> </u>	1	l <u>.</u>	ŀ		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						1					
DEGRADO	S O C I O - E	CONOMICO										•
				PT	10	2°	3°	4°	5°	1 6°	oltre	soff.
1) vuoto		*		,								,
2) sottoutili	zzato											
3) sovraffolla	ito										=	
4) strutture ;	produttive incompatibil	i con le preesiste	nti f	unzion	i resi	denzal	i					
5) sostituzion	ne del tessuto sociale (e produttivo										


4) strutture produttive incompatibili con le preesistenti funzioni residenzali	
	*
5) sostituzione del tessuto sociale e produttivo	

ANNOTAZIONI						
9/99	Diestrus.	nodicele	_C	prospetto	wonter	

=	STRUTTURE AVENTI CARATTERISTICHE SIGNIFICATIVE	
1)	STRUTTURE VERTICALI strutture originali strutture sostituite	
	- pilastri in conci di verrucano archi in conci di verrucano	
	- pilastri in cotto archi in cotto muratura continua in verrucano a vista muratura continua in cotto a vista	
	- muratura con intonaco di tipo tradizionale altre	
2	STRUTTURE ORIZZONTALI strutture originali strutture sostituite	B
	- volte portanti a crociera a vela a botte altre	
	- solai in legno con mezzane	
3,	COPERTURA struttura originalestruttura sostituita	
,	- in legno con mezzane in legno con presenza di capriate	7.
	- con struttura non tradizionale	
	manto originale manto sostituito	
	- coppi e tegoli altro	_13<
4)	TIPO SCALE ESTERNE stuttura originale struttura sostituita	
	- monumentale dritta a rampa continua dritta a più rampe composita a più rampe composita altre	- ⁽¹⁾
_	- composita a più rampe composita altre	
5)	TIPO SCALE INTERNE struttura originale struttura sostituita	
	- monumentale	
	- a chiocciola	
	- rivestimento gradini: originale sostituito	
	ELEMENT ABOUTTUTTONIOL ECTODUS CACALLACATIVA	
	ELEMENTI ARCHITETTONICI ESTERNI SIGNIFICATIVI MERCUN	
1)	PORTALI AD ARCO originale sostituito	
	- con cornice a bozze	
2)	RIQUADRATURE DI APERTURE originali Sostituite	
	- timpani	
	- lunette pietra malta fasce semplici pietra malta fasce decorate pietra malta	
3)	PRESENZA DI LOGGIATI O PORTICATI DI IMPIANTO ORIGINALE	
-,	- su un solo piano tamponati su più piani	
4	DDECENTA AT ANDRONE	
4)	PRESENTA DI ANDRONE	- 20
G	ELEMENTI DECORATIVI ESTERNI SIGNIFICATIVI Nessur	
1)	PRESENZA DI PORZIONI MURARIE AFFRESCATE A GRAFFITO	
2)	PRESENZA DI DECORAZIONI DI SOTTOGRONDA	
to go	- mensole intagliate semplici a cassettone in legno altre altre	
3)	PRESENZA ALTRI ELEMENTI DECORATIVI DI PREGIO	
	- stemmi	
	- mensore scorpite semplici altro	
	- cornici marcapiano pietra malta bugnati continui pietra malta - bugnati angolari pietra malta	
	- portoni in legno	
_		
4)	PRESENZA DI ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI ARREDO URBANO	

DEGRADO FISICO										
1) DEGRADO DELLE STRUTTURE										
		,								_
- strutture orizzontali	10 2	- stru	ttura	copert	ura	1 40	FO I	F.0	-0 I	
- strutture verticali	uttura		- 3	7	dearad	o funz	- 5	5 -	0	oltre
					aegi aa					
2) RUDERI										
3) TIPOLOGIA INADEGUATA ALLA DESTINAZIONE D'USO										
<u>DEGRADO</u> IGIENICO										
- dati rilevati dall'Ufficio Anagrafe della Casa	a	- rili	evo di	retto_						
1) SERVIZI IGIENICI		l pr	1 10	1 00	1 00	1 45		1	1	1
- assente		P1	1 ("	20	3 3	1 40	1 50	1 6°	loltre	sbff.
- esterno uso eslusivo		<u> </u>	1	1	1	1	1	1	1	1
- esterno uso comune		<u>'</u>		<u> </u>	<u> </u>	1	 	-	1	1
- interno uso comune			<u> </u>	 	1	i		<u> </u>	<u> </u>	1
- w.c. a canna libera			İ		i	i	<u> </u>	 -	1	1
- bagno privo di aereaz./illum.naturale			_ i	<u> </u>	1	i			i	i
- w.c. a diretto contatto con			camera	1		salotto)		<u>cucina</u>	
2) UMIDITA'			1 10		1 50	1	1			
- ascendente	3 E	PT	1 1	2	1 3"	1 4	1 5	60	loltre	soff.
discondents		<u> </u>	1		 	1	<u> </u>	1	1	1
- condensa		<u> </u>	1	1	<u> </u>	1	1	1	1	1
			-				1		1	1 000
3) ALTRE CAUSE	1	Та	10	20	1 20	1 40	. ea	1 60	oltre	
- privo di acqua		l Li	1	4	1 3	1 4	5	1 6	loitre	SOTT.
- smaltimento liquami non efficiente		<u> </u>	1	<u> </u>	l	1	<u> </u>	1	<u> </u>	
- cucina priva di aereazione			1			<u> </u>	1	1	1	
- vani non disimpegnati			1	1	1	1	1	1	1	
- vani privi di luce ed aereaz. naturale			1		1	1	<u>1</u>	1	1	
- altezza vani inferiore a 2,70 m.				l	1	1	1	1	<u> </u>	
- pavimentazione non efficiente				<u> </u>	1	!	1	1	<u> </u>	
- copertura non coibentata					<u> </u>	1	1	1	<u> </u>	
- altre					<u> </u>	1	1	1	1	
					1	1				
DEGRADO SOCIO - ECONOMICO	-						•			
1) vuoto	ļ	PT	1°	2°	3°	40	5°	6°	oltre	soff.
						<u> </u>		<u> </u>		
2) sottoutilizzato					!				1	
3) sovraffollato						!				
			!!					l	I	
4) strutture produttive incompatibili con le preesis	tenti fi	unzion	i resi	denza1	i					
5) sostituzione del tessuto sociale e produttivo										
o, sessibilitione del cessulo sociare e productivo										
N ANNOTAZIONI				·						
Olea Dist										
9/99 Blookhus nostice	2le .	0	pro	Yhel	Lo	سال	CON	tru	٥	
			V					7		
•										

CLASSIFICAZIONE
] - Immobili dichiarati di interesse storico o artistico ai sensi della L. 1º giugno 1939 nº 1089
2 - Immobili di speciale interesse, parificati, agli effetti dell'art. 4 della L.R. 21 maggio 1980 n° 59, agli immobili suddetti
3 - Immobili o complessi edilizi aventi carattere architettonico o urbanistico significativo ma diversi da quelli precedenti
4 - Immobili o complessi edilizi diversi dai precedenti (da ritenere esclusi dagli elenchi)
CATECODIE DINEEDURATO (
CATEGORIE D'INTERVENTO (art. 2 L.R. 21 maggio 1980 n° 59)
a) - manutenzione ordinaria
b) - manutenzione straordinaria
c) - restauro e risanamento conservativo
d) - ristrutturazione edilizia di tipo D ₁
~ ristrutturazione edilizia di tipo D ₂
ristrutturazione edilizia di tipo D ₃
e) - ristrutturazione urbanistica
DESTINAZIONI D'USO NON AMMESSE
VINCOLI E PRESCRIZIONI
OPERE NON AMMESSE



BELLE DONNENº2-4 ISOLATO 3\$/8

20034