COMUNE DI PISA - Ufficio Centro Storico

Scheda di indagine degli immobili aventi carattere architettonico e urbanistico significativo o con presenza di condizioni di degrado come previsto dagli artt. 7 e 8 della L.R. 21-5-1980, n. 59.

N. progr	essivo
1	
	74
	N. isolato

Scheda	n°	Data rilievo	
A CARA	TTERISTICHE DELL'AREA		
	S. HARTINO	Sezione di censimento	
Foglio catas	stale n°	Particella/e n° 464	
Via e/o Pia :	S MARTINO	n° 55 ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	
altri eventu	uali accessi WA DEGCI	ALBIANI	
ZONA OMOGENE	EA DI PIANO	АВ]
Area vincola	ata ai sensi della Legge 1457/193	9	
Area su cui	insistono edifici vincolati ai s	ensi della Legge 1089/1939	
		A.	
B IDENT	TIFICAZIONE FOTOGRAFICA	S4.	





C	ELEMENTI TIPICI DELL'EDIFICIO
1)	EVENTUALE NOMINAZIONE DELL'EDIFICIO
	······································
2)	EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI DELLA LEGGE 1089/1939 (prot. Soprintendenza nº)
3)	EDIFICIO ASSIMILATO AI VINCOLI DI CUI ALLA LEGGE 1089/1939 (proprietà Ente età superiore ai 50 anni)
4)	EDIFICIO CON RIFERIMENTO ALLA STORIA POLITICA, MILITARE, SOCIALE, CULTURALE, ECC.
_	
5)	EDIFICIO RAPPRESENTATIVO PER LA STORIA DELL'ARTE E DELL'ARCHITETTURA ANCHE CONTEMPORANEA
6)	DATAZIONE STORICO - CARTOGRAFICA
	- anteriore al 1720 (carta Scorzi)
7)	PRESENZA DI ELEMENTI MEDIOEVALI
_	IMPIANTO TIPOLOGICO FUNZIONALE
	- palazzo
9)	TIPO DI PROPRIETA'
	- privata
D	CONSISTENZA DELL'EDIFICIO E PERTINENZE
1)	SUPERFICIE COMPLESSIVA DEL LOTTO mq
	SUPERFICIE SCOPERTA DI PERTINENZA DELL'EDIFICIO
	- chiostrina/e parco giardino orto altro altro
	NUMERO MASSIMO PIANI EDIFICATI FINO ALLA GRONDA
	- seminterrato
4)	PRESENZA VOLUMI OLTRE LA GRONDA
	- loggia/e torretta piano abitabile - abbaino/i terrazza altro
	- presenza altana chiusa aperta
5)	PRESENZA DI ANNESSI
_	PRESENZA DI SUPERFETAZIONI

Ε	STRUTTURE AVENTI CARATTERISTICHE SIGNIFICATIVE	
1)	STRUTTURE VERTICALI strutture originali strutture sostituite	
	- pilastri in conci di verrucano	
	- muratura continua in verrucano a vista	[
_	- muratura con intonaco di tipo tradiziona e - altre	
2)	STRUTTURE ORIZZONTALI strutture originali strutture sostituite	
	- volte portanti a crociera a vela a botte altre (un)	4
	- volte portanti a crociera vela a botte altre curlo - solai in legno con mezzáne - solai a cassettone - solai sostituiti con materiali non tradizionali altre velta di contra la contra l	×
3)		_
	- in legno con mezzane	
	manto originale manto sostituito	
_	- coppi e tegoli	
4)	TIPO SCALE ESTERNE stuttura originale struttura sostituita	
	- monumentale dritta a rampa continua dritta a più rampe composita a più rampe altre	
5)	TIPO SCALE INTERNE struttura originale struttura sostituita	
	- monumentale	
	- Posto - ad anima	-5
	- a chiocciola altre rivestimento gradini: originale Rostituito	
_		
F	ELEMENTI ARCHITETTONICI ESTERNI SIGNIFICATIVI	
1)	PORTALI AD ARCO originale sostituito	
	- con cornice a bozze	
	RIQUADRATURE DI APERTURE originali sostituite	
	- timpani pietra malta fasce scolpite pietra malta	
	- timpani pietra malta fasce scolpite pietra malta lunette pietra malta fasce semplici prietra malta fasce decorate altre Courses	R
3)	PRESENZA DI LOGGIATI O PORTICATI DI IMPIANTO ORIGINALE and relte a conciena	=
	- su un solo piano tamponati su più piani	
4)		_
_	PRESENZA DI ANDRONE D' CON velto bolle	D
G	ELEMENTI DECORATIVI ESTERNI SIGNIFICATIVI	
1)	PRESENZA DI PORZIONI MURARIE AFFRESCATE A GRAFFITO	
21	PRESENTA DI DECORAZIONI DI COTTOCONDA	
	- mensole intagliate semplici a cassettone in legno mensole intagliate multiple altre	П
	- mensole intagliate multiple altre	
	PRESENZA ALTRI ELEMENTI DECORATIVI DI PREGIO	
73	- stemmi scolpiti ceramici in pietra altro	
	- lapidi	
	- cornici marcapiano 🔲 pietra 🗆 malta 🖂 - bugnati continui 💢 🗖 - delete 🗖 - delete	
	- portoni in legno cancellate inferriate - lunette in ferro vetri piombati e/o colorati altri	H
	PRESENZA DI ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI ARREDO URBANO	 -

NOTE BIBLIOGRAFICHE

v c										
INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE DI DEGRAL	00									
EGRADO FISICO										
) DEGRADO.DELLE STRUTTURE										
										_
- strutture verticali		- stru	ttura	copert	ura					
- strutture verticali T - 1° 1° - strutture orizzontali T - 1° 1° - collegamenti verticali degrado strutt	2	1 2	- 3°	1 3	- 4°	1 4 -	- 5°	_ 5° -	ا "ق	oltre
- degrado struct	Lura_	·		-	degrade	TUNZ	iona re			
) RUDERI										
) TIPOLOGIA INADEGUATA ALLA DESTINAZIONE D'USO							-			
, The second of									~	
EGRADO IGIENICO										
- dati rilevati dall'Ufficio Anagrafe della Casa_		- rilie	evo di⊓	retto_						
) SERVIZI IGIENICI		l o=	1	1 00	1	1		1		
- assente		<u> </u> <u> </u>	1 10	2°	3°	1 40	1 5°	6°	loltre	isoff.
- esterno uso eslusivo	-	<u> </u>		<u> </u>	1	1	<u> </u>	<u> </u>	1	<u> </u>
- esterno uso comune		<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	1	1	I I
- interno uso comune		<u> </u>	<u> </u>		 	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	 	<u> </u>
- w.c. a canna libera		1	i	<u> </u>				<u> </u>	1 2	<u> </u>
- bagno privo di aereaz./illum.naturale		İ	1	<u> </u>	 	<u> </u>	<u>'</u>	i –		<u> </u>
- w.c. a diretto contatto con			camera	l	5	alotto		 	cucina	1
IMINITAL										
) UMIDITA'		PT	10	2°	l 3°	4°	5°	6°	oltre	soff.
- ascendente			1		1		1	1	1	1
- discendente							<u> </u>	İ	1	l
- condensa			1	1		1		[1	10
ALTRE CAUSE					_					
	_ [PT	l l°	2°	3°	4°	5°	6°	oltre	soff.
- privo di acqua			<u> </u>			<u> </u>	!	1	1	
- smaltimento liquami non efficiente			<u> </u>		1		<u> </u>	<u> </u>		
- cucina priva di aereazione			<u></u>		1			<u> </u>	1	<u> </u>
- vani non disimpegnati				<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>	1	
- vani privi di luce ed aereaz. naturale			<u> </u>		1			1	1	1.5
- altezza vani inferiore a 2,70 m.					<u> </u>	<u> </u>		1		#
- pavimentazione non efficiente	!]	1 1			1	
- copertura non coibentata	!				1	<u> </u>				1,
- altre				<u> </u>	1			}	l	
EGRADO SOCIO - ECONOMICO										
		PT	l lo	2°	3°	4°	5°	6°	oltre	soff.
vuoto		. 3	1						1	
sottoutilizzato h 14]\[1	2					l		
sovraffollato				L S					1	

,	1	PT	10	1 2°	3°	4°	5°	l 6°	oltre	soff
- ascendente	ПÌ		100				1	1	1	3011
- discendente					1	1	i i	i	1	<u>'</u>
- condensa				İ	<u>. </u>]	1	1	i	
ALTRE CAUSE										
- privo di acqua		PT	1°	2°	3°	40	5°	1 6°	oltre	sof
- smaltimento liquami non efficiente				<u> </u>	ļ	<u> </u>	!	1	1	
- Cucina priva di aereazione		!		<u> </u>	1	<u> </u>	!	<u> </u>	<u> </u>	
- vani non disimpegnati				1		<u> </u>	!	<u> </u>		
- vani non disimpegnati		!			<u> </u>		<u> </u>	[1	
- vani privi di luce ed aereaz. naturale	<u> </u>	!		[<u> </u>	!	<u> </u>	1	1	1.5
- altezza vani inferiore a 2,70 m.						<u> </u>	!	1		Ŧ
- pavimentazione non efficiente				1	1	<u> </u>	1	1	1	
- copertura non coibentata		1		<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>	
- altre		i			1			1		
EGRADO SOCIO - ECONOMICO										
		PT	l°.	2°	3°	4°	5°	6°	oltre	sof
vuoto										
sottoutilizzato h lu	ੀੜਾਂ	1	2			١.				
	1									
sovraffollato	enti fu	nzion	i resi	denza1	i					
strutture produttive incompatibili con le preesiste	enti fu			· · ·						
strutture produttive incompatibili con le preesiste				· · ·						
strutture produttive incompatibili con le preesiste sostituzione del tessuto sociale e produttivo ANNOTAZIONI								0,		
strutture produttive incompatibili con le preesiste sostituzione del tessuto sociale e produttivo								e'		
strutture produttive incompatibili con le preesiste sostituzione del tessuto sociale e produttivo ANNOTAZIONI								e'		
strutture produttive incompatibili con le preesiste sostituzione del tessuto sociale e produttivo ANNOTAZIONI								e'		
strutture produttive incompatibili con le preesiste sostituzione del tessuto sociale e produttivo ANNOTAZIONI								۵'		
strutture produttive incompatibili con le preesiste sostituzione del tessuto sociale e produttivo ANNOTAZIONI								د'		
strutture produttive incompatibili con le preesiste sostituzione del tessuto sociale e produttivo ANNOTAZIONI								ا د د د		
strutture produttive incompatibili con le preesiste sostituzione del tessuto sociale e produttivo ANNOTAZIONI								e'		
strutture produttive incompatibili con le preesiste sostituzione del tessuto sociale e produttivo ANNOTAZIONI								e'.		
strutture produttive incompatibili con le preesiste sostituzione del tessuto sociale e produttivo ANNOTAZIONI								e'		
strutture produttive incompatibili con le preesiste sostituzione del tessuto sociale e produttivo ANNOTAZIONI								e'		
strutture produttive incompatibili con le preesiste sostituzione del tessuto sociale e produttivo ANNOTAZIONI								e'.	•	

		CLASSIFICAZIONE
	П	_l - Immobili dichiarati di interesse storico o artistico ai sensi della L. lº giugno 1939 nº 1089
7	Ø	2 - Immobili di speciale interesse, parificati, agli effetti dell'art. 4 della L.R. 21 maggio 1980 n° 59, agli immobili suddetti
		_3 - Immobili o complessi edilizi aventi carattere architettonico o urbanistico significativo ma diversi
		da quelli precedenti
		_4 - Immobili o complessi edilizi diversi dai precedenti (da ritenere esclusi dagli elenchi)
		CATEGORIE D'INTERVENTO (art. 2 L.R. 21 maggio 1980 n° 59)
		_a) - manutenzione ordinaria
		_b) - manutenzione straordinaria
,	X	_c) - restauro e risanamento conservativo
		d) - ristrutturazione edilizia di tipo D ₁
		- ristrutturazione edilizia di tipo D ₂
		- ristrutturazione edilizia di tipo D ₃
		e) - ristrutturazione urbanistica
	_	
		DESTINAZIONI D'USO NON AMMESSE
	-	
		VINCOLI E PRESCRIZIONI
	-	
		DPERE NON AMMESSE
	-	
	-	
-		

COMUNE DI PISA - ufficio centro storico

note bibliografiche

isolato

74

1

scheda

da Tesi MAGGI: ELENCO EDIFICI MEDIOEVALI

B) Vicolo degli Albiani: sotto la volta verso Via S.Martino a livello stradale tracce di cantoni angolari in verrucano e conci rozzi, co stituenti forse un muro continuo. Oltre il muro di cinta del giardino, ad angolo con via S.Bernardo, muro di mattoni in cui sono in seriti due archi ribassati in cotto con ghiera non aggettante semplice, che si impostano sul muro in mattoni. All'angolo con via S. Bernardo a livello stradale traccia di muro continuo di verrucano, su cui la costruzione continua in mattoni.