# COMUNE DI PISA - Ufficio Centro Storico

Scheda di indagine degli immobili aventi carattere architettonico e urbanistico significativo o con presenza di condizioni di degrado come previsto dagli artt. 7 e 8 della L.R. 21-5-1980, n. 59.



Scheda	n°	Data rilievo		
A CARA	TTERISTICHE DELL'AREA			
Foglio cata: Via e/o <del>Pia</del> :	S. ANTONIO stale nº 124 zza CORSO ITAL			
ZONA OMOGENI		A	В	
	ata ai sensi della Legge l insistono edifici vincola	1457/1939 ati ai sensi della Legge 1089/1939		
B 1DEN	TIFICAZIONE FOTOGRAFI	CA 20154 - 20106		

C ELEMENTI TIPICI DELL			
1) EVENTUALE NOMINAZIONE DELI	'EDIFICIO		<u>E</u>
		······································	
2) EDIFICIO VINCOLATO AI SENS	I DELLA LEGGE 1089/1939 (prot.	Soprintendenza nº)	
		9 (proprietà Ente età superiore ai 50 anni)	
		SOCIALE, CULTURALE, ECC.	
******************			
5) EDIFICIO RAPPRESENTATIVO F		RCHITETTURA ANCHE CONTEMPORANEA	
6) DATAZIONE STORICO - CARTOG			=
- anteriore al 1720 (carta - anteriore al 1850 (catas - anteriore al 1900 (catas - anteriore al 1967 (foto - datazione certa - edificio riportato sulla	Scorzi)	nteriore al 1846 (carta Van Lint) uteriore al 1888 (carta Pizzanelli) uteriore al 1925 (catasto) ul 1967 ad oggi utazione presunta ente all'attuale all'attuale	
8) IMPIANTO TIPOLOGICO FUNZIO		•••••	• • •
- edificio multipiano terzi - ospedale/clinica	- ed - ed - ca ario - ed - coi	lazzo con giardino ificio mono-bifamiliare ificio religioso pannone industriale o terziario ificio scolastico mplesso organico dificato in epoca recente	
	- demanio - altro ente - regione	- ente religioso - provincia - altro	
CONSISTENZA DELL'EDIF			
1) SUPERFICIE COMPLESSIVA DEL	LOTTO mq		
2) SUPERFICIE SCOPERTA DI PERT			
		- giardino - altro	
3) NUMERO MASSIMO PIANI EDIFIC			
- seminterrato - piano terra - primo piano	- secondo piano - terzo piano - quarto piano	- quinto piano - sesto piano - sei e più piani	
4) PRESENZA VOLUMI OLTRE LA GRO	NDA		
- loggia/e - abbaino/i	- torretta	- piano abitabile	
- presenza altana	chiusa	aperta	
5) PRESENZA DI ANNESSI			

5

## STRUTTURE AVENTI CARATTERISTICHE SIGNIFICATIVE

1)	STRUTTURE VERTICALI	strutture originali	TI.	strutture sostituite	
	- pilastri in conci di verrucano - pilastri in cotto - muratura continua in verrucano a v		archi in cotto	i verrucanoa in cotto a vista	
_	- muratura con intonaco di tipo trad		altre		
2)	STRUTTURE ORIZZONTALI	strutture originali	TA :	strutture sostituite	
	- volte portanti a crocie	raav	ela i	a botte altre	
	- solai in legno con mezzane - solai sostituiti con materiali non	tradizionali X -	altre	16	
3)	COPERTURA			struttura sostituita	
-,			, ,		
	- in legno con mezzane con struttura non tradizionale		altro		
				manto sostituito	
	- coppi e tegoli		altro		
4)	TIPO SCALE ESTERNE	stuttura originale_		struttura sostituita	
	- monumentale	- dritta a rampa co	ntinua	- dritta a più rampe	
	- composita a più rampe	- composita		- altre	
5)	TIPO SCALE INTERNE	struttura originale		struttura sostituita	
	- monumentale	- dritta a rampa co	ntinua	- dritta a più rampe	
	- a pozzo	- composita - altre		- ad anîma	
	- rivestimento gradini:	originale		sostituito	A
F	ELEMENTI ARCHITETTONICI ESTER	RNI SIGNIFICATIVI			
1)	PORTALI AD ARCO	originale		sostituito	91
	- con cornice a bozze pietra	malta	con cornice scan	alata pietra malta _	<u>`</u> \ <u>\</u>
_	- con corice liscia pietra				
2)		originali□		sostituite Dunis	al e
		malta	fasce scolpite _	pietramaita	
	- lunette pietra - fasce decorate		altre	Moietra malta	
3)	PRESENZA DI LOGGIATI O PORTICATI DI	IMPIANTO ORIGINALE			
٥,	- su un solo piano				
_	**************************************				
4)	PRESENZA DI ANDRONE				
-	ELEMENTI DECORATIVI ESTERNI S	SIGNIFICATIVI	•		
				A CDAFFITO	
_	PRESENZA DI PORZIONI MURARIE			4 GRAFFIIO	
2)	PRESENZA DI DECORAZIONI DI SOTTOGRON			1	
	- mensole intagliate semplici mensole intagliate multiple		a cassettone in altre <u>Guna</u>	negno	V
- 31	PRESENZA ALTRI ELEMENTI DECORATIVI D				
3)	- stemmiscolpiti		□in nict	ra Daltro	
	- lapidi  scolpiti  scolpite	ceramici		raaltro	
	- cornici marcapiano pietra - bugnati angolari pietra		bugnati continui	pietra malta	
	- portoni in legno			- inferriate	
	- lunette in ferro	- vetri piombati e/	o colorati	- altri	
4)	PRESENZA DI ELEMENTI SIGNIFICATIVI D	I ARREDO URBANO			

DEGRADO FISICO	GRADO									
1) DEGRADO DELLE STRUTTURE										
- strutture orizzontali	1 10 5	- str	ıttura	copert	ura	1				[
- strutture verticali T - 1° - strutture orizzontali degrado s	truttura		2 - 3	] 3,	degrad	do funz	- 5° Tionale	5°	- ő°	oltre
2) RUDERI										Г
3) TIPOLOGIA INADEGUATA ALLA DESTINAZIONE D'USO_										
										L
DEGRADO IGIENICO										
- dati rilevati dall'Ufficio Anagrafe della C	asa	~ rili	evo di	retto_		(N.	)			
) SERVIZI IGIENICI										
- assente		PT	1 10	2°	3°	4°	<u>  5°</u>	6°	oltre	soff
- esterno uso eslusivo	—— <u> </u>	1	1	<u> </u>	1	1	<u> </u>			<u> </u>
- esterno uso comune		1	1	-	<u> </u>	1	1	1		1
- interno uso comune		-	<del> </del>		1	1	<del> </del>		1	<u> </u>
- w.c. a canna libera		1	<del> </del>	<u> </u>	1	1	+		1	<u> </u>
- bagno privo di aereaz./illum.naturale		i ·	<u> </u>	1	1	<u> </u>	1	1		1
- w.c. a diretto contatto con			camera	1		salott	0		cucina	1
) UMIDITA'		ı PT	] ]°		1 00	1 40				
- ascendente		PI	1	2°	1 3°	40	5°	6°	loltre	soff
- discendente		1			1	1	1	1		
- condensa			<u> </u>	<u>                                       </u>	1	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	
ALTRE CAUSE										
- privo di acqua		PT	1°	2°_	3°	4°	5°	1 6°	oltre	soff
- smaltimento liquami non efficiente	<u> </u>									
- cucina priva di aereazione		<u> </u>	1.		1 3		1	1		
- vani non disimpegnati							1	1		
- vani privi di luce ed aereaz. naturale							1	1		
- altezza vani inferiore a 2,70 m.			1							
- pavimentazione non efficiente						1	1			
						]				
- copertura non coibentata - altre			<u> </u> _			1	]	1		
EGRADO SOCIO - ECONOMIC	0						12.			
vuoto		PT	10	2°	3°	4°	5°	6°	oltre	soff.
sottoutilizzato			. !							
									1 1	
strutture produttive incompatibili con le prees	istenti fi	unzion	i resid	lenza]	i					
sostituzione del tessuto sociale e produttivo	<del></del>									
ANNOTAZIONI										
9/99 Papibilli Mayoura	1 -	0 6								
9/99 Prospeti marques	al a	X Y								
1										

CLASSIFICAZIONE	
2 - Immobili di speciale interesse, parificati, agli effetti dell'art. 4 della L.R. 21 maggio 1980 n° 59, agli immobili suddetti	
3 - Immobili o complessi edilizi aventi carattere architettonico o urbanistico significativo ma diversi da quelli precedenti	
4 - Immobili o complessi edilizi diversi dai precedenti (da ritenere esclusi dagli elenchi)	
CATECODIE DIIMPEDIENE /	
CATEGORIE D'INTERVENTO ( art. 2 L.R. 21 maggio 1980 n° 59) a) - manutenzione ordinaria	
b) - manutenzione straordinaria	
c) - restauro e risanamento conservativo	
d) - ristrutturazione edilizia di tipo D <sub>1</sub>	1
- ristrutturazione edilizia di tipo D <sub>2</sub>	
- ristrutturazione edilizia di tipo D <sub>3</sub>	_
e) - ristrutturazione urbanistica	
	_
DESTINAZIONI D'USO NON AMMESSE	
	-
	-
	_
	_
VINCOLI E PRESCRIZIONI	
	_
	-
	_
	_
	_
OPERE NON AMMESSE	_
	-
	_
	-


### N.scheda COMUNE DI PISA - Ufficio Centro Storico QUADRO ATTIVITÀ COMMERCIALI / ARTIGIANALI Via e/o Piazza CORSO ITALIA n°\_\_\_28 Naisotato CLASSIFICAZIONE EDIFICIO 1º elenco ☐ 2º elenco ☐ 3º elenco ☑ fuori elenco ☐ DESTINAZIONE COMMERCIALE $\boxtimes$ DESTINAZIONE ARTIGIANALE superficie ANNO ATTIVITA' ANNO ATTIVITA' categoria di vendita Imq. 29,75 1984 | CARTOLERIA - LIBRERIA

|mq.

mq.

mq.

#### IDENTIFICAZIONE FOTOGRAFICA



			···•	<del></del>
rilevatore	data rilievo	OTTOBRE	1985	

CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI E GRADO DI CONSERVAZ	IONE
tipo di intervento	stato di degrado
ANNO   rif.nto   rif.nto   interno   vetrine   insegna   esterno   altro	interno vetrina insegna esterno altro
	Dr <sub>act</sub> in (4)
TIPOLOGIA DELLE APERTURE	
originaria 🦳 modifica individuale 🔲	modifica complessiva 🗌
ELEMENTI DECORATIVI ESTERNI E MATERIALI IMPIEGATI	
cornici originali	materiale
cornici riportate	(TIPO TRAVERTINO)
rivestimenti murali originali	'
rivestimenti murali riportati	
presenza di elementi di arredo storico	
presenza di elementi di arredo moderno 🖂 TENDA M	LOBILE CONFORME ALL'AFERTURA
CLASSIFICAZIONE INSEGNE	
TIPO (**) L NL MATERIALE	POSIZIONE
a bandiera	interna all'apertura
scatolare	esterna all'apertura
a lettere	
altro leffere \(\sigma\) PLEXIGLAS	
scatulare su pannello	
NOTE	

2 - rimpello

3 - alterazione dimensionale aperture

5-traformazione di porta in finestra

NL - insegna non luminosa

(+)

1 - rinnovo delle cornici

(++) L - insegna luminosa

4 - trasformazione di porta in finestra

## COMUNE DI PISA - Ufficio Centro Storico QUADRO ATTIVITÀ COMMERCIALI / ARTIGIANALI Via e/o Piazza CORSO ITALIA nº 24 CLASSIFICAZIONE EDIFICIO 1º elenco ☐ 2º elenco ☐ 3º elenco ☐ fuori elenco ☐ DESTINAZIONE COMMERCIALE $\boxtimes$ DESTINAZIONE ARTIGIANALE superficie ANNO ATTIVITA' ANNO ATTIVITA' categoria di vendita 1984 HERCERIA MAGLIERIA mq. 13 mq. mq.

N.scheda

#### IDENTIFICAZIONE FOTOGRAFICA



mq.

rilevatore	data rilievo	OTTOBRE	1985	

## CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI E GRADO DI CONSERVAZIONE

(\*\*) L - insegna luminosa

tipo di intervento	stato di degrado
ANNO rif.nto rif.nto interno vetrine insegna esterno (*) altro	interno vetrina insegna esterno altro
TIPOLOGIA DELLE APERTURE	
originaria	modifica complessiva
ELEMENTI DECORATIVI ESTERNI E MATERIALI IMPIEGATI	
	materiale
cornici originali	
cornici riportate X <u>NETRA</u>	SERENA
rivestimenti murali originali	
rivestimenti murali riportati 🔲	
presenza di elementi di arredo storico	
presenza di elementi di arredo moderno	
CLASSIFICAZIONE INSEGNE	
TIPO (**) MATERIALE	POSIZIONE
L NL	
scatolare	interna all'apertura
	esterna all'apertura
altro	
NOTE	
- W	terazione dimensionale aperture Conmazione di porta in finestra

NL - insegna non luminosa



