COMUNE DI PISA - Ufficio Centro Storico

Scheda di indagine degli immobili aventi carattere architettonico e urbanistico significativo o con presenza di condizioni di degrado come previsto dagli artt. 7 e 8 della L.R. 21-5-1980, n. 59.

N. p	rogressiva	7
	22 N. isolato	

Scheda n°	Data rilievo
A CARATTERISTICHE DELL'AR	<u>EA</u>
Quartiere NTO Proglio catastale n° 124 Via e/o Piazza CUSPI altri eventuali accessi Via	Particella/e n° 272, 1400 779
ZONA OMOGENEA DI PIANO	A
ACC 8	re 1457/1939

IDENTIFICAZIONE FOTOGRAFICA



C	ELEMENTI TIPICI DELL'EDIFICIO					
1) E	VENTUALE NOMINAZIONE DELL'EDIFICIO		[
	75					
2) E	DIFICIO VINCOLATO AI SENSI DELLA LEGGE 108	9/1939 (prot., Soprintendenz	a n°)			
3) E	DIFICIO ASSIMILATO AI VINCOLI DI CUI ALLA	LEGGE 1089/1939 (proprietă	Ente età superiore ai 50 anni)			
4) E	DIFICIO CON RIFERIMENTO ALLA STORIA POLITI	CA, MILITARE, SOCIALE, CULT	URALE, ECC.			
5) E	DIFICIO RAPPRESENTATIVO PER LA STORIA DELL	'ARTE E DELL'ARCHITETTURA A	NCHE CONTEMPORANEA			
			······································			
6) 0	ATAZIONE STORICO - CARTOGRAFICA	STRUZIONE YOP	OGUERRA			
-	anteriore al 1720 (carta Scorzi) anteriore al 1850 (catasto)		886 (carta Van Lint)			
-	anteriore al 1850 (catasto) anteriore al 1900 (catasto) anteriore al 1967 (foto aerea)	anteriore al	925 (catasto)			
-	anteriore al 1967 (foto aerea)	6 A- dal 1967 ad og	191			
	datazione certa					
-	edificio riportato sulla cartografia in i edificio riportato sulla cartografia in i	forma dissimile all'attuale	cua re			
7) F	RESENZA DI ELEMENTI MEDIOEVALI					
8)	MPIANTO TIPOLOGICO FUNZIONALE					
100	palazzo	palazzo con g	iardino			
	- palazzo palazzo con giardino villa/villino edificio mono-bifamiliare edificio religioso					
	- torre					
	ospedale/clinica	- complesso orga	anico			
	- altro					
en e	- impianto originale o storico	modificato in	epoca recente			
9)	TIPO DI PROPRIETA'					
	- privata dem		- ente religioso			
	- universită alt - com ne reg	ro ente ione	- provincia			
-						
D	CONSISTENZA DELL'EDIFICIO E PERTIN	IENZE #				
1)	SUPERFICIE COMPLESSIVA DEL LOTTO mq	125				
	SUPERFICIE SCOPERTA DI PERTINENZA DELL'EDI					
	- chiostrina/e par - orto cor	co	- giardino			
3)	NUMERO MASSIMO PIANI EDIFICATI FINO ALLA G	AUNUA	M- quinto niano			
	- seminterrato	zo piano	sesto piano			
	- primo piano qua	rto piano	∐ - sei e più piani			
4)	PRESENZA VOLUMI OLTRE LA GRONDA		_			
	- loggia/e tor - abbaino/i ter	rettarazza	- piano abitabile altro			
	- presenza altana chius					
_	PRESENZA DI ANNESSI		3			
	V 1 335					
6)	PRESENZA DI SUPERFETAZIONI					

E	STRUTTURE AVENTI CARATTERISTICHE SIGNIFICATIVE MESSURE	
1)	STRUTTURE VERTICALI strutture originali strutture sostituite	
	- pilastri in conci di verrucano archi in conci di verrucano	
	- pilastri in cotto	
_	- maracura con inconaco di cipo cradizionalei - altre	
2)	STRUTTURE ORIZZONTALI strutture originali strutture sostituite	
	- volte portanti	
_	- solai sostituiti con materiali non tradizionali 🔲 - altre 📉 - c.	
3)	COPERTURA struttura originale struttura sostituita	
	- in legno con mezzane in legno con presenza di capriate con struttura non tradizionale altro	
	manto originale manto sostituito	
_	- coppi e tegoli altro	1
4)	TIPO SCALE ESTERNE stuttura originale struttura sostituita	
	- monumentale	
51		7.5
J /		
	- a pozzo	
	- a chiocciola - altre - sostituito c.c.	<u>\</u> XÍ
_		
_	ELEMENTI ARCHITETTONICI ESTERNI SIGNIFICATIVI MESSULO	
1)	PORTALI AD ARCO originale sostituito	
	- con cornice a bozze	
-	RIQUADRATURE DI APERTURE originali Sostituite	
	- timpani	
	- fasce decorate altre	
3)	PRESENZA DI LOGGIATI O PORTICATI DI IMPIANTO ORIGINALE	
	- su un solo piano tamponati su più piani	
4)	PRESENZA DI ANDRONE	
_		
	ELEMENTI DECORATIVI ESTERNI SIGNIFICATIVI	12274
1)	PRESENZA DI PORZIONI MURARIE AFFRESCATE A GRAFFITO	
	PRESENZA DI DECORAZIONI DI SOTTOGRONDA	
	- mensole intagliate semplici a cassettone in legno altre	
	PRESENZA ALTRI ELEMENTI DECORATIVI DI PREGIO	
	- stemmi scolpiti ceramici in pietra altro	
	- stemmi	
	- cornici marcapiano pietra malta bugnati continui pietra malta	
	- bugnati angolari pietra malta	
_	- portoni in legno	
4)	PRESENZA DI ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI ARREDO URBANO	

NOTE BIBLIOGRAFICHE

- struttura copertura
° 1° 2° 2° - 3° 3° - 4° 4° - 5° 5° - 6°
struttura degrado funzionale

	DEGRADO DELLE STRUTTURE													
	- strutture verticali				- struttura copertura									
	- strutture orizzontali	T - 1°	1° 2	° 2	° - 3°	1 3°	- 4°	4°	- 5°	5° -	ο° Ι	oltre		
	- collegamenti verticali	degrado	struttura_			} (legrado	tunz	ionale.					
2)	RUDERI													
3)	TIPOLOGIA INADEGUATA ALLA DEST	INAZIONE D'USO_	Si											
				77.7										
D E	GRADO IGIENICO													
	- dati rilevati dall'Ufficio	Anagrafe della	Casa	- rili	evo dir	etto_								
1)	SERVIZI IGIENICI			PT	1 10 1	20	30	Λ°	50	5°	loltre	Lehff		
	- assente						1 1	4	1 2	0	lorcre	5011.		
	- esterno uso eslusivo			1							1	Ì		
	- esterno uso comune						1					1		
	- interno uso comune											1		
	- w.c. a canna libera										1	1		
	- bagno privo di aereaz./illum	.naturale		<u> </u>	<u> </u>		1 1				1	1		
	- w.c. a diretto contatto con_			1	camera		salotto			cucina				
2)	UMIDITA'			PT	10	2°	1 3°	40	5°	6°	loltre	soff		
	- ascendente				1		1	<u> </u>			1	1		
	- discendente			<u> </u>	i					<u>. </u>	i	<u>-</u>		
	- condensa			İ	i		i		İ		i	j		
1 1	ALTRE CAUSE													
,				PT	l l°	2°	3°	4°	5°	6°	oltre	soff.		
	- privo di acqua			1					1		İ	<u> </u>		
	- smaltimento liquami non effi	ciente		1							1	l		
	- cucina priva di aereazione			1					1		1	1		
	- vani non disimpegnati			1			1		1		<u> </u>	<u> </u>		
	- vani privi di luce ed aereaz			ļ							1			
	- altezza vani inferiore a 2,70			<u> </u>	<u> </u>				'		1	11		
	- pavimentazione non efficiente	e		1	1		<u> </u>		1		1	<u> </u>		
	- copertura non coibentata			<u> </u>]		1			
	- altre											[
) E	GRADO SOCIO -	ECONOMI	C 0						Di					
١	vuoto	ile.	_	PT	1°	2°	3°	4°	5°	6°	oltre	soff.		
•											1	<u> </u>		
?)	sottoutilizzato]		1	<u> </u>		
()	sovraffollato						1							
•	strutture produttive incompatib	oili con le pre	esistenti f	unzior	i resid	denzal	i							
5)	sostituzione del tessuto social	le e produttivo												
N	ANNOTAZIONI	:							<u> </u>					
	clas dients to	1. 0	1 11 01				1	95	-77			7		
- 4	HAA ACOUNT NO	CHIONE BOX	- 00VI	3/0	<u></u>	194 %	-32	T.M.	COL	6.0	14 6	47.163		
	Mag Ricorta no	i vicoro										100		
	l T	9												
								-						

	CLASSIFICAZIONE
Г	l - Immobili dichiarati di interesse storico o artistico ai sensi della L. 1º giugno 1939 nº 1089
[2 - Immobili di speciale interesse, parificati, agli effetti dell'art. 4 della L.R. 21 maggio 1980 n° 59, agli immobili suddetti
[3 - Immobili o complessi edilizi aventi carattere architettonico o urbanistico significativo ma diversi da quelli precedenti
101	4 - Immobili o complessi edilizi diversi dai precedenti (da ritenere esclusi dagli elenchi)
	CATEGORIE D'INTERVENTO (art. 2 L.R. 21 maggio 1980 n° 59)
	a) - manutenzione ordinaria
	b) - manutenzione straordinaria
	c) - restauro e risanamento conservativo
[d) - ristrutturazione edilizia di tipo D ₁
	- ristrutturazione edilizia di tipo D ₂
	ristrutturazione edilizia di tipo D ₃
[e) - ristrutturazione urbanistica
-	
	DESTINAZIONI D'USO NON AMMESSE
	<u> </u>
-	
-	
-	
	VINCOLI E PRESCRIZIONI
_	
_	
-	
-	
-	
	OPERE NON AMMESSE
1	
-	
-	
-	
-	
100	
-	