COMUNE DI PISA - Ufficio Centro Storico

Scheda di indagine degli immobili aventi carattere architettonico e urbanistico significativo o con presenza di condizioni di degrado come previsto dagli artt. 7 e 8 della L.R. 21-5-1980, n. 59.



Scheda	n°	Data rilievo	
A CARA	TTERISTICHE DELL'AREA	× ž	
Foglio cata	S. ANTONIO stale nº 124 VION	Sezione di censimento Particella/e nº 46 4 nº 5	
altri event	uali accessi		
ZONA OMOGENI	EA DI PIANO	AB	
Area vincola	ata ai sensi della Legge 1457	//1939	
n Area su cui	insistono edifici vincolati	ai sensi della Legge 1089/1939	

IDENTIFICAZIONE FOTOGRAFICA



C ELEMENTI TIPICI DELL'	EDIFICIO		
1) EVENTUALE NOMINAZIONE DELL'	EDIFICIO		
			· · · · · ·
2) EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI	DELLA LEGGE 1089/1939 (prot. Sop	rintendenza nº)	
3) EDIFICIO ASSIMILATO AI VINC	COLI DI CUI ALLA LEGGE 1089/1939 (proprietà Ente età superiore ai 50 anni)	
4) EDIFICIO CON RIFERIMENTO AL	LA STORIA POLITICA, MILITARE, SOC	TALE, CULTURALE, ECC	
5) EDIFICIO RAPPRESENTATIVO PE	R LA STORIA DELL'ARTE E DELL'ARCH	IITETTURA ANCHE CONTEMPORANEA	
			• • • • •
6) DATAZIONE STORICO - CARTOGR	RAFICA		_
- anteriore al 1720 (carta - anteriore al 1850 (catast	Scorzi) - ante	eriore al 1846 (carta Van Lint) eriore al 1888 (carta Pizzanelli)	
- anteriore al 1850 (catast - anteriore al 1900 (catast	(a) ante	eriore al 1925 (catasto)	NO X
- anteriore al 1967 (foto a		zione presunta	
		ite all'attuale	6,45,3
- edificio riportato sulla	cartografia in forma dissimile al	l'attuale	
7) PRESENZA DI ELEMENTI MEDIOE	VALI		
8) IMPIANTO TIPOLOGICO FUNZION	IALE		
- palazzo		zzo con giardino icio mono-bifamiliare	_Q
villa/villinoedificio plurifamiliare	edif	icio religioso	
torreedificio multipiano terzi	ario - capa	nnone industriale o terziarioicio scolastico	
ospedale/clinica	comp	lesso organico	
- impianto originale o stor		ficato in epoca recente	
9) TIPO DI PROPRIETA'			
- privata	- demanio		
- università - comune		- ente religioso - provincia - altro	
CONSISTENZA DELL'EDIF	ICIO E PERTINENZE		
1) SUPERFICIE COMPLESSIVA DEL	LOTTO mq 2 &	02	
2) SUPERFICIE SCOPERTA DI PERT			
- chiostrina/e	- parco	giardino	
3) NUMERO MASSIMO PIANI EDIFIC			
- seminterrato	- secondo piano	□ - quinto piano	
- piano terra - primo piano	terzo piano	- quinto piano - sesto piano - sei e più piani	
		sei e più piani	
4) PRESENZA VOLUMI OLTRE LA GR			
- loggia/e - abbaino/i	- terrazza	piano abitabile altro	
- presenza altana		aperta	
5) PRESENZA DI ANNESSI			
6) PRESENZA DI SUPERFETAZIONI			

14 /171

STRUTTURE AVENTI CARATTERISTICHE SIGNIFICATIVE

1)	STRUTTURE VERTICALI	strutture originali		strutture sostituite	
	- pilastri in conci di verrucano				
	- pilastri in cotto	ista 🗆 -	· archi in cotto_ · muratura contin	ua in cotto a vista	Н
	- muratura con intonaco di tipo trad	izionale			Z
2)	STRUTTURE ORIZZONTALI	strutture originali		strutture sostituite	
	- volte portanti a crocie - solai in legno con mezzane				
	- solai in legno con mezzane	tradizionali 😽 -	solai a cassett	one	
	- Solal Solling Con Material Hon	tradizionari=	artire		
3)	COPERTURA			struttura sostituita	
	- in legno con mezzane con struttura non tradizionale		in legno con pr	esenza di capriate	<u> </u>
				manto sostituito	<u> </u>
	- coppi e tegoli				
41					
4)	TIPO SCALE ESTERNE			struttura sostituita]- dritta a più rampe	50
	- monumentale	- composita	ilicinua	- altre	
5)	TIPO SCALE INTERNE			►truttura sostituita	
,				- dritta a più rampe	
	- a pozzo	- composita		- ad anima	
	- a chiocciola	- altreoriginale		sostituito	hi
_			Tr.	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	
F	ELEMENTI ARCHITETTONICI ESTER	NI SIGNIFICATIVI			
1)	PORTALI AD ARCO	originale		sostituito	
	- con cornice a bozze pietra	malta	con cornice sca	nalata pietra malta	
	- con corice liscia pietra	malta	altre	Dietra malta	
2)	•	originali□		sostituite	
	- timpani				
	- fasce decorate	-	altre		
3)	PRESENZA DI LOGGIATI O PORTICATI DI	IMPIANTO ORIGINALE			
,	- su un solo piano	1.7	•	- su più piani	
4.		7			
4)	PRESENZA DI ANDRONE			- 700	
G	ELEMENTI DECORATIVI ESTERNI S	IGNIFICATIVI			
1)	PRESENZA DI PORZIONI MURARIE	AFFRESCATE		A GRAFFITO	
2)	PRESENZA DI DECORAZIONI DI SOTTOGRONI	DA			
	- mensole intagliate semplici		a cassettone in	legno	
	- mensole intagliate semplici mensole intagliate multiple		altre Commo	w in maya	M
3)	PRESENZA ALTRI ELEMENTI DECORATIVI D	I PREGIO			
	- stemmi scolpiti scolpiti	ceramici	in pie	traaltro	
	- lapidi scolpiti scolpite	ceramici	in pie	traaltro	
	- cornici marcapiano pietra - bugnati angolari pietra				
	- portoni in legno	- cancellate		- inferriate	
_	- function ferro	- vetri piombati e/	o colorati	- altri	
4)	PRESENZA DI ELEMENTI SIGNIFICATIVI D	ARREDO URBANO			

EGRADO FISICO										
) DEGRADO DELLE STRUTTURE										
- strutture verticali		- c t mi								
- strutture orizzontali	1° 2'	° 1 2	° - 3°	coper	cura	1 10	_ 50	1 60	70 1	-
- collegamenti verticali degrado	struttura_			<u> </u>	degra	do fun	zional	e	- p-	olt
RUDERI										
TIPOLOGIA INADEGUATA ALLA DESTINAZIONE D'USO										_
							 -			
EGRADO IGIENICO										
- dati rilevati dall'Ufficio Anagrafe della (Casa <u> </u>	rilie	evo di	retto						
SERVIZI IGIENICI									•	
- assente		PT	1 10	2°	3°	40	5°	l 6°	oltre	elsbf
- esterno uso eslusivo			<u> </u>	1		<u> </u>				
			1		1		-			
THE STATE OF COMMINE				<u> </u>		1	-		1	<u> </u>
- W.C. a canna libera			<u> </u>	i	 -		 	1	1	1
- bagno privo di aereaz./illum.naturale						<u> </u>	-i		<u> </u>	1
- w.c. a diretto contatto con			camera			salott	0		cucina	<u> </u>
UMIDITA'	1	DT	10			1				
- ascendente		PT	1°	2°	3°	4°	5°	6°	loltre	sof
- discendence		§			1	1		1	1	
- condensa				<u> </u>	<u> </u>	1				
ALTRE CAUSE										
- privo di acqua	_ !_	PT	10	2°	3°	4°	5°	1 6°	oltre	sof
- smaltimento liquami non efficiente						[
- Cucina priva di aereazione							1			i
- vani non disimpegnati						1	1		1	
- vani privi di luce ed aereaz, naturale						1	<u> </u>	1		1
- altezza vani inferiore a 2,70 m.						1	1	1	1	
- pavimentazione non efficiente						<u> </u>	I	<u> </u>	1	<u> </u>
- copertura non coibentata	- Hi		i			1		1	1	1
- altre								<u> </u>		
GRADO SOCIO - ECONOMIC	0							-		
	 	PT	1°	2°	3°	40	5°	1 6°	oltre	coff
vuoto									1016161	3011
sottoutilizzato							<u></u>	<u>-</u>	<u> </u>	
sovraffollato				Ì				<u>.</u>	<u> </u>	
strutture produttive incompatibili con le prees	istenti fur	nzioni	resid	enzali						F
sostituzione del tessuto sociale e produttivo										
ANNOTAZIONI								-		_
				. vi						
					<u> </u>					
										_

	CLASSIFICAZIONE
	_1 - Immobili dichiarati di interesse storico o artistico ai sensi della L. 1º giugno 1939 nº 1089
	_2 - Immobili di speciale interesse, parificati, agli effetti dell'art. 4 della L.R. 21 maggio 1980 nº 59, agli immobili suddetti
	_3 - Immobili o complessi edilizi aventi carattere architettonico o urbanistico significativo ma diversi
×	_4 - Immobili o complessi edilizi diversi dai precedenti (da ritenere esclusi dagli elenchi)
_	CATECODIE DIINTEDUENTO (mm 2 1 D 21 m 1020 9 50)
_	CATEGORIE D'INTERVENTO (art. 2 L.R. 21 maggio 1980 n° 59)
	_a) - manutenzione ordinaria
	_b) - manutenzione straordinaria
	_c) - restauro e risanamento conservativo
	_d) - ristrutturazione edilizia di tipo D ₁
×	2
	- ristrutturazione edilizia di tipo D ₃
	_e) - ristrutturazione urbanistica
	DESTINAZIONI D'USO NON AMMESSE
	DESTINATION D' 030 NON ANNIEUDE
_	
_	
-	
-	
_	
	VINCOLI E PRESCRIZIONI
·-	
_	•
_	
	OPERE NON AMMESSE
-	
<u> </u>	
_	
-	