COMUNE DI PISA - Ufficio Centro Storico


Scheda di indagine degli immobili aventi carattere architettonico e urbanistico significativo o con presenza di condizioni di degrado come previsto dagli artt. 7 e 8 della L.R. 21-5-1980, n. 59.

N. progressivo

101

N. isolato

Scheda n°	Data rilievo	EBBRAIO 81
A CARATTERISTICHE DELL'AREA		
Quartiere S.FRANCESCO Foglio catastale nº 121 Via e/o Fiazza MERCANTI	Sezione di censiment Particella/e n° n° 11-13-15-17-1	293
altri eventuali accessi		
ZONA OMOGENEA DI PIANO	A	В
Area vincolata ai sensi della Legge 1457/1939	r	
Area su cui insistono edifici vincolati ai sensi d	ella Legge 1089/1939	



C	ELEMENTI TIPICI DELL'EDIFICIO	
1)) EAENTARE NOWINAZIONE DEFT, EDILICIO	
_		
2)) EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI DELLA LEGGE 1089/1939 (prot. Soprintendenza nº)	
3)) EDIFICIO ASSIMILATO AI VINCOLI DI CUI ALLA LEGGE 1089/1939 (proprietà Ente età superiore ai 50	anni)
4)) EDIFICIO CON RIFERIMENTO ALLA STORIA POLITICA, MILITARE, SOCIALE, CULTURALE, ECC	
	······································	
5)) EDIFICIO RAPPRESENTATIVO PER LA STORIA DELL'ARTÉ E DELL'ARCHITETTURA ANCHE CONTEMPORANEA	
_		• • • • • • • • • • •
6)) DATAZIONE STORICO - CARTOGRAFICA	
	- anteriore al 1720 (carta Scorzi) anteriore al 1846 (carta Van Lint) anteriore al 1850 (carta Pizzanelli)	
	- anteriore al 1900 (catasto) [] - anteriore al 1925 (catasto)	
	- anteriore al 1967 (foto aerea) dal 1967 ad oggi	
	- datazione certa datazione presunta	The state of the s
	- edificio riportato sulla cartografia in forma corríspondente all'attuale - edificio riportato sulla cartografia in forma dissimile all'attuale	<u>X</u>
7)) PRESENZA DI ELEMENTI MEDIOEVALI	
7) IMPIANTO TIPOLOGICO FUNZIONALE	
	- palazzo palazzo con giardino	
	- villa/villino	
	- edificio plurifamiliare edificio religioso - torre capannone industriale o terziario	
	- edificio multipiano terziario	
	- altro	
	- impianto originale o storico	
9)) TIPO DI PROPRIETA'	
	- privata demanio ente religioso	
	- università	
	- comune regione altro	
D	CONSISTENZA DELL'EDIFICIO E PERTINENZE	
1)) SUPERFICIE COMPLESSIVA DEL LOTTO mq	
2)) SUPERFICIE SCOPERTA DI PERTINENZA DELL'EDIFICIO	
	- chiostrina/e	
3)	NUMERO MASSIMO PIANI EDIFICATI FINO ALLA GRONDA	
	- seminterrato	
	- primo piano quarto piano sei e più piani	
4)	PRESENZA VOLUMI OLTRE LA GRONDA	3 5
	- loggia/e	
	- presenza altana Chiusa aperta	
_		
	PRESENZA DI ANNESSI	
6)	PRESENZA DI SUPERFETAZIONI	

	STRUTTURE AVENTI CARATTERISTICHE SIGNIFICATIVE	
1)	STRUTTURE VERTICALI strutture originalistrutture sostituite	Г
	- Dilastri in conci di vornucano	7
	- muratura continua in verrucano a vista muratura continua in cotto a vista	-
_	- muratura con intonaco di tipo tradizionale altre	
2)	STRUTTURE ORIZZONTALI strutture originalistrutture sostituite	
	- volte portanti	
	- volte portanti	
3)	COPERTURA struttura originale struttura sostituita	
	- in legno con mezzane in legno con presenza di capriate con struttura non tradizionale altro	
	- con struttura non tradizionale altro	
	manto originale manto sostituito	
	- coppi e tegolialtro	
4)	TIPO SCALE ESTERNE stuttura originale struttura sostituita	
	- monumentale dritta a rampa continua dritta a più rampe composita a più rampe altre	
5)	TIPO SCALE INTERNE struttura originale struttura sostituita	
	- monumentale	
	- rivestimento gradini: originale sostituito	
F	ELEMENTI ARCHITETTONICI ESTERNI SIGNIFICATIVI	_
1 \		
',	PORTALI AD ARCO originale sostituito - con cornice a bozze pietra malta - con cornice scanalata pietra malta -	~
	- con corice liscia pietra malta - altre pietra malta -	
2)	RIQUADRATURE DI APERTURE originali sostituite	
	- timpani pietra malta fasce scolpite pietra malta fasce semplici pietra malta fasce decorate altre	
_		
1)	PRESENZA DI LOGGIATI O PORTICATI DI IMPIANTO ORIGINALE	
	- su un solo piano tamponati su più piani	
1)	PRESENZA DI ANDRONE	
_		
	ELEMENTI DECORATIVI ESTERNI SIGNIFICATIVI	
)	PRESENZA DI PORZIONI MURARIE AFFRESCATE A GRAFFITO	
?).	PRESENZA DI DECORAZIONI DI SOTTOGRONDA	
	- mensole intagliate semplici a cassettone in legno - mensole intagliate multiple altre	
	- mensole intagliate multiple altre	
	PRESENZA ALTRI ELEMENTI DECORATIVI DI PREGIO	
	- stemmi scolpiti ceramici in pietra altro	
	- stemmi	
	- cornici marcapiano	
	- bugnati angolari pietra _	
25	- portoni in legno cancellate inferriate - lunette in ferro vetri piombati e/o colorati altri	
) F	PRESENZA DI ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI ARREDO MRRANO	

asilo/scuola/ricreazione
turismo/alberghi
musei/biblioteche
mensa
19 ufficio/studio privato
bar/ristorante/pizzeria
palestre/circoli/ecc.
13a deposito/magazzino
autorimesse pubbliche
garages
23 Pagacióni
INTERVENTI IN CORSO D'OPERA
1) - licenza
2) OGGETTO
m manutenzione ordinaria manutenzione straordinaria restauro/risanamento ristrutturazione D ₁
- intervento conforme alla licenza
- intervento abusivo

	BEI INTERONE BEGET THICKYENTT ANNESST
	CLASSIFICAZIONE
	l - Immobili dichiarati di interesse storico o artistico ai sensi della L. 1º giugno 1939 nº 1089
34	2 - Immobili di speciale interesse, parificati, agli effetti dell'art. 4 della L.R. 21 maggio 1980 nº 59, agli immobili suddetti
	3 - Immobili o complessi edilizi aventi carattere architettonico o urbanistico significativo ma diversi
	da quelli precedenti 4 - Immobili o complessi edilizi diversi dai precedenti (da ritenere esclusi dagli elenchi)
	4 - Milliotiti o Compressi edittzi diversi dai precedenti (da ritenere esclusi dagii elencii)
	CATEGORIE D'INTERVENTO (art. 2 L.R. 21 maggio 1980 n° 59)
	a) - manutenzione ordinaria
	b) - manutenzione straordinaria
	c) - restauro e risanamento conservativo
	d) - ristrutturazione edilizia di tipo D
	- ristrutturazione edilizia di tipo D ₂ - ristrutturazione edilizia di tipo D ₃ - ristrutturazione edilizia di tipo D
	e) - ristrutturazione urbanistica
	DESTINAZIONI D'USO NON AMMESSE
	VINCALL E DEPCCETATIONS
	VINCOLI E PRESCRIZIONI
	•
	OPERE NON AMMESSE

COMUNE DI PISA - ufficio centro storico

isolato

101

5

scheda

da Tesi MAGGI/ ELENCOEDIFICI MEDIOEVALI

note bibliografiche

Via mercanti nnº 19 -23; a p.t. un pilastro di verrucano e arco ribassato in cotto con ghiera semplice non aggettan te. Al 1º p. tre pilastri in mattoni uniti a tre archi ribassati simili. Al 2º piano a destra, traccia di arco ribassatb simile e una mensola sporgente incastrata su di un pilastro, sulla destra; i vani fra i pilastri sono riempiti a muro continuo di mattoni in cui, sulla destra e verso il centro, al di sopra delle finestre posteriori di aprono due monofore (tracce) con arco ribassati dalla ghiera semplice. Via Mercanti nº 23 -21, tre pilastri di verrucano che giungoņo i primi due sulla destra fino al 2º p., il terzo al primo piano. Il primo a sinistra e quello centrale sono riuniti da un arco a sesto acuto di verrucano (frammentario per l'inderimento postriore di una finestra), che si imposta sul pilastro centrale scavandone una parte. Al di sopra muro continue a conci di verrucano

DA Tesi MAGGI: ELENCO EDIFICI DAL 1406 AL 1800

Via Mercanti ano dal 13 al 23 Edificio di tre piani, alto circa m 22 con facciata lunga m 32 circa, notevole esempio di riunificazione e ristrutturazione interna di case medioevali.

Al piano terra, in posizione centrale; portale archeggiato a tutto sesto con cornice in pietra serena (parzialmente riempito nell'intradosso per praticarvi un'apertura rettangolare) e sei porte rettangolari (tre per parte) praticate in luogo di finestre o di ingresso di botteghe (ad arco ribassato.) ecu phine luvinote

Al primo ed al secondo piano, due ordini di sette finestre rettangolari con ampie cornici in pietra (generalmente ben conservate) dotate di dabwanzali arrotondati? Al terzo piano sette finestre con semplici cornici senza aggetti. La copertura del tipo a capanna si adagia, sy un suttile coenicione arrotondato. Otto pilastri in verrucano sono disposti sul prospetto, uniti talvolta da archi scemi in laterizio, dallaltra da archi in verrucano a sesto acuto a dimostrare che l'edificio nella sua forma attuale risulta come dicevamo, dalla riunificazione di un certo numero di case preesistenti.

A piano terra tra il primo pilastro a sinistra e la costruzione segmente, vi è un arco ribassato frammentario con ghiera lavorata; al di sopta di esso, muro continuo in mattoni in cui al primo piano si apre una finestra con traccia di arco ribassato in cotto dalla ghiera semplice.

COMUNE DI PISA-ufficio centro storico locumentazione fotografica

101

isolato

5

scheda

egativo nº ..










COMUNE DI PISA - ufficio centro storico isolato documentazione fotografica negativo nº _

COMUNE DI PISA-ufficio centro storico scheda isolato documentazione fotografica negativo nº .











DAL 17 AL 23 SOLATO 1001/5 NEGATIVO 18563



